



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**ANALISA PENYEBAB MESIN ARC CO₂ WELDING
ROBOT 2 MENGALAMI KEGAGALAN PADA
SAAT PRODUKSI DI PT X**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Oleh:
DAMAR PRASETYO
NIM. 1802311120

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
AGUSTUS, 2021**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**ANALISA PENYEBAB MESIN ARC CO₂ WELDING
ROBOT 2 MENGALAMI KEGAGALAN PADA
SAAT PRODUKSI DI PT X**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
Diploma III Program Studi Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Oleh:
DAMAR PRASETYO
NIM. 1802311120

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
AGUSTUS, 2021**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISA PENYEBAB MESIN ARC CO₂ WELDING ROBOT 2 MENGALAMI KEGAGALAN PADA SAAT PRODUKSI DI PT X

Oleh:

Damar Prasetyo

NIM. 1802311120

Program Studi D III Teknik Mesin

Laporan Tugas Akhir telah disetujui oleh pembimbing

Dosen Pembimbing 1

Drs. Azwardi, S.T., M.Kom.
NIP. 195804061986031001

Dosen Pembimbing 2

Yuli Mafendro Dedet E.S., S.Pd., M.T.
NIP. 199403092019031013

Kepala Program Studi
D-III Teknik Mesin

Drs. Almahdi, M.T.
NIP. 196001221987031002



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISA PENYEBAB MESIN ARC CO₂ WELDING ROBOT 2 MENGALAMI KEGAGALAN PADA SAAT PRODUKSI DI PT X

Oleh:
Damar Prasetyo
NIM. 1802311120
Program Studi D III Teknik Mesin

Telah berhasil dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 16 Agustus 2021 dan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Diploma III pada Program Studi Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin

DEWAN PENGUJI

No.	Nama	Posisi Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Drs. Azwardi, S.T., M.Kom. NIP.195804061986031001	Ketua		23 Agustus 2021
2.	Rosidi, S.T., M.T. NIP.196509131990031001	Anggota		25 Agustus 2021
3.	Isnanda Nuriskasari, S.Si., M.T. NIP. 199306062019032030	Anggota		25 Agustus 2021

Depok, 30 Agustus 2021

Disahkan oleh:

Ketua Jurusan Teknik Mesin



Dr. Eng Muslimin, S.T., M.T.
NIP. 197707142008121005



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Damar Prasetyo
NIM : 1802311120
Program Studi : D III Teknik Mesin

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas Akhir telah saya kutip dan saya rujuk sesuai etika ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 13 Agustus 2021



Damar Prasetyo
NIM.1802311120

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ANALISA PENYEBAB MESIN ARC CO₂ WELDING ROBOT 2 MENGALAMI KEGAGALAN PADA SAAT PRODUKSI DI PT X

Damar Prasetyo¹⁾, Azwardi¹⁾, Yuli Mafendro Dedet Eka Saputra¹⁾

¹⁾Program Studi Diploma III Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, Kampus UI Depok, 16424

Email: damar.prasetyo.tm18@mhsw.pnj.ac.id

ABSTRAK

Perusahaan membutuhkan mesin Arc CO₂ Welding Robot 2 dalam proses produksi untuk melakukan proses pengelasan pada material tuas rem tangan model Y4L. Mesin tersebut memiliki beberapa jenis potensi penyebab kegagalan pada proses produksi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis moda kegagalan menggunakan metode FMEA. Selanjutnya, dilakukan penentuan prioritas pencegahan dan perbaikan terhadap penyebab kegagalan berdasarkan nilai *Risk Priority Number* (RPN) tertinggi. Untuk menemukan akar penyebab masalah tersebut, dilakukan analisa dengan menggunakan diagram *fishbone*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas perbaikan penyebab kegagalan proses produksi pada mesin Arc CO₂ Welding Robot 2 adalah sensor pendekripsi terkena *spatter* pengelasan dengan nilai RPN 210. Tindakan perbaikan dan pencegahan yang dapat dilakukan adalah memberikan pelindung tahan panas pada kabel sensor, menambahkan poin penyemprotan cairan anti *spatter* pada *checksheet* harian dan *standard operating procedure* (SOP) mesin Arc CO₂ Welding Robot 2, dan mencelupkan kawat las ke cairan anti *spatter* sebelum menyentuh benda kerja.

Kata-kata Kunci: Analisa Kegagalan, Diagram *Fishbone*, FMEA, RCA, RPN

ABSTRACT

The company requires Arc CO₂ Welding Robot 2 engines in the production process to perform the welding process on the Y4L model handbrake lever material. The machines have several types of potential causes of failure in the production process. The purpose of the study was to analyze the mode of failure using the FMEA method. Furthermore, prioritization of prevention and improvement is carried out on the causes of failure based on the highest Risk Priority Number (RPN) value. To find the root cause of the problem, an analysis is performed using a fishbonediagram. The results showed that the priority of repairing the cause of production process failure in Arc CO₂ Welding Robot 2 machine is a welding spatter-exposed detection sensor with a value of RPN 210. Corrective and preventive measures that can be taken are to provide heat-resistant protection on the sensor cable, add anti-spatter liquid spraying points on the daily checksheet and standard operating procedure (SOP) of Arc CO₂ Welding Robot 2 machine, and dip welding wire into the anti-spatter liquid before touching the workpiece.

Keywords: Failure Analysis, Fishbone Diagram, FMEA, RCA, RPN



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "**Analisa Penyebab Mesin Arc CO₂ Welding Robot 2 Mengalami Kegagalan Pada Saat Produksi di PT X**". Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Program Studi Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, terdapat banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak hingga kepada :

1. Bapak Dr. Eng. Muslimim, S.T, M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Drs. Almahdi, M.T. selaku Kepala Program Studi Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Drs. Azwardi, S.T., M.Kom. selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir.
4. Bapak Yuli Mafendro Dedet E.S., S.Pd., M.T. selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir.
5. Pembimbing Industri Praktek Kerja Lapangan, Bapak Jujun Jumdiati.
6. Saya, Orang tua, seluruh keluarga, dan kekasih yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian tugas akhir.
7. Rekan-rekan Program Studi D3 Teknik Mesin yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyelesaian tugas akhir.
8. Serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.

Depok, 13 Agustus 2021

Damar Prasetyo

NIM.1802311120



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Manfaat Penulisan	2
1.4 Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir	2
1.5 Sistematika Penulisan	3
BAB II DASAR TEORI	4
2.1 Arc CO ₂ Welding Robot	4
2.1.1 Bagian-Bagian Penyusun dan Cara Kerja Mesin Robot Las	6
2.1.2 Bagian-Bagian Manipulator	8
2.1.3 Prinsip Kerja Dasar Dari Robot	8
2.2 Komponen Penunjang Mesin Las Robot	9
2.3 Root Cause Analysis (RCA)	12
2.4 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)	13
2.4.1 Tipe Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)	14
2.4.2 Langkah Dasar Proses Implementasi FMEA	15
2.4.3 Menentukan Severity, Occurrence, dan Detection	16
2.4.4 Risk Priority Number (RPN)	18
2.5 Diagram Sebab Akibat (Diagram Fishbone)	19
2.5.1 Manfaat Diagram Fishbone	19
2.5.2 Langkah-Langkah Dalam Penyusunan Diagram Fishbone	20
BAB III METODOLOGI	22
3.1 Diagram Alir Pengerjaan	22
3.2 Penjelasan Langkah Kerja	23
3.3 Metode Penyelesaian Masalah	25
BAB IV PEMBAHASAN	26
4.1 Data Hasil Penelitian	26
4.1.1 Data Kerusakan Mesin Arc CO ₂ Welding Robot 2	26
4.1.2 Data Hasil Wawancara	28
4.2 Pembahasan	29
4.2.1 Menghitung Nilai RPN Terhadap Data Kerusakan	29
4.2.2 Hasil Analisis FMEA	30



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.3 Analisa Diagram <i>Fishbone</i>	32
4.3.1 Pembahasan Diagram <i>Fishbone</i>	34
4.4 Analisis Akar Masalah (<i>Root Cause Analysis</i>)	39
4.5 Penentuan Solusi	40
BAB V PENUTUP	42
5.1 Kesimpulan	42
5.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	45





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Peringkat <i>Severity</i>	16
Tabel 2.2 Peringkat <i>Occurance</i>	17
Tabel 2.3 Peringkat <i>Detection</i>	18
Tabel 4.1 Data Kerusakan Arc CO ₂ Welding Robot 2	26
Tabel 4.2 Persentase Kerusakan	27
Tabel 4.3 Perhitungan Nilai RPN	29
Tabel 4.4 Evaluasi Faktor <i>Man</i>	34
Tabel 4.5 Evaluasi Faktor <i>Machine</i>	35
Tabel 4.6 Evaluasi Faktor <i>Method</i>	36
Tabel 4.7 Evaluasi Faktor <i>Environment</i>	37
Tabel 4.8 Evaluasi Faktor <i>Maintenance</i>	38
Tabel 4.9 Evaluasi Faktor <i>Material</i>	39
Tabel 4.10 Possible Root Cause	40





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambaran Umum <i>Robot Pengelasan</i>	4
Gambar 2.2 Skema <i>Arc Welding Robot</i>	6
Gambar 2.3 <i>Flow Chart Arc Welding Robot 1 Cycle Process</i>	7
Gambar 2.4 Manipulator	8
Gambar 2.5 <i>Arm Robot</i>	9
Gambar 2.6 <i>Teach Pendant</i>	10
Gambar 2.7 <i>Jig Pada Mesin Arc CO₂ Welding Robot 2</i>	11
Gambar 2.8 Sensor <i>Proximity</i>	12
Gambar 2.9 Contoh Diagram <i>Fishbone</i>	20
Gambar 3.1 Diagram Alir Tugas Akhir	22
Gambar 4.1 Diagram <i>Fishbone Penyebab Masalah Nilai RPN Tertinggi</i>	33
Gambar 4.2 Faktor <i>Man</i>	34
Gambar 4.3 Faktor <i>Machine</i>	35
Gambar 4.4 Faktor <i>Method</i>	36
Gambar 4.5 Faktor <i>Environment</i>	37
Gambar 4.6 Faktor <i>Maintenance</i>	38
Gambar 4.7 Faktor <i>Material</i>	39
Gambar 4.8 Kondisi Sensor Pendekripsi Yang Terkena <i>Spatter Las</i>	41

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Form Wawancara	46
Lampiran 2 Perbaikan Terhadap Nilai RPN Lebih Dari 100.....	48
Lampiran 3 Sensor Pendeksi SMC D-A93	49
Lampiran 4 Sensor Yang Rusak.....	50
Lampiran 5 Mesin Arc CO ₂ Welding Robot 2.....	51
Lampiran 6 Rekapitulasi Berbagai Masalah	52
Lampiran 7 Komponen Tuas Rem Tangan Model Y4L	53





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISTILAH

5S

Berasal dari bahasa jepang, yaitu seiri (ringkas), seiton (rapih), seiso (bersih), seiketsu (rawat), dan shitsuke (rajin).

Brainstorm

Teknik kreativitas dalam menemukan gagasan atau ide terhadap penyelesaian suatu masalah.

Checksheet

Daftar poin pengecekan sebelum memulai pekerjaan.

Countermeasure

Tindakan perubahan untuk perbaikan.

Overtime

Lembur atau jam kerja tambahan.

Parking Brake Lever Assy

Produk barang jadi berupa tuas rem tangan kendaraan roda empat.

Raw Material

Sebutan untuk bahan baku mentah dalam menghasilkan produk jadi.

Running

Mesin dalam kondisi bekerja.

Sensor Proximity

Sensor pendekksi.

Sequence / Sequential

Merupakan sebuah logika untuk menghasilkan keluaran atau hasil.

Spatter

Percikan sisa material panas hasil pengelasan.

Sub-Assembling

Sebutan untuk produk setengah jadi dari suatu proses produksi.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perakitan tuas rem tangan mobil. Perusahaan tersebut memasok tuas rem tangan untuk beberapa merek mobil di Indonesia. Untuk mencapai keberhasilan dalam menghasilkan produk berkualitas, harus melewati berbagai tahapan proses produksi, salah satunya adalah *assembling* atau perakitan. Pada proses ini, semua komponen dari tuas rem tangan akan dirakit hingga menjadi produk jadi berupa *parking brake lever assy*.

Berdasarkan wawancara dan melakukan observasi, terdapat berbagai masalah pada alat-alat *assembling*, salah satunya adalah mesin *Arc CO₂ Welding Robot 2* yang mengalami kegagalan pada saat proses produksi. Mesin tersebut digunakan hanya untuk proses pengelasan komponen tuas rem tangan model Y4L berupa *console braket* dan *stay braket* dengan *base ratchet* menghasilkan komponen *sub-assembling* berupa *base ratchet assy* yang akan diteruskan ke proses selanjutnya. Akibat dari kegagalan tersebut, *sub-assembling base ratchet assy* tidak dapat dihasilkan dan akan mengakibatkan keterlambatan suplai ke proses *assembling* selanjutnya sampai mesin dapat berfungsi kembali.

Keterlambatan tersebut dapat mengakibatkan produksi *parking brake lever assy* model Y4L tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu, kegagalan tersebut juga menimbulkan kerugian lain untuk perusahaan berupa biaya tambahan untuk *overtime* karyawan.

Berdasarkan hal tersebut, timbul inisiatif untuk menganalisa faktor penyebab mesin *Arc CO₂ Welding Robot 2* mengalami kegagalan pada saat produksi di PT X untuk menambah pengetahuan dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui faktor penyebab kegagalan proses produksi pada mesin *Arc CO₂ Welding Robot 2*.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Mengetahui langkah perbaikan dan pencegahan kegagalan proses produksi pada mesin *Arc CO₂ Welding Robot 2*.

1.3 Manfaat Penulisan

Analisa penyebab kegagalan proses produksi pada mesin *Arc CO₂ Welding Robot 2* ini memiliki manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai cara mengidentifikasi dan menganalisis penyebab kegagalan proses produksi pada mesin *Arc CO₂ Welding Robot 2* serta langkah perbaikan dan pencegahannya.

2. Bagi Perusahaan

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mencegah permasalahan yang menyebabkan kegagalan produksi pada mesin *Arc CO₂ Welding Robot 2*.

3. Bagi Politeknik Negeri Jakarta

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta serta acuan bagi mahasiswa lain dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.

4. Bagi Pembaca

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan pembaca mengenai penyebab kegagalan proses produksi pada mesin *Arc CO₂ Welding Robot* serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

1.4 Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan beberapa data pendukung berupa data histori kerusakan mesin, wawancara, dan observasi langsung. Data tersebut bersumber dari bagian *engineering* perusahaan. Metode pembahasan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah dengan pendekatan *Failure Mode and Effect Analysis* untuk mengetahui dan mengelompokkan faktor-faktor yang berpotensi sebagai penyebab kegagalan proses produksi pada mesin *Arc*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CO₂ Welding Robot 2 dan menentukan nilai *Risk Priority Number* (RPN) untuk prioritas tindakan perbaikan dan pencegahan. Selanjutnya, dilakukan teknik analisa akar penyebab masalah dengan pendekatan *fishbone diagram* berdasarkan nilai RPN tertinggi untuk mengetahui potensi penyebab masalah dan menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap masalah tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini disusun secara sistematis dan terbagi menjadi lima bagian yang meliputi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas latar belakang penulisan, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori relevan dari beberapa literatur sebagai penunjang penulisan dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III. METODOLOGI

Menguraikan tentang metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah/penelitian, meliputi prosedur, pengumpulan data, dan teknik analisis.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil dan pembahasan yang membahas tentang penyelesaian masalah terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB V. PENUTUP

Berisi kesimpulan dari seluruh hasil pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian serta saran untuk perusahaan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab kegagalan proses produksi pada mesin *Arc CO₂ Welding Robot 2* dapat diidentifikasi dengan menggunakan metode *Failure Mode and Effect Analysis* untuk mendapatkan mode kegagalan, setelah itu dilakukan analisa menggunakan diagram *fishbone* untuk mengetahui akar penyebab masalah.
2. Berdasarkan data historis yang diolah, terdapat 18 (delapan belas) jenis faktor penyebab kegagalan proses produksi pada mesin *Arc CO₂ Welding Robot 2*. Berdasarkan hasil perhitungan nilai RPN (*Risk Priority Number*), kerusakan pada sensor pendeksi memiliki nilai RPN tertinggi yaitu 210, sehingga dijadikan prioritas perbaikan dan pencegahan.
3. Usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pelindung tahan panas pada kabel sensor, menyemprotkan cairan anti *spatter* sebelum mengawali proses produksi, dan mencelupkan kawat las terlebih dahulu ke cairan anti *spatter* sebelum menyentuh benda kerja agar meminimalisir *spatter* yang muncul.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Menerapkan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diusulkan yaitu memberikan pelindung tahan panas pada kabel sensor, menambahkan poin penyemprotan cairan anti *spatter* pada *checksheet* harian dan *Standard Operating Procedure* (SOP) mesin *Arc CO₂ Welding Robot 2*, dan mencelupkan kawat las terlebih dahulu ke cairan anti *spatter* sebelum menyentuh benda kerja.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Asfihan, Akbar. 2021. *Proximity Sensor Adalah*. <https://adalah.co.id/proximity-sensor/>
- Djamarah. 2006. Prestasi Belajar Dalam Kompetensi Guru. Jakarta: Usaha Nasional.
- Ford Motor Company, 2011. *Failure Mode and Effect Analysis Handbook Version 4.2.*
- Gaspersz, V, 2002 Pedoman Implementasi Six Sigma terintegrasi dengan ISO 9001:2000, MBNQA dan HACCP. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ghivaris, G. Al, Soemadi, K., & Desrianty, A. 2015. Usulan Perbaikan Kualitas Proses Produksi Rudder Tiller Di PT . Pindad Bandung Menggunakan FMEA dan FTA. *Jurnal Online Institut Teknologi Nasional*, 3(4), 73–84.
- Harisuryo, Rafdito. 2012. Proses Otomasi Pengelasan Menggunakan *Arc Welding Robot*. Jurusan Teknik Elektro, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Januarta Jaya, I Made Bagus Okta. 2015. Fungsi *Jig* Pada Mesin Las *Robot* <http://okaradiatorspring.blogspot.com/2015/09/fungsi-jig-pada-mesin-las-Robot.html>.
- Jing G.G. 2008. *Digging For The Root Cause*. ASQ Six Sigma Magazine 7(3): 19–24.
- Kusnadi, Eris. 2011. *Fishbone Diagram* dan Langkah-Langkah Pembuatannya. <https://eriskusnadi.com/2011/12/24/fishbone-diagram-dan-langkah-langkah-pembuatannya/>
- McDermott, R. E., Mikulak, R. J., & Beauregard, M. R. 2009. The Basics Of FMEA 2nd Edition. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- McWilliams D.L. 2010. *Introduction to Root Cause Analysis*.
- Murnawan, H., & Mustofa. 2014. Perencanaan Produktivitas Kerja dari Hasil Evaluasi Produktivitas dengan Metode Fishbone di Perusahaan dengan Metode Fishbone di Perusahaan Percetakan Kemasan PT. X. *Jurnal Teknik Industri HEURISTIC*, 11(1), 27–46.
- Purnomo, Febri Heru. 2017. Analisa Teknis dan Ekonomis Kombinasi Pengelasan *Robotic Welding* Dengan Welder Konvensional Pada Sambungan Pipa



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Struktur Jacket Bangunan Lepas Pantai. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Fakultas Teknologi Kelautan, Department Perkapalan, Surabaya.

Rachman, A., Adianto, H., & Liansari, G. 2016. Metode, Perbaikan Kualitas Produk Ubin Semen Menggunakan Keramik, Failure Mode and Effect Analysis Dan Failure Tree Analysis Di Institusi. *Jurnal Online Institut Teknologi Nasional*, 4(2), 24–35.

Sari, Widya Kartika. 2016. Pembuatan *Standard Operating Procedure* Dan Solusi Penanganan Insiden Kritis Untuk Jurusan Berdasarkan Incident Management ITIL V3 (Studi Kasus: Sistem Informasi, Teknik Perkapalan, Teknik Informatika) Jurusan Sistem Informasi. Institut Teknologi Sepuluh November.

Scarbada, A.J., Tatiana Bouzdine-Chameeva, Susan Meyer Goldstein, Julie M. Hays, Arthur V. Hill 2004. *A Review of The Casual Mapping Practices and ReseArch Literature*. Second World Conference on POM and 15 th Annual POM Conference, Cancun, Mexico, April 30-May 3, 2004.

Shiddiq, Muhammad Jafar. 2018. Pengertian, fungsi, Kelebihan, dan Kekurangan *Robot Manipulator (Arm Robot)*. <https://siddix.blogspot.com/2018/05/pengertianfungsikelebihan-dan.html>.

Sproull, B. 2001. *Process Problem Solving: A Guide For Maintenance and Operations Teams*. Portland: Productivity Press.

Tsuji, S. 1989. *Introduction of Welding Robot on Shipyard*. Dalam S. Tsuji, Advanced Robotic, The International Journal of The Robotics Society of Japan (hal. Vol. 3, No.1, pp 35 51). Japan: VSP BV and Robotics Society of Japan.

Vorley, G., 2008. *Mini Guide to Root Cause Analysis*. Quality Management & Training Limited, London.

Wahdan, W. 2010. Ngelas Pake Robot. <http://toekanglas.blogspot.id/2010/05/ngelas-pake-Robot.html>.

Westcott, J.R., Gupta, A.K., Aurora, S.K.. 2016. *Industrial Automation and Robotics*.

Widianti, T. 2016. *Failure Mode and Effect Anaylsis*. AMTeQ 2015 Annual Meeting on Testing and Quality. October 2015.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1 Form Wawancara

Form Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Karyawan PTX

Nama : Jujun Jumdiati
 Jabatan : Senior Staff Engineering

Pertanyaan 1:

Apakah pernah terjadi masalah pada alat-alat *assembling* ?

Jawaban 1:

pernah, karena *line produksi* kita banyak, makanya setiap hari pasti ada.

Pertanyaan 2:

Fungsi dari mesin *Arc Co2 Welding Robot 2* apa?

Jawaban 2:

Mesin Arc Co2 Welding Robot 2 digunakan hanya untuk melakukan proses pengelasan *raw material* menjadi *sub-assembly tires rim model T4L*.

Pertanyaan 3:

Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1x proses pengelasan?

Jawaban 3:

1x proses berlangsung sekitar 66.88 detik

Pertanyaan 4:

Berapa biaya ongkos *overtime* karyawan per satu jam?

Jawaban 4:

Biasanya Rp30.000.

Pertanyaan 5:

Apa yang terjadi jika terjadi kegagalan atau masalah pada mesin *Arc Co2 Welding Robot 2*?

Jawaban 5:

Ketersediaan suplai material ke *line produksi* (LB6) untuk proses *assembling* berikutnya akan terganggu. LB6 biasanya ada 3 operator yang bekerja.

Karawang, 30 Juni 2021

Disahkan Oleh

Jujun Jumdiati
 Senior Staff Eng.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pertanyaan 6:
Apa akibat dari sensor pendeksi rusak?
Jawaban 6:
Ada 2 kemungkinan, yang pertama adalah sensor mati dan menyebabkan mesin tidak dapat dijalankan dengan penuh. Yang kedua adalah sensor error dalam keadaan menyala terus. Sehingga tidak bisa membaca program dan bisa melakukan proses.
Pertanyaan 7:
Apakah mesin <i>Arc Co2 Welding Robot 2</i> telah memiliki program <i>maintenance</i> ?
Jawaban 7:
Jelas sudah punya, dan dijalankan. Kita sudah punya <i>maintenance action plan</i> berupa <i>preventive</i> dan sudah terjadwal untuk pelaksanaan maintenancenya.
Pertanyaan 8:
Bagaimana cara pelaksanaan <i>maintenance</i> tersebut?
Jawaban 8:
Pada saat sudah waktunya <i>maintenance</i> , teknisi akan melaksanakan <i>maintenance</i> sesuai dengan checksheet yang berlaku
Pertanyaan 9:
Apakah operator memiliki SOP untuk melakukan pengecekan mesin dan peralatan serta SOP pengoperasian mesin sebelum proses produksi berlangsung?
Jawaban 9:
Ya, mereka sudah punya.

Karawang, 30 Juni 2021

Disahkan Oleh

Jujun Jundiati
Senior Staff Eng.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Perbaikan Terhadap Nilai RPN Lebih Dari 100

No.	Komponen	Potensi Mode Kegagalan	Efek Potensi Kegagalan	Penyebab	S O D RPN	Countermeasure
1	Sensor Pendekksi	Rusak	Proses Pengelasan Tidak Berlangsung	Terkena Spatter	7 6 5 210	Melapisi sensor dengan selongsong anti panas dan menyenyalikan anti spatter
2	Silinder Jig	Bocor	Silinder tidak bisa protect bagian part yang tidak boleh terkena spatter	Seal silinder aus	8 3 6 144	Dilakukan pengecekan berkala dan menyediakan sparepart agar dapat dilakukan penggantian sebelum mengalami aus (periodik)
4	Robot	Seret	Sequensial program mesin terganggu	Terdapat spatter yang menempel pada as silinder	7 3 6 126	Sebelum kawat las menyentuh benda kerja, sebaiknya dicelupkan ke cairan anti spatter
5	Jig		Mendadak Berhenti running	Terdapat kabel power yang terbakar	7 3 7 147	Dilakukan pengecekan berkala terhadap voltase yang masuk ke mesin atau tegangan dari panel induk perusahaan
15	Selang Silinder	Macet	Error (tidak ada part bisa welding)	Setting program belum optimal	9 3 4 108	Pada saat proses, sebaiknya dilakukan pengecekan program sesuai sesi awal, tengah, dan akhir proses
			Sequensial program mesin terganggu	Terkena percikan spatter	7 3 6 126	Kawat las sebaiknya dicelupkan ke cairan anti spatter sebelum memulai proses pengelasan
			Hasil welding keropos	Kebocoran angin	9 3 5 135	Selang diberi lapisan hose tahan panas dan dilapisi anti spatter agar mengurangi potensi kebocoran



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Sensor Pendeksi SMC D-A93



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Sensor Yang Rusak






© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 Mesin Arc CO₂ Welding Robot 2



Form Kontrol Permohonan Repair Perlengkapan
Departemen : Manufacturing

No.	Tgl. Pemohon	Line	Model	Masalah	Manufacturing		Status		Diketahui	
					Diterima	Tanggal	Open	Tanggal	Dept. Mfg.	Dept. Eng.
1	24.01.2020	LB06	YAN...	produknya rusak saat proses	Julian	24/01/2020	24/01/2020	25/01/2020	Aksi. & Maint.	Maint.
2	24/01/2020	LB06	YAN...	Sensor Rusak. Yang work	Vivian	24/01/2020	24/01/2020	25/01/2020	Aksi. & Maint.	Maint.
3	27/01/2020	LA-04	FLGIVN	MTC Mati	Daniel	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Maint.	Maint.
4	27/01/2020	SLF	UPOV	TLB bocor	Klaus	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	Maint.	Maint.
5	28/01/2020	LB-01	TLB	TLB ON Under atas Wall	Daniel	28/01/2020	28/01/2020	29/01/2020	Maint.	Maint.
6	29/01/2020	LA-05	BLA	Welding Grip bergerak	Klaus	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	Maint.	Maint.
7	29/01/2020	LA-05	BLA	NOVO TO KAREL	Niels	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	Maint.	Maint.
8	31/01/2020	LB-04	UPOV	CCUWU driver rusak	Niels	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	Maint.	Maint.
9	04/02/2020	SLF	YAN...	Welding Robotik lama rusak	Johan	04/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	Aksi. & Maint.	Maint.
10	04/02/2020	LB05	BLA	sensor suisur saat proses	Vivian	04/02/2020	04/02/2020	04/02/2020	Maint.	Maint.
11	17/02/2020	LB05	AVS01	Press # 4 tidak bisa proses	Johan	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	Maint.	Maint.
12	17/02/2020	LB05	AVS01	Press # 1 dia kunci besi gesek	Johan	17/02/2020	17/02/2020	17/02/2020	Maint.	Maint.
13	21/02/2020	LB06	YAN...	tin seleksi karet. Masuk di proses	Johan	21/02/2020	21/02/2020	22/02/2020	Maint.	Maint.
14	24.02.2020	LC-01	YTA	Press S # 2 GTP	Daniel	24/02/2020	24/02/2020	24/02/2020	Maint.	Maint.
15	28/02/2020	A-01	YDOP	HDSL Wield Grip bagian alum PTX	Klaus	28/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	Maint.	Maint.
16	03/03/2020	LB05	TLB-SL	Stainless Steel proses rusak	Klaus	03/03/2020	03/03/2020	03/03/2020	Maint.	Maint.
17	05/03/2020	LB05	YAN...	TLB long bokeh / lumen kurang	Klaus	05/03/2020	05/03/2020	05/03/2020	Maint.	Maint.
18	07/03/2020	LB05	AVS01	Stainless Steel proses rusak	Klaus	07/03/2020	07/03/2020	07/03/2020	Maint.	Maint.
19	06/03/2020	LB04	TLB	Key sensor karet yg	Johan	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	Maint.	Maint.
20	06/03/2020	LB05	AVS01	Press S / Splice Press / delle key	Johan	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	Maint.	Maint.
21	06/03/2020	LB05	YAN...	Press Close gribe rusak	Johan	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	Maint.	Maint.
22	06/03/2020	LB05	YAN...	Press Main Resistor U.Y.	Johan	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	Maint.	Maint.
23	17/03/2020	LB05	YAN...	haze press # 2 Q4 ada buruy	Klaus	17/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	Maint.	Maint.
24	18/03/2020	LB05	YAN...	cable rusak pada	Johan	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	Maint.	Maint.

Lampiran 6 Rekapitulasi Berbagai Masalah

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7 Komponen Tuas Rem Tangan Model Y4L



Keterangan:

Mesin Arc CO₂ Welding Robot 2 hanya memproses part yang dilingkari biru.