



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



# Studi Kasus Penyebab Terjadinya Alarm Deviasi Gas Buang Temperatur *Cylinder* dengan Metode *Reliability Centered Maintenance* (RCM) di PLTMG PT XYZ

LAPORAN SKRIPSI

Oleh

Kent Selma Nadia Azizah  
NIM. 2002321059  
**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI  
ENERGI  
JURUSAN TEKNIK MESIN

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

AGUSTUS, 2024



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



# Studi Kasus Penyebab Terjadinya Alarm Deviasi Gas Buang Temperatur Cylinder dengan Metode Reliability

*Centered Maintenance (RCM) di PLTMG PT XYZ*

## LAPORAN SKRIPSI

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Terapan Teknik Teknologi Rekayasa Konversi Energi, Jurusan Teknik

Mesin  
Oleh  
Kent Selma Nadia Azizah  
NIM. 2002321059  
**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI**

**ENERGI**

**JURUSAN TEKNIK MESIN**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**AGUSTUS, 2024**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## HALAMAN PERSEMPAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi penulis kekuatan, membekali penulis dengan ilmu pengetahuan serta mengenalkan penulis dengan cinta, akhirnya karya tulis sederhana ini dapat penulis selesaikan tepat waktu . Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasullah Muhammad SAW.

Segala perjuangan penulis hingga dititik ini penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahnda tercinta Heri Purwadi, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberikan doa serta dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, ibunda Tri Hastutik yang tidak henti – hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Papahku tersayang Kusnadi, seseorang yang menjadi alesan untuk selalu kuat hingga detik ini, walaupun darahnya tidak mengalir di dalam tubuh penulis, namun dengan sabarnya yang sungguh luar biasa hingga penulis bisa bertahan sampai saat ini, terimakasih telah melangitkan doa - doa untuk penulis baik demi studi maupun segalanya.
4. Adik tercinta Kent Heppy Putri Ramadani, yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat yang tidak penulis dapatkan dimanapun.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Kakek dan nenek tercinta, seseorang yang merawat penulis dari kecil dan menyayangi penulis dengan tulus yang sangat ingin melihat penulis sampai kejenjang sarjana beliau yang selalu megingatkan penulis untuk selalu rajin dan tekun selama menjalani studi dan memberikan dukungan dan doa hingga penulis sampai ditahap ini.
6. Kepada seorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Sandy Tristianto, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu maupun materi kepada penulis. Telah menjadi rumah dan pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur penulis dalam kesedihan, mendengar keluh kesah dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
7. Sahabat terbaik penulis, Shofwa Annida Azzahrani yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam banyak hal dalam penulisan karya tulis ini sehingga karya tulis ini dapat selesai tempat waktu.
8. Rekan – rekan mahasiswa/i utamanya dari program studi teknologi rekayasa konversi energi atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan karya tulis ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan karya tulis ini.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI

Studi Kasus Penyebab Terjadinya Alarm Devisiasi Gas Buang Temperatur  
*Cylinder* dengan Metode *Reliability Centered Maintenance (RCM)* di PLTNG

PT XYZ

Oleh

Kent Selma Nadia Azizah

NIM. 2002321059

Program Studi Teknologi Rekayasa Konversi Energi

Pembimbing 1

Dr. Belyamin, M.Sc.Eng, B.Eng.

NIP. 196301161993031001

Pembimbing 2

Andi Ulfiana., M.Si.

NIP. 196208021990032002

Pembimbing 3

  
Zaenal Ma'ruf, S.T

NIP. 5200000000000566

Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konversi Energi

  
Yuli Mafendro Dedet Eka Saputra, S.Pd., M.T.

NIP. 199403092019031013



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN SKRIPSI

#### Studi Kasus Penyebab Terjadinya Alarm Devisiasi Gas Buang Temperatur Cylinder dengan Metode Reliability Centered Maintenance (RCM) di PLTMG

PT XYZ

Oleh:

Kent Selma Nadia Azizah

NIM. 2002321059

Program Studi Teknologi Rekayasa Konversi Energi

Telah berhasil dipertahankan dalam sidang sarjana terapan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal, 22 Agustus 2024 dan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan (Diploma IV) pada Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konversi Energi Jurusan Teknik Mesin

#### Dewan Penguji

No.	Nama	Posisi Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Belyamin, M.Sc.Eng, B.Eng NIP. 196301161993031001	Ketua		30/8/24
2.	Ir. Benhur Nainggolan, M.T. NIP. 196106251990031003	Anggota		29/8/2024
3.	Fitri Wijayanti, S.Si, M.Eng. NIP. 19850904201404420001	Anggota		30/8/2024

Depok, 30. Agustus 2024

Disahkan Oleh:



Ketua Jurusan Teknik Mesin  
Dr. Eng Muslimin, S.T., M.T., IWE  
NIP. 197707142008121005



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kent Selma Nadia Azizah

NIM : 2002321059

Program Studi : Teknologi Rekayasa Konversi Energi

menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas akhir (atau skripsi) telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 30 Agustus 2024



Kent Selma Nadia Azizah

NIM. 2002321059



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengungumukkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

# Studi Kasus Penyebab Terjadinya Alarm Deviasi Gas Buang Temperatur *Cylinder* dengan Metode *Reliability Centered Maintenance* (RCM) di PLTMG PT XYZ

Kent Selma Nadia Azizah<sup>1)</sup>, Belyamin, Andi Ulfiana, Zaenal Ma'rur

<sup>1)</sup> Program Studi Teknologi Rekayasa Konversi Energi, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, Kampus UI Depok, 16424

Email : [kent.selmanadiaazizah.tm20@mhs.w.pnj.ac.id](mailto:kent.selmanadiaazizah.tm20@mhs.w.pnj.ac.id)

## ABSTRAK

Motor bensin (*spark Ignition*) adalah suatu tipe mesin pembakaran dalam (*Internal Combustion Engine*) yang dapat mengubah energi panas dari bahan bakar menjadi energi mekanik berupa daya poros pada putaran poros engkol. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyebab deviasi gas buang temperatur *cylinder* abnormal operasi dan dengan mengimplementasikan metode *reliability centered maintenance* (RCM) untuk mengatasi penyebab deviasi gas buang temperature *cylinder* abnormal operasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *reliability centered maintenance* (RCM). Dari data penelitian yang di lakukan di ketahui penyebab dari deviasi gas buang temperatur *cylinder* abnormal operasi yaitu disebabkan oleh *spark plug voltage too high*. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan metode *reliability centered maintenance* (RCM) yaitu analisa kualitatif *corrective maintenance, preventive maintenance dan Failure Mode Effect Analysis* (FMEA).

Kata Kunci : Suhu gas buang *cylinder*, *reliability centered maintenance* (RCM), *spark plug voltage*



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

# *Case Study on the Causes of Exhaust Gas Temperature Cylinder Deviation Alarm Using Reliability Centered Maintenance (RCM) Method at PT XYZ Gas Power Plant*

Kent Selma Nadia Azizah<sup>1)</sup>, Belyamin, Andi Ulfiana, Zaenal Ma’rup

<sup>1)</sup> Program Studi Teknologi Rekayasa Konversi Energi, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, Kampus UI Depok, 16424

Email : [kent.selmanadiaazizah.tm20@mhsw.pnj.ac.id](mailto:kent.selmanadiaazizah.tm20@mhsw.pnj.ac.id)

### ABSTRACT

A gasoline engine (spark ignition) is a type of internal combustion engine that can convert the thermal energy from fuel into mechanical energy in the form of power at the crankshaft's rotation. The purpose of this research is to identify the causes of exhaust gas temperature deviations in abnormal cylinder operation and to implement the reliability-centered maintenance (RCM) method to address the causes of these deviations. The method used in this study is the reliability-centered maintenance (RCM) method. From the research data, it was found that the cause of the exhaust gas temperature deviations in abnormal cylinder operation is due to excessively high spark plug voltage. To address this issue, the reliability-centered maintenance (RCM) method is applied, which includes qualitative analysis of corrective maintenance, preventive maintenance, and Failure Mode Effect Analysis. (FMEA).

**Keywords:** Exhaust gas temperature cylinder, reliability centered maintenance (RCM), spark plug voltage



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniannya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Studi Kasus Penyebab Terjadinya Alarm Devisiasi Gas Buang Temperatur Cylinder dengan Metode Reliability Centered Maintenance (RCM) di PLTMG PT XYZ”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi sarjana terapan Program Studi Teknologi Rekayasa Konversi Energi, Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Eng Muslimin, S.T., M.T., IWE. selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta dan dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Belyamin, M.Sc.Eng, B.Eng. selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Andi Ulfiana., M.Si. selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini
4. Bapak Zaenal Ma’rup, S.T. selaku dosen pembimbing 3 dan juga dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini
5. Bapak Yuli Mafendro Dedet Eka Saputra, S.Pd., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknologi Reakayasa Konversi Energi JurusanTeknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan bantuan dalam mengarahkan dalam pelaksanaan skripsi ini



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
7. Rekan-rekan Program Studi Teknologi Rekayasa Konversi Energi yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama pada bidang energi.

Depok, 30 Agustus 2024

Kent Selma Nadia Azizah

NIM. 2002321059

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	VI
ABSTRAK.....	VIII
ABSTRACT .....	IX
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI .....	XII
DAFTAR TABEL .....	XV
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	2
1.4 Batasan Masalah .....	3
1.5 Manfaat Penelitian .....	3
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1 Landasan Teori .....	5
2.1.1 Motor Bakar Bensin .....	5
2.1.2 Komponen Motor Bakar.....	6
2.1.3 Pembakaran Bahan Bakar.....	8
2.1.4 Mesin Bakar Bensin 4 Tak ( 4 Langkah ).....	9
2.1.5 Running Hour (Rh) .....	9
2.1.6 Diagram Pareto .....	10
2.1.7 Diagram Sebab Akibat .....	10
2.1.8 Reliability Centered Maintanance.....	10



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1.9 Jenis Perawatan .....	11
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>14</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	14
3.2 Objek Penelitian.....	14
3.3 Metode Pengambilan Sampel .....	14
3.4 Jenis Dan Sumber Data Penelitian .....	14
3.5 Metode Pengumpulan Data Penelitian .....	15
3.6 Metode Analisa Data.....	16
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>17</b>
4.1 Diagram Pareto Penyebab Devisiasi Gas Buang Temperatur <i>Cylinder Abnormal Operasi</i> .....	17
4.1.1.Data Alarm List Engine 1 .....	17
4.1.2 Data Alarm List Engine 2 .....	18
4.1.3 Data Alarm List Engine 3 .....	19
4.1.4 Data Alarm List Engine 4 .....	20
4.1.5 Data Alarm List Engine 5 .....	21
4.1.6 Data Alarm List Engine 6 .....	22
4.1.7 Data Alarm List Engine 7 .....	23
4.1.8 Data Alarm List Engine 8 .....	25
4.1.9 Data Alarm List Engine 9 .....	26
4.2 <i>Corrective Maintenance</i> .....	27
4.3 <i>Plan Schedule Preventive Maintenance Interval 2024</i> .....	29
4.4 <i>Failure Mode Effect Analysis (FMEA)</i> .....	31
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>32</b>
5.1 Kesimpulan.....	32
5.2 Saran.....	32
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>33</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>34</b>



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Komponen Bahan Bakar .....	6
Gambar 3.1 Diagram Alir.....	16
Grafik 4.1 Data Alarm List Engine 1 .....	18
Grafik 4.2 Data Alarm List Engine 2 .....	19
Grafik 4.3 Data Alarm List Engine 3 .....	20
Grafik 4.4 Data Alarm List Engine 4 .....	21
Grafik 4.5 Data Alarm List Engine 5 .....	22
Grafik 4.6 Data Alarm List Engine 6 .....	23
Grafik 4.7 Data Alarm List Engine 7 .....	24
Grafik 4.8 Data Alarm List Engine 8 .....	25
Grafik 4.9 Data Alarm List Engine 9 .....	26
Gambar 4.1 Kerusakan Pada Spark Plug .....	27
Gambar 4.2 Cara Mengatasi Kerusakan Pada Spark Plug .....	28

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Alarm List Engine 1 .....	17
Tabel 4.2 Data Alarm List Engine 2 .....	18
Tabel 4.3 Data Alarm List Engine 3 .....	19
Tabel 4.4 Data Alarm List Engine 4 .....	20
Tabel 4.5 Data Aalarm List Engine 5 .....	21
Tabel 4.6 Data Alarm List Engine 6 .....	22
Tabel 4.7 Data Aalrm List Engine 7 .....	23
Tabel 4.8 Data Alarm List Engine 8 .....	25
Tabel 4.9 Data Alarm List Engine 9 .....	26
Tabel 4.10 Plan Schedule Preventive Maintenance Dalam Jangka 1 Tahun .....	29
Tabel 4.11 Tabel Failure Mode Effect Aanlysis.....	31

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

PT XYZ mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dengan kapasitas 24 MW di provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di kota Batam. PLTMG ini menjadi penyedia energi listrik utama bagi kawasan industri di Batam, yang menuntut keandalan dan ketersediaan pasokan listrik yang tinggi. salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah meminimalisir jumlah unit pembangkit yang mengalami gangguan operasional (*trip*).Namun, unit pembangkit di sana ternyata masih sering mengalami gangguan operasional yang disebabkan oleh engine *trip* yang terjadi secara berulang salah satu penyebab engine *trip* yaitu disebabkan devisiasi gas buang temperatur *cylinder* abnormal operasi.

*Cylinder* merupakan komponen penting dalam mesin bensin karena berperan sebagai tempat utama terjadinya proses pembakaran bahan bakar. Di dalam silinder, campuran udara dan bahan bakar dikompresi oleh piston dan kemudian dinyalakan oleh busi, menghasilkan ledakan kecil yang menciptakan tekanan untuk mendorong piston bergerak. Gerakan piston ini kemudian diubah menjadi energi mekanik yang menggerakkan mesin.

Kelancaran kerja *engine* adalah faktor utama dalam penunjang kegiatan operasional pembangkit, apabila komponen *engine* mengalami kerusakan dapat mengakibatkan menurunnya kerja *engine*. Dalam menjamin kerja *engine* yang bekerja secara terus-menerus dan aman dalam pengoperasiannya, harus dilakukan pengawasan dan pemeriksaan dari komponen *engine* harus selalu dilakukan guna menghasilkan kelancaran kerja mesin tersebut.

Pada penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian tentang penyebab tingginya suhu gas buang. Penelitian [1] melakukan penelitian penyebab tingginya suhu gas buang pada mesin diesel dengan metode *fault tree analysis*. Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian devisiasi gas



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

buang temperatur *cylinder* abnormal operasi pada mesin bensin dengan metode *reliability centered maintenance* (RCM). Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, peneliti akan melakukan penelitian untuk tugas akhir yang berjudul "Studi Kasus Penyebab Terjadinya Alarm Devisiasi Gas Buang Temperatur *Cylinder* dengan Metode *Reliability Centered Maintenance* (RCM) di PLTMG PT XYZ". Dengan demikian, diharapkan bahwa *performa* PLTMG dapat ditingkatkan secara signifikan dan masalah *trip* pada *engine* dapat diminimalkan.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian dirumuskan yaitu

1. Apa yang menyebabkan terjadinya devisiasi gas buang temperatur *cylinder* abnormal operasi ?
2. Apakah dengan mengimplementasikan metode *reliability centered maintenance* RCM dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada devisiasi gas buang temperatur *cylinder* abnormal operasi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menentukan penyebab devisiasi gas buang temperatur *cylinder* abnormal operasi.
2. Mengimplementasikan *Metode Reliability Centered Maintenance* (RCM)

untuk mengatasi devisiasi gas buang temperatur *cylinder* abnormal operasi.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 1.4 Batasan Masalah

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah :

1. *Engine* yang digunakan merupakan *engine Jenbacher type J620*
2. Penelitian ini difokuskan untuk menentukan penyebab devisiasi gas buang temperatur *cylinder* abnormal operasi dengan mengimplementasikan metode *Reliability Centered Maintenance* (RCM).

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Manfaat untuk Mahasiswa

Memberikan informasi terkait devisiasi gas buang temperatur *cylinder* abnormal operasi dengan metode *Reliability Centered Maintenance* (RCM) sehingga memberikan wawasan dan keterampilan terkait implementasi ilmu pengetahuan yang telah dipelajari.

#### 2. Manfaat untuk Instansi

Memberikan pemahaman devisiasi gas buang temperatur *cylinder* abnormal operasi dengan metode *Reliability Centered Maintenance* (RCM) untuk dipelajari dan dikaji lebih lanjut.

#### 3. Manfaat untuk Masyarakat

Memberikan pasokan listrik dengan baik tanpa hambatan agar dapat digunakan untuk keperluan sehari – hari.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 1.6 Sistematika Penulisan

1. Halaman Sampul
2. Halaman Judul
3. Halaman Persetujuan
4. Halaman Pengesahan
5. Halaman Pernyataan Orisinilitas
6. Abstrak
7. Kata Pengantar
8. Daftar Isi
9. Daftar Tabel
10. Daftar Gambar





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka kesimpulan yang didapat antara lain:

1. Penyebab deviasi gas buang temperatur *cylinder* abnormal operasi adalah *spark plug voltage too high*.
2. Metode *reliability centered maintenance* (rcm) digunakan untuk mengatasi penyebab deviasi gas buang temperatur *cylinder* abnormal operasi yaitu dengan cara dilakukan perawatan *corrective maintenance* dan *preventive maintenance*, perawatan *corrective maintenance* dilakukan dengan cara melakukan perawatan setelah terjadi kerusakan yaitu dengan cara membuat alat *adjustment spark plug tools* untuk kerusakan pada *spark plug* dan perawatan *preventive maintenance* yaitu perawatan sebelum terjadi kerusakan dilakukan dengan cara membuat *plan schedule preventive maintenance* untuk *running hour engine* dalam jangka 1 tahun.

### 5.2 Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya agar menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan :

1. Melakukan perawatan dan pengecekan secara rutin kepada setiap komponen agar tidak terjadi kerusakan.
2. Untuk dilakukan *preventive maintenance* sesuai *sechedule plan preventive maintenance*.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan kepentingan yang wajar. Politeknik Negeri Jakarta
- tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nono Sukirno, Dwi Prasetyo, and Moh. Aziz Rohman, “Analisa Penyebab Tingginya Suhu Gas Buang Dual Fuel Diesel Engine Dengan Metode Fault Tree Analysis,” *Din. Bahari*, vol. 9, no. 1, pp. 2137–2150, 2018, doi: 10.46484/db.v9i1.82.
- [2] I. G. Wiratmaja, “Analisa Unjur Kerja Motor Bensin Akibat Pemakaian Biogasoline,” *J. Ilm. Tek. Mesin*, vol. 4, no. 1, pp. 16–25, 2010.
- [3] B. A. B. Ii and T. Pustaka, “Politeknik Negeri Sriwijaya,” vol. 6, pp. 5–28.
- [4] A. J. Tedja and Felecia, “Total Productive Maintenance (TPM) untuk Mesin Crawler Crane pada PT. X,” *J. Titra*, vol. 9, no. 1, pp. 17–24, 2021.
- [5] M. R. Alwi, “Reliability Centered Maintenance Dalam Perawatan F.O. Service Pump Sistem Bahan Bakar Kapal Ikan,” *J. Ris. dan Teknol. Kelaut.*, vol. 14, no. 1, pp. 77–86, 2016.
- [6] M. R. Rasindyo, Kusmaningrum, and Y. Helianty, “Analisis Kebijakan Perawatan Mesin Cincinnati Dengan Menggunakan Metode Reliability Centered Maintenance Di PT. Dirgantara Indonesia,” *J. Online Inst. Teknol. Nas.*, vol. 03, no. 1, pp. 400–410, 2015.
- [7] I. P. Raharja, I. B. Suardika, and H. Galuh W, “Analisis Sistem Perawatan Mesin Bubut Menggunakan Metode Rcm (Reliability Centered Maintenance) Di Cv. Jaya Perkasa Teknik,” *Ind. Inov. J. Tek. Ind.*, vol. 11, no. 1, pp. 39–48, 2021, doi: 10.36040/industri.v11i1.3414.
- [8] Zaini Miftach, “bab 3 metode penelitian,” pp. 53–54, 2018.
- [9] I. J. GmbH and C. O. G. Achenseestr, “JGS 620 GS-N . L Maintenance manual,” 2021.
- [10] O. Jenbacher, “Jgs 620 Gs-N . L,” no. 3, 2009.




## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LAMPIRAN

- Pada *book manual maintenance* yaitu JGS 620 GS-N . L *Maintenance manual* [9]di lampirkan grafik seperti berikut :



Pada grafik tersebut dijelaskan bahwa batas dari *spark plug voltage too high* yaitu 35 Kv.

- *book operation manual* [10]
- Data alarm list
  - a. Engine 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2	No	Plant	Equipment	Alarm	Millisek	Type	Code	Description											
40	38	Batamind-M01	2024-01-0	255 W			3247	Spark plug voltage too low											
41	39	Batamind-M01	2024-01-0	318 B			3287	Spark plug voltage too low cylinder											
42	40	Batamind-M01	2024-01-0	400 B			3249	Spark plug voltage too high											
43	44	Batamind-M01	2024-01-0	205 B			3238	Spark plug voltage too high cylinder											
178	176	Batamind-M01	2024-01-0	705 W			3548	Spark plug voltage too high											
179	177	Batamind-M01	2024-01-0	642 B			3238	Spark plug voltage too high cylinder											
180	178	Batamind-M01	2024-01-0	174 W			3548	Spark plug voltage too high											
181	179	Batamind-M01	2024-01-0	955 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder											
182	180	Batamind-M01	2024-01-0	955 W			3548	Spark plug voltage too high											
183	181	Batamind-M01	2024-01-0	955 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder											
184	182	Batamind-M01	2024-01-0	205 W			3548	Spark plug voltage too high											
185	183	Batamind-M01	2024-01-0	955 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder											
389	387	Batamind-M01	2024-01-0	125 W			3548	Spark plug voltage too high											
390	388	Batamind-M01	2024-01-0	15 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder											
447	445	Batamind-M01	2024-01-1	296 B			3239	Deviation cylinder from average high negative deviation											
448	446	Batamind-M01	2024-01-1	605 W			3548	Spark plug voltage too high											
449	447	Batamind-M01	2024-01-1	605 B			3238	Spark plug voltage too high cylinder											
450	448	Batamind-M01	2024-01-1	89 W			3548	Spark plug voltage too high											
452	450	Batamind-M01	2024-01-1	121 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder											
747	745	Batamind-M01	2024-02-0	524 W			3548	Spark plug voltage too high											



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
745	745 Batamind-M01	2024-02-01	534 B	F	2280	Spark plug voltage too high cylinder															
789	788 Batamind-M01	2024-03-09	566 W	F	3548	Spark plug voltage too high															
790	788 Batamind-M01	2024-03-09	566 B	F	3548	Spark plug voltage too high cylinder															
820	828 Batamind-M01	2024-02-01	218 B	F	2238	Deviation cylinder from average high positive deviation															
869	867 Batamind-M01	2024-02-11	570 W	F	3548	Spark plug voltage too high															
870	868 Batamind-M01	2024-02-11	679 B	F	2280	Spark plug voltage too high cylinder															
998	996 Batamind-M01	2024-02-21	350 W	F	3548	Spark plug voltage too high															
999	997 Batamind-M01	2024-02-21	475 B	F	2280	Spark plug voltage too high cylinder															
1000	998 Batamind-M01	2024-02-21	850 W	F	3548	Spark plug voltage too high															
1001	999 Batamind-M01	2024-02-21	787 B	F	3288	Spark plug voltage too high cylinder															
1074	1072 Batamind-M01	2024-02-21	456 W	F	3548	Spark plug voltage too high															
1075	1073 Batamind-M01	2024-02-21	331 B	F	3288	Spark plug voltage too high cylinder															
1709	1707 Batamind-M01	2024-02-04	635 W	F	3548	Spark plug voltage too high															
1710	1708 Batamind-M01	2024-02-04	682 B	F	3288	Spark plug voltage too high cylinder															
1711	1709 Batamind-M01	2024-02-04	96 W	F	3548	Spark plug voltage too high															
1712	1710 Batamind-M01	2024-02-04	174 B	F	3288	Spark plug voltage too high cylinder															
1793	1792 Batamind-M01	2024-04-01	460 W	F	3548	Spark plug voltage too high cylinder															
1794	1792 Batamind-M01	2024-04-01	461 B	F	3288	Spark plug voltage too high cylinder															
1795	1793 Batamind-M01	2024-04-01	215 B	F	3288	Spark plug voltage too high cylinder															
1797	1795 Batamind-M01	2024-04-01	481 W	F	3548	Spark plug voltage too high															
1798	1796 Batamind-M01	2024-04-01	481 B	F	3288	Spark plug voltage too high cylinder															



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Order	Part Number	Batch	Model	Test Date	Test Time	Test Type	Test Result	Notes
3214	3212 Batamind-M01			2024-05-2	99 B	3288 Spark plug voltage too high cylinder		
3215	3213 Batamind-M01			2024-05-2	298 B	3288 Spark plug voltage too high cylinder		
3216	3214 Batamind-M01			2024-05-2	656 W	3288 Spark plug voltage too high cylinder		
3218	3216 Batamind-M01			2024-05-2	781 W	3288 Spark plug voltage too high cylinder		
3219	3217 Batamind-M01			2024-05-2	456 B	3288 Spark plug voltage too high cylinder		
3304	3302 Batamind-M01			2024-05-3	79 W	3548 Spark plug voltage too high		
3305	3303 Batamind-M01			2024-05-3	79 B	3288 Spark plug voltage too high cylinder		
3306	3304 Batamind-M01			2024-05-3	79 W	3548 Spark plug voltage too high		
3307	3305 Batamind-M01			2024-05-3	79 B	3288 Spark plug voltage too high cylinder		
3308	3306 Batamind-M01			2024-05-3	970 D	3288 Spark plug voltage too high cylinder		
3315	3313 Batamind-M01			2024-05-3	95 B	3288 Spark plug voltage too high cylinder		
3316	3314 Batamind-M01			2024-05-3	128 B	3288 Spark plug voltage too high cylinder		
3317	3315 Batamind-M01			2024-05-3	251 B	3288 Spark plug voltage too high cylinder		
3318	3316 Batamind-M01			2024-05-3	159 W	3548 Spark plug voltage too high		
3319	3317 Batamind-M01			2024-05-3	690 B	3288 Spark plug voltage too high cylinder		

b. *Engine 2*

No	Plant	Equipment	Alarm C	Millisecond	Type	Condition	Description	Tin
74	72 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	1	Time	2014-01-31	991 A	3548 Spark plug voltage too high
75	73 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	1	Time	2014-01-31	866 B	3288 Spark plug voltage too high cylinder
116	116 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	1	Time	2014-01-31	731 W	3547 Spark plug voltage too low
117	117 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	1	Time	2014-01-31	858 B	3287 Spark plug voltage too low cylinder
120	118 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	1	Time	2014-01-31	903 W	3409 Cylinder exhaust gas temperature negative deviation from average value
156	156 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	1	Time	2014-01-31	606 W	3548 Spark plug voltage too high
157	155 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	1	Time	2014-01-31	543 B	3288 Spark plug voltage too high cylinder
839	837 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	2	Time	2014-02-02	875 A	3548 Spark plug voltage too high
840	838 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	2	Time	2014-02-02	125 B	3288 Spark plug voltage too high cylinder
885	884 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	2	Time	2014-02-02	869 W	3547 Spark plug voltage too low
886	885 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	2	Time	2014-02-02	797 B	3287 Spark plug voltage too low cylinder
922	920 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	2	Time	2014-02-02	869 W	3548 Spark plug voltage too high
923	921 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	2	Time	2014-02-02	733 B	3288 Spark plug voltage too high cylinder
997	997 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	2	Time	2014-02-02	141 W	3548 Spark plug voltage too high
1000	1000 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	2	Time	2014-02-02	141 B	3288 Spark plug voltage too high cylinder
1006	1004 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	2	Time	2014-02-02	499 A	3548 Spark plug voltage too high cylinder
1007	1005 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	2	Time	2014-02-02	280 B	3288 Spark plug voltage too high cylinder
1011	1009 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	3	Time	2014-03-02	249 W	3548 Spark plug voltage too high
1012	1010 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	3	Time	2014-03-02	374 B	3288 Spark plug voltage too high cylinder
1125	1123 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	3	Time	2014-03-02	968 W	3547 Spark plug voltage too low
1126	1124 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	3	Time	2014-03-02	968 B	3287 Spark plug voltage too low cylinder
1227	1225 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	3	Time	2014-03-02	93 A	1049 Cylinder exhaust gas temperature absolute value high
1233	1234 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	3	Time	2014-03-02	218 B	3295 Cylinder exhaust gas temperature absolute value high
2099	2097 Batamind-M02	Equipment	Alarm C	4	Time	2014-04-01	215 W	3548 Spark plug voltage too high

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Automate Add-ins Help Ansys Response Surface Data Streamer



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### c. Engine 3

The table below represents the data shown in the screenshots:

No	Plant	Equipment	Alarm	Millisecond	Type	Code	Description
184	182 Batamindo-M03	2024-01-1	602 W	3548	Spark plug voltage too high		
185	183 Batamindo-M03	2024-01-1	602 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
186	184 Batamindo-M03	2024-01-1	899 W	3548	Spark plug voltage too high		
187	185 Batamindo-M03	2024-01-1	774 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
188	186 Batamindo-M03	2024-01-1	961 W	3548	Spark plug voltage too high		
189	187 Batamindo-M03	2024-01-1	88 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
190	188 Batamindo-M03	2024-01-1	96 W	3548	Spark plug voltage too high		
191	189 Batamindo-M03	2024-01-1	86 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
192	190 Batamindo-M03	2024-01-1	86 W	3548	Spark plug voltage too high		
193	191 Batamindo-M03	2024-01-1	149 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
241	239 Batamindo-M03	2024-01-1	524 W	3548	Spark plug voltage too high		
242	240 Batamindo-M03	2024-01-1	586 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
352	350 Batamindo-M03	2024-01-2	795 W	3547	Spark plug voltage too low		
353	351 Batamindo-M03	2024-01-2	720 B	3287	Spark plug voltage too low cylinder		
629	627 Batamindo-M03	2024-02-0	166 W	3547	Spark plug voltage too low		
630	628 Batamindo-M03	2024-02-0	182 B	3287	Spark plug voltage too low cylinder		
1150	1148 Batamindo-M03	2024-04-1	886 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation		
2214	2212 Batamindo-M03	2024-04-1	251 W	3548	Spark plug voltage too high		
2215	2213 Batamindo-M03	2024-04-1	251 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2216	2214 Batamindo-M03	2024-04-1	213 W	3548	Spark plug voltage too high		
2217	2215 Batamindo-M03	2024-04-1	213 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2283	2261 Batamindo-M03	2024-04-2	688 W	3548	Spark plug voltage too high		
2284	2262 Batamindo-M03	2024-04-2	626 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2448	2442 Batamindo-M03	2024-05-1	372 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2599	2597 Batamindo-M03	2024-05-0	286 W	3548	Spark plug voltage too high		
2600	2598 Batamindo-M03	2024-05-0	296 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2801	2599 Batamindo-M03	2024-05-0	855 W	3548	Spark plug voltage too high		
2602	2600 Batamindo-M03	2024-05-0	895 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2783	2781 Batamindo-M03	2024-05-1	407 W	3547	Spark plug voltage too low		
2784	2782 Batamindo-M03	2024-05-1	282 B	3287	Spark plug voltage too low cylinder		
2787	2785 Batamindo-M03	2024-05-1	767 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation		
2825	2823 Batamindo-M03	2024-05-1	95 W	3548	Spark plug voltage too high		
2826	2824 Batamindo-M03	2024-05-1	95 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2828	2826 Batamindo-M03	2024-05-1	204 W	3548	Spark plug voltage too high		
2829	2827 Batamindo-M03	2024-05-1	79 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2872	2870 Batamindo-M03	2024-05-1	282 W	3548	Spark plug voltage too high		
2873	2871 Batamindo-M03	2024-05-2	267 B	3289	Spark plug voltage too high cylinder		
2874	2872 Batamindo-M03	2024-05-2	282 W	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation		
2878	2875 Batamindo-M03	2024-05-1	767 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation		
2825	2823 Batamindo-M03	2024-05-1	95 W	3548	Spark plug voltage too high		
2826	2824 Batamindo-M03	2024-05-1	95 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2828	2826 Batamindo-M03	2024-05-1	204 W	3548	Spark plug voltage too high		
2829	2827 Batamindo-M03	2024-05-1	79 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2872	2870 Batamindo-M03	2024-05-1	282 W	3548	Spark plug voltage too high		
2873	2871 Batamindo-M03	2024-05-2	267 B	3289	Spark plug voltage too high cylinder		
2874	2872 Batamindo-M03	2024-05-2	282 W	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation		
2878	2875 Batamindo-M03	2024-05-1	767 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation		
2925	2926 Batamindo-M03	2024-05-2	401 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2926	2927 Batamindo-M03	2024-05-2	666 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2930	2928 Batamindo-M03	2024-05-2	666 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2931	2929 Batamindo-M03	2024-05-2	729 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2932	2930 Batamindo-M03	2024-05-2	260 W	3548	Spark plug voltage too high		
2933	2931 Batamindo-M03	2024-05-2	88 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2934	2932 Batamindo-M03	2024-05-2	260 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
3063	3061 Batamindo-M03	2024-05-2	406 W	3548	Spark plug voltage too high		
3065	3063 Batamindo-M03	2024-05-2	343 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
3072	3070 Batamindo-M03	2024-05-2	281 W	3548	Spark plug voltage too high		
2264	2262 Batamindo-M03	2024-04-21	626 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2265	2263 Batamindo-M03	2024-04-21	188 W	3548	Spark plug voltage too high		
2268	2266 Batamindo-M03	2024-04-21	313 W	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2270	2268 Batamindo-M03	2024-04-21	293 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2271	2270 Batamindo-M03	2024-04-21	293 W	3548	Spark plug voltage too high cylinder		
2274	2272 Batamindo-M03	2024-04-21	516 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2276	2274 Batamindo-M03	2024-04-21	876 W	3548	Spark plug voltage too high		
2277	2275 Batamindo-M03	2024-04-21	938 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2278	2277 Batamindo-M03	2024-04-21	876 W	3548	Spark plug voltage too high		
2280	2278 Batamindo-M03	2024-04-21	938 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2281	2279 Batamindo-M03	2024-04-21	876 W	3548	Spark plug voltage too high		
2282	2280 Batamindo-M03	2024-04-21	79 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2284	2282 Batamindo-M03	2024-04-21	938 W	3548	Spark plug voltage too high		
2285	2283 Batamindo-M03	2024-04-21	876 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2287	2285 Batamindo-M03	2024-04-21	485 B	3548	Spark plug voltage too high cylinder		
2275	2273 Batamindo-M03	2024-04-21	485 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2276	2274 Batamindo-M03	2024-04-21	782 W	3548	Spark plug voltage too high		
2278	2276 Batamindo-M03	2024-04-21	797 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2278	2276 Batamindo-M03	2024-04-21	235 W	3548	Spark plug voltage too high		
2379	2377 Batamindo-M03	2024-04-21	266 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2440	2438 Batamindo-M03	2024-04-21	172 W	3548	Spark plug voltage too high		
2441	2439 Batamindo-M03	2024-04-21	94 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		
2443	2441 Batamindo-M03	2024-04-21	235 W	3548	Spark plug voltage too high		
2444	2442 Batamindo-M03	2024-04-21	172 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder		



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
3072	3070 Batamind-M03	2024-05-2	281 W	3548	Spark plug voltage too high	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3073	3071 Batamind-M03	2024-05-2	156 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3074	3072 Batamind-M03	2024-05-2	531 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3075	3073 Batamind-M03	2024-05-2	718 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3076	3074 Batamind-M03	2024-05-2	843 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3077	3075 Batamind-M03	2024-05-2	421 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3078	3076 Batamind-M03	2024-05-2	421 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3079	3077 Batamind-M03	2024-05-2	968 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3080	3078 Batamind-M03	2024-05-2	718 W	3548	Spark plug voltage too high	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3081	3079 Batamind-M03	2024-05-2	343 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3082	3080 Batamind-M03	2024-05-2	281 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3083	3081 Batamind-M03	2024-05-2	281 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3084	3082 Batamind-M03	2024-05-2	343 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3085	3083 Batamind-M03	2024-05-2	281 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3086	3084 Batamind-M03	2024-05-2	718 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3087	3085 Batamind-M03	2024-05-2	718 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3088	3086 Batamind-M03	2024-05-2	718 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3089	3087 Batamind-M03	2024-05-2	718 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3131	3128 Batamind-M03	2024-05-2	298 W	3547	Spark plug voltage too low	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3135	3133 Batamind-M03	2024-05-2	297 B	3287	Spark plug voltage too low cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3161	3159 Batamind-M03	2024-05-3	678 W	3548	Spark plug voltage too high	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3162	3160 Batamind-M03	2024-05-3	678 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3163	3161 Batamind-M03	2024-05-3	678 W	3548	Spark plug voltage too high	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3164	3162 Batamind-M03	2024-05-3	803 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3146	3162 Batamind-M03	2024-05-3	803 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3165	3163 Batamind-M03	2024-05-3	678 W	3548	Spark plug voltage too high	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3166	3164 Batamind-M03	2024-05-3	678 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3167	3165 Batamind-M03	2024-05-3	678 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3168	3166 Batamind-M03	2024-05-3	803 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3170	3168 Batamind-M03	2024-05-3	428 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3171	3171 Batamind-M03	2024-05-3	803 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3174	3172 Batamind-M03	2024-05-3	584 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3179	3177 Batamind-M03	2024-05-0	100 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3180	3178 Batamind-M03	2024-06-0	84 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3181	3179 Batamind-M03	2024-06-0	928 W	3548	Spark plug voltage too high	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3182	3180 Batamind-M03	2024-06-0	928 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3183	3181 Batamind-M03	2024-06-0	975 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3184	3182 Batamind-M03	2024-06-0	928 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3185	3183 Batamind-M03	2024-06-0	928 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3186	3184 Batamind-M03	2024-06-0	928 W	3548	Spark plug voltage too high	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3187	3185 Batamind-M03	2024-06-0	194 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3188	3186 Batamind-M03	2024-06-0	240 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3189	3187 Batamind-M03	2024-06-0	194 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3190	3189 Batamind-M03	2024-06-0	600 W	3548	Spark plug voltage too high	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3301	3299 Batamind-M03	2024-06-0	553 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3302	3300 Batamind-M03	2024-06-0	584 W	3548	Spark plug voltage too high	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3303	3301 Batamind-M03	2024-06-0	553 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3307	3305 Batamind-M03	2024-06-0	256 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3647	3645 Batamind-M03	2024-06-1	159 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation	3288	Spark plug voltage too high cylinder												
3648	3646 Batamind-M03	2024-06-1	941 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation	3288	Spark plug voltage too high cylinder												



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### d. Engine 4

The following table represents the data shown in the screenshots, extracted from the 'alarm 4' sheet of the Excel spreadsheet. The data includes columns for Alarm ID, Date, Time, Type, and Description.

No	Plant	Equipment	Alarm	Millisei	Type	Description
1	Batamind-M04		2024-01-07	331 B		3255 Login DIA.NE XT
2	Batamind-M04		2024-01-07	644 B		1231 Request module on
3	Batamind-M04		2024-01-07	613 B		1249 Starter on
4	Batamind-M04		2024-01-07	613 B		3225 Ignition on
5	Batamind-M04		2024-01-07	988 B		1250 Starter off
6	Batamind-M04		2024-01-07	81 B		2124 Idle
7	Batamind-M04		2024-01-07	988 B		1233 Operation on
8	Batamind-M04		2024-01-07	988 B		2139 Request Synchronization
9	Batamind-M04		2024-01-07	175 B		1223 Request cylinder closed
10	Batamind-M04		2024-01-07	175 B		2123 Instantiated operation
11	Batamind-M04		2024-01-07	425 B		1240 Group alarm - warning
12	Batamind-M04		2024-01-07	550 W		2116 Dump radiator failure
13	Batamind-M04		2024-01-07	113 W		3562 Charge temperature minimum
14	Batamind-M04		2024-01-07	238 W		3527 Heating water return temperature before engine high
15	Batamind-M04		2024-01-07	175 B		1227 Service selector switch Automatic
16	Batamind-M04		2024-01-07	175 B		1229 Ready for automatic on
17	Batamind-M04		2024-01-07	425 B		2135 Power setpoint input - external analog
18	Batamind-M04		2024-01-07	238 B		3256 Logout DIA.NE XT
19	Batamind-M04		2024-01-07	500 W		3414 Oil filter achieves lifespan
20	Batamind-M04		2024-01-07	863 W		3414 Oil filter achieves lifespan
21	Batamind-M04		2024-01-07	238 W		3414 Oil filter achieves lifespan
22	Batamind-M04		2024-01-07	550 W		3564 Compressor bypass failure
23	Batamind-M04		2024-01-07	113 W		3564 Compressor bypass failure
24	Batamind-M04		2024-01-07	363 W		3409 Cylinder exhaust gas temperature negative deviation from average value
25	Batamind-M04		2024-01-07			
26	Batamind-M04		2024-01-07			
278	Batamind-M04		2024-01-19	990 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
279	Batamind-M04		2024-01-19	83 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
426	Batamind-M04		2024-01-21	194 W		3548 Spark plug voltage too high
427	Batamind-M04		2024-01-21	84 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
429	Batamind-M04		2024-01-21	319 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
430	Batamind-M04		2024-01-21	209 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
431	Batamind-M04		2024-01-21	319 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
597	Batamind-M04		2024-02-02	204 W		3548 Spark plug voltage too high
598	Batamind-M04		2024-02-02	388 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
599	Batamind-M04		2024-02-02	329 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
600	Batamind-M04		2024-02-02	329 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
683	Batamind-M04		2024-02-09	83 W		3548 Spark plug voltage too high
684	Batamind-M04		2024-02-09	103 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
687	Batamind-M04		2024-02-09	786 W		3548 Spark plug voltage too high
688	Batamind-M04		2024-02-09	786 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
689	Batamind-M04		2024-02-09	786 W		3548 Spark plug voltage too high
690	Batamind-M04		2024-02-09	786 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
838	Batamind-M04		2024-02-11	854 W		3547 Spark plug voltage too low
839	Batamind-M04		2024-02-11	654 B		3287 Spark plug voltage too low cylinder
841	Batamind-M04		2024-02-11	979 B		3239 Deviation cylinder from average high negative deviation
842	Batamind-M04		2024-02-11	174 W		3548 Spark plug voltage too high
842	Batamind-M04		2024-02-11	174 W		3548 Spark plug voltage too high
843	Batamind-M04		2024-02-11	174 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
932	Batamind-M04		2024-02-21	541 W		3548 Spark plug voltage too high
933	Batamind-M04		2024-02-21	103 W		3288 Spark plug voltage too high cylinder
934	Batamind-M04		2024-02-21	103 W		3548 Spark plug voltage too high
935	Batamind-M04		2024-02-21	103 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
936	Batamind-M04		2024-02-21	103 B		3548 Spark plug voltage too high
937	Batamind-M04		2024-03-01	851 W		3548 Spark plug voltage too high cylinder
977	Batamind-M04		2024-03-01	851 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
978	Batamind-M04		2024-03-01	476 W		3548 Spark plug voltage too high
979	Batamind-M04		2024-03-01	461 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
1072	Batamind-M04		2024-03-01	86 W		3548 Spark plug voltage too high
1073	Batamind-M04		2024-03-01	71 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
1126	Batamind-M04		2024-03-11	524 B		3238 Deviation cylinder from average high positive deviation
1404	Batamind-M04		2024-03-21	234 W		3548 Spark plug voltage too high
1405	Batamind-M04		2024-03-21	141 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
1407	Batamind-M04		2024-03-21	695 W		3548 Spark plug voltage too high
1408	Batamind-M04		2024-03-21	445 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
1409	Batamind-M04		2024-03-21	445 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
1410	Batamind-M04		2024-03-21	445 W		3548 Spark plug voltage too high
1411	Batamind-M04		2024-03-21	320 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder
1412	Batamind-M04		2024-03-21	945 B		3288 Spark plug voltage too high cylinder



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang waar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### e. Engine 5

No	Plant	Equipment	Alarm	Millisecond	Type	Code	Description
401	399 Batamindi-M05		2024-01-31	896 B	3238	Deviation cylinder from average high positive deviation	
645	643 Batamindi-M05		2024-01-31	523 B	3238	Deviation cylinder from average high positive deviation	
1214	1212 Batamindi-M05		2024-02-01	111 W	3548	Spark plug voltage too high	
1215	1210 Batamindi-M05		2024-02-01	118 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	
1216	1214 Batamindi-M05		2024-02-01	901 W	3548	Spark plug voltage too high	
1217	1215 Batamindi-M05		2024-02-01	923 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	
1218	1216 Batamindi-M05		2024-02-01	923 W	3548	Spark plug voltage too high	
1219	1217 Batamindi-M05		2024-02-01	986 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	
1312	1310 Batamindi-M05		2024-03-01	934 W	3548	Spark plug voltage too high	
1313	1311 Batamindi-M05		2024-03-01	934 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	
1363	1361 Batamindi-M05		2024-03-01	891 W	3547	Spark plug voltage too low	
1364	1362 Batamindi-M05		2024-03-01	828 B	3287	Spark plug voltage too low cylinder	
1365	1363 Batamindi-M05		2024-03-01	266 W	3547	Spark plug voltage too low	
1366	1364 Batamindi-M05		2024-03-01	266 B	3287	Spark plug voltage too low cylinder	
1368	1366 Batamindi-M05		2024-03-01	703 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation	
1411	1409 Batamindi-M05		2024-03-01	156 W	3548	Spark plug voltage too high	
1412	1410 Batamindi-M05		2024-03-01	203 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	
1413	1411 Batamindi-M05		2024-03-01	194 W	3548	Spark plug voltage too high	
1414	1412 Batamindi-M05		2024-03-01	241 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	
1415	1413 Batamindi-M05		2024-03-01	576 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	
1417	1415 Batamindi-M05		2024-03-01	785 W	3548	Spark plug voltage too high	
1418	1416 Batamindi-M05		2024-03-01	723 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	
1563	1561 Batamindi-M05		2024-03-21	977 W	3548	Spark plug voltage too high	



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

f. Engine 6

The screenshot shows three separate tables of data, likely from different sensors or engines, displayed side-by-side in Microsoft Excel. Each table has columns for Date (A), Time (B), Cylinder Number (C), Error Code (D), and Description (E). The data spans multiple rows, with each row representing a single alarm event. The descriptions in column E include codes like 3548 Spark plug voltage too high and 3239 Deviation cylinder from average high negative deviation.

No	Date	Time	Cylinder	Error Code	Description
1561	2024-03-1	09:57 W	101 B	3548	Spark plug voltage too high
1562	2024-03-1	101 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	
1563	2024-03-1	177 W	3548	Spark plug voltage too high	
1564	2024-03-1	240 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	
1565	2024-03-1	410 W	3548	Spark plug voltage too high	
1566	2024-03-1	410 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	
1567	2024-03-1	446 W	3548	Spark plug voltage too high	
1568	2024-03-1	246 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	
1750	2024-04-0	371 W	3548	Spark plug voltage too high	
1751	2024-04-0	426 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	
1752	2024-04-0	431 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	
1753	2024-04-0	589 W	3548	Spark plug voltage too high	
1754	2024-04-0	804 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	
1755	2024-04-0	809 W	3548	Spark plug voltage too high	
1756	2024-04-0	883 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	
1757	2024-04-0	918 W	3548	Spark plug voltage too high	
1758	2024-04-0	980 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder	
2022	2020	2024-04-1	183 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2023	2021	2024-04-1	183 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2025	2023	2024-04-1	293 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2026	2024	2024-04-1	855 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2027	2025	2024-04-1	855 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2028	2026	2024-04-1	353 W	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2029	2027	2024-04-1	793 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2030	2028	2024-04-1	933 W	3548	Spark plug voltage too high
2031	2029	2024-04-1	183 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2032	2030	2024-04-1	168 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2033	2031	2024-04-1	152 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2132	2130	2024-04-1	89 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation
2220	2218	2024-04-1	645 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation
2225	2223	2024-04-1	645 B	3238	Deviation cylinder from average high positive deviation
2291	2289	2024-04-1	353 W	3548	Spark plug voltage too high
2292	2290	2024-04-1	457 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2295	2293	2024-04-1	804 B	3288	Spark plug voltage too high
2296	2294	2024-04-1	893 W	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2771	2770	2024-05-2	664 W	3548	Spark plug voltage too high
2774	2772	2024-05-2	851 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2775	2773	2024-05-2	929 W	3548	Spark plug voltage too high
2776	2774	2024-05-2	992 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2777	2775	2024-05-2	617 W	3548	Spark plug voltage too high
2778	2776	2024-05-2	617 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2829	2827	2024-05-2	338 W	3548	Spark plug voltage too high
2830	2828	2024-05-2	338 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2837	2835	2024-05-2	228 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
3004	3002	2024-06-0	310 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation
3055	3053	2024-06-0	828 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation
3394	3392	2024-06-0	609 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation
3604					
3605					

No	Date	Time	Cylinder	Error Code	Description
2030	2028	2024-04-1	933 W	3548	Spark plug voltage too high
2031	2029	2024-04-1	183 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2032	2030	2024-04-1	168 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2033	2031	2024-04-1	152 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2132	2130	2024-04-1	89 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation
2220	2218	2024-04-1	535 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation
2225	2223	2024-04-1	645 B	3238	Deviation cylinder from average high positive deviation
2291	2289	2024-04-1	353 W	3548	Spark plug voltage too high
2292	2290	2024-04-1	457 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2295	2293	2024-04-1	804 B	3288	Spark plug voltage too high
2296	2294	2024-04-1	893 W	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2771	2770	2024-05-2	664 W	3548	Spark plug voltage too high
2774	2772	2024-05-2	851 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2775	2773	2024-05-2	929 W	3548	Spark plug voltage too high
2776	2774	2024-05-2	992 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2777	2775	2024-05-2	617 W	3548	Spark plug voltage too high
2778	2776	2024-05-2	617 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2829	2827	2024-05-2	338 W	3548	Spark plug voltage too high
2830	2828	2024-05-2	338 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
2837	2835	2024-05-2	228 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder
3004	3002	2024-06-0	310 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation
3055	3053	2024-06-0	828 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation
3394	3392	2024-06-0	609 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation
3604					
3605					

No	Date	Time	Cylinder	Error Code	Description				
2	No	Plant	Equipm	Alarm	Millise	Type	Code	Descrip	Yn
141	139	Batamind-M05	2024-01-2	437 B	904		3239	Deviation cylinder from average high negative deviation	
311	301	Batamind-M05	2024-02-0	79 B	79		3239	Deviation cylinder from average high negative deviation	
423	421	Batamind-M05	2024-02-0	79 B	79		3239	Deviation cylinder from average high negative deviation	
441	442	Batamind-M05	2024-02-1	163 B	163		3548	Spark plug voltage too high	
442	443	Batamind-M05	2024-02-1	904 B	904		3288	Spark plug voltage too high cylinder	
443	444	Batamind-M05	2024-02-1	904 W	904		3548	Spark plug voltage too high	
444	445	Batamind-M05	2024-02-1	288 B	288		3288	Spark plug voltage too high cylinder	
445	446	Batamind-M05	2024-02-1	288 W	288		3548	Spark plug voltage too high	
446	447	Batamind-M05	2024-02-1	413 W	413 W		3548	Spark plug voltage too high	
447	448	Batamind-M05	2024-02-1	538 B	538 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder	
448	449	Batamind-M05	2024-02-1	538 W	538 W		3548	Spark plug voltage too high	
449	450	Batamind-M05	2024-02-1	850 B	850 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder	
450	451	Batamind-M05	2024-02-1	850 W	850 W		3548	Spark plug voltage too high	
451	452	Batamind-M05	2024-02-1	858 B	858 W		3548	Spark plug voltage too high	
452	453	Batamind-M05	2024-02-1	413 B	413 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder	
453	454	Batamind-M05	2024-02-1	725 W	725 W		3548	Spark plug voltage too high	
454	455	Batamind-M05	2024-02-1	725 B	725 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder	
455	456	Batamind-M05	2024-02-2	523 W	523 W		3548	Spark plug voltage too high	
529	530	528 Batamind-M05	2024-02-2	570 B	570 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder	
532	533	529 Batamind-M05	2024-02-2	204 W	204 W		3548	Spark plug voltage too high	
533	534	530 Batamind-M05	2024-02-2	132 B	132 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder	
534	535	531 Batamind-M05	2024-02-2	330 W	330 W		3548	Spark plug voltage too high	
535	536	532 Batamind-M05	2024-02-2	330 B	330 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder	
536	537	533 Batamind-M05	2024-02-2	187 W	187 W		3548	Spark plug voltage too high	
537	538	534 Batamind-M05	2024-02-2	187 B	187 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder	
538	539	535 Batamind-M05	2024-02-2	405 W	405 W		3548	Spark plug voltage too high	



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

G3413	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
670	668	Batamind-M06	2024-02-2	405 W			3548	Spark plug voltage too high													
671	669	Batamind-M06	2024-02-2	577 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
714	712	Batamind-M06	2024-02-2	261 W			3548	Spark plug voltage too high													
715	713	Batamind-M06	2024-02-2	136 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
750	748	Batamind-M06	2024-03-0	495 W			3548	Spark plug voltage too high													
751	749	Batamind-M06	2024-03-0	527 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
753	751	Batamind-M06	2024-03-0	558 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
754	752	Batamind-M06	2024-03-0	808 W			3548	Spark plug voltage too high													
755	753	Batamind-M06	2024-03-0	855 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
756	754	Batamind-M06	2024-03-0	950 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
758	756	Batamind-M06	2024-03-0	600 W			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
759	757	Batamind-M06	2024-03-0	550 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
760	758	Batamind-M06	2024-03-0	558 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
765	763	Batamind-M06	2024-03-0	683 W			3548	Spark plug voltage too high													
766	764	Batamind-M06	2024-03-0	806 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
832	830	Batamind-M06	2024-03-0	683 W			3547	Spark plug voltage too low													
833	831	Batamind-M06	2024-03-0	683 B			3287	Spark plug voltage too low cylinder													
838	836	Batamind-M06	2024-03-0	808 B			3547	Spark plug voltage too low													
839	837	Batamind-M06	2024-03-0	808 B			3287	Spark plug voltage too low cylinder													
909	907	Batamind-M06	2024-03-1	522 W			3547	Spark plug voltage too low													
910	908	Batamind-M06	2024-03-1	600 B			3287	Spark plug voltage too low cylinder													
911	909	Batamind-M06	2024-03-1	522 W			3548	Spark plug voltage too high													
912	910	Batamind-M06	2024-03-1	616 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
914	912	Batamind-M06	2024-03-1	694 B			3239	Deviation cylinder from average high negative deviation													
916	914	Batamind-M06	2024-03-1	882 B			3239	Deviation cylinder from average high negative deviation													
916	914	Batamind-M06	2024-03-1	882 B			3239	Deviation cylinder from average high negative deviation													
917	915	Batamind-M06	2024-03-1	819 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
958	956	Batamind-M06	2024-03-1	132 W			3548	Spark plug voltage too high													
959	957	Batamind-M06	2024-03-1	69 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
962	960	Batamind-M06	2024-03-1	441 W			3548	Spark plug voltage too high													
963	961	Batamind-M06	2024-03-1	841 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
964	962	Batamind-M06	2024-03-1	560 W			3548	Spark plug voltage too high													
965	963	Batamind-M06	2024-03-1	566 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
966	964	Batamind-M06	2024-03-1	926 W			3548	Spark plug voltage too high													
967	965	Batamind-M06	2024-03-1	691 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
1064	1062	Batamind-M06	2024-03-2	131 W			3547	Spark plug voltage too low													
1065	1063	Batamind-M06	2024-03-2	116 B			3287	Spark plug voltage too low cylinder													
1067	1065	Batamind-M06	2024-03-2	288 B			3239	Deviation cylinder from average high negative deviation													
1303	1301	Batamind-M06	2024-03-2	343 V			3547	Spark plug voltage too low													
1304	1302	Batamind-M06	2024-03-2	343 B			3287	Spark plug voltage too low cylinder													
2345	2343	Batamind-M06	2024-04-2	876 W			3548	Spark plug voltage too high													
2346	2344	Batamind-M06	2024-04-2	813 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2347	2345	Batamind-M06	2024-04-2	376 W			3548	Spark plug voltage too high													
2348	2346	Batamind-M06	2024-04-2	438 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2349	2347	Batamind-M06	2024-04-2	438 W			3548	Spark plug voltage too high													
2350	2348	Batamind-M06	2024-04-2	438 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2351	2349	Batamind-M06	2024-04-2	527 W			3548	Spark plug voltage too high													
2352	2350	Batamind-M06	2024-04-2	813 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2353	2351	Batamind-M06	2024-04-2	516 W			3548	Spark plug voltage too high													
2354	2352	Batamind-M06	2024-04-2	516 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2354	2352	Batamind-M06	2024-04-2	813 W			3548	Spark plug voltage too high													
2354	2352	Batamind-M06	2024-04-2	673 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2358	2356	Batamind-M06	2024-04-2	368 W			3548	Spark plug voltage too high													
2359	2357	Batamind-M06	2024-04-2	306 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2362	2360	Batamind-M06	2024-04-2	833 W			3548	Spark plug voltage too high													
2363	2361	Batamind-M06	2024-04-2	868 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2365	2367	Batamind-M06	2024-05-1	973 W			3548	Spark plug voltage too high													
2366	2358	Batamind-M06	2024-05-1	161 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2362	2360	Batamind-M06	2024-05-1	223 W			3548	Spark plug voltage too high													
2366	2364	Batamind-M06	2024-05-1	548 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2366	2364	Batamind-M06	2024-05-1	270 W			3548	Spark plug voltage too high cylinder													
2366	2364	Batamind-M06	2024-05-1	411 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2366	2364	Batamind-M06	2024-05-1	536 W			3548	Spark plug voltage too high													
2369	2367	Batamind-M06	2024-05-1	759 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2720	2718	Batamind-M06	2024-05-1	842 W			3548	Spark plug voltage too high													
2721	2719	Batamind-M06	2024-05-1	842 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2722	2720	Batamind-M06	2024-05-1	905 W			3548	Spark plug voltage too high													
2723	2721	Batamind-M06	2024-05-1	905 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2725	2723	Batamind-M06	2024-05-1	170 W			3548	Spark plug voltage too high													
2726	2724	Batamind-M06	2024-05-1	264 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2786	2784	Batamind-M06	2024-05-2	241 W			3548	Spark plug voltage too high													
2786	2784	Batamind-M06	2024-05-2	335 W			3548	Spark plug voltage too high													
2789	2787	Batamind-M06	2024-05-2	460 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No	Plant	Equipn	Alarm	Millise	Type	Code	Descrip	Yr	In
31	30 Batamind-M07	2024-01-0	465 B	528 W	3547	Spark plug voltage too low			
32	30 Batamind-M07	2024-01-0	465 B	528 W	3287	Spark plug voltage too low cylinder			
33	31 Batamind-M07	2024-01-0	465 B	528 W	3547	Spark plug voltage too low			
34	32 Batamind-M07	2024-01-0	528 B	3287	Spark plug voltage too low cylinder				
76	74 Batamind-M07	2024-01-0	965 B	548 W	3548	Spark plug voltage too high			
77	75 Batamind-M07	2024-01-0	965 B	548 W	3288	Spark plug voltage too high cylinder			
115	113 Batamind-M07	2024-01-1	901 W	547 B	3547	Spark plug voltage too low			
116	114 Batamind-M07	2024-01-1	854 B	528 B	3287	Spark plug voltage too low cylinder			
118	116 Batamind-M07	2024-01-1	729 B	529 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation			
119	117 Batamind-M07	2024-01-1	357 W	547 B	3547	Spark plug voltage too low			
120	118 Batamind-M07	2024-01-1	357 B	528 B	3287	Spark plug voltage too low cylinder			
122	120 Batamind-M07	2024-01-1	232 B	528 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation			
198	196 Batamind-M07	2024-01-1	458 W	547 B	3547	Spark plug voltage too low			
199	197 Batamind-M07	2024-01-1	458 B	528 B	3287	Spark plug voltage too low cylinder			
201	199 Batamind-M07	2024-01-1	458 B	528 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation			
203	201 Batamind-M07	2024-01-1	458 B	528 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation			
213	211 Batamind-M07	2024-01-1	581 B	547 B	3547	Spark plug voltage too low			
214	212 Batamind-M07	2024-01-1	581 B	528 B	3287	Spark plug voltage too low cylinder			
284	284 Batamind-M07	2024-01-2	293 B	726 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation			
286	286 Batamind-M07	2024-01-2	169 B	726 B	3238	Deviation cylinder from average high positive deviation			
356	354 Batamind-M07	2024-01-2	867 W	548 B	3548	Spark plug voltage too high			
357	355 Batamind-M07	2024-01-2	726 B	528 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder			
358	356 Batamind-M07	2024-01-2	773 B	528 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder			
359	357 Batamind-M07	2024-01-2	726 B	528 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder			
No	Plant	Equipn	Alarm	Millise	Type	Code	Descrip	Yr	In
359	357 Batamind-M07	2024-01-2	726 B	528 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder			
360	358 Batamind-M07	2024-01-2	726 B	528 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder			
361	359 Batamind-M07	2024-01-2	773 B	528 B	3548	Spark plug voltage too high			
362	360 Batamind-M07	2024-01-2	773 B	528 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder			
363	361 Batamind-M07	2024-01-2	773 B	528 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder			
364	362 Batamind-M07	2024-01-2	555 B	528 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder			
452	450 Batamind-M07	2024-01-3	722 W	547 B	3547	Spark plug voltage too low			
453	451 Batamind-M07	2024-01-3	660 B	3287	Spark plug voltage too low cylinder				
455	453 Batamind-M07	2024-01-3	660 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation				
589	587 Batamind-M07	2024-02-0	921 W	547 B	3547	Spark plug voltage too low			
590	588 Batamind-M07	2024-02-0	968 B	528 B	3287	Spark plug voltage too low cylinder			
592	590 Batamind-M07	2024-02-0	890 B	528 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation			
594	592 Batamind-M07	2024-02-0	905 B	528 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation			
673	671 Batamind-M07	2024-02-0	983 B	528 B	3238	Deviation cylinder from average high positive deviation			
721	719 Batamind-M07	2024-02-1	373 B	528 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation			
752	750 Batamind-M07	2024-02-1	794 B	528 B	3239	Deviation cylinder from average high negative deviation			
797	795 Batamind-M07	2024-02-1	867 W	548 B	3548	Spark plug voltage too high			
798	796 Batamind-M07	2024-02-1	903 B	528 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder			
800	798 Batamind-M07	2024-02-1	86 W	548 B	3548	Spark plug voltage too high			
801	799 Batamind-M07	2024-02-1	86 B	528 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder			
802	800 Batamind-M07	2024-02-1	726 W	548 B	3548	Spark plug voltage too high			
803	801 Batamind-M07	2024-02-1	742 B	528 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder			
804	802 Batamind-M07	2024-02-1	211 W	548 B	3548	Spark plug voltage too high			
805	803 Batamind-M07	2024-02-1	367 B	528 B	3288	Spark plug voltage too high cylinder			
806	804 Batamind-M07	2024-02-1	523 W	528 B	3548	Spark plug voltage too high			



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
806	804 Batamind-M07	2024-02-21	523 W		3548	Spark plug voltage too high															
807	805 Batamind-M07	2024-02-21	601 W		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
808	806 Batamind-M07	2024-02-21	367 W		3548	Spark plug voltage too high															
809	807 Batamind-M07	2024-02-21	492 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
810	808 Batamind-M07	2024-02-21	742 W		3548	Spark plug voltage too high															
811	809 Batamind-M07	2024-02-21	679 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
812	810 Batamind-M07	2024-02-21	757 W		3548	Spark plug voltage too high															
813	811 Batamind-M07	2024-02-21	820 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
1602	1600 Batamind-M07	2024-04-21	192 B		3288	Deviation cylinder from average high positive deviation															
1644	1642 Batamind-M07	2024-04-31	817 W		3548	Spark plug voltage too high															
1645	1643 Batamind-M07	2024-04-31	817 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
1646	1644 Batamind-M07	2024-04-31	83 W		3548	Spark plug voltage too high cylinder															
1647	1645 Batamind-M07	2024-04-31	83 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
1649	1647 Batamind-M07	2024-04-31	880 W		3548	Spark plug voltage too high															
1650	1648 Batamind-M07	2024-04-31	849 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
1653	1651 Batamind-M07	2024-04-31	99 W		3548	Spark plug voltage too high															
1654	1652 Batamind-M07	2024-04-31	130 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
1766	1764 Batamind-M07	2024-05-01	64 W		3548	Spark plug voltage too high															
1767	1765 Batamind-M07	2024-05-01	787 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
1769	1767 Batamind-M07	2024-05-01	84 W		3548	Spark plug voltage too high															
1770	1768 Batamind-M07	2024-05-01	84 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
1820	1818 Batamind-M07	2024-05-01	552 W		3548	Spark plug voltage too high															
1821	1819 Batamind-M07	2024-05-01	427 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
1897	1895 Batamind-M07	2024-05-01	91 W		3548	Spark plug voltage too high															
1898	1896 Batamind-M07	2024-05-01	966 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
1900	1898 Batamind-M07	2024-05-01	466 W		3548	Spark plug voltage too high															
1901	1899 Batamind-M07	2024-05-01	591 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
1906	1904 Batamind-M07	2024-05-01	216 W		3548	Spark plug voltage too high															
1907	1905 Batamind-M07	2024-05-01	278 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
1910	1908 Batamind-M07	2024-05-01	778 W		3548	Spark plug voltage too high															
1911	1909 Batamind-M07	2024-05-01	778 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
1912	1910 Batamind-M07	2024-05-01	579 W		3548	Spark plug voltage too high															
1913	1911 Batamind-M07	2024-05-01	469 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2013	2011 Batamind-M07	2024-05-1	736 W		3548	Spark plug voltage too high															
2004	2002 Batamind-M07	2024-05-1	736 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2017	2015 Batamind-M07	2024-05-1	750 W		3548	Spark plug voltage too high															
2076	2068 Batamind-M07	2024-05-1	707 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2077	2069 Batamind-M07	2024-05-1	401 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2072	2070 Batamind-M07	2024-05-1	89 W		3548	Spark plug voltage too high															
2073	2071 Batamind-M07	2024-05-1	136 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2140	2138 Batamind-M07	2024-05-2	163 W		3547	Spark plug voltage too low															
2141	2139 Batamind-M07	2024-05-2	163 B		3287	Spark plug voltage too low cylinder															
2143	2141 Batamind-M07	2024-05-2	85 B		3289	Deviation cylinder from average high negative deviation															
2144	2142 Batamind-M07	2024-05-2	163 W		3548	Spark plug voltage too high															
2145	2143 Batamind-M07	2024-05-2	85 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2146	2144 Batamind-M07	2024-05-2	132 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2147	2145 Batamind-M07	2024-05-2	85 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2150	2148 Batamind-M07	2024-05-2	100 W		3547	Spark plug voltage too low															
2151	2149 Batamind-M07	2024-05-2	100 B		3287	Spark plug voltage too low cylinder															
2152	2150 Batamind-M07	2024-05-2	100 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2153	2151 Batamind-M07	2024-05-2	335 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2213	2211 Batamind-M07	2024-05-2	523 W		3548	Spark plug voltage too high															
2214	2212 Batamind-M07	2024-05-2	523 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2215	2213 Batamind-M07	2024-05-2	648 W		3548	Spark plug voltage too high															
2216	2214 Batamind-M07	2024-05-2	648 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2251	2250 Batamind-M07	2024-05-2	523 W		3548	Spark plug voltage too high															
2254	2252 Batamind-M07	2024-05-2	773 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2294	2292 Batamind-M07	2024-05-2	588 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2295	2293 Batamind-M07	2024-05-2	713 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2296	2294 Batamind-M07	2024-05-2	838 W		3548	Spark plug voltage too high															
2297	2295 Batamind-M07	2024-05-2	838 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2298	2297 Batamind-M07	2024-05-2	463 W		3548	Spark plug voltage too high															
2300	2299 Batamind-M07	2024-05-2	463 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2301	2300 Batamind-M07	2024-05-2	463 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2302	2301 Batamind-M07	2024-05-2	338 W		3548	Spark plug voltage too high															
2303	2301 Batamind-M07	2024-05-2	963 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2304	2302 Batamind-M07	2024-05-2	88 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2346	2344 Batamind-M07	2024-05-3	819 W		3548	Spark plug voltage too high															
2347	2345 Batamind-M07	2024-05-3	819 B		3288	Spark plug voltage too high cylinder															
2392	2390 Batamind-M07	2024-05-3	84 W		3548	Spark plug voltage too high															



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### h. Engine 8

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
2446	2444 Batamindo-M07	2024-06-0	800 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2447	2445 Batamindo-M07	2024-06-0	159 B			3289	Spark plug voltage too high cylinder													
2448	2446 Batamindo-M07	2024-06-0	675 W			3548	Spark plug voltage too high													
2449	2447 Batamindo-M07	2024-06-0	675 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2450	2448 Batamindo-M07	2024-06-0	550 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2573	2571 Batamindo-M07	2024-06-1	183 W			3548	Spark plug voltage too high													
2574	2572 Batamindo-M07	2024-06-1	89 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2576	2624 Batamindo-M07	2024-06-1	987 W			3548	Spark plug voltage too high													
2627	2625 Batamindo-M07	2024-06-1	909 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2628	2626 Batamindo-M07	2024-06-1	686 W			3548	Spark plug voltage too high													
2629	2627 Batamindo-M07	2024-06-1	764 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2630	2628 Batamindo-M07	2024-06-1	639 W			3548	Spark plug voltage too high													
2631	2629 Batamindo-M07	2024-06-1	701 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2719	2717 Batamindo-M07	2024-06-2	665 B			3548	Spark plug voltage too high													
2720	2718 Batamindo-M07	2024-06-2	669 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2721	2720 Batamindo-M07	2024-06-2	791 W			3548	Spark plug voltage too high													
2723	2721 Batamindo-M07	2024-06-2	156 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2724	2722 Batamindo-M07	2024-06-2	223 W			3548	Spark plug voltage too high													
2725	2723 Batamindo-M07	2024-06-2	166 B			3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2726	2724 Batamindo-M07	2024-06-2	728 W			3548	Spark plug voltage too high													
2903						3288	Spark plug voltage too high cylinder													
2904																				
2905																				
2906																				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
2	No	Plant	Equipment	Alarm C	Millisecond	Type	Code	Description	Time											
141	139 Batamindo-M08			2024-01-3	991 B			3239	Deviation cylinder from average high negative deviation											
293	291 Batamindo-M08			2024-01-3	93 W			3547	Spark plug voltage too low											
318	316 Batamindo-M08			2024-01-3	187 W			3547	Spark plug voltage too low											
560	558 Batamindo-M08			2024-02-1	413 W			3548	Spark plug voltage too high											
562	560 Batamindo-M08			2024-02-1	538 W			3548	Spark plug voltage too high											
564	562 Batamindo-M08			2024-02-1	632 W			3548	Spark plug voltage too high											
566	564 Batamindo-M08			2024-02-1	538 W			3548	Spark plug voltage too high											
568	566 Batamindo-M08			2024-02-1	882 W			3548	Spark plug voltage too high											
614	612 Batamindo-M08			2024-02-3	163 W			3548	Spark plug voltage too high											
615	613 Batamindo-M08			2024-02-3	616 W			3548	Spark plug voltage too high											
693	691 Batamindo-M08			2024-02-3	404 W			3548	Spark plug voltage too high											
696	694 Batamindo-M08			2024-02-3	360 W			3548	Spark plug voltage too high											
697	695 Batamindo-M08			2024-02-3	360 W			3548	Spark plug voltage too high											
698	696 Batamindo-M08			2024-02-3	700 W			3548	Spark plug voltage too high											
815	813 Batamindo-M08			2024-03-0	136 W			3548	Spark plug voltage too high											
817	815 Batamindo-M08			2024-03-0	271 W			3548	Spark plug voltage too high											
841	839 Batamindo-M08			2024-03-0	333 W			3547	Spark plug voltage too low											
866	864 Batamindo-M08			2024-03-0	881 W			3548	Spark plug voltage too high											
914	912 Batamindo-M08			2024-03-1	717 W			3548	Spark plug voltage too high											
965	963 Batamindo-M08			2024-03-1	170 W			3547	Spark plug voltage too low											
968	966 Batamindo-M08			2024-03-2	438 W			3548	Spark plug voltage too high											
969	967 Batamindo-M08			2024-03-2	813 W			3548	Spark plug voltage too high											
1068	1066 Batamindo-M08			2024-03-2	390 W			3548	Spark plug voltage too high											
1069	1068 Batamindo-M08			2024-03-2	921 W			3548	Spark plug voltage too high											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1070	1068 Batamindo-M08			2024-04-0	921 W			3548	Spark plug voltage too high											
1071	1069 Batamindo-M08			2024-04-0	921 W			3548	Spark plug voltage too high											
1074	1072 Batamindo-M08			2024-04-0	93 W			3548	Spark plug voltage too high											
1077	1075 Batamindo-M08			2024-04-0	296 W			3239	Deviation cylinder from average high negative deviation											
1123	1121 Batamindo-M08			2024-04-3	171 W			3547	Spark plug voltage too low											
1125	1123 Batamindo-M08			2024-04-3	296 B			3239	Deviation cylinder from average high negative deviation											
1137	1135 Batamindo-M08			2024-04-3	296 W			3547	Spark plug voltage too low											
1180	1178 Batamindo-M08			2024-04-0	269 W			3548	Spark plug voltage too high											
1186	1184 Batamindo-M08			2024-04-0	800 W			3548	Spark plug voltage too high											
1191	1189 Batamindo-M08			2024-04-0	900 W			3548	Spark plug voltage too high											
1279	1277 Batamindo-M08			2024-04-0	980 W			3548	Spark plug voltage too high											
1314	1312 Batamindo-M08			2024-04-0	157 W			3548	Spark plug voltage too high											
1315	1313 Batamindo-M08			2024-04-0	329 W			3548	Spark plug voltage too high											
1364	1364 Batamindo-M08			2024-04-0	429 W			3548	Spark plug voltage too high											
1416	1414 Batamindo-M08			2024-04-0	400 W			3548	Spark plug voltage too high											
1463	1463 Batamindo-M08			2024-04-0	169 W			3548	Spark plug voltage too high											
1466	1464 Batamindo-M08			2024-04-0	153 W			3548	Spark plug voltage too high											
1467	1465 Batamindo-M08			2024-04-0	286 W			3548	Spark plug voltage too high											
1615	1613 Batamindo-M08			2024-05-0	215 W			3548	Spark plug voltage too high											
1616	1614 Batamindo-M08			2024-05-0	325 W			3548	Spark plug voltage too high											
1619	1617 Batamindo-M08			2024-05-0	903 W			3548	Spark plug voltage too high											
2070	2068 Batamindo-M08			2024-05-0	865 W			3548	Spark plug voltage too high											
2141	2139 Batamindo-M08			2024-05-0	197 W			3548	Spark plug voltage too high											
2195	2193 Batamindo-M08			2024-05-0	676 W			3548	Spark plug voltage too high											
2196	2194 Batamindo-M08			2024-05-0																



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### i. Engine 9

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
1615	1613	Batamind-M08	2024-05-0	215 W		3548	Spark plug voltage too high														
1616	1614	Batamind-M08	2024-05-0	325 W		3548	Spark plug voltage too high														
1619	1617	Batamind-M08	2024-05-0	903 W		3548	Spark plug voltage too high														
2070	2068	Batamind-M08	2024-05-0	865 W		3548	Spark plug voltage too high														
2141	2139	Batamind-M08	2024-05-0	197 W		3548	Spark plug voltage too high														
2195	2193	Batamind-M08	2024-05-0	676 W		3548	Spark plug voltage too high														
2196	2194	Batamind-M08	2024-05-0	676 W		3548	Spark plug voltage too high														
2238	2236	Batamind-M08	2024-05-0	801 W		3548	Spark plug voltage too high														
2240	2238	Batamind-M08	2024-05-0	801 W		3548	Spark plug voltage too high														
2241	2239	Batamind-M08	2024-05-0	113 W		3548	Spark plug voltage too high														
2281	2279	Batamind-M08	2024-05-0	840 W		3548	Spark plug voltage too high														
2282	2280	Batamind-M08	2024-05-0	129 W		3548	Spark plug voltage too high														
2284	2282	Batamind-M08	2024-05-0	693 W		3548	Spark plug voltage too high														
2399	2397	Batamind-M08	2024-05-0	726 W		3548	Spark plug voltage too high														
2401	2399	Batamind-M08	2024-05-0	241 W		3548	Spark plug voltage too high														
2780	2778	Batamind-M08	2024-06-1	769 W		3548	Spark plug voltage too high														
2784	2782	Batamind-M08	2024-06-1	592 W		3548	Spark plug voltage too high														
2842	2840	Batamind-M08	2024-06-1	280 W		3548	Spark plug voltage too high														
2845	2843	Batamind-M08	2024-06-1	729 W		3548	Spark plug voltage too high														
2924	2922	Batamind-M08	2024-06-1	541 W		3548	Spark plug voltage too high														
2927	2925	Batamind-M08	2024-06-1	416 W		3548	Spark plug voltage too high														
3171	3169	Batamind-M08	2024-06-2	732 W		3548	Spark plug voltage too high														
3178	3176	Batamind-M08	2024-06-2	795 W		3548	Spark plug voltage too high														
3213	3211	Batamind-M08	2024-06-2	531 W		3548	Spark plug voltage too high														
3222																					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
322	320	Batamind-M09	2024-02-0	242 W		3548	Spark plug voltage too high														
323	321	Batamind-M09	2024-02-0	195 W		3548	Spark plug voltage too high														
324	322	Batamind-M09	2024-02-0	336 W		3548	Spark plug voltage too high														
325	323	Batamind-M09	2024-02-0	398 W		3548	Spark plug voltage too high														
326	324	Batamind-M09	2024-02-0	694 W		3548	Spark plug voltage too high														
327	325	Batamind-M09	2024-02-0	339 W		3548	Spark plug voltage too high														
328	326	Batamind-M09	2024-02-0	836 W		3548	Spark plug voltage too high														
329	327	Batamind-M09	2024-02-0	211 W		3548	Spark plug voltage too high														
382	381	Batamind-M09	2024-02-0	583 W		3547	Spark plug voltage too low														
405	403	Batamind-M09	2024-02-0	818 W		3547	Spark plug voltage too low														
412	410	Batamind-M09	2024-02-0	818 W		3547	Spark plug voltage too low														
414	412	Batamind-M09	2024-02-0	943 B		3239	Deviation cylinder from average high negative deviation														
438	436	Batamind-M09	2024-02-0	833 W		3547	Spark plug voltage too low														
620	618	Batamind-M09	2024-02-1	773 W		3547	Spark plug voltage too low														
634	632	Batamind-M09	2024-02-1	7 W		3548	Spark plug voltage too high														
635	633	Batamind-M09	2024-02-1	257 W		3548	Spark plug voltage too high														
636	634	Batamind-M09	2024-02-1	163 W		3548	Spark plug voltage too high														
637	635	Batamind-M09	2024-02-1	445 W		3548	Spark plug voltage too high														
639	637	Batamind-M09	2024-02-1	632 W		3548	Spark plug voltage too high														
640	638	Batamind-M09	2024-02-1	695 W		3548	Spark plug voltage too high														
641	639	Batamind-M09	2024-02-1	632 W		3548	Spark plug voltage too high														
643	641	Batamind-M09	2024-02-1	163 W		3548	Spark plug voltage too high														
644	642	Batamind-M09	2024-02-1	632 W		3548	Spark plug voltage too high														
649	647	Batamind-M09	2024-02-1	757 W		3548	Spark plug voltage too high														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
649	647	Batamind-M09	2024-02-1	757 W		3548	Spark plug voltage too high														
691	689	Batamind-M09	2024-02-1	897 W		3548	Spark plug voltage too high														
692	690	Batamind-M09	2024-02-1	147 W		3548	Spark plug voltage too high														
693	691	Batamind-M09	2024-02-1	647 W		3548	Spark plug voltage too high														
694	692	Batamind-M09	2024-02-1	897 W		3548	Spark plug voltage too high														
695	693	Batamind-M09	2024-02-1	840 W		3548	Spark plug voltage too high														
796	794	Batamind-M09	2024-02-1	544 W		3548	Spark plug voltage too high														
797	795	Batamind-M09	2024-02-1	841 W		3545	Spark plug voltage too high														
800	798	Batamind-M09	2024-02-1	154 W		3545	Spark plug voltage too high														
801	799	Batamind-M09	2024-02-1	607 W		3548	Spark plug voltage too high														
802	800	Batamind-M09	2024-02-1	904 W		3548	Spark plug voltage too high														
803	801	Batamind-M09	2024-02-1	279 W		3548	Spark plug voltage too high														
804	802	Batamind-M09	2024-02-1	607 W		3548	Spark plug voltage too high														
839	837	Batamind-M09	2024-03-0	313 W		3548	Spark plug voltage too high														
840	838	Batamind-M09	2024-03-0	229 W		3548	Spark plug voltage too high														
841	839	Batamind-M09	2024-03-0	104 W		3548	Spark plug voltage too high														
842	840	Batamind-M09	2024-03-0	89 W		3548	Spark plug voltage too high														
1035	1033	Batamind-M09	2024-03-0	209 W		3548	Spark plug voltage too high														
1122	1120	Batamind-M09	2024-03-1	169 W		3548	Spark plug voltage too high														
1124	1122	Batamind-M09	2024-03-1	579 W		3548	Spark plug voltage too high														
1207	1205	Batamind-M09	2024-03-2	751 W		3548	Spark plug voltage too high														
1209	1207	Batamind-M09	2024-03-2	63 W		3548	Spark plug voltage too high														
1211	1211	Batamind-M09	2024-03-2	813 W		3548	Spark plug voltage too high														
1215	1213	Batamind-M09	2024-03-2	329 W		3548	Spark plug voltage too high														



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1215	1213 Batamindi-M09		2024-03-2	329 W		3548	Spark plug voltage too high													
1217	1215 Batamindi-M09		2024-03-2	766 W		3548	Spark plug voltage too high													
1282	1280 Batamindi-M09		2024-03-2	672 W		3548	Spark plug voltage too high													
1284	1282 Batamindi-M09		2024-03-2	986 W		3548	Spark plug voltage too high													
1286	1284 Batamindi-M09		2024-03-2	751 W		3548	Spark plug voltage too high													
1288	1286 Batamindi-M09		2024-03-2	408 W		3548	Spark plug voltage too high													
1290	1288 Batamindi-M09		2024-03-2	314 W		3548	Spark plug voltage too high													
1292	1290 Batamindi-M09		2024-03-2	171 W		3548	Spark plug voltage too high													
1485	1483 Batamindi-M09		2024-04-0	124 W		3548	Spark plug voltage too high													
1489	1487 Batamindi-M09		2024-04-0	300 W		3548	Spark plug voltage too high													
1656	1654 Batamindi-M09		2024-04-1	854 W		3548	Spark plug voltage too high													
1657	1655 Batamindi-M09		2024-04-1	979 W		3548	Spark plug voltage too high													
1661	1659 Batamindi-M09		2024-04-1	645 W		3548	Spark plug voltage too high													
1696	1696 Batamindi-M09		2024-04-1	367 W		3548	Spark plug voltage too high													
1699	1697 Batamindi-M09		2024-04-1	477 W		3548	Spark plug voltage too high													
1747	1745 Batamindi-M09		2024-04-1	540 W		3548	Spark plug voltage too high													
1785	1787 Batamindi-M09		2024-04-2	197 W		3548	Spark plug voltage too high													
1819	1817 Batamindi-M09		2024-04-2	900 W		3548	Spark plug voltage too high													
1823	1821 Batamindi-M09		2024-04-2	888 W		3548	Spark plug voltage too high													
1824	1822 Batamindi-M09		2024-04-2	871 W		3548	Spark plug voltage too high													
1895	1893 Batamindi-M09		2024-05-0	910 W		3548	Spark plug voltage too high													
1912	1910 Batamindi-M09		2024-05-0	137 W		3548	Spark plug voltage too high													
1943	1941 Batamindi-M09		2024-05-0	231 W		3548	Spark plug voltage too high													
1944	1942 Batamindi-M09		2024-05-0	184 W		3548	Spark plug voltage too high													
2106	2104 Batamindi-M09		2024-05-0t	718 W		3548	Spark plug voltage too high													
Alarm																				
2108	2104 Batamindi-M09		2024-05-0	718 W		3548	Spark plug voltage too high													
2238	2236 Batamindi-M09		2024-05-1	312 W		3547	Spark plug voltage too low													
2241	2239 Batamindi-M09		2024-05-1	375 W		3547	Spark plug voltage too low													
2251	2249 Batamindi-M09		2024-05-1	312 W		3548	Spark plug voltage too high													
2253	2251 Batamindi-M09		2024-05-1	162 W		3548	Spark plug voltage too high													
2301	2299 Batamindi-M09		2024-05-1	562 W		3548	Spark plug voltage too high													
2302	2300 Batamindi-M09		2024-05-1	623 W		3548	Spark plug voltage too high													
2303	2301 Batamindi-M09		2024-05-1	447 W		3548	Spark plug voltage too high													
2306	2304 Batamindi-M09		2024-05-1	572 W		3239	Deviation cylinder from average high negative deviation													
2347	2345 Batamindi-M09		2024-05-1	212 W		3548	Spark plug voltage too high													
2404	2402 Batamindi-M09		2024-05-1	471 W		3548	Spark plug voltage too high													
2535	2537 Batamindi-M09		2024-05-2	363 W		3547	Spark plug voltage too low													
2552	2550 Batamindi-M09		2024-05-2	968 W		3548	Spark plug voltage too high													
2553	2551 Batamindi-M09		2024-05-2	214 W		3548	Spark plug voltage too high													
2554	2553 Batamindi-M09		2024-05-2	814 W		3548	Spark plug voltage too high													
2629	2627 Batamindi-M09		2024-05-2	989 W		3548	Spark plug voltage too high													
2630	2628 Batamindi-M09		2024-05-2	911 W		3548	Spark plug voltage too high													
2631	2629 Batamindi-M09		2024-05-2	411 W		3548	Spark plug voltage too high													
2632	2630 Batamindi-M09		2024-05-2	146 W		3548	Spark plug voltage too high													
2674	2672 Batamindi-M09		2024-05-2	485 W		3548	Spark plug voltage too high													
2675	2673 Batamindi-M09		2024-05-2	610 W		3548	Spark plug voltage too high													
2676	2674 Batamindi-M09		2024-05-2	47 W		3548	Spark plug voltage too high													
2677	2675 Batamindi-M09		2024-05-2	320 W		3548	Spark plug voltage too high													
2797	2795 Batamindi-M09		2024-06-0	828 B		3238	Deviation cylinder from average high positive deviation													
2825	2823 Batamindi-M09		2024-06-0	468 W		3548	Spark plug voltage too high													
2826	2824 Batamindi-M09		2024-06-0	265 W		3548	Spark plug voltage too high													
2830	2828 Batamindi-M09		2024-06-0	234 W		3548	Spark plug voltage too high													
2831	2829 Batamindi-M09		2024-06-0	203 W		3548	Spark plug voltage too high													
2832	2830 Batamindi-M09		2024-06-0	665 W		3548	Spark plug voltage too high													
2837	2835 Batamindi-M09		2024-06-0	134 W		3548	Spark plug voltage too high													
2923	2921 Batamindi-M09		2024-06-1	217 W		3548	Spark plug voltage too high													
2924	2922 Batamindi-M09		2024-06-1	545 W		3548	Spark plug voltage too high													
2990	2988 Batamindi-M09		2024-06-2	586 W		3548	Spark plug voltage too high													
2991	2989 Batamindi-M09		2024-06-2	774 W		3548	Spark plug voltage too high													
2992	2990 Batamindi-M09		2024-06-2	227 W		3548	Spark plug voltage too high													
2993	2991 Batamindi-M09		2024-06-2	331 W		3548	Spark plug voltage too high													
2994	2992 Batamindi-M09		2024-06-2	813 W		3548	Spark plug voltage too high													
3122	3120 Batamindi-M09		2024-06-2	607 W		3548	Spark plug voltage too high													
3123	3121 Batamindi-M09		2024-06-2	295 W		3548	Spark plug voltage too high													
3165																				
3166																				
3167																				
3168																				