



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA
PEMELIHARAAN ALAT BERAT
JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**
AGUSTUS, 2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**ANALISIS KERUSAKAN KOMPONEN
FINAL DRIVE DUMP TRUCK HD 785 – 7 KOMATSU
PADA SAAT RECONDITION**

LAPORAN SKRIPSI

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Diploma IV Program Studi Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat

Oleh:
Bimo Candra Setiawan
NIM. 2002331031

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA
PEMELIHARAAN ALAT BERAT
JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

AGUSTUS, 2024



© Hak Cipta milik

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

LAPORAN SKRIPSI

ANALISA KERUSAKAN KOMPONEN FINAL DRIVE DUMP TRUCK HD 785-7 KOMATSU PADA SAAT RECONDITION

Oleh:

Bimo Candra Setiawan
NIM. 2002331031

Program Studi Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat

Laporan Skripsi Telah Disetujui oleh pembimbing

Pembimbing 1

Gun Gun Ramdhan Gunadi , S.T.,M.T.
NIP.197111142006041001

Pembimbing 2

Asep Apriana, S.T.,M.Kom.
NIP.196211101989031004

Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat

Dr., Fuad Zainuri, S.T., M.Si.
NIP. 197602252000121002





© Hak Cipta m

Hak Cipta m

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN SKRIPSI

ANALISA KERUSAKAN KOMPONEN FINAL DRIVE DUMP TRUCK HD 785-7 KOMATSU PADA SAAT RECONDITION

Oleh:
Bimo Candra Setiawan
 NIM. 2002331031

Telah berhasil di pertahankan dalam sidang sarjana terapan di hadapan Dewan Penguji pada 21 Agustus 2024 dan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada program studi Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat Jurusan Teknik Mesin

DEWAN PENGUJI

No.	Nama	Posisi Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Asep Apriana, S.T., M.Kom. NIP. 196211101989031004	Moderator		21 Agustus 2024
2	Adi Syuriadi, M.T. NIP. 197611102008011011	Penguji 1		21 Agustus 2024
3	Dr. Maryono, M.A. NIP. 23022014110319760504	Penguji 2		21 Agustus 2024

Depok, 21 Agustus 2024

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan Teknik Mesin

 Dr. Eng. Ir. Muslimin, S.T., M.T., IWE.
 NIP. 197707142008121005



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

- Hak Cipta :**

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bimo Candra Setiawan

NIM 200233031

Program Studi : Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat

Menyatakan bahwa yang dituliskan didalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 21 Agustus 2024

Bimo Candra Setiawan

NIM. 2002331031





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

ANALISA KERUSAKAN KOMPONEN FINAL DRIVE DUMP TRUCK HD 785-7 KOMATSU PADA SAAT RECONDITION

Bimo Candra Setiawan¹⁾, Gun Gun Ramdlan Gunadi¹⁾, Asep Apriyana¹⁾

¹⁾Program Studi Sarjana Terapan Pemeliharaan Alat Berat, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, Kampus UI Depok 16424

Email: bimo.candasetiawan.tm20@mhs.wpnj.ac.id

ABSTRAK

Final drive merupakan bagian penting dari sistem penggerak kendaraan berat yang berfungsi mentransmisikan daya dari mesin ke roda. Kerusakan pada komponen ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja dan produktivitas alat berat serta meningkatkan biaya operasional dan perawatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerusakan yang terjadi pada komponen final drive dump truck HD 785-7 Komatsu. Metode penelitian yang digunakan adalah Fault Tree analysis meliputi pengumpulan data melalui inspeksi visual, analisis getaran, serta pengujian material dan pelumasan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi jenis dan penyebab kerusakan yang paling sering terjadi. Temuan Penelitian menunjukkan bahwa kerugian sering terjadi pada final drive dump truck HD 785-7 Komatsu antara lain keausan pada gigi roda, keretakan pada housing, dan kegagalan bearing. Faktor-faktor penyebab kerusakan meliputi pelumasan yang tidak memadai, beban berlebih, serta umur pakai komponen. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja final drive dan rekomendasi perawatan dan perbaikan yang lebih efektif guna meningkatkan umur dan kinerja komponen.

Kata Kunci: Final Drive, Dump Truck, HD 785-7 Komatsu, Kerusakan Final Drive, Fault Tree Analysis

- Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAMAGE ANALYSIS OF FINAL DRIVE COMPONENTS OF HD 785 - 7 KOMATSU DUMP TRUCK DURING RECONDITIONING

Bimo Candra Setiawan¹⁾, Gun Gun Ramdlan Gunadi¹⁾, Asep Apriyana¹⁾

¹⁾ Heavy Equipment Maintenance Engineering Technology Study Program, Department of Mechanical Engineering, Politeknik Negeri Jakarta, UI Campus Depok, 16424

Email: bimo.candasetiawan.tm20@mhsw.pnj.ac.id

ABSTRACT

functions to transmit power from the engine to the wheels. Damage to these components can result in reduced machine performance and productivity and increase operational and maintenance costs. This research aims to analyze the damage that occurred to the final drive components of the HD 785-7 Komatsu dump truck. The research method used includes data collection through visual inspection, vibration analysis, and material and lubrication testing. The data obtained is then analyzed to identify the types and causes of damage that most often occur. The research results show that the damage that often occurs to the final drive of the Komatsu HD 785-7 dump truck includes wear on the wheel teeth, cracks in the housing, and bearing failure. Factors causing damage include inadequate lubrication, excessive load, and component life. It is hoped that this research can contribute to increasing understanding of the factors that influence final drive damage as well as providing more effective maintenance and repair recommendations to increase the service life and performance of these components.

Keywords: Final Drive, Dump Truck, HD 785-7 Komatsu, Component Damage, Fault tree Analyst

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi dengan judul “ANALISA KERUSAKAN KOMPONEN FINAL DRIVE DUMP TRUCK HD (785-7) KOMASTSU PADA SAAT RECONDITION” Skripsi ini disusun berdasarkan apa yang saya lakukan di Workshop yang beralamatkan JL. Pangkalan 5 NO.75 RT.002/RW.005, Cikiwul, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat 17153 Menurut penulis, tulisan ini dapat diterima dengan memperhatikan sumber daya dan kerjasama berbagai pihak. Berikut ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih dan kesehatan serta karunia-Nya.
2. Kepada Bpk. Haryo Tri Sukendro dan Ibu. Wahyuni Selaku orang Tua saya yang selalu mendoakan dan memberi support Serta Saudara-Sudara ku Tercinta atas doa dan motivasi
3. Bpk. Muhammad Ruslan selaku Plant Rebuilt Center Departemen Head.
4. Bpk. Abunansa selaku Machine Rebuilt Center Section Head
5. Bpk, Kusuma Rahmat selaku pembimbing Penulis Skripsi di PT. SIS Narogong
6. Bpk. Jatmiko selaku Component Rebuilt Center Section Head
7. Bapak Dr. Eng. Muslimin, S.T, M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta.
8. Bapak Fuad Zainuri selaku Kepala Program Studi Teknik Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat, Politeknik Negeri Jakarta.
9. Gun Gun Ramdlan Gunadi, S.T., M.T. selaku pembimbing 1 skripsi saya.
10. Asep Apriana, S.T., M.Kom. selaku pembimbing 2 skripsi saya
11. Group leader, mekanik, dan seluruh karyawan PT Saptaindra Sejati, yang telah mendukung segala kegiatan magang kerja yang dilakukan penulis



12. Seluruh Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta terutama Jurusan Teknik Mesin Prodi Teknik Reakayasa Pemeliharaan Alat Berat atas seluruh bantuannya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya. Mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Penulisan Skripsi.

Wassalamualaikum wr. wb.

Makassar, 21 Agustus 2024

Bimo Candra Setiawan
NIM. 2002331031

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
1.5 Batasan Masalah	2
1.6 Sistematika Penulisan Laporan BAB I: PENDAHULUAN.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Landasan Teori.....	4
2.1.1 Analisa	4
2.1.2 Recondition.....	5
2.1.3 Dump Truck	5
2.1.4 Final Drive.....	6
2.1.6 Shop Manual.....	8
2.1.7 Fault Tree Analisis.....	8
2.2 Kajian Literature.....	8
2.3 Kerangka Pemikiran	9
BAB III METODE PENELITIAN	10
3.1 Diagram Alir Penelitian	10
3.2 Jenis Dan Sumber Data Penelitian.....	11
3.2.1 Studi Lapangan	11



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.2.2	Studi Literatur.....	11
3.2.3	Sumber Data Penelitian.....	11
3.3	Metode Pengumpulan Data	11
3.3.1	Prosedur Kerja	11
3.4	Metode Analisa Data.....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		23
4.1	Hasil Penelitian.....	23
4.1.1	Fault tree analysis.....	23
4.1.2	Fakta Proses Kerusakan Final Drive	25
4.2	Pembahasan.....	28
4.2.1	Sertifikasi Masalah	28
4.2.2	Menentukan Ide Perbaikan	29
a.	Mengadakan Special / Installation Tool <i>Floating Seal</i>	29
b.	Peningkatan Standard assembly <i>floating seal</i>	30
c.	Peningkatan kualitas part Genuine dan Bekas	31
d.	Prosedur Assembly Floating Seal dengan Panduan Part Book	33
4.2.3	Pelaksanaan Ide Perbaikan	36
BAB V KESIMPULAN.....		43
5.1	Kesimpulan.....	43
5.2	Saran	44
DAFTAR PUSTAKA		45
LAMPIRAN		46

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta miflikPeliteknikNegeriJakarta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Gambar Dump Truck HD 785-7 Komatsu	5
Gambar 2. 2 Final Drive Assy	6
Gambar 2. 3 Final Drive	7
Gambar 2. 4 Shop Manual	8
Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian.....	10
Gambar 3. 2 Kelengkapan APD.....	12
Gambar 3. 3 Part Book Komatsu HD 785-7 Komatsu	13
Gambar 3. 4 Tool Box.....	13
Gambar 3. 5 Proses Receiving Final Drive	14
Gambar 3. 6 Proses Tes Bend Rotation Final Drive	15
Gambar 3. 7 Hasil proses Tes Bend Rotation Final Drive	15
Gambar 3. 8 Proses Prewashing Final Drive	16
Gambar 3. 9 Remove Planetary Final Drive	17
Gambar 3. 10 Remove Ring Gear	17
Gambar 3. 11 Remove Rear Axle Case	18
Gambar 3. 12 Disconnected Shaft dan Brake Final Drive	18
Gambar 3. 13 Dissconnected Brake Assy Final Drive	19
Gambar 3. 14 Washing Component	20
Gambar 3. 15 Hasil Test Bend Final Drive	20
Gambar 3. 16 Chipping pada O-Ring Floating Seal	21
Gambar 3. 17 Chipping pada Retainer Final Drive	22
Gambar 4. 1 Intermediate Event	25
Gambar 4. 2 Pemasangan Floating Seal	26
Gambar 4. 3 Hal – hal yang perlu diperhatikan selama assembly floating seal	26
Gambar 4. 4 Wadah Oli untuk pelumasan selama Assembly	27
Gambar 4. 5 Assembly Floating Seal	29
Gambar 4. 6 Kerusakan Floating Seal	30
Gambar 4. 7 Part Genuine Floating Seal	31
Gambar 4. 8 Part Bekas Floating Seal	31
Gambar 4. 9 Part Bekas Floating Seal	32
Gambar 4. 10 Panduan Assembly Rear Brake Wheel(Final Drive)	33
Gambar 4. 11 Visual Inspection.....	36
Gambar 4. 12 Kesalahan posisi pada floating seal.....	36
Gambar 4. 13 Lint Free Wipe	37
Gambar 4. 14 Majun	37
Gambar 4. 15 Pembersihan Retainer	38
Gambar 4. 16 CRC: Contact Cleaner	38
Gambar 4. 17 Anti Flammable Solvent & Dry	38
Gambar 4. 18 Pembersihan Retainer	39
Gambar 4. 19 Scotch Brite	40
Gambar 4. 20 Emery Cloth	40
Gambar 4. 21 Scrapper & Wire Brush	40
Gambar 4. 22 Pembersihan Retainer	40
Gambar 4. 23 Lint Free Bush	41



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Gambar 4. 24 Wadah Oli.....	41
Gambar 4. 25 Pemberian oli pada seal ring.....	41
Gambar 4. 26 Pemberian oli pada seal ring.....	42

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta Politeknik Negeri Jakarta

- Hak Cipta:**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Basic Event.....	24
Tabel 4. 2 Stratifikasi Masalah yang ada.....	28
Tabel 4. 3 Ide Perbaikan.....	34
Tabel 4. 4 Pelaksanaan Ide Perbaikan 1	36
Tabel 4. 5 Pelaksanaan Ide Perbaikan 2	37
Tabel 4. 6 Pelaksanaan Ide Perbaikan 3	38
Tabel 4. 7 Pelaksanaan Ide Perbaikan 4	39
Tabel 4. 8 Pelaksanaan Ide Perbaikan 5	41
Tabel 4. 9 Pelaksanaan Ide Perbaikan 6	42





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rekondisi merupakan tahap penting dalam proses memastikan kelancaran operasional suatu *komponen*, supaya *komponen* tersebut mampu kembali pada performa maksimalnya. Performa yang maksimal dapat meningkatkan produktifitas dan keamanan penggunaan unit tersebut. Dalam melakukan proses rekondisi dilakukan beberapa tahapan, pada umumnya antara lain: *Dissassembly*, *Visual inspection Part*, *Test bend* dan *Assembly komponen*

Pada bulan Oktober 2023 – Desember 2023 penulis melakukan kegiatan magang industri di *Workshop PT. Sapta InderaSejati*, pada saat magang industri tersebut penulis melakukan proses rekondisi pada *Final Drive HD 785-7 Komatsu*, dan pada tahap *Disassembly* terjadi kebocoran pada *FinalDrive* tersebut tidak mampu bekerja sesuai spesifikasinya. Prosedur rekondisi memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan ketika terjadi kebocoran.

Untuk mengetahui akar permasalahan dan mempercepat pemeriksaan di kemudian hari jika di temukan kasus serupa, Penulis melakukan penilitian dengan menggunakan metode Fault Tree Analysis

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis merumuskan dua permasalahan yang ada didalam skripsi ini sebagai berikut:

- a. Apa penyebab Kerusakan terhadap Komponen Final Drive Dump Truck Hd 785 – 7 Komatsu yang terjadi?
- b. Bagaimana pencegahan *Komponen Final Drive Dump Truck HD 785 – 7 Komatsu agar tidak terjadi Kerusakan saat Recondition?*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kerusakan yang terjadi pada *Komponen Final Drive Dump Truck HD 785 – 7 Komatsu* disebabkan oleh apa
- b. Untuk mengetahui tindakan pengendalian apa yang dapat dilakukan supaya tidak terjadi lagi penyebab Kerusakan *Komponen Final Drive Dump Truck HD 785-7 Komatsu*
- c. Untuk mengetahui apa saja faktor yang dapat menyebabkan kerusakan *Komponen Final Drive Dump Truck HD 785-7 Komatsu*

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai penyebab kerusakan tidak terulang kembali sesuai spesifikasi pada saat *Recondition komponen final drive Dump Truck HD 785-7 Komatsu* jika menghadapi masalah yang sama.
- b. Untuk memberi pembaca pemahaman lebih lanjut tentang upaya yang dilakukan untuk recondition Final Drive tersebut.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah untuk penilitian ini mencakup :

- a. Komponen Komponen dan mekanisme yang dibahas pada laporan ini adalah Final Drive Dump Truck HD 785-7 Unit Komatsu
- b. Penelitian ini hanya membahas analisa kerusakan dan melakukan rekondisi pada final Drive HD 785-5 pada unit Komatsu

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

BAB I: PENDAHULUAN

Ini mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan keuntungan dari penelitian, dan prosedur penulisan yang digunakan untuk menyusun penelitian tugas akhir.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas teori dan landasan penelitian secara umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, prosedur analisis data, dan pertimbangan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data dan ringkasan penelitian yang dilakukan disertakan dalam bab ini.

BAB V : PENUTUP

Bab sebelumnya membahas hasil penelitian, yang diuraikan di sini, dan bab ini memberikan rekomendasi untuk tindakan lanjut berdasarkan temuan tersebut.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penyebab kerusakan Final Drive Dump Truck HD 785-7 Komatsu dikarenakan adanya kesalahan prosedur pada pemasangan *Floating Seal*
- b. Tindakan pengendalian berikut dapat diterapkan untuk menghentikan kesalahan dalam prosedur assembly :
 - 1) Tim *engineer* melakukan pendampingan langsung guna mengontrol kegiatan saat proses pemasangan.
 - 2) Membuat *form checklist* sebagai acuan pembongkaran, *visual inspection* dan pembuatan *report* kegiatan.
- c. Faktor-Faktor yang dapat menyebabkan kerusakan *Final Drive HD 785-7 Komatsu* adalah:
 - 1) Umur usia Komponen
 - 2) Kerusakan Komponen.
 - 3) Kesalahan Prosedur Assembly
 - 4) *Maintenance Routine*.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5.2 Saran

- 1) Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memiliki saran kepada PT. XYZ untuk segera melakukan tindakan pengendalian supaya tidak terjadi lagi kesalahan prosedur pemasangan di kemudian hari karena dapat menekan segi tenaga dan cost pada proses *recondition*
- 2) Diadakan pelatihan khusus bagi pekerja di *workshop*.
- 3) Dibuatkannya *literature* atau *manual book* versi bahasa indonesia dan versi lebih *simplenya*
- 4) Membuat *form checklist* sebagai acuan pembongkaran, *visual inspection* dan pembuatan *report* kegiatan
- 5) Melakukan Preventive Maintenance secara berkala

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Komatsu. Shop Manual HD785-7, SEN01274-03.
- Komatsu. Shop Manual D155A-6, 2015). Life Improvement of *Floating Seal*.
Komatsu Technical Report,61(168).
- Caterpillar. (2004). Service Information System, SENR2971-00. Duo-Cone *Floating Seal*.
- PT. Saptaindra Sejati Component REKONDISI D125 Series
- PT. Saptaindra Sejati. (2018). *Technical Warranty Claim Report Powertrain*: Januari – Juli 2018.
- PT. Saptaindra Sejati (2018). *Claim Warranty Proposal*,
354/SIS/CWP/Plant/IV/2018.
Final Drive RH Oil Leak.
- Kemudi dan Rem – Training & Developement PT. Saptalndera Sejati 2006
- Shop Manual Komatsu HD 465 -5 SEBM0569503
- Shop manual Komatsu Avance LOADER WA600-3
- LESSON 3 : Brake Engagement System – Caterpillar



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Biodata Penulis



Nama	: Bimo Candra Setiawan
Tempat Tanggal Lahir	: Jakarta, 17 Desember 2000
NIM	: 2002331031
Jurusan / Program Studi	: Teknik mesin / Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat
Alamat	: Jl. Batu 1 no 45, RT 004 / RW 001, Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
No HP	: 085817298599
Email	: bimocandra17@gmail.com
Riwayat Pendidikan	SDN 18 Jakarta Selatan (2007 – 2013) MTS Fathimatul Amin Jakarta Selatan (2013 – 2016) SMKN 29 Jakarta Selatan (2016 – 2019)