



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



# ANALISA PENYEBAB KEBOCORAN PADA LIFT CYLINDER KONVEYOR UNIT BOMAG BM2000/60 COLD MILLING MACHINE

## LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh:

Fahrezi Kresnabayu  
NIM. 1902331024

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI TEKNIK ALAT BERAT  
JURUSAN TEKNIK MESIN  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**AGUSTUS 2022**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## ANALISA PENYEBAB KEBOCORAN PADA LIFT CYLINDER KONVEYOR UNIT BOMAG BM2000/60 COLD MILLING MACHINE

### LAPORAN TUGAS AKHIR

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
pendidikan Diploma III Program Studi Teknik Alat Berat  
di jurusan Teknik Mesin

Oleh:  
**Fahrezi Kresnabayu**  
**NIM. 1902331024**  
**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI TEKNIK ALAT BERAT**  
**JURUSAN TEKNIK MESIN**  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

### ANALISA PENYEBAB KEBOCORAN PADA LIFT CYLINDER KONVEYOR UNIT BOMAG BM2000/60 COLD MILLING MACHINE

Oleh:


Fahrezi Kresnabaya

NIM 1902331024

Program Studi Diploma Tiga Teknik Alat Berat

Laporan Tugas Akhir telah disetujui oleh pembimbing


Pembimbing 1



Tia Rahmiati, ST, M.T.

NIP. 198001252006042001

Pembimbing 2



Adi Syuriadi, ST., M.T

NIP. 197611102008011011

Kepala Program Studi Alat Berat



Drs. Azwardi, M.Kom

NIP. 195804061986031001



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

## ANALISA PENYEBAB KEBOCORAN PADA LIFT CYLINDER KONVEYOR UNIT BOMAG BM2000/60 COLD MILLING MACHINE

Oleh:

Fahrezi Kresnabayu

NIM 1902331024

Program Studi Diploma Tiga Teknik Alat Berat

Telah berhasil dipertahankan dalam sidang tugas akhir di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 25 Agustus 2022 dan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Diploma III pada Program Studi Teknik Alat Jurusan Teknik Mesin

### DEWAN PENGUJI

No.	Nama	Posisi Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Adi Syuriadi, S.T.,M.T. NIP.197611102008011011	Moderator		25 Agustus 2022
2	Dr. Fuad Zainuri , S.T., M.Si. NIP. 197602252000121002	Penguji 1		25 Agustus 2022
3	Dr., Maryono, MA. NIP. 23022014110319760504	Penguji 2		25 Agustus 2022

Depok, 25 Agustus 2022

Disahkan Oleh

Ketua Jurusan Teknik Mesin

Dr.Eng. Muslimin, S.T., M.T.

NIP. 197707142008121005





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrezi Kresnabayu  
NIM : 1902331024  
Program Studi : Diploma Tiga Teknik Alat Berat

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas akhir telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-besarnya.

Depok, 25 Agustus 2022



Fahrezi Kresnabayu

NIM. 1902331024



# © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## ANALISA PENYEBAB KEBOCORAN LIFT CYLINDER KONVEYOR PADA UNIT BOMAG BM2000/60 COLD MILLING MACHINE

Fahrezi Kresnabayu<sup>1</sup>, Tia Rahmiati<sup>1</sup>, dan Adi Syuriadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Teknik Alat Berat, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, Jl. Prof. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425

<sup>2</sup>Program Studi Pembangkit Tenaga Listrik, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, Jl. Prof. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyebab dari kebocoran lift cylinder konveyor pada unit BOMAG BM 2000/60 Cold Milling Machine. Berdasarkan informasi yang didapat, terjadi kebocoran pada bagian rod end dari lift cylinder konveyor. Setelah informasi awal didapat, maka dilakukanlah pembongkaran (disassembly) pada cylinder tersebut. Dengan menggunakan metode *root cause analysis* dan inspeksi visual, ditemukanlah penyebab dan akar permasalahan dari kebocoran tersebut. Berdasarkan hasil temuan yang didapat, penyebab kebocoran dari lift cylinder tersebut adalah keausan pada rod seal. Keausan pada rod seal terjadi dikarenakan gesekan oleh kontaminasi pada sistem hidrolik yang menimbulkan gesekan antara kontaminan dengan permukaan rod seal..

Kata Kunci: *Cold Milling Machine*, Silinder Hidrolik, Sistem Hidrolik

### ABSTRACT

*This study aims to reveal the cause of the elevator cylinder conveyor leak on the BOMAG BM 2000/60 Cold Milling Machine unit. Based on the information obtained, there was a leak at the rod end of the conveyor lift cylinder. After the initial information is obtained, disassembly is carried out on the cylinder. By using the root cause analysis method and visual inspection, the cause and root cause of the leak was found. Based on the findings obtained, the cause of the leak from the lift cylinder is wear on the rod seal. Wear of the rod seal occurs due to friction by contamination in the hydraulic system which causes friction between the contaminants and the surface of the rod seal.*

Keywords: *Cold Milling Machine*, *Hydraulic Cylinder*, *Hydraulics System*



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rezeki, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Analisa Penyebab Kebocoran Lift Cylinder Konveyor Pada Unit BOMAG BM2000/60 Cold Milling Machine”.

Di kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberi dukungan moral. Dan juga bimbingannya pada penulis. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Orang tua penulis yaitu Bapak Sunaryo dan Ibu Rita Rosita yang telah memberikan dukungan selama perkuliahan ini.
2. Bapak Dr. Eng. Muslimin, ST., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta
3. Ibu Tia Rahmiati, S.T., M.T. dan Bapak Adi Syuriadi S.T., M.T. Selaku Dosen Pembimbing
4. Bapak Drs. Azwardi, M.Kom selaku kepala program studi alat berat Politeknik Negeri Jakarta.
5. Seluruh dosen Program Studi Alat Berat atas segala ilmu yang diberikan.
6. Rekan-rekan angkatan 2019 yang telah sama-sama berjuang hingga pada titik ini.

Penulis menyadari atas ketidak sempurnaan penyusunan laporan kegiatan kunjungan industri ini. Namun penulis tetap berharap laporan ini akan memberikan manfaat bagi para pembaca. Demi kemajuan penulis, penulis juga mengharapkan adanya masukan berupa kritik atau saran yang berguna. Terima kasih.

Depok, 25 Agustus 2022

Fahrezi Kresnabayu



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1 Latar Belakang .....	11
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penulisan .....	12
1.4 Manfaat Penulisan .....	12
1.5 Batasan Masalah.....	12
1.6 Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	15
2.1 Cold Milling Machine .....	15
2.2 Sistem Hidrolik .....	19
2.3 Analisa Kerusakan.....	24
2.4 Jenis-Jenis Kerusakan Pada Komponen .....	24
BAB III METODE PENELITIAN .....	29
3.1 Diagram Alur Pengerjaan .....	29
3.2 Penjelasan Alur Pengerjaan .....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	31
4.1 Hasil.....	31
4.2 Pembahasan.....	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	39
5.1 Kesimpulan .....	39
5.2 Saran .....	39
DAFTAR PUSTAKA .....	40



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Cold Milling Machine</i> di PT JMTM .....	17
Gambar 2.2 Komponen Pada Cold Milling Machine.....	17
Gambar 2.3 Dimensi BOMAG BM2000/60.....	18
Gambar 2.4 Ilustrasi Single Acting Cylinder.....	22
Gambar 2.5 Ilustrasi Double Acting Cylinder .....	22
Gambar 2.6 Jenis-Jenis Seal Hidrolik .....	23
Gambar 2.7 Skematik Hidrolik pada <i>Cylinder</i> Konveyor .....	24
Gambar 2.8 <i>Abrasive Wear</i> .....	25
Gambar 2.9 <i>Adhesive Wear</i> .....	26
Gambar 2.10 <i>Erosion</i> .....	26
Gambar 2.11 <i>Cavitation</i> .....	27
Gambar 2.12 <i>Corrosion</i> .....	28
Gambar 2.13 <i>Fretting Corrosion</i> .....	29
Gambar 3.1 Diagram Alur Penyelesaian .....	31
Gambar 4.1 Kebocoran pada cylinder hidrolik konveyor .....	33
Gambar 4.2 Service Manual BM2000/60 .....	34
Gambar 4.3 Wear pada <i>piston seal</i> .....	35
Gambar 4.4 Wear pada <i>rod seal</i> .....	35
Gambar 4.5 Kontaminan pada <i>rod seal</i> .....	36
Gambar 4.6 Goresan pada <i>cylinder rod</i> .....	36
Gambar 4.7 Kontaminasi pada <i>cylinder cap</i> .....	37
Gambar 4.8 Kontaminasi pada <i>wiper seal</i> .....	37
Gambar 4.9 Diagram Alur Kerusakan.....	38



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Dimensi BOMAG BM 2000/60.....	18
Tabel 2.2 Tabel Spesifikasi BOMAG BM 2000/60.....	18
Tabel 4.1 Tabel Laporan Kerusakan.....	35
Tabel 4.2 Tabel Rekomendasi <i>Preventive Maintenance</i> .....	38

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Prosedur Pembongkaran Cylinder.....	43
Lampiran 2 Interval <i>Preventive Maintenance</i> .....	45
Lampiran 3 Work Order di PT JMTM.....	47
Lampiran 4 Dokumentasi.....	48
Lampiran 5 Biodata Penulis.....	49

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Alat berat merupakan alat yang dirancang khusus untuk melaksanakan tugas-tugas berat yang tidak mungkin dilakukan alat sederhana. Alat berat memiliki empat sistem utama untuk beroperasi diantaranya yaitu : *engine system*, *powertrain system* (sistem penggerak), *hydraulic system* (sistem hidrolik), dan *electrical system* (sistem kelistrikan). [2]

PT Jasamarga Tollroad Maintenance (PT JMTM) bergerak dalam bidang pemeliharaan jalan tol untuk mendukung core bisnis utama Jasa Marga, terutama dalam hal pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol, seperti pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jembatan tol, drainase, scrapping, filling dan overlay, PT JMTM akan mampu memprediksi atau merencanakan maintenance ke depan pada seluruh ruas jalan tol sekaligus melaksanakan pekerjaan maintenance tersebut. [9]

Sistem hidrolik adalah sistem penerusan daya dengan menggunakan fluida cair. Minyak mineral adalah jenis fluida yang sering dipakai. Prinsip dasar dari sistem hidrolik adalah memanfaatkan sifat bahwa zat cair tidak mempunyai bentuk yang tetap, namun menyesuaikan dengan yang ditempatinya. Zat cair bersifat inkompresibel. Karena itu tekanan yang diterima diteruskan ke segala arah secara merata. [6]

Silinder hidrolik adalah perangkat aktuasi yang menggunakan fluida bertekanan untuk menghasilkan gerak dan gaya linier. Silinder hidrolik juga digunakan dalam berbagai aplikasi sebagai contoh sebagai *lift cylinder* konveyor pada *Cold Milling Machine*. *Lift cylinder* berfungsi dengan menggunakan fluida bertekanan yang dialirkan kedalam *cylinder* melalui *hose*. Fluida bertekanan



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tersebut akan mendorong piston yang nantinya akan menggerakan rod agar *cylinder* bisa memanjang atau memendek sesuai dengan kebutuhan. [6]

BOMAG BM 2000/60 *Cold Milling Machine* merupakan alat yang ada di PT Jasamarga Tollroad Maintenance. Alat tersebut digunakan dalam perawatan jalan raya khususnya pada proses pengupasan (*milling*) lapisan aspal dan beton tanpa tulang yang kemudian diangkut menggunakan *conveyor* ke *dump truck*.

Pada tugas akhir ini, penulis akan mengangkat masalah tentang kerusakan yang terjadi pada *lift cylinder* konveyor pada unit BOMAG BM 2000/60 *Cold Milling Machine*. *Lift cylinder* merupakan komponen penting pada konveyor, sebab jika *lift cylinder* mengalami kerusakan, konveyor tidak akan bisa membuka sehingga hasil kupasan material aspal tidak akan bisa diangkut ke *dump truck*.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa penyebab kebocoran *lift cylinder* konveyor?
2. Bagaimana kebocoran bisa terjadi pada *lift cylinder* konveyor?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan tugas akhir ini bertujuan :

1. Menganalisa penyebab kebocoran *lift cylinder* konveyor..
2. Mengetahui bagaimana kebocoran bisa terjadi pada *lift cylinder* konveyor.

### 1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan khususnya pada metode *root cause analysis*.
2. Dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi mahasiswa maupun masyarakat umum yang tertarik dalam ilmu analisa kerusakan.

### 1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada tugas akhir ini yaitu sebatas mengetahui dan menganalisa penyebab kebocoran yang terjadi pada *lift cylinder* konveyor pada unit BOMAG BM2000/60.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan laporan tugas akhir ini, maka penulis mengusulkan draft penulisan yang sistematis yang merupakan pedoman penulisan laporan tugas akhir. Sistematika penulisan pada tugas akhir ini, disusun sebagai berikut :

#### 1. Bagian Awal Tugas Akhir

Bagian awal pada tugas akhir ini meliputi sampul depan, halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran

#### 2. Bagian Utama Tugas Akhir

Berikut adalah susunan dari masing-masing bagian pada tugas akhir ini:

#### BAB I

##### PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

#### BAB II

##### TINJAUAN PUSTAKA

Bab II terdiri dari :

- a) Landasan teori yang berkaitan dengan *analisa kerusakan*
- b) Pembahasan tentang alat berat terutama spesifikasi pada BOMAG BM2000/60 *Cold Milling Machine*
- c) Landasan teori pada sistem hidrolik dan *cylinder hidrolik*
- d) Jenis-jenis kerusakan yang dapat terjadi pada *cylinder hidrolik*

#### BAB III

##### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan penjabaran mengenai langkah pekerjaan yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan laporan tugas akhir. Bab ini terdiri dari :

- a) Diagram alur penggerjaan
- b) Penjelasan alur penggerjaan



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai kebocoran pada *cylinder* hidrolik pada unit BOMAG BM2000/60.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dianalisa, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penyebab terjadinya kebocoran pada *lift cylinder* konveyor terjadi dikarenakan keausan pada *seal* hidrolik. Jenis kerusakan yang terjadi meliputi *abrasive wear* dan *erosion wear* diakibatkan oleh kontaminasi pada sistem hidrolik.
2. Kebocoran pada *lift cylinder* konveyor terjadi dikarenakan adanya keausan pada *seal*. Kontaminasi menyebabkan terjadinya *abrasive wear* dan *erosion wear* pada *seal* dan menyebabkan kebocoran.

#### 5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu :

1. Sebaiknya *preventive maintenance* dilakukan sesuai dengan anjuran pada *operation & maintenance manual* untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi.
2. Melakukan monitoring kondisi alat dengan cara inspeksi harian secara rutin untuk menghindari kerusakan yang terjadi ketika unit beroperasi.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. B. Tatum (2006). Construction Engineering and Management. 132, 987
- [2] Haycraft, W. R. (2011). History of Construction Equipment. Journal of Construction Engineering and Management, 137(10), 720–723.
- [3] Departemen Pekerjaan Umum (2007). Mengoperasikan Cold Milling Machine Sesuai Dengan Prosedur. INA.5211.222.18.03.07
- [4] BOMAG, (2012). BOMAG BM2000/60 Cold Milling Machine Service Manual.
- [5] Caterpillar Asia Pacific Learning (2003). *Hydraulics Fundamental, Student Guide.*
- [6] PT Trakindo Utama (2009). *Applied Failure Analysis*, Buku Panduan Siswa.
- [7] SKF Group (2014). *Industrial Sealing Solution*, PUB SE/S2 14662,
- [8] Department of Training & Workforce Development, (2008). Maintain Hydraulics Systems. ISBN 978-1-74205-241-0
- [9] Profil Perusahaan, PT Jasamarga Tollroad Maintenance. [www.jmtm.co.id](http://www.jmtm.co.id). (Diakses pada 28 Agustus 2022).
- [10] Kashif M. Deen, Ijaz H. Khan, (2016). *Handbook of Materials Failure Analysis with Case Studies from the Chemicals, Concrete and Power Industries*



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

[11] Zainal Abadi, Purwantono (2019). Dasar-Dasar Sistem Hidrolik.  
ISBN : 978-602-1178-47-8





# © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## Lampiran 1 Prosedur Pembongkaran Lift Cylinder

### 22.1 Repairing hydraulic cylinders

#### Note

Piston rod seals are the main causes for friction and leakage. With increasing age of the seals it may happen that the hydraulic cylinder will move slower with reduced power.

#### Danger

Before disconnecting any hydraulic connections you must make sure that the engine has been shut down and the system pressure has been relieved.

All vertically arranged cylinders must be lowered, pressure accumulators must be emptied and all consumers, the movement of which could possibly generate pressure, must be blocked.

All components that had been removed and all lines must be closed, so that no dirt can enter into the system.




Fig. 1 Hydraulic cylinder

- 1 Piston rod
- 2 Interlock
- 3 Piston seals
- 4 O-ring
- 5 O-ring
- 6 Seal
- 7 Dust seal
- 8 Cylinder
- 9 Cylinder head
- 10 Ring nut
- 11 Bushing
- 12 Piston

#### Sealing

- Once the cylinder has been removed, retract the piston rod completely and disconnect all connections.

#### Note

The cylinder can be carefully operated with compressed air.

- Drain off all hydraulic fluid by operating the cylinder manually.

#### Environment

Catch running out hydraulic oil and dispose of environmentally.

- Disassemble ring nut 10 (Fig. 1) and cylinder head (9).
- Pull piston rod (1) with piston (12) out of the cylinder (8).
- Remove the interlock (2) and disassemble the piston (12) from the piston rod (1).

#### Caution

Before assembling the sealing elements you should clean the complete cylinder system from



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

processing residues, chips, dirt and other foreign particles.

During assembly seals should not be pulled over sharp edges, threads, fitting keyways etc. Such points must be thoroughly covered before assembly. Sharp edges must be deburred or provided with a chamfer or a radius.

Sharp tools must never be used.

Seals, piston rod and cylinder tube must be oiled or greased before assembly.

- Replace seals (3, 4, 5, 6 and 7) and check bushing (11).
- Reassemble the piston (12) to the piston rod (1) and install the interlock (2).
- Push piston (12) with piston rod (1) into the housing.

### Caution

Take care of the seals.

- Slide the cylinder head (9) over the piston rod (1) and tighten the ring nut (10).

### Commissioning

### Note

Operate the cylinder several times with low load and pressure. Due to trapped air hydraulic cylinders may initially perform erratically, but normally vent themselves after a few strokes.

Check for leaks before taking the machine back into service.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 2

#### Maintenance

##### 5.5 Maintenance table

No.	Maintenance work	Comment	After 50 operating hours Running-in instructions	After 50 operating hours, daily	Every 10 operating hours, daily	Every 50 operating hours, every week	After 250 opere. hours	Every 1000 opere. hours	Every 4000 oper. hours	Every 60000 oper. hours	As required
5.6	Check the engine oil level	Dipstick mark		X							
5.7	Check the water separator			X							
5.8	Check the fuel level				X						
5.9	Check the hydraulic oil level	Inspection glass			X						
5.10	Check water level, spray nozzles	Inspection glass				X					
5.11	Check/replace cutting tools, scraper	several times				X					
5.12	Check the track plates				X						
5.13	Check, tighten the conveyor belts					X					
5.14	Check the safety ropes					X					
5.15	Lubricate the machine					X					
5.16	Check the coolant level	Inspection glass					X				
5.17	Check the oil level in the transfer box						X				
5.18	Retighten the track shoe fastening screws						X				
5.19	Lubricate the machine						X				
5.20	Clean the cooling fins on engine and hydraulic oil cooler							X			
5.21	Cleaning the engine							X			
5.22	Change engine oil and oil filter cartridge	min. 1x per year	X				X				



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		Maintenance				
No.	Maintenance work	Comment	every 50 operating hours, every week	every 100 operating hours, daily	every 250 operating hours	every 500 operating hours
5.23	Checking, replacing the generator V-belt		X			
5.24	Check, replace the milling drum V-belt		X			
5.25	Check the track drive		X			
5.26	Lubricate the machine		X			
5.27	Check, adjust the valve clearance	min. 1x per year			X	
5.28	Change the fuel pre-filter element				X	
5.29	Replace the fuel filter cartridge				X	
5.30	Check fastening of engine/turbo charger/combustion air hoses	pole grease			X	
5.31	Checking the crankcase pressure				X	
5.32	Intercooler, draining off oil/condensation water	min. 1x per year			X	
5.33	Change the hydraulic oil**	min. 1x per year			X	
5.34	Change the hydraulic oil filter**	min. 1x per year			X	
5.35	Transfer case oil change ***		X		X	
5.36	Change the oil in the milling drum reduction gear	min. 1x per year	X		X	
5.37	Oil change in milling drum bearing	min. 1x per year			X	
5.38	Oil change in track drive gear	min. 1x per year			X	
5.39	Drain the fuel tank sludge				X	



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### Maintenance

No.	Maintenance work	Comment	as required	every 5000 oper. hours	every 4000 oper. hours	every 2000 oper. hours	every 1000 oper. hours	every 250 oper. hours	every 50 operating hours, every week
5.40	Battery service	pole grease	X						
5.41	Change the coolant	at least every 2 years		X		X			
5.42	Change the injection valves								
5.43	Replace the coolant pump								
5.44	Replace the pressure retaining valve								
5.45	Change the crankcase ventilation valve								X
5.46	Service the combustion air filter	min. 1x per year Safety cartridge at least every 2 years							X
5.47	Clean water tank and water filter								X
5.48	Water spray system, maintenance in case of frost								X
5.49	Clean the pressure cleaner water filter								X
5.50	Tightening torques								X
5.51	Engine conservation								X

\* Oil change intervals depend on quality of oil and fuel (sulphur content)

\*\* Also in case of repair in the hydraulic system.

\*\*\* Also after 500 operating hours



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3

MAINTENANCE WO		
NO WO		
Untuk Melakukan Perbaikan :		
Code/No Polisi		
No Permintaan Service ( LK/LP )		
Lokasi Unit		
DESCRIPSI PEKERJAAN / ANALISA		
Tanggal Laporan		
Tanggal WO ( Work Order )		
Tanggal Selesai		
Lokasi Perbaikan		
Penerima Tugas		
TINDAKAN PERBAIKAN	Barang Yang Diganti	
	Nama	Jumlah
Pemberi Tugas,	Penerima Tugas,	Diketahui Oleh,
JUSUF SPV Perbaikan	Mekanik / Electrical	MANGGALA Manager Peralatan



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4

### Dokumentasi



Gambar 1 Penggantian Seal Cylinder



Gambar 2 Workshop dan Pool Alat Berat PT JMTM



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### Biodata Penulis



- |                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap          | : Fahrezi Kresnabaya                                                                 |
| 2. NIM                   | : 1902331024                                                                         |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : Jakarta, 21 Mei 2000                                                               |
| 4. Jenis Kelamin         | : Laki-Laki                                                                          |
| 5. Alamat                | : Kampung Cikaret, RT.04/06<br>Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa<br>Barat              |
| 6. Email                 | : <a href="mailto:fahrezikresnabaya404@gmail.com">fahrezikresnabaya404@gmail.com</a> |
| 7. Riwayat Pendidikan    |                                                                                      |
| SD (2006-2012)           | : SDIT Al-Ishlah                                                                     |
| SMP (2012-2015)          | : SMPN 1 Cibinong                                                                    |
| SMA (2015-2018)          | : SMAN 1 Cibinong                                                                    |
| 8. Program Studi         | : Teknik Alat Berat                                                                  |