



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**KAJIAN PERAWATAN BOOM PADA TRUK
CONCRETE PUMP 09 MENGGUNAKAN METODE
MAINTAINABILITY PADA PT.XYZ**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh:
Tubagus Alfarabi Makmur
NIM. 2002311078

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

PROGRAM STUDI

D3 TEKNIK MESIN

JURUSAN TEKNIK MESIN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**KAJIAN PERAWATAN *BOOM* PADA TRUK
CONCRETE PUMP 09 MENGGUNAKAN METODE
MAINTAINABILITY PADA PT.XYZ**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
Diploma III Program Studi Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Oleh:

Tubagus Alfarabi Makmur

NIM. 2002311078

**PROGRAM STUDI D III TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PERSETUJUAN

LAPORAN TUGAS AHKIR

KAJIAN PERAWATAN BOOM PADA TRUK CONCRETE PUMP 09 MENGGUNAKAN METODE MAINTAINABILITY PADA PT.XYZ

Oleh:

Tubagus Alfarabi Makmur

NIM. 2002311078

Program Studi Diploma III Teknik Mesin

Laporan Tugas Akhir telah disetujui oleh pembimbing

Dosen pembimbing I

Rosidi, S.T., M.T.

NIP. 197312282008121001

Ketua Program Studi
D3 Teknik Mesin

Budi Yuwono, S.T.

NIP. 196306191990031002



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AHKIR

KAJIAN PERAWATAN BOOM PADA TRUK CONCRETE PUMP 09 MENGGUNAKAN METODE MAINTAINABILITY PADA PT.XYZ

Oleh:

Tubagus Alfarabi Makmur

NIM. 2002311078

Program Studi D-III Teknik Mesin

Telah berhasil dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 10 Agustus 2023 dan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Diploma III pada Program Studi DIII Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin

DEWAN PENGUJI

No	Nama	Posisi penguji	Tanda tangan	Tanggal
1.	Rosidi, S.T., M.T. NIP. 197312282008121001	Ketua		10 Agustus 2023
2.	Budi Yuwono, S.T. NIP. 196306191990031002	Anggota		10 Agustus 2023
3.	Muhammad Hidayat Tullah, S.T., M.T. NIP. 198905262019031008	Anggota		10 Agustus 2023

Depok, 10 Agustus 2023

Disahkan oleh:

Ketua Jurusan Teknik Mesin



Dr. Eng. Ir. Muslimin, S.T., M.T., IWE.

NIP. 197707142008121005



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tubagus Alfarabi Makmur
NIM : 2002311078
Program Studi : DIII Teknik Mesin

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas Akhir telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 12 Mei 2023




Tubagus Alfarabi Makmur
NIM. 2002311078



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KAJIAN PERAWATAN *BOOM* PADA TRUK CONCRETE PUMP 09 MENGGUNAKAN METODE MAINTAINABILITY PADA PT.XYZ

Tubagus Alfarabi Makmur¹⁾, Rosidi¹⁾

¹⁾ Program Studi DIII Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta,
Kampus UI Depok, 16424

¹⁾ PT.XYZ, Jl.Peta Barat, Jakarta Barat, 11830

Email : tubagus.alfarabimakmur.tm20@mhsw.pnj.ac.id

ABSTRAK

Perawatan *boom* pada truk *concrete pump* adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kinerja dan keamanan alat tersebut saat digunakan. Namun, proses perawatan ini dapat menjadi kompleks dan mahal jika tidak dilakukan dengan baik. Tujuan dari kajian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *Maintainability* dan mengembangkan metode dan strategi perawatan yang efektif dan efisien untuk memperpanjang masa pakai *boom* truk *Concrete Pump*. Kajian tentang perawatan *boom* pada truk *concrete pump* menggunakan metode *Maintainability* dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas perawatan alat tersebut. Kajian ini menggunakan acuan data *manual book Concrete Pump Truck* atau truk pemompa campuran beton adalah sebuah peralatan berat yang digunakan dalam proyek bangunan. Pada *Concrete Pump* mempunyai bagian *Boom*, *Piston*, *Hopper*, *Valve*, *Hydraulic*, *Electrical system*. Dan mempunyai jenis-jenis perawatan yaitu: *Maintenance*, *Preventive maintenance*, *Predictive Maintenance*, *breakdown maintenance*. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *Maintainability* pada *Boom* di Truk *Concrete Pump* ialah Faktor desain, Faktor operator, Faktor lingkungan operasional, Faktor material. Untuk menunjang masa pakai *Boom* agar tidak terjadinya kerusakan dilakukan dengan metode *Maintainability* ialah Pemberian pelumas, Kualitas Bahan Seal, Cek Unit. Metode untuk mengembangkan perawatan pada Truk *Concrete Pump* yaitu menggunakan metode *Maintainability*.

Kata kunci: *Concrete Pump*, Metode, *Boom*, Perawatan, Faktor pengaruh



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KAJIAN PERAWATAN **BOOM PADA TRUK CONCRETE PUMP 09** MENGGUNAKAN METODE MAINTAINABILITY PADA PT.XYZ

Tubagus Alfarabi Makmur¹⁾, Rosidi¹⁾

¹⁾ Program Studi DIII Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta,
Kampus UI Depok, 16424

¹⁾ PT.XYZ, Jl.Peta Barat, Jakarta Barat, 11830

Email : tubagus.alfarabimakmur.tm20@mhs.w.pnj.ac.id

ABSTRACT

Boom maintenance on a concrete pump truck is very important to maintain the performance and safety of the tool when used. However, this treatment process can be complex and expensive if not done properly. The purpose of this study is to determine the factors that affect the Maintainability level and develop effective and efficient maintenance methods and strategies to extend the life of the Concrete Pump truck boom. Studies on boom maintenance on concrete pump trucks using the maintainability method can help increase the efficiency and effectiveness of maintenance of the tool. This study uses manual book data references. Concrete Pump Trucks or concrete mix pumping trucks are heavy equipment used in building projects. The Concrete Pump has a Boom Piston Hopper Valve Hydraulic Electrical system section. And has the types of maintenance, namely Maintenance Preventive maintenance Predictive Maintenance breakdown maintenance. The factors that influence the Maintainability level of the Boom in Concrete Pump Trucks are design factors, operator factors, operational environmental factors, material factors. To support the service life of the boom so that no damage occurs, it is carried out using the Maintainability method, namely the Lubrication of the Quality of the Check Unit Seal Material. The method for developing maintenance on Concrete Pump Trucks is using the Maintainability method

Keywords: Concrete Pump, Methode, Boom, Maintenance, Influence factor



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "**Kajian perawatan boom pada truk concrete pump 09 menggunakan metode maintainability pada PT.XYZ**" tepat pada waktunya.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Eng. Muslimin, S.T., M.T., IWE. selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Budi Yuwono, S.T. selaku Ketua Program Studi D-III Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Rosidi,S.T.,M.T. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir I yang telah memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan banyak pengetahuan selama perkuliahan.
5. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa restunya.
6. Teman teman M20 yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulisan berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dan diharapkan agar laporan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik.

Depok, 12 Mei 2023



Tubagus Alfarabi Makmur
NIM. 2002311078



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir	4
1.7 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 <i>Concrete Pump Truck</i>	6
2.1.1 Bagian Bagian Mesin <i>Concrete Pump</i>	6
2.2 Pengertian Perawatan	9
2.2.1 Tujuan Perawatan	9
2.2.2 Jenis-jenis perawatan	10



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.3 Maintainability	11
2.3.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Maintainability.....	11
BAB III METODELOGI PENELITIAN	15
3.1 Diagram Alir Penggerjaan.....	15
3.2 Penjelasan Diagram Alir Penggerjaan	16
3.3 Metode Pemecahan Masalah.....	17
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Identifikasi Masalah	18
4.1.1 Pengolahan data pada penelitian	18
4.1.2 Data Histori Kerusakan Komponen <i>Boom</i>	19
4.1.3 Waktu Perawatan dan Perbaikan Pada <i>Boom</i>	19
4.2 Faktor Penyebab Kerusakan Pada <i>Boom</i>	21
4.2.1 Faktor Pengaruh Tingkat Maintainability Pada <i>Boom</i> di Truk Concrete Pump.	22
4.2.2 Pengembangan Lapangan Untuk Menunjang Masa Pakai <i>Boom</i>	23
4.2.3 Strategi Untuk Menunjang Masa Pakai <i>Concrete Pump Boom</i> pada lapangan	24
4.2.4 Mengoptimalkan Proses Perawatan Pada <i>Boom</i>	25
BAB V	27
5.1 Kesimpulan	27
5.2 Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN	30



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Concrete Pump</i>	20
Gambar 2.2 <i>Boom Concrete Pump</i>	21
Gambar 2.3 <i>Piston Concrete Pump</i>	21
Gambar 2.4 <i>Hopper Concrete Pump</i>	22
Gambar 2.5 <i>Valve Concrete Pump</i>	22
Gambar 2.6 <i>Hydraulic Concrete Pump</i>	22
Gambar 2.7 <i>Chassis Truk Concrete Pump</i>	23
Gambar 2.8 Fitur Desain <i>Inherent and Secondary Maintainability</i>	13
Gambar 3.1 Diagram Alir Penggerjaan	27
Gambar 4.1 Grafik hasil <i>breakdown</i>	29
Gambar 4.2 Spesifikasi Truk Concrete pump.....	31
Gambar 4.3 Kondisi truk <i>concrete pump</i> pada lingkungan.....	32
Gambar 4.4 kebocoran seal pada boom.....	33
Gambar 4.5 Pelumas dan kebocoran pada pipa <i>boom</i>	35
Gambar 4.6 Pembongkaran pada boom	37
Gambar 4.7 Cek unit kondisi truk concrete pump pada lapangan	38

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Data <i>breakdown</i>	15
Table 4.1 Data kerusakan komponen.....	33
Table 4.2 Data waktu perbaikan.....	34
Table 4.3 Spesifikasi pada Boom.....	34
Table 4.4 <i>Lifetime</i>	38





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>Failure Analysis Report</i>	35
Lampiran 2 Data Bulanan <i>Service Maintenance</i>	36
Lampiran 3 Part <i>Boom 1</i>	37
Lampiran 4 Part <i>Boom 2</i>	38
Lampiran 5 Data <i>Sheet</i>	39
Lampiran 6 Lembar Pertanyaan Wawancara	40





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan alat berat saat ini memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan konstruksi terutama yang sebagian besar dilakukan dengan cara mekanis sesuai perkembangan teknologi. Penggunaan alat berat dalam kegiatan konstruksi akan sangat membantu dalam mencapai beberapa tujuan, diantaranya seperti menghemat waktu pelaksanaan pekerjaan, penghematan biaya pelaksanaan pekerjaan, efisiensi tenaga kerja, serta memperoleh hasil dengan masa yang sesuai standar [15]. Salah satu alat berat yang penting dalam sebuah pembangunan gedung atau sebagainya yaitu truk *concrete pump* [1].

PT.XYZ merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang penyewaan alat berat. Didalamnya terdiri atas komponen-komponen seperti *Boom*, *Piston*, *Valve*, *Chassis* [2]. Perawatan *boom* pada truk *concrete pump* adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kinerja dan keamanan alat berat tersebut saat digunakan. Namun, proses perawatan ini dapat menjadi kompleks dan mahal jika tidak dilakukan dengan baik [16]. Oleh karena itu, metode *Maintainability* digunakan sebagai pendekatan untuk mengoptimalkan proses perawatan ini.[3].

Pada kondisi aktual di PT.XYZ masih bermasalah karena planning maintenance tidak berjalan secara maksimal. Ketersediaan suku cadang untuk aktivitas *maintenance* menjadi hal yang sangat krusial. Aktivitas maintenance pada komponen *Boom* sering tertunda dikarenakan suku cadang tidak tersedia sehingga membutuhkan waktu untuk menunggu suku cadang datang. Data aktivitas *maintenance* pada komponen *Boom* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 1 1 Data Breakdown

Department	Service Maintenance					
Date From	01 April 2023					
Date To	30 April 2023					
NO	TYPE	NO UNIT	WORK ORDER			FINISH DATE
			DESCRIPTION	ACTION	WO DATE	
1	Concrete Pump	Cp 09	Seal Boom 1 Rusak	Ganti Seal Boom 1	03/04/2023	08/04/2023
2	Concrete Pump	Cp 09	Seal Boom 2 Rusak	Ganti Seal Boom 2	07/04/2023	12/04/2023
3	Concrete Pump	Cp 09	Oring Boom 1 Rusak	Ganti Oring Boom 1	13/04/2023	17/04/2023
4	Concrete Pump	Cp 09	Oring Boom 2 Rusak	Ganti Oring Boom 2	16/04/2023	20/04/2023
5	Concrete Pump	Cp 09	Pipa Hydrolik Boom 2 rusak	Ganti Pipa Hydrolik Boom 2 Jadi Pengecoran	24/04/2023	30/04/2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa aktivitas *maintenance* membutuhkan waktu untuk menunggu komponen *sparepart* datang. Hal ini menjadi sebuah permasalahan pada department *maintenance*. Permasalahan diatas dapat diselesaikan menggunakan metode *maintainability*.

Metode *maintainability* adalah metode yang digunakan untuk mengukur seberapa mudah sebuah sistem dapat dipelihara atau diperbaiki. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perawatan atau perbaikan dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan efektif. Dalam konteks truk *concrete pump*, metode ini dapat membantu dalam mengidentifikasi komponen-komponen pada *boom* yang sering mengalami kerusakan atau perlu perawatan rutin, serta mengoptimalkan proses perawatan untuk mencegah *breakdown*.

Berikut merupakan permasalahan yang ada yaitu: 1. kebocoran pada seal, maka harus dilakukan penggantian pada seal supaya oli yang ada tidak keluar lagi. 2. Kerusakan pada pipa *concrete pump* yang disebabkan oleh semen tertinggal yang mengeras pada bagian pipa. Kajian tentang perawatan *boom*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pada truk *concrete pump* menggunakan metode *Maintainability* dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas perawatan alat tersebut [4].

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah beberapa rumusan masalah pada kajian perawatan *Boom* pada truk *Concrete Pump* menggunakan metode *Maintainability*:

1. Bagaimana cara mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *Maintainability* pada *Boom* truk *Concrete Pump*?
2. Bagaimana cara mengoptimalkan proses perawatan *Boom* pada truk *Concrete Pump* dengan menggunakan metode *Maintainability*?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *Maintainability* pada *Boom* di truk *Concrete Pump*.
2. Dapat mengoptimalkan metode dan strategi perawatan yang efektif dan efisien untuk memperpanjang masa pakai *boom* truk *Concrete Pump*.

1.4 Batasan Masalah

Penulis telah menentukan Batasan pada topik yang akan dikaji agar penelitian menjadi lebih terarah dan terstruktur. Batasan masalah yang diterapkan oleh penulis, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mencegah kebocoran oli dan mencegah terjadinya *breakdown* pada komponen *Boom* di PT.XYZ

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan dalam menganalisa suatu masalah serta menyelesaikan masalah
2. Dapat referensi wawasan tentang *Maintainability* terhadap pemeliharaan komponen mesin
3. Dapat menjadikan contoh bahan pelajaran mahasiswa tentang ilmu pemeliharaan mesin



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.6 Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

Metode penulisan tugas akhir ini menggunakan metode *preventive*.

Adapun metode penulisan laporan tugas akhir, yaitu:

1. Menentukan Topik Permasalahan

Langkah pertama adalah menentukan topik permasalahan, yaitu kajian perawatan *Boom* pada truk *Concrete Pump* 09 menggunakan METODE *Maintainability* pada PT.XYZ.

2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan dengan cara wawancara bersama staff mekanik.

3. Observasi Lapangan dan Studi Literatur

Observasi lapangan dilakukan langsung di PT.XYZ untuk dapat melihat secara langsung permasalahan yang terjadi dan studi literatur dari *manual book*.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara kepada staff mekanik yang bersangkutan sesuai dengan topik yang diangkat

5. Pengolahan data

Pada tahap ini, seluruh data yang berhasil dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data untuk dapat solusi yang terdapat pada topik yang diangkat.

6. Kesimpulan

Pada tahap ini, hasil dari pengolahan data yang dilakukan akan diringkas dan ditarik kesimpulannya

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun untuk mempermudah dalam pembacaan dan penulisan laporan, sistematika penulisan ditulis sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan uraian hasil kajian pustaka (penelusuran literatur) dari jurnal dan makalah yang mendukung dalam menganalisa *freme Boom* pada concrete pump.

Bab III. Metodologi

Bab Metodologi berisi tentang diagram alir urutan proses pengerajan.

Bab IV. Analisa

Bab Analisa berisi tentang cara pengolahan data dan analisis.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Bab penutup berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.

Daftar Pustaka

Bagian yang berisi sumber-sumber yang digunakan pada penyusunan skripsi ini.

Lampiran

Bagian bukti dari penelitian tugas akhir di PT. XYZ

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Didapatkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Maintainability pada boom di truk *Concrete Pump* ialah faktor desain, faktor lingkungan, faktor pemilihan seal dan faktor operator yang dapat mengurangi resiko kerusakan.
2. Untuk mengoptimalkan dan memperpanjang masa pakai boom concrete pump yaitu dengan mengganti oli setiap 5000-10000 jam kerja, melakukan inspeksi rutin setiap 3-6 bulan, mengganti valve setelah 500-1000 jam kerja, mengganti seal setiap 10000-20000 jam kerja, dan mengganti piston setiap 1000 jam kerja.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Truk *Concrete pump* 09 di PT. XYZ, maka saran peneliti yang bisa diberikan kepada perusahaan adalah sebagai berikut :



1. Perusahaan sebaiknya meningkatkan pengawasan dan perawatan terhadap peralatan dan mesin yang digunakan.
2. Meningkatkan kedulian operator terhadap alat dan mesin yang digunakan dalam bekerja.
3. Lebih meningkatkan metode perawatan dengan menggunakan metode predictive maintenance.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- [1] (Rahayu, 2021)Hardianto, A., Pratikto, P., & Yuliati, L. (2015). Perawatan Hoist Crane Dengan Metode Maintainability Dan Costing Untuk Mengurangi Breakdown. *Journal of Engineering and Management Industial System*, 3(2), 127–132.
<https://doi.org/10.21776/ub.jemis.2015.003.02.10>
- [2] <https://berkatjayabeton.co.id/> (diakses pada tanggal 17 Juli 2023 Pukul 10:00 WIB)
- [3] Solihin , Asep (2018) perbaikan resealing silinder hidrolik truck-mounted concrete pump di PT.FARRASINDO PERKASA. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
- [4] (Hardianto et al., 2015)Hardianto, A., Pratikto, P., & Yuliati, L. (2015). Perawatan Hoist Crane Dengan Metode Maintainability Dan Costing Untuk Mengurangi Breakdown. *Journal of Engineering and Management*
- [5] (Vivian, 2021)Hardianto, A., Pratikto, P., & Yuliati, L. (2015). Perawatan Hoist Crane Dengan Metode Maintainability Dan Costing Untuk Mengurangi Breakdown. *Journal of Engineering and Management*
- [6] (Wayan Jawat et al., 2018)Hardianto, A., Pratikto, P., & Yuliati, L. (2015). Perawatan Hoist Crane Dengan Metode Maintainability Dan Costing Untuk Mengurangi Breakdown. *Journal of Engineering and Management*
- [7] Limanto, S. (2010). Analisa Produktivitas Concrete Pump pada Proyek Bangunan Tinggi,Universitas Kristen Petra,Surabaya.
- [8] (Schriver, 2001)Hardianto, A., Pratikto, P., & Yuliati, L. (2015). Perawatan Hoist Crane Dengan Metode Maintainability Dan Costing Untuk Mengurangi Breakdown. *Journal of Engineering and Management*
- [9] Harsono,1984). PENGERTIAN PERAWATAN (MAINTENANCE).
- [10] Daryus A, (2008), dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pemeliharaan Mesin”, beberapa tujuan Maintenance



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- [11] Pressman, R. S. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill Education. - Buku ini mencakup berbagai aspek dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk maintainability.
- [12] Y.M. Kinley Aritoang. (2015). dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Metode Reliability Centered Maintenance (RCM) Untuk Menentukan Strategi Perawatan Fasilitas Produksi Kain.
- [13] A.E. Rahma. (2015). dalam bukunya yang berjudul "Perancangan System Pemeliharaan Korektif Dengan Menggunakan Failure Reporting, Analysis And Corrective Action System (Fracas) Di Pt X.
- [14] H. Susilo. (2018). Analisis Pemeliharaan Korektif Dan Preventif PT Sinar Abadi Sukoharjo Dengan Pola Rincian Harga Satuan Di Wilayah Kerja Rayon Wonogiri
- [15] A.S.N. Azella. (2023) Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Beton Pump Truck Pada Cv. Sarana Mandiri.
- [16] Rostiyanti, S. F. (2008). Alat Berat untuk Proyek Konstruksi, cetakan kedua. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [17] M. Arsyad., A.Z. Sultan. (2018) dalam bukunya yang berjudul "Manajemen parawatan.
- [18] A.R. Hidayahullah. (2020) dalam bukunya yang berjudul " Proses Disassembly Dan Assembly Unbalance Compactor HAMM 311D.
- [19] Y. Delvika. (2016) dalam bukunya yang berjudul " System Informasi Manajemen Persediaan Suku Cadang Pada Perusahaan Penyewaan Kendaraan.
- [20] A. Prasetyo. (2016) dalam bukunya yg berjudul " Pemilihan Strategi Pemeliharaan Dump Truk Dengan etoda AHP dan TOPSIS Di PT RDR PERKASA



© Hak Cipta Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

FAILURE ANALYSIS REPORT

FAILURE ANALYSIS REPORT		
No Registrasi : JFAR-SM/III/2023		
UNIT	CP 09(Concrete Pump)	
SN / NO ENGINE	TB8018BG0563	
PROJECT/ LOKASI	PT.Berkat Jaya Beton	
TANGGAL	12-Apr-23	
KM (Kilo Meter)	:	
HM (Hours Meter)	:	
Keluahan Penggunaan Alat :		
1	seal	
Hasil Analisis Penyebab Kerusakan		
1	kerusakan akibat tekanan dan gesekan berulang dapat mengakibatkan kebocoran pada seal	
No	Part Number	Description
1	A82020200494	Seal
2		
Rekomendasi Tindakan		
1	Ganti Baru seal	
Saran		
Lakukan perawatan berkala sesuai dengan panduan dan rekomendasi produsen. Ini termasuk pembersihan, pelumasan, dan pengecekan serta penggantian komponen yang aus atau rusak		
Lampiran Foto :		
		

Page 1



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DATA BULANAN SERVICE MAINTENANCE

A	B	C	D	E	Q	R	S	T	
1	Department	Service Maintenance							
2	Date From	01 April 2023							
3	Date To	30 April 2023							
4					WORK ORDER				
5	NO	LOCATION	TYPE	NO UNIT	WO TIME	ACTION	COMPONENT CODE	STATUS	WO DATE
6	1	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 02	1500	Ganti O-ring Filter Oli	04	WPU	459103
7	2	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 02	1501	Ganti Seal Akhir Baling-baling Kiri	04	WPU	459103
8	3	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 02	1502	Rengat Motor Genset	07	WPU	459103
9	4	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 02	1503	Ganti Lampu Dapat Kasar	10	WPU	459103
10	5	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1504	Ganti Aki 1 pc	10	WPU	459103
11	6	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1505	Ganti Pipe Hydralik Boom 2 Jali Penggerus	04	WPU	459103
12	7	Workshop	Centrifuge Pump	Generasi	1506	Lengkapkan Pipa Sisa Baling-baling Penggerus	11	WPU	459103
13	8	Workshop	Centrifuge Pump	Generasi	1507	Pemasangan Pompa Air Jakarta	11	WPU	459103
14	9	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1508	Siapkan Penggerus	11	WPU	459103
15	10	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1509	Ganti O-ring Pipe Hydralik Boom 2	04	WPU	459103
16	11	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1510	Ganti Isi Filter Hydralik Predisik	04	WPU	459103
17	12	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1511	Rengat Pipe Grav 3 Pcs Mesin Genset	07	WPU	459103
18	13	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1512	Ganti Isi Control Valve	04	WPU	459103
19	14	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1513	Lengkapkan Hydralik Yang Berfungsi	04	WPU	459103
20	15	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1514	Ungkapkan Pompa Nirlam Thruge Engine	01	WPU	459103
21	16	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1515	Ganti Baling-baling S-Value Depan	07	WPU	459103
22	17	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1516	Ganti Seal Reducer S-Value Baling	07	WPU	459103
23	18	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1517	Ganti Seal Gasket Baling	02	WPU	459103
24	19	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1518	Ganti Neoprene Dieng Isi Motor Cylinder Kiri	04	WPU	459103
25	20	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1519	Ganti Oil Gear Box	02	WPU	459103
26	21	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1520	Ganti Seal Kapel Baling-baling 4 Pcs	02	WPU	459103
27	22	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1521	Ganti Simbangan Kapel Transmisi + Di Balik Dukungan Bananya	02	WPU	459103
28	23	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1522	Lengkap Baling-baling	04	WPU	459103
29	24	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1523	Bongkar Pindah S-Value Baling	07	WPU	459103
30	25	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1524	Bongkar Baling-baling S-Value Depan	07	WPU	459103
31	26	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1525	Ganti Seal Baling-baling	07	WPU	459103
32	27	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1526	Ganti Baling-baling isolator	07	WPU	459103
33	28	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1527	Ganti Baling-baling Bolting	07	WPU	459103
34	29	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1528	Ganti Isi Pressure Control Valve	04	WPU	459103
35	30	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1529	Ganti Seal Anti Sludge Control Valve	10	WPU	459103
36	31	Workshop	Centrifuge Pump	Cp 11	1530	Ganti O-ring Filter Hydralik Predisik		Go to Settings to activate Windows	459103

APRIL MAR WO Component Code MTTR MTBF WH BY DATE



© Hak Cipta Sany Indonesia


Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PART BOOM 1

SYG5260THB 37 Truck-mounted Concrete Pump

Boom
PARTS BOOK



SANY

11479040 Boom (1/3)

2-2

SYG5260THB 37 Truck-mounted Concrete Pump

Boom
PARTS BOOK

Item No.	Part No.	Description	Qty.	Remark
1	10269640	Hydraulic cylinder, 1#	1	
2	11479428	Boom (1)	1	
3	10269686	Hydraulic cylinder, 2#	1	
4	A810303030209	Tie rod body, (1)	1	
5	11007061	Rod (2), tie	1	
6	11480100	Boom (2)	1	
30	A820202000983	Bearing	4	
31	A820301021836	Shaft (5)	1	
32	10197461	Shaft (6)	2	
33	10185126	Clamp	4	
34	A820208000145	Bearing	4	
35	A820208000146	Bearing	2	
36	A820301013044	Bolt	2	
37	A210491000025	Pin	3	
38	A820301021838	Shaft (7)	1	
39	A820301021839	Shaft (8)	1	
40	A820301021840	Shaft(9)	1	
51	A820606020301	Cover, plug	6	
52	A820699000421	Pad, rubber	1	
53	A210319000001	Nut	4	
54	A210307000017	Nut	6	
65	12061403	Rod (2), tie	1	

SANY

11479040 Boom (1/3)

2-3



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta


Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4. PART BOOM 2

1526GTHB 37 Truck-mounted Concrete Pump

Boom
PARTS BOOK



SANY

11479040 Boom (2/3)

2-4

1526GTHB 37 Truck-mounted Concrete Pump

Boom
PARTS BOOK

Item No.	Part No.	Description	Qty.	Remark
6	11480100	Boom (2)	1	
7	10287891	Hydraulic cylinder, 3#	1	
8	A810303030204	Tie rod body, (3)	1	
9	A810303030205	Rod (4), tie	1	
10	11474563	Boom (3)	1	
11	10253706	Hydraulic cylinder, 4#	1	
12	A810303030098	Tie rod body, (5)	1	
13	A820202000991	Bearing	2	
14	A820101038752	Rod (6), tie	1	
15	11473545	Boom (4)	1	
16	A820601040354	Pad, buffer	1	
17	A210111000027	Bolt	2	
19	A210405000011	Washer	8	
20	11215626	Pad, buffer	1	
21	A210204000163	Screw	2	
22	A820301021918	Shaft (13)	1	
23	A210491000021	Pin	1	
24	A210804000001	Cup, oil	22	
25	A820301021916	Shaft (1)	1	
26	A820301021941	Shaft (2)	2	
27	A820301021834	Shaft(3)	1	
28	A820301021835	Shaft (4)	3	

SANY

11479040 Boom (2/3)

2-5



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. DATA SHEET

PELAKSANAAN PERAWATAN DAN INSPEKSI HARIAN TRUCK CONCRETE PUMP					
No : P- 194352					
PERNYATAAN OPERATOR DAN DRIVER					
Nama : <u>Ratu Yandhi</u>	Model Unit : <u>KS1224 Sany</u>	Tanggal : <u>18-10-21 / 2022</u>	Shift : <u>PLS</u>		
Kode Unit : <u>CY-26</u>	Lokasi Kerja : <u>CIRKUTA PALAWERJA</u>	HM/KM : <u></u>	Awal : <u></u>		
1. Beri tanda (✓) pada kolom Kondisi - Kondisi Baik / Normal - Kondisi Rusak / Tidak Normal					
2. Tuliskan di kolom Catatan, apabila ada informasi tambahan mengenai kerusakan yang terjadi					
NO	ITEM YANG HARUS DI PERIKSA	KODE BAHAYA	KONDISI		CATATAN
			BAIK / NORMAL	RUSAK / TIDAK NORMAL	
A Pemeriksaan Sebelum Unit Hidup					
1	Ban & Baut Roda	AA			
2	Kondisi Spring	AA			
3	Oli Engine	A			
4	Oli Transmisi	A			
5	Oli Hidrolik	A			
6	Air Radiator	AA			
7	Air untuk Wiper	A			
8	Kondisi Fuel Meter	A			
9	Kondisi PTO	A			
10	Safety Cone/Traffic Cone	A			
11	Alarm Mundur	AA			
12	Gantungan	A			
13	Alat P3M	A			
14	Kerusakan Akibat Insiden	AA			
15	Kelainan Saat Operasi Sebelumnya	A			
B Pemeriksaan Setelah Unit Hidup					
1	Fungsi Brake and Hand Brake	AA			
2	Fungsi Steering	AA			
3	Fungsi Transmisi dan Gearbox	AA			
4	Fungsi Seat Belt	AA			
5	Fungsi PTO	AA			
6	Fungsi Fuel Meter	A			
7	Fungsi Lampu Ujama, Lampu Selim dan Rem	A			
8	Fungsi Mirror (Spion)	AA			
9	Wiper	A			
10	Klakson	A			
11	Fire Suppression / APAR	A			
12	Control Panel	A			
13	Kebersihan Ruang Cabin	A			
14	Kondisi Lampu Rotari	AA			
15	Suara/Bunyi Tidak Normal	A			
16	Kabocoran Oli/Fuel	AA			
C Pemeriksaan Komponen Concrete Pump					
1	Indikasi kabocoran Sistem Pompa	AA			
2	Kondisi Hose Seal, Clamp dan Pipa	A			
3	Kondisi Piston, Liner dan Cylinder Boom	A			
4	Kondisi Jaring Bucket	AA			
5	Kebersihan Sistem Pompa dan Perlengkapan	A			
6	Kondisi Lampu Penerangan Pompa	A			
7	Kondisi Grease level dan Sistem Greasing	A			
8	Kelengkapan Pipa, Clamp, Seal dan lainnya	A			
9	Kondisi Tangga	A			
10	Suara/Bunyi Tidak Normal	A			
11	Kondisi Remote	A			
1. Kode AA = Unit harus SEGERA di perbaiki dalam 1 x 12 Jam. Kode A = Kerusakan yang harus di perbaiki dalam waktu maksimal 2 X 24 Jam 2. P2H harus serahkan ke Pengawas Operasional di awal shift dan dilengkapi dengan tanda tangan Operator/Driver. 3. Lembar Original (Putih) ; Pengawas Operasional, Merah : Dept. Service & Maintenance ; Kuning : Penanggung Jawab Proyek (Kontrak)					
Penting untuk dilakukan Rutin : <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan Greasing pada Cylinder Boom, Pin dan Tuas, Shaft PTO, Chassis, meliputi Shaft Joint Couple dan bagian lain yang diperlukan 2. Pencucian dan Kebersihan Unit 3. Pemanasan Engine Harian 					
Kerusakan Lain : <u>: Body turun dan rember</u> <u>: air radiator</u> <u>: oli hidrolik gol.</u> <u>: Kunci Roda slcr order stana stikng</u> <u>out pekerjaan kim</u> <u>ngeluba sendiri</u> <u>bridamo power unduh</u>					
Diketahui oleh, <u>Muz</u> Operator/Driver					
Diketahui oleh, <u></u> Pengawas Operasional / Proyek					



© Hak Cipta Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6. LEMBAR PERNYATAAN WAWANCARA

LAMPIRAN

Lampiran 6 Lembar Penyataan Wawancara

Lembar pernyataan wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dan perwakilan dari *Mekanik* :

1. Nama : Tubagus Alfarabi Makmur
Status : Mahasiswa *Intership* dari Politeknik Negeri Jakarta
NIM : 2002311078
2. Nama : Alief Alfian
Status : *mekanik* di PT.Berkat Jaya Beton
Divisi : *Mechanical Engineering*

Menyatakan bahwa semua wawancara yang saya ajukan kepada para *mekanik* dilapangan adalah benar dan sudah disetujui oleh perwakilan *mekanik*

Mengetahui,

Tubagus Alfarabi Makmur

2002311078

Alief Alfian