

**N0.07/TA/D3-KG/2024
TUGAS AKHIR**

**PENGENDALIAN MUTU KOLOM LANTAI 3 (STUDI KASUS
PEMBANGUNAN FASE 3 GEDUNG TCD TMII)**



**Disusun untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan Program D-III Politeknik
Negeri Jakarta**

Disusun Oleh :

Ahmad Haikal Kamil

NIM. 2101311017

Pembimbing :

Iwan Supriyadi, BSCE.M.T.

NIP. 1964010411996031001

**PROGRAM STUDI D-III KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
2024**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

N0.07/TA/D3-KG/2024
TUGAS AKHIR

PENGENDALIAN MUTU KOLOM LANTAI 3 (STUDI KASUS PEMBANGUNAN FASE 3 GEDUNG TCD TMII)



Disusun untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan Program D-III Politeknik Negeri Jakarta

Disusun Oleh :
Ahmad Haikal Kamil
NIM. 2101311017
POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Pembimbing :

Iwan Supriyadi, BSCE.M.T.

NIP. 1964010411996031001

PROGRAM STUDI D-III KONSTRUKSI GEDUNG
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir berjudul :
PENGENDALIAN MUTU KOLOM LANTAI 3 (STUDI KASUS

PEMBANGUNAN FASE 3 GEDUNG TCI) TMII)

yang disusun oleh Ahmad Haikal Kamil (NIM 2101311017)

telah disetujui dosen pembimbing untuk dipertahankan dalam

Sidang Tugas Akhir Tahap 1

Pembimbing

Iwan Supriyadi, S.S.C.E., M.T.
NIP 196401041996031001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul :

PENGENDALIAN MUTU KOLOM LANTAI 3 (STUDI KASUS PEMBANGUNAN FASE 3 GEDUNG TCD TMII) yang disusun oleh Ahmad Haikal Kamil (NIM 2101311017) telah dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir Tahap 1 di depan Tim Penguji pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024

	Nama Tim Penguji	Tanda Tangan
Ketua	Agung Budi Broto ST.,MT NIP 196304021989031003	
Anggota	Dr.Ir.Drs. Afrizal Nursin,Bsc.,M.T. NIP 195804101987031003	
Anggota	I Ketut Sucita, S.Pd., S.ST.,M.T. NIP 197202161998031003	

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknik Sipil

Politeknik Negeri Jakarta



Dr. Dyah Nurwidyaningrum, S.T., M.M., M.Ars.

NIP 197407061999032001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir Berjudul:

PENGENDALIAN MUTU KOLOM LANTAI 3 (STUDI KASUS PEMBANGUNAN FASE 3 GEDUNG TCD TMII)

Disusun Oleh:

Ahmad Haikal Kamil (2101311017)

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya, baik yang ada di Politeknik Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Tugas Akhir yang dibuat ini adalah serangkaian gagasan, rumusan, dan penelitian yang telah saya buat sendiri, tanpa bantuan pihak lain terkecuali atas arahan tim Pembimbing dan Pengaji.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik dan maksimal.Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma Politeknik Negeri Jakarta dengan judul Pengendalian Mutu Kolom Lantai 3 (Studi Kasus Pembangunan Fase 3 Gedung TCD TMII)

Penulis menyadari bahwa laporan ini dapat terselesaikan karena bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Kepada tuhan yang maha ESA
2. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat, motifasi, doa untuk kelancaran serta kelancaran serta keselamatan penulis
3. Bapak Iwan Supriyadi, BSCE. M.T. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam Menyusun Laporan ini.
4. Seluruh Staff PT.PP (Persero) Tbk pada proyek toll corridor development TMII Jakarta Timur yang telah membantu dalam mempelajari banyak hal di lokasi proyek.
5. Bapak Haikal Ari selaku staff QC pada proyek toll corridor development TMII Jakarta Timur
6. Bapak M.Reza Darmawan selaku staff QC pada proyek toll corridor development TMII Jakarta Timur yang telah memberikan data proyek
7. Rekan – rekan sesama mahasiswa angkatan 21 yang telah memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
8. Rekan – rekan sesama mahasiswa kelas 3 Konstruksi Gedung 1 yang telah memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.

Akhir kata saya menyampaikan permintaan maaf sebesar besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penulis tugas akhir ini dan sangat terbuka akan saran dan masukan terhadap penelitian ini dapat bermanfaat dikemudian hari.

Ahmad Haikal Kamil



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
Kata Pengantar	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran.....	1
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	1
1.3 Pembatasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Manfaat dan Signifikan Penelitian	2
1.6 Sistematika Penulisan	3
BAB II.....	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Manajemen Proyek	4
2.1.1 Pengertian Manajemen Proyek	4
2.1.2 Fungsi Manajemen Proyek.....	4
2.2 Manajemen Mutu	5
2.2.1 Pengertian Mutu.....	5
2.2.2 Pengertian Manajemen Mutu	5
2.2.3 Jenis Manajemen Mutu	6
2.3 Pengendalian Mutu	6
2.3.1 Metode Pengendalian Mutu	7
2.4 Pekerjaan Struktur Atas	7
2.4.1 Kolom	7
2.5 Pekerjaan Beton Bertulang.....	8
2.5.1 Pengertian Beton Bertulang	8
2.5.2 Uji Slump	9
2.5.3 Kuat Tekan Beton	11



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.5.4	Baja Tulangan	13
2.5.5	Pelaksanaan Uji Baja Tulangan.....	15
2.6	Bekisting	16
2.7	Perawatan dan Perbaikan Struktur Beton.....	17
2.7.1	Perawatan Beton	17
2.7.2	Perbaikan Beton	17
	BAB III	19
	METODOLOGI PENELITIAN.....	19
3.1	Obyek dan Lokasi Penelitian	19
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	20
3.2.1	Jenis Data	20
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.3.3	Analisis Data	20
3.4	Tahapan penelitian	21
	BAB IV	22
	DATA DAN PEMBAHASAN	22
4.1	Gambaran Umum Proyek.....	22
4.1.1	Data Umum Proyek.....	23
4.1.2	Lokasi Proyek	23
4.2	Spesifikasi Teknis Proyek.....	24
4.2.2	Ketentuan Dimensi Kolom.....	25
4.3	Metode Pekerjaan Kolom.....	26
4.3.1	Pekerjaan Persiapan	27
4.3.2	Pekerjaan Penentuan As Kolom.....	27
4.3.3	Pekerjaan Pemasangan Tulangan Kolom.....	28
4.3.4	Pekerjaan Pemasangan Sepatu Kolom	29
4.3.5	Pekerjaan Instal Bekisting Kolom.....	29
4.3.6	Pekerjaan Pengecoran Kolom	30
4.3.7	Pembongkaran Bekisting	31
4.3.8	<i>Form Cheklis</i> Pekerjaan Kolom.....	32
4.4	Pengujian Materian Beton.....	35
4.4.1	<i>Mix Design</i> (TERLAMPIR).....	35
4.4.2	Uji Kuat Tekan Beton	36
4.4.3	Uji Slump	40
4.5	Penguatan Material Besi	40
4.5.1	Uji Tarik Besi.....	40
4.5.2	Diameter Tulangan.....	42
4.5.3	Uji Lengkung Besi	43
4.6.	Kekurangan pada Pekerjaan Kolom (Defect List)	43



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.7	Analisis	45
4.7.1	Analisis Cheklis Pekerjaan Kolom	45
4.7.2	Analisis Hasil Mutu Beton.....	60
4.7.3	Analisis Hasil Pengujian Mutu Besi Tulangan	61
4.7.4	Analisis Hasil Akhir dan Perbaikan Kolom	69
4.8	Pembahasan Analisis	70
BAB V	71
5.1	Kesimpulan	71
5.2	Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN.....	74





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Proses pemanasan dengan 25 tusukan.....	10
Gambar 2. 2 Uji slump	11
Gambar 3. 1 Lokasi Projek TCD TMII	19
Gambar 3. 2 Tampilan 3D Projek TCD TMII fase 3.....	20
Gambar 3. 3 Flowchart Tahapan Penelitian	21
Gambar 4. 1 Tampilan 3D Projek TCD TMII fase 3.....	22
Gambar 4. 2 Lokasi proyek	23
Gambar 4. 3 Flowchart Metode Pelaksanaan Kolom	26
Gambar 4. 4 Penentuan As Kolom	27
Gambar 4. 5 Foto Fabrikasi Besi	28
Gambar 4. 6 Pengangkatan Tulangan dengan Tc.....	28
Gambar 4. 7 Sepatu Kolom.....	29
Gambar 4. 8 Pengangkatan Bekisting Menggunakan TC	30
Gambar 4. 9 Pengencekan Vertical dan Centering Bekisting	30
Gambar 4. 10 Proses Pengecoran Menggunakan Bucket Cor.....	31
Gambar 4. 11 kolom setelah peombongkarannya bekisting	31
Gambar 4. 12 Benda Uji Silinder.....	37
Gambar 4. 13 Uji Kuat Tekan Beton	37
Gambar 4. 14 Uji Slump	40

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Daftar Tabel

Table 2. 1 Sifat Mekanisme Baja	14
Table 4. 1 Dimensi Kolom Proyek <i>Toll Corridor Development TMII</i>	25
Table 4. 2 <i>Form Ceklis</i> Bekisting	32
Table 4. 3 Form Ceklis Pembesian	33
Table 4. 4 <i>Form Ceklis</i> Pengecekan.....	34
Table 4. 5 <i>Mix Design</i>	35
Table 4. 6 Kuat Tekan Umur 7 Hari	37
Table 4. 7 Kuat Tekan Beton 14 Hari	38
Table 4. 8 Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari	38
Table 4. 9 Tabel <i>Slumptest</i>	40
Table 4. 10 Hasil Uji Tarik	40
Table 4. 11 Table ukuran diameter besi baja ulir.....	42
Table 4. 12 Hasil Uji Lengkung.....	43
Table 4. 13 Tabel Defect List.....	43
Table 4. 14 <i>Form Cheklis</i> Bekisting As 17/BC	45
Table 4. 15 <i>Form Cheklis</i> Pembesian As 17/BC.....	46
Table 4. 16 <i>Form Cheklis</i> Pengecoran As 17/BC	48
Table 4. 17 <i>Form Cheklis</i> Bekisting As 17/BD	49
Table 4. 18 <i>Form Cheklis</i> Pembesian As 17/BD	50
Table 4. 19 <i>Form Cheklis</i> Pengecoran As 17/BD.....	51
Table 4. 20 <i>Form Cheklis</i> Bekisting As 17/BE.....	53
Table 4. 21 <i>Form Cheklis</i> Pembesian As 17/BE.....	54
Table 4. 22 <i>Form Cheklis</i> Pengecoran As 17/BE	55
Table 4. 23 <i>Form Cheklis</i> bekisting As 18/BD	57
Table 4. 24 <i>Form Cheklis</i> Pembesian As 18/BD	58
Table 4. 25 <i>Form Cheklis</i> Pengecoran As 18/BD	59
Table 4. 26 Hasil <i>slump test</i>	61
Table 4. 27 Hasil Uji kuat tekan	61
Table 4. 28 RKS.....	62
Table 4. 29 Hasil Uji besi D10.....	62
Table 4. 30 Hasil uji besi D13	63
Table 4. 31 Hasil uji besi D16	64
Table 4. 32 Hasil uji besi D19	65
Table 4. 33 Hasil uji besi D22	66
Table 4. 34 Hasil uji besi D25.....	67
Table 4. 35 Defact list.....	69



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Lembar Pengesahan.....	75
Lampiran 2 Lebar Asistensi	76
Lampiran 3 Lembar Asistensi	77
Lampiran 4 Lembar Persetujuan	78
Lampiran 5 Denah Kolom Lantai 3	79
Lampiran 6 Shop Drawing Lantai 3.....	80
Lampiran 7 Shop Drawing Lantai 3.....	81
Lampiran 8 Form Checklist Bekisting, Pembesian, Pengecoran	82
Lampiran 9 Mix design fc 45	83
Lampiran 10 Kuat Tekan Beton Umur 7 Hari	84
Lampiran 11 Kuat Tekan Beton Umur 14 Hari	85
Lampiran 12 Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari	86
Lampiran 13 Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari	87
Lampiran 14 Hasil Uji Kuat Tarik	88
Lampiran 15 Hasil Uji Kuat Lengkung.....	89
Lampiran 16 Grafik D 10.....	90
Lampiran 17 Grafik D10.....	91
Lampiran 18 Grafik D13.....	92
Lampiran 19 Grafik D13.....	93
Lampiran 20 Grafik D16.....	94
Lampiran 21 Grafik D16.....	95
Lampiran 22 Grafik D19.....	96
Lampiran 23 Grafik D19.....	97
Lampiran 24 Grafik D 22.....	98
Lampiran 25 Grafik D22.....	99
Lampiran 26 Grafik D25.....	100
Lampiran 27 Grafik D25.....	101

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia konstruksi, situasi di Indonesia saat ini banyak sekali pekerjaan konstruksi yang dilakukan. Konstruksi sendiri merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana seperti perkantoran, rumah sakit, dan perumahan. Kami memandang pembangunan merupakan salah satu cara untuk menunjang pembangunan negara, oleh karena itu setiap proyek yang dilaksanakan harus dikelola dengan baik dan memperhatikan kualitas produksi.

Segala kegiatan konstruksi harus selalu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, salah satunya berkaitan dengan standar mutu yang ditetapkan untuk mencapai hasil yang baik. Dan setiap konstruksi harus bisa memastikan pekerjaan konstruksi terlaksana sesuai rencana. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kesenjangan dan penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan sehingga dapat mempengaruhi hasil suatu proyek konstruksi. Cacat konstruksi antara lain disebabkan oleh menurunnya kualitas pekerjaan konstruksi di lapangan. Hal ini bisa terjadi karena tidak memenuhi standar kualitas. Hal ini telah diidentifikasi dalam dokumen spesifikasi untuk setiap pekerjaan.

Menyadari pentingnya pengendalian mutu pada setiap proyek konstruksi, maka tugas akhir ini disusun dengan judul “Pengendalian Mutu Kolom Lantai 3 (Studi Kasus Pembangunan Fase 3 Gedung TCD TMII)”. Proyek ini dilaksanakan oleh kontraktor utama. PT. PP (Persero) Tbk dan diawasi oleh manajemen konstruksi PT. Artefak Arkindo terletak di Jl Taman Mini 1, Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur

Tugas akhir diharapkan dapat menganalisis dan memberi pemahaman pelaksanaan pengendalian mutu pada proyek dan hasil pekerjaan akhir kolom yang telah dilaksanakan di Proyek Pembangunan Gedung TCD TMII Fase 3, apakah sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan syarat (RKS) dan dapat memenuhi syarat mutu yang sudah ditetapkan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam tugas akhir ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengendalian mutu pekerjaan kolom lantai 3 untuk



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pembangunan TCD TMII fase 3 ?

2. Apakah kolom tersebut memenuhi persyaratan dan mutu peraturan?

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah yang akan dibahas yaitu pengendalian mutu terhadap pekerjaan kolom lantai 3 di proyek Gedung TCD TMII Fase 3

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari tugas akhir ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pengendalian kualitas pekerjaan kolom lantai 3 pada proyek pembangunan gedung Gedung TCD TMII Fase 3
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian mutu pekerjaan kolom yang telah dilaksanakan sesuai dengan RKS.

1.5 Manfaat dan Signifikan Penelitian

Manfaat dari tugas akhir ini adalah:

1. Penelitian ini dapat dijadikan pembanding dalam upaya pengendalian mutu dan menjadi masukan kepada owner, kontraktor dan pengawas pada proyek
2. Penelitian ini merupakan sumber pengetahuan tentang penerapan pengendalian mutu dalam kerja lapangan dan menjadi pembelajaran di masa depan khususnya ketika memasuki dunia kerja dan Memenuhi persyaratan jenjang Diploma 3 (D-III) Politeknik Negeri Jakarta.
3. Kajian ini dapat dijadikan sumber rujukan pada topik manajemen mutu pada proyek konstruksi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.6 Sistematika Penulisan

Rancangan sistematika penulisan secara keseluruhan pada tugas akhir ini terdiri dari 5 (Lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 Pendahuluan merupakan pengantar awal sebelum pembahasan dimulai. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, pebatasan masalah, manfaat dan signifikan penulisan, sintematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 membahas teori dasar tentang pengertian mutu, manajemen mutu, pengendalian mutu, pekerjaan struktur atas, pekerjaan beton bertulang, perawatan dan perbaikan struktur beton

BAB III METODE PEMBAHASAN

Bab 3 memberikan gambaran tentang objek dan lokasi penelitian, serta metode pengumpulan data, teknik analisis data

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN

Bab 4 berisikan data-data yang akan dibahas meliputi data teknis, data umum proyek , hasil uji material dan nanti nya di gunakan untuk menganalisis hasil tersebut

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

BAB V PENUTUP

Bab 5 berisi kesimpulan yang di hasil kan dari analisis pada bab sebelumnya, dan saran yang di harapkan dapat memberikan masukan dan saran untuk penelitian selanjunya

DAFTA PUSTAKA LAMPIRAN

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini telah dilakukan analisis pengendalian mutu pekerjaan kolom pada lantai 3 proyek *Toll Corridor Development TMII* yaitu analisa pada *form checklist* pekerjaan Bekisting, Pembesian, Pengecoran, pengujian kuat tekan beton, analisa uji besi tulangan, analisa terhadap hasil akhir pekerjaan kolom. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan data pada standar mutu yang sudah ditetapkan dengan yang ada dilapangan. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagian berikut

1. Pengendalian kualitas pada proyek *Toll Corridor Development TMII* untuk pekerjaan kolom lantai 3 dilakukan dengan menguji material, mengawasi, dan mengevaluasi pekerjaan kolom secara menyeluruh. Proses pengendalian kualitas melibatkan penggunaan *form checklist* untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan spesifikasi lapangan, termasuk dalam bekisting, pembesian, dan pengecoran kolom. Setelah selesai, dilakukan perbaikan jika terdapat kecacatan yang tercatat dalam defect list. Pengendalian kualitas dilaksanakan oleh kontraktor dengan pengawasan dari manajemen konstruksi (MK) dari semua hasil pengujian, checklist, serta tindakan perbaikan harus disetujui oleh pihak manajemen konstruksi untuk menjaga mutu yang telah ditetapkan.
2. Setelah melakukan pengawasan dan mengevaluasi hasil menggunakan *form checklist*, uji kekuatan tekan beton dan analisis uji besi tulangan menunjukkan bahwa Proyek *Toll Corridor Development TMII* memenuhi semua persyaratan mutu yang telah direncanakan. Hasil uji besi tulangan menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan dan spesifikasi yang tercantum dalam RKS. Uji tarik menunjukkan hasil sesuai persyaratan, sementara uji lengkung menunjukkan tidak ada keretakan pada tulangan, dapat disimpulkan bahwa besi tulangan yang digunakan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan. Hasil uji kuat tekan beton rata-rata melebihi yang direncanakan, memenuhi standar yang telah ditetapkan, sedangkan uji slump menunjukkan hasil 13 cm sebelum pengecoran, sesuai dengan syarat yang ditetapkan sebelumnya. Meskipun terdapat cacat minor pada akhir pekerjaan kolom, kontraktor bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan hingga memenuhi standar mutu yang diharapkan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dengan demikian, pembangunan kolom lantai 3 Proyek *Toll Corridor Development* TMII berhasil memenuhi semua persyaratan mutu yang telah ditetapkan

5.2 Saran

Hasil analisis menyarankan agar proyek Toll Corridor Development TMII meningkatkan kesadaran seluruh pekerja terhadap pengawasan pelaksanaan untuk mencegah ketidaksesuaian dalam pekerjaan yang dapat mempengaruhi kualitas, dengan tujuan mempertahankan mutu dan memenuhi persyaratan yang telah direncanakan.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional, 1 (2008).
- Badan Standarisasi Nasional Indonesia, (2011).
- Badan Standardisasi Nasional, (2013).
- Badan Standardisasi Nasional, (2017).
- Asroni, A. (2010). *Kolom, Fondasi, dan Balok Beton Bertulang*. Graha Ilmu.
- Badan Standardisasi Nasional. (2019). Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung. SNI 2847-2019, 8, 720.
- Budiman, Q., Mouton, S., Veenhoff, L., & Boersma, A. (2021). 程威特 1 , 吳海涛 1 , 江帆 2. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(0.1101/2021.02.25.432866), 1–15.
- Choir, F. A. (2018). *Pelaksanaan Quality Control Produksi untuk Mencapai Kualitas Produk yang Meningkat*. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 5.
- Dipohusodo, I. (1994). *STRUKTUR BETON BERTULANG*.
- Prasetyo, Y. E., & Widodo, S. (2015). *Pengaruh cara perawatan terhadap kuat tekan dan kuat lentur high early strength fiber reinforced concrete* 1,2.
- Rivelino, R., & Soekiman, A. (2017). *Kajian Pengendalian Mutu Konstruksi Pada Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Studi Kasus: Pembangunan Jaringan Irigasi Di. Leuwigoong*.
- Samsudin. (2019). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Eri Susan 1. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 952–962.
- SNI 2052 Badan Standardisasi Nasional, (2017).
- Soeharto. (2001). Metode Pengendalian Mutu. ANALISIS PENGENDALIAN MUTU PADA PROYEK, 19. *Metode Pengendalian Mutu*.
- Terry, G. R. (1958). *fungsi manajemen*.
- Vidianto, A. S., & Haji, W. H. (2020). *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROYEK BERBASIS KANBAN (STUDI KASUS : PT . XYZ) KANBAN BASED PROJECT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (CASE STUDY : PT . XYZ)*.
<https://doi.org/10.25126/jtiik.202071676>
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). 済無No Title No Title No Title. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.