



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Oleh:

**Febryansyah Ananta
NIM. 1802311113**

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

ROOT CAUSE ANALYSIS KERUSAKAN MOTOR RING BLOWER PADA MESIN FILLING POWDER DI PT.XYZ DENGAN METODE FISHBONE

DIAGRAM

Oleh :

Febryansyah Ananta

NIM 1802311113

Program Studi Teknik Mesin

Laporan Tugas Akhir telah disetujui oleh pembimbing

Pembimbing I,


Dr. Dianta Mustafa Kamal, S.T., M.T.
NIP. 197312282008121001

Pembimbing II,


Yuli Mafendro Dedet, E.S., S.Pd., M.T.
NIP. 199403092019031013

Ketua Program Studi
Diploma Teknik Mesin


Drs. Almahdi, M.T.
NIP. 196001221987031002



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

ROOT CAUSE ANALYSIS KERUSAKAN MOTOR RING BLOWER PADA MESIN FILLING POWDER DI PT.XYZ DENGAN METODE FISHBONE

DIAGRAM

Oleh :

Febryansyah Ananta

NIM 1802311113

Program Studi Teknik Mesin

Telah berhasil dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 19 Agustus 2021 dan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Diploma III pada Program Studi Diploma Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin.

DEWAN PENGUJI

No.	Nama	Posisi Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Dianta Mustofa Kamal, M. T. NIP. 197312282008121001	Ketua		23-08-21
2.	Hasvienda M. Ridwan, S. T., M. T. NIP. 199012162018031001	Anggota		31 - 08 - 21
3.	Dr. Sonki Prasetya, S. T., M. Sc. NIP. 197512222008121003	Anggota		23-08-21

Depok, Agustus 2021

Disahkan oleh:

Ketua Jurusan Teknik Mesin

Dr. Eng. Muslimin, S.T., M.T
NIP. 197707142008121005





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febryansyah Ananta
NIM : 1802311113
Program Studi : D3 - Teknik Mesin

menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas akhir telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, Agustus 2021



Febryansyah Ananta
NIM 1802311113



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ROOT CAUSE ANALYSIS KERUSAKAN MOTOR RING BLOWER PADA MESIN FILLING POWDER DI PT.XYZ

DENGAN METODE FISHBONE DIAGRAM

Febryansyah Ananta¹⁾, Dianta Mustofa Kamal¹⁾, Yuli Mafendro Dedet²⁾

1) Program Studi D3 Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta,
Kampus UI Depok, 16424

febryansyahannataa@icloud.com

ABSTRAK

Mesin Filling Powder berfungsi untuk mengisi bubuk kimia kedalam tabung pemadam kebakaran. Pemakaian yang tidak sesuai standar serta kurangnya daya yang dihasilkan oleh motor ring blower terhadap mesin Filling Powder menyebabkan kerusakan terjadi berupa kurangnya daya hisap yang dihasilkan. Setelah diketahui kerusakan dan penyebab apa saja yang mempengaruhi kerusakan yang terjadi pada Filling Powder, dilakukanlah ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA) dengan menggunakan metode Fishbone Diagram, guna menelusuri sebab dan akibat dari kerusakan tersebut. Dari hasil RCA diketahui bahwa kerusakan motor ring blower disebabkan oleh 4 faktor yaitu faktor maintenance, faktor man (SDM), faktor method, dan faktor machine. Setelah menemukan akar permasalahan yang dicari kemudian diolah menggunakan tabel 5W 2H. Sehingga didapatkan solusi untuk mencegah kerusakan yang terjadi.

Kata-kata kunci: Motor Ring Blower; Root Cause Analysis; Fishbone Diagram



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ROOT CAUSE ANALYSIS KERUSAKAN MOTOR RING BLOWER PADA MESIN FILLING POWDER DI PT.XYZ

DENGAN METODE FISHBONE DIAGRAM

Febryansyah Ananta¹⁾, Dianta Mustofa Kamal¹⁾, Yuli Mafendro Dedet²⁾

1) Program Studi D3 Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta,
Kampus UI Depok, 16424

febryansyahannataa@icloud.com

ABSTRACT

Powder Filling Machine serves to fill chemical powder into fire extinguishers. Usage that is not up to standard and the lack of power generated by the ring blower motor on the Filling Powder machine causes damage to occur in the form of a lack of suction power generated. After knowing the damage and what causes that affect the damage that occurs to the Filling Powder, a ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA) is carried out using the Fishbone Diagram method, in order to trace the causes and effects of the damage. From the RCA results, it is known that the ring bower motor damage is caused by 4 factors, namely the maintenance factor, the man factor (HR), the method factor, and the machine factor. After finding the root of the problem you are looking for, it is processed using the 5W 2H table. So that a solution is found to prevent the damage that occurs.

Keywords: Ring Blower Motor; Root Cause Analysis; Fishbone Diagram

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena Rahmat dan Karunia-Nya Tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dengan judul **“ROOT CAUSE ANALYSIS KERUSAKAN MOTOR RING BLOWER PADA MESIN FILLING POWDER DI PT.XYZ DENGAN METODE FISHBONE DIAGRAM”**. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Program Diploma III Jurusan Teknik Mesin di Politeknik Negeri Jakarta.

Selama penyusunan Tugas Akhir ini banyak kendala yang dihadapi. Namun berkat bimbingan yang telah diberikan oleh dosen pemimpin semua kendala dapat teratasi. Selain itu Tugas Akhir ini juga dapat diselesaikan, karena orang – orang yang membantu penyusunan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu ucapan terima kasih diberikan kepada :

1. Kepala Jurusan Teknik Mesin, Bapak Dr. Eng. Muslimin, S.T., M.T.
2. Ketua Program Studi Teknik Mesin, Bapak Drs. Almahdi, M.T.
3. Dosen Pembimbing I Tugas Akhir, Bapak Dr. Dianta Mustofa Kamal, S.T., M.T.
4. Dosen Pembimbing II Tugas Akhir, Bapak Yuli Mafendro Dedet, E.S., S.Pd., M.T.
5. Bapak/Ibu dosen Jurusan Teknik Mesin yang telah mendidik dengan sepenuh hati.
6. Orangtua yang selalu mendukung dan mendoakan.
7. Teman – teman seperjuangan yang amat saya sayangi yang telah membantu dan mendukung dalam banyak hal.
8. Serta semua pihak yang telah memudahkan dan memperlancar penulisan Tugas Akhir ini.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tentunya Tugas Akhir ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak akan diterima dengan senang hati demi kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga dengan adanya Tugas Akhir ini dapat menambah wawasan untuk kita semua.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	2
1.2.1 Tujuan Umum	2
1.2.2 Tujuan Khusus	2
1.3 Lokasi Objek Tugas Akhir	2
1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah	3
1.5 Metode Penyelesaian	3
1.6 Manfaat Studi Kasus	3
1.7 Sistematika Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Motor Listrik	5
2.2 <i>Motor Ring Blower</i>	5
2.3 Bagian – Bagian <i>Motor Ring Blower</i>	6
2.4 Prinsip Kerja <i>Motor Ring Blower</i>	8
2.5 Klasifikasi Motor Listrik	9
2.6 Impeller	10
2.7 <i>Maintenance</i>	11
2.8 Tujuan <i>Maintenance</i>	12



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.9 Manajemen <i>Maintenance</i>	13
2.10 Fungsi <i>Maintenance</i>	14
2.11 Jenis – Jenis <i>Maintenance</i>	15
2.11.1 <i>Preventive Maintenance</i> (PM)	15
2.11.2 <i>Predictive Maintenance</i> (PdM)	16
2.11.3 <i>Corrective Maintenance</i> (CM)	17
2.12 <i>Failure Analysis</i>	19
BAB III METODOLOGI	22
3.1 Diagram Alir Peneltian.....	22
3.2 Penjelasan Langkah Kerja	23
3.2.1 Studi Lapangan.....	23
3.2.2 Studi Pustaka.....	24
3.2.3 Pengumpulan Data	24
3.2.4 Analisis Kerusakan.....	24
3.2.5 Penentuan Solusi	25
3.3 Metode Pemecahan Masalah	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Hasil Observasi.....	27
4.1.1 Lokasi <i>Motor Ring Blower</i>	27
4.1.2 Mesin <i>Filling Powder</i>	27
4.1.3 <i>Motor Ring Blower</i> Pada Mesin <i>Filling Powder</i>	28
4.1.4 Hasil Pengamatan Visual Dari <i>Motor Ring Blower</i>	28
4.1.5 Data Hasil Wawancara	30
4.2 Hasil Analisis.....	30
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	40
5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	42



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1: Tabels Evaluasi Faktor <i>Maintenance</i>	32
Tabel 4. 2: Tabel Evaluasi Faktor <i>Man</i> (SDM).....	34
Tabel 4. 3: Tabel Evaluasi Faktor <i>Method</i>	35
Tabel 4. 4: Tabel Evaluasi Faktor <i>Machine</i>	36
Tabel 4. 5: Analisa Metode 5W2H	38





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Mesin <i>Filling Powder</i>	1
Gambar 2. 1 <i>Motor Ring Blower</i>	5
Gambar 2. 2 Bagian - Bagian <i>Motor Ring Blower</i>	6
Gambar 2. 3 Prinsip Kerja <i>Motor Ring Blower</i>	8
Gambar 2. 4 Klasifikasi Motor Listrik	9
Gambar 2. 5 Gelombang Sinusoidal Kelistrikan Satu Fasa	9
Gambar 2. 6 Gelombang Sinusoidal Kelistrikan Tiga Fasa	10
Gambar 2. 7 Jenis - Jenis <i>Maintenance</i>	19
Gambar 3.1 Diagram alir.....	23
Gambar 4. 1 Lokasi <i>Motor Ring Blower</i>	27
Gambar 4. 2 Lokasi Mesin <i>Filling Powder</i>	27
Gambar 4. 3 <i>Motor Ring Blower</i> Pada Mesin <i>Filling Powder</i>	28
Gambar 4. 4 <i>Terminal Connector</i>	28
Gambar 4. 5 <i>Impeller</i>	29
Gambar 4. 6 <i>Pump Cover</i>	29
Gambar 4. 7 Analisis Kerusakan Dengan <i>Fishbone Diagram</i>	31
Gambar 4. 8 Faktor <i>Maintenance</i>	32
Gambar 4. 9 Faktor <i>Man</i> (SDM).....	34
Gambar 4. 10 Faktor <i>Method</i>	35
Gambar 4. 11 Faktor <i>Materials</i>	36



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Ketidaksesuaian Mesin dan Alat	42
Lampiran 2 Kartu Riwayat Mesin dan Alat (<i>Filling Powder</i>)	43
Lampiran 3 Kartu Riwayat Mesin dan Alat (<i>Motor Ring Blower</i>)	44
Lampiran 4 Kartu Riwayat Mesin dan Alat (<i>Motor Ring Blower</i>)	45
Lampiran 5 <i>Preventive Mesin Filling Powder</i>	46
Lampiran 6 Jadwal Pemeliharaan Mesin dan Alat.....	47





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi Alat Pemadam Api Ringan. PT. XYZ berperan sebagai produsen dan juga sebagai distributor produk Alat Pemadam Api Ringan untuk beberapa perusahaan bidang otomotif, rumah sakit, hotel, dan juga tempat perbelanjaan. PT. XYZ dibagi menjadi dua tempat, terdapat pabrik yang bertujuan sebagai tempat produksi Alat Pemadam Api Ringan di Tangerang dan juga kantor pusat yang terletak di Jakarta.

Salah satu mesin yang berpengaruh pada saat berjalannya produksi Alat Pemadam Api Ringan adalah mesin *filling powder* yang berfungsi untuk mengisi bubuk kimia yang digerakan aliran dari *powder tube* menuju ke dalam tabung pemadam dengan menggunakan *motor ring blower* sebagai penghisap dan pendorong bubuk agar bergerak menuju bagian untuk pengisian tabung.



Gambar 1. 1 Mesin *Filling Powder*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan hasil laporan pada bulan Maret 2021, adanya indikasi kerusakan pada *motor ring blower* karena naik turunnya voltase dan over heat yang menyebabkan putaran pada *motor ring blower* menjadi melemah sehingga menyebabkan pelambatan saat melakukan pengisian bubuk kimia ke dalam tabung pemadam, sehingga proses produksi menjadi tidak tepat waktu

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai kerusakan berupa melemahnya daya hisap yang terjadi pada *Motor Ring Blower* mesin *filling powder*. Oleh karena itu penulis mengadakan penelitian tentang melakukan analisa kerusakan menggunakan metode perawatan dan perbaikan pada *Motor Ring Blower* mesin *filling powder* di PT. XYZ yang dituangkan kedalam judul **“Analisa Kerusakan Motor Ring Blower Pada Mesin Filling Powder di PT. XYZ”**.

1.2 Tujuan Penelitian

1.2.1 Tujuan Umum

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III Jurusan Teknik Mesin Program Studi Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Menentukan penyebab utama kerusakan pada *Motor Ring Blower* mesin *Filling Powder*.
2. Solusi terbaik mengatasi kerusakan pada *Motor Ring Blower*.

1.3 Lokasi Objek Tugas Akhir

Nama Perusahaan : PT. XYZ

Departemen : *Maintenance*

Divisi : *Maintenance*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Alamat : Jl. Lingkar Selatan No.8 Legok, Tangerang Banten 15820.

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Dalam penyusunan tugas akhir ini dan untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah, maka pembahasan hanya dibatasi pada :

1. Melakukan perawatan dan perbaikan terhadap *Motor Ring Blower* mesin *Filling Powder*.
2. Perawatan yang dilakukan terhadap *Motor Ring Blower* mesin *Filling Powder*.

1.5 Metode Penyelesaian

Metode yang digunakan untuk menentukan kerusakan *motor ring blower* pada mesin filling powder dengan menggunakan fishbone diagram (diagram tulang ikan) untuk menentukan *root cause analysis* (akar masalah). Pengumpulan data terkait masalah ini dengan melakukan observasi di lapangan, melakukan wawancara kepada teknisi, dan juga overhaul.

1.6 Manfaat Studi Kasus

Kerusakan yang terjadi pada *Motor Ring Blower* mesin *Filling Powder* dalam tugas akhir ini mempunyai banyak manfaat, diantaranya manfaat untuk membantu pekerja pada Divisi *Maintenance* dan membantu dalam pengoperasian untuk hasil produksi. Manfaat dari dilakukannya perawatan dan perbaikan yang terjadi pada *Motor Ring Blower* mesin *Filling Powder* untuk perusahaan yaitu untuk menanggulangi kerusakan agar tidak terjadi kerusakan lagi demi hasil produksi yang lebih optimal. Sedangkan manfaat bagi mahasiswa, agar mampu mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama proses pembelajaran di Politeknik Negeri Jakarta.

1.7 Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan di dalam penulisan tugas akhir ini disusun dalam beberapa bab, yaitu :



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I berisi pendahuluan dan yang membahas tentang latar belakang pemilihan topik, perumusan masalah, tujuan umum dan khusus, ruang lingkup penelitian dan pembahasan masalah, lokasi objek tugas akhir, metode penyelesaian masalah, manfaat yang akan didapat, dan sistematika penulisan keseluruhan tugas akhir.

BAB II berisi tinjauan pustaka yang memaparkan rangkuman kritis atas pustaka yang menunjang penyusunan/penelitian, meliputi pembahasan tentang topik yang akan dikaji lebih lanjut dalam tugas akhir.

BAB III berisi metodologi yang membahas tentang metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah/penelitian, meliputi prosedur, pengambilan sampel dan pengumpulan data, teknik analisis data atau teknik perancangan.

BAB IV berisi hasil dan pembahasan yang membahas tentang penyelesaian masalah pada perawatan dan perbaikan mesin.

BAB V berisi kesimpulan yang membahas dari seluruh hasil pembahasan. Isi kesimpulan harus menjawab permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam tugas akhir. Serta berisi saran – saran yang berkaitan dengan tugas akhir.

Daftar Pustaka berisi daftar referensi dalam penyusunan laporan tugas akhir.

Lampiran berisi data – data untuk mendukung penyusunan laporan tugas akhir.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode diagram *fishbone* dan tabel evaluasi diperoleh bahwa penyebab kerusakan *motor ring blower* adalah kurangnya *spare part* pendukung untuk melakukan *preventive maintenance* dan juga durasi penggunaan mesin yang berlebihan. Penyebab lainnya adalah daya yang dihasilkan oleh *motor ring blower* tidak sebanding dengan daya yang diperlukan oleh mesin *filling powder*. Penyebab yang terakhir adalah karena putaran pada *impeller* terhambat oleh bubuk kimia yang menjadi kerak sehingga dapat menghambat putaran dari *impeller* tersebut.
2. Solusi untuk mengurangi ataupun agar *motor ring blower* tidak mengalami pengurangan daya hisap adalah melakukan pembersihan rutin pada *impeller* dan juga melengkapi *spare part* agar *preventive maintenance* berjalan dengan lancar tanpa kendala serta dipasangkan *voltage regulator*.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

5.2 Saran

Agar *motor ring blower* tidak lagi mengalami kerusakan berupa berkurangnya daya hisap, maka :

1. Lakukan pembersihan terhadap *impeller* dan *motor cover* dari kerak yang disebabkan oleh bubuk kimia.
2. Mengganti *terminal connector* yang telah terkena korosi dengan yang baru.
3. Mengganti *motor ring blower* menjadi yang memiliki daya lebih besar.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- [1] <https://www.hdizifilmizle.net/penjelasan-mengenai-ring-blower/>
- [2] <http://www.seafullaerator.com/sale-7930323-ring-blower-air-pump-for-aquaculture-hg-2200-220v-380v.html>
- [3] <https://www.dereike.com/Application/Aquaculture/34.html>
- [4] Mobley, R. K. (2002). *Maintenance Engineering Handbook, Six Edition.* McGroow Hill.
- [5] Sofyan Assauri. (2004). Manajemen Produksi










© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Ketidaksesuaian Mesin dan Alat

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN MESIN & ALAT		
Olesi oleh Pelapor	TANGGAL: 14 JANUARI 2020	JAM: 14.00
NAMA MESIN/ALAT:	Mesin Fill Powder	
KODE MESIN/ALAT:		
LOKASI:	Produksi Line 1	
MASALAH:	Selencrod Value ketika proses Cleaning rbebul.	
Diperbaiki oleh 14/1/20 diketahui oleh		Dilaporkan oleh
 Ahmad S /0120 Maintenance Operator		 Umar Atasan Pelapor
HASIL ANALISA: Bocor pada fastar ada penyebab		
DISPOSISI:	<input checked="" type="checkbox"/> BISA DIPERBAIKI <input type="checkbox"/> TDK BISA DIPERBAIKI	
TINDAKAN PERBAIKAN:	Lakukan perbaikan pada Value Fastar	
TGL SELESAI:	15 - Jan 2020 JAM SELESAI: 10.20	
SARAN:	perlu di cek kembali kebersihan Value	
Atasan Pelapor	Lead Engineering	Maintenance Operator
 Umar 15/1/2020	 Lead	 Ahmad S



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Kartu Riwayat Mesin dan Alat (*Filling Powder*)

PT. SERVVO FIRE INDONESIA			
KARTU RIWAYAT MESIN & ALAT			
NAMA MESIN/ALAT	FILLER POWDER		
KODE MESIN/ALAT	INV /FIL-01		
MERK/TYPE	Kawan		
TGL PEMBELIAN			
TANGGAL	RUNNING/COUNTER HOURS	DESKRIPSI	PIC
07/09/12		Cleaning & Check. ok.	hyd. sys.
04/10/12		Cleaning & Check. ok.	sys. alat.
04/11/12		Check & clean ok.	sys.
12/11/12		Replace beleng lu sap	sys.
15/01/13		Replace Coupling	sys.
17/01/13		check + clean + ring pengunci	sys.
24/01/13		Bant. Beleng lu sap	sys.
08/02/13		Cleaning + Clean	sys.
08/07/13		Check + filter de	sys.
28/09/13		Ganti Tali Coupling gas	sys.
20/10/13		Ganti beleng lu sap.	A. Saband.
27/08/14		Clean valve out	sys.
06/08/15		Ganti Coupling + clean filter	sys.
09/08/15		Ganti Coupling	sys.
09/06/16		Daya hisap min / speed 6.28 Atc / 25 kg	sys.
10/05/16		Ganti motor Basah	sys.
14/09/16		Ganti silang lu sap.	sys.
07/08/17		Ganti Coupling	sys.
04/06/18		Ganteng wangi Spool	sys.

FOIENG - 40 Rev 01



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 Preventive Mesin Filling Powder

CEKLIS PEMELIHARAAN MESIN & ALAT				
TANGGAL : 18-02-12	NAMA MESINALAT : MC. FILLING POWDER 1		KODE MESINALAT : INV/FILL-01	
LOKASI : <i>fill powder Area</i>				
PERIODE	ITEM PEMELIHARAAN	STANDAR	HASIL	TINDAKAN
1 Bulan	Kebersihan Mesin	Bersih	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NOK
	Filler	Bersih, tidak tersumbat/musak	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NOK
	Kelengkangan Screw, Baut, Mur dan sambungan Lainnya	Kencang	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NOK
	Kabel Hose dan Sambungan Lainnya	Tdk Teriklupas/boor/reik/patah/lepas	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NOK
	Fungsi Saklar On - Off	Berfungsi	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NOK
	Fungsi Motor penggerak	Berfungsi	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NOK
	Fungsi pompa Hydrolirk	Berfungsi	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NOK
	Fungsi Valve	Berfungsi	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NOK
	Fungsi Tuas Hydrolirk	Berfungsi	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NOK
	Daya sedot	min 3 kg/ menit	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NOK
Rantai Hydrolirk	Tidak kering	<input checked="" type="checkbox"/> OK	NOK	
1 Tahun	Overhaul		OK -	NOK
PERIODE	<input type="checkbox"/> mingguan <input checked="" type="checkbox"/> 1Bulan	DIKETAHUI OLEH:	DICEROLAH:	
	<input type="checkbox"/> 3Bulan <input type="checkbox"/> 6Bulan			
DURASI	<input type="checkbox"/> 1Tahun jam, menit, detik			

FOSMT.MTC.01



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6 Jadwal Pemeliharaan Mesin dan Alat

SERVICO®

JADWAL PEMELIHARAAN MESIN DAN ALAT

No	KODE	NAMA MESIN & ALAT	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPT.		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
			BUJUAN	MINGGU	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
1	INV/COMP - 01	COMPRESSOR	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
2	INV/CRIMP - 01	MESIN CRIMPING	PERIODE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	INV/FILL - 04	MESIN FILL COP	PERIODE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
4	INV/FILL - 05	MESIN FILL N2	PERIODE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
5	INV/FILL - 01	MESIN FILL POWDER	PERIODE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
6	INV/FILL - 02	MESIN FILL POWDER	PERIODE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
7	INV/PRINT - 01	MESIN PRINTING	PERIODE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
8	INV/PRINT - 02	MESIN PRINTING	PERIODE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

KETERANGAN:

B = BULANAN
3B = 3 BULANAN
6B = 6 BULANAN
O = OVERHAUL / 1 TAHUN

TANGERANG, 10 April 2017

Ditetujul Oleh: _____ Dibaca Oleh: _____

<i>A.I.</i>	<i>(Signature)</i>
Engineering Dept. Head	Maintenance Operator