



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ANALISIS PENYEBAB PECAHNYA
HYDRAULIC HOSE PADA ARM
EXCAVATOR CATERPILLAR 320D
DI PT X PROYEK PEMBANGUNAN
JALAN TOL**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh:

**Bella Tiana
NIM. 1902311014**

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

AGUSTUS, 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

AGUSTUS, 2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



“Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk mamah, papah, yang selalu mendukung dan mendoakan untuk saya menggapai impiann. Dan juga saya persembahkan untuk abang, kakak-kakak, keluraga, teman-teman, bangsa dan almamater”



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENYEBAB PECAHNYA *HYDRAULIC HOSE PADA ARM* *EXCAVATOR CATERPILLAR 320D*

DI PT X PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL

Oleh:
Bella Tiana
NIM. 1902311014
Program Studi Diploma III Teknik Mesin

Laporan Tugas Akhir telah disetujui oleh pembimbing

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Drs. Azwardi, M.Kom.
NIP. 195804061986031001

Minto Rahayu, S.S., M.Si.
NIP. 195807191987032001

Kepala Program Studi
Diploma III Teknik Mesin

Fajar Mulyana, S.T., M.T.
NIP. 197805222011011003



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENYEBAB PECAHNYA *HYDRAULIC HOSE PADA ARM EXCAVATOR CATERPILLAR 320D*

DI PT X PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL

Oleh:
 Bella Tiana
 NIM. 1902311014
 Program Studi Diploma III Teknik Mesin

Telah berhasil dipertahankan dalam sidang tugas akhir di hadapan Dewan Pengaji pada Selasa, 30 Agustus 2022 dan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Diploma III pada Program Studi Teknik Mesin
 Jurusan Teknik Mesin

DEWAN PENGUJI

No.	Nama	Posisi Pengaji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Minto Rahayu, S.S., M.Si. NIP. 195807191987032001	Ketua		30/08/2022
2.	Dr. Dianta Mustafa Kamal, S.T., M.T. NIP. 197312282008121001	Anggota		30/08/2022
3.	Seto Tjahyono, S.T., M.T. NIP. 195810301988031001	Anggota		30/08/2022

Depok, 30 Agustus 2022

Disahkan oleh:

Ketua Jurusan Teknik Mesin



Muslimin, S.T., M.T., IWE

NIP. 197707142008121005



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Bella Tiana
NIM	:	1902311014
Program Studi	:	Diploma III Teknik Mesin

Menyatakan bahwasannya yang dituliskan di dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil dari karya saya sendiri dan bukan jiplakan (plagiasi) dari karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, ide, gagasan, atau temuan daripenelitian orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas Akhir telah saya kutipdan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, Agustus 2022





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ANALISIS PENYEBAB PECAHNYA HYDRAULIC HOSE PADA ARM EXCAVATOR CATERPILLAR 320D

DI PT X PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL

Bella Tiana¹⁾; Azwardi²⁾; Minto Rahayu²⁾

¹⁾Program Studi Diploma III Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, Kampus UI Depok, 16424

²⁾Program Studi Diploma III Teknik Alat Berat, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, Kampus UI Depok, 16424

Email: bella.tiana.tm19@mhs.wpnj.ac.id ; azwardimsalber@gmail.com ; minto.rahayu@mesin.pnj.ac.id

ABSTRAK

Arm pada Excavator merupakan komponen yang sangat penting. Arm berfungsi untuk mengayunkan keranjang atau bucket naik dan turun. Dengan adanya arm ini, maka jangkauan ayunan bucket bisa lebih jauh sehingga dapat menunjang fungsi yang lebih luas. Setelah dilakukan observasi lapangan, ditemukan kerusakan komponen pada arm. Kerusakan yang terjadi pada bagian arm salah satunya yaitu pecahnya selang hidrolik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan akar penyebab pecahnya selang hidrolik pada arm excavator unit CAT 320D. Metode yang digunakan adalah, RCA, dan diagram fishbone. Dengan menggunakan metode RCA, dan diagram fishbone, ditemukan beberapa kemungkinan penyebab masalah dan akar penyebab masalah. Akar penyebab masalah terhadap rusaknya komponen arm berasal dari faktor manajemen. Manajemen yang tidak benar dapat menyebabkan unit mudah mengalami kerusakan. Dan umur unit yang sudah tua akan sangat ringkih apabila tidak dibarengi dengan manajemen perawatan yang benar. Serta penggunaan unit yang kasar akan membutuhkan tekanan yang lebih besar dari tekanan yang ada pada sistem hidrolik, akibatnya selang tidak ada kekuatan untuk menahan tekanan yang dihasilkan oleh kerja unit.

Kata kunci: Excavator, Sistem Hidrolik, Selang Hidrolik, RCA, Diagram Tulang Ikan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ANALISIS PENYEBAB PECAHNYA HYDRAULIC HOSE PADA ARM EXCAVATOR CATERPILLAR 320D

DI PT X PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL

Bella Tiana¹⁾; Azwardi²⁾; Minto Rahayu²⁾

¹⁾Program Studi Diploma III Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin,
Politeknik Negeri Jakarta, Kampus UI Depok, 16424

²⁾Program Studi Diploma III Teknik Alat Berat, Jurusan Teknik
Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, Kampus UI Depok, 16424

Email: bella.tiana.tm19@mhsw.pnj.ac.id ; azwardimsalber@gmail.com ;
minto.rahayu@mesin.pnj.ac.id

ABSTRACT

Arm on the Excavator is a very important component. Arm serves to swing the bucket up and down. With this arm, the reach of the bucket swing can be further so that it can support a wider range of functions. After field observations, it was found that the component damage to the arm was found. One of the damage that occurs in the arm is the rupture of the hydraulic hose. This study aims to reveal the root cause of the rupture of the hydraulic hose on the CAT 320D arm excavator unit. The method used is, RCA, and fishbone diagram. By using the RCA method, and fishbone diagrams, several possible causes and root causes were found. The root cause of the damage to the arm components comes from management factors. Improper management can cause the unit to be easily damaged. And the age of an old unit will be very fragile if not done with good maintenance management. As well as the use of rough unit will require greater pressure than the pressure in the hydraulic system, as a result the hose does not have the strength to withstand the pressure generated by the work of the unit.

Keywords: Excavator, Hydraulic System, Hydraulic Hose, RCA, Fishbone Diagram



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “Analisis Penyebab Pecahnya *Hydraulic Hose* pada *Arm Excavator Caterpillar 320D*, Di PT X Proyek Pembangunan Jalan Tol”.

Dalam penyusunan Laporan tugas Akhir, penulis mendapatkan banyak bimbingan, untuk itu diucapkan banyak terima kasih, kepada :

1. Bapak Hafidh Alfarisi, S.T. Kepala Departemen *Site Procurement Logistic & Equipment* dan Bapak Ansor, pembimbing industri dan *Head Equipment* di PT X Proyek Pembangunan Jalan Tol, atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan pengembangan Tugas Akhir pada kasus ini.
2. Bapak Doni Feliyanto dan Bapak Andri Setiawan, Mekanik PT X, atas data yang diberikan.
3. Bapak Dr. Eng., Muslimin, S.T., M.T. Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta
4. Bapak Fajar Mulyana, S.T., M.T., Kepala Program Studi Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta
5. Bapak Drs., Azwardi S.T., M.Kom. Pembimbing pertama Tugas Akhir
6. Ibu Minto Rahayu, S.S., M.Si. Pembimbing kedua Tugas Akhir
7. Papah, Mamah, Abang, dan Kakak atas doa, kasih sayang, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis
8. Yudis Fauzi Auliandie atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Serta teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.

Disadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini. Dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.

Depok, Agustus 2022

Bella Tiana

NIM. 1902311014



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Batasan Masalah	2
1.4. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir	2
1.4.1. Tujuan Umum	2
1.4.2. Tujuan Khusus	2
1.5. Manfaat Laporan Penulisan Tugas Akhir	2
1.5.1. Manfaat bagi mahasiswa :	2
1.5.2. Manfaat bagi perusahaan :	2
1.6. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir	2
1.6.1. Teknik Pengumpulan Data	2
1.7. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir	3
1.7.1. BAB I PENDAHULUAN	3
1.7.2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
1.7.3. BAB III METODOLOGI	3
1.7.4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	3
1.7.5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1	Analisis	4
2.2	<i>Excavator Caterpillar (CAT) 320D</i>	4
2.2.1.	Spesifikasi Dimensi <i>Excavator CAT 320D</i>	5
2.2.2.	Bagian-Bagian <i>Excavator</i> dan Fungsinya	5
2.3	<i>Arm/Stick</i>	7
2.4	Sistem Hidrolik.....	8
2.5	RCA (<i>Root Cause Analysis</i>)	11
2.6	<i>Fishbone Diagram</i>	12
BAB III METODE PELAKSANAAN		13
3.1	Diagram Alir Pengerjaan/Flowchart.....	13
3.2	Penjelasan Langkah Kerja	14
3.2.1.	Identifikasi Masalah	14
3.2.2.	Rumusan Masalah	14
3.2.3.	Pengumpulan Data	14
3.2.4.	Studi lapangan	14
3.2.5.	Studi Literature	14
3.2.6.	Analisis	14
3.2.7.	Hasil	15
3.2.8.	Penyusunan laporan	15
3.3	Metode Pemecahan Masalah	15
3.3.1.	Metode <i>Root Cause Analysis</i>	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		16
4.1.	Persiapan Alat.....	16
4.1.1	Alat Pelindung diri	16
4.1.2	<i>Tocolbox Set</i>	16
4.2.	Hasil Pengumpulan Data	16
4.3.	Hasil Observasi Lapangan	18
4.3.1	Pemeriksaan Visual	18
4.3.2	Wawancara Pihak Terkait	20
4.4.	Hasil Studi Literature	21
4.5.	Menganalisa Masalah	24



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.5.1	<i>Fishbone Diagram</i>	24
4.5.2	Tabel Root Cause	26
4.6.	Hasil Analisa	27
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		30
5.1.	Kesimpulan.....	30
5.2.	Saran	30
DAFTAR PUSTAKA		31
LAMPIRAN		33





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 <i>Hydraulic Excavator Caterpillar 320D</i>	4
Gambar 2 2 Spesifikasi Dimensi <i>Excavator Cat 320D</i>	5
Gambar 2 3 Bagian-Bagian Penting <i>Excavator</i>	6
Gambar 2 4 <i>Arm</i>	8
Gambar 2 5 Hukum Pascal	9
Gambar 3 1 <u>Diagram Alir</u>	13
Gambar 4 1 <u>Tool Box Set</u>	16
Gambar 4 2 <u>Fishbone Diagram</u>	25

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 4 1 Rekapitulasi Operasi Alat	17
Tabel 4 2 Laporan Pemeliharaan Alat Januari 2022	17
Tabel 4 3 Laporan Pemeliharaan Alat Februari 2022	17
Tabel 4 4 Laporan Pemeliharaan Alat Maret 2022	18
Tabel 4 5 Laporan Pemeliharaan Alat April 2022	18
Tabel 4 6 Pemeriksaan Visual.....	19
Tabel 4 7 Hasil Wawancara	20
Tabel 4 8 Hasil Studi Literature	21
Tabel 4 9 <i>Root Cause</i> Masalah.....	26

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Spesifikasi Hose	33
Lampiran 2 Rekapitulasi Alat Bulan Januari	34
Lampiran 3 Rekapitulasi Alat Bulan Februari	35
Lampiran 4 Rekapitulasi Alat Bulan Maret	36
Lampiran 5 Rekapitulasi Alat Bulan April	37
Lampiran 6 Rekapitulasi Alat Bulan Mei	38
Lampiran 7 Rekapitulasi Alat Bulan Juni	39
Lampiran 8 Rekapitulasi Alat Bulan Juli	40
Lampiran 9 Rekapitulasi Alat Bulan Agustus	41
Lampiran 10 Rekapitulasi Operasi Alat	42
Lampiran 11 Biodata Penulis	42

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT X. adalah salah satu badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan ini memiliki lima divisi, yakni Gedung, Infrastruktur I, Infrastruktur II, EPC, dan Luar Negeri. Dalam infrastruktur kali ini yaitu proyek pembangunan Jalan Tol. Pada proyek ini banyak sekali membutuhkan beberapa jenis dan unit alat berat, salah satunya yaitu *excavator*.

Excavator Caterpillar (CAT) 320D merupakan salah satu jenis *excavator* yang cukup banyak digunakan dalam pembangunan infrastruktur, salah satunya yang digunakan oleh PT X untuk mengerjakan beberapa proyek, salah satunya yaitu proyek pembangunan jalan tol.

Dari sekian banyak pekerjaan yang telah dilakukan oleh alat ini, maka alat ini tak lepas dari masalah yang terjadi. Salah satu masalahnya adalah terdapat kegagalan fungsi pada *arm excavator*. *Arm* yang tidak dapat bergerak disebabkan oleh kerusakan disalah satu komponen pada sistem *hydraulic*. Pada sistem *hydraulic* komponen yang mengalami kerusakan adalah *hydraulic hose*. Sistem *hydraulic* merupakan suatu bagian *excavator* yang mengatur suatu pergerakan komponen-komponen *excavator*. *Hydraulic hose* adalah komponen yang menyalurkan media kerja berupa fluida yaitu oli hidrolik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan akar penyebab pecahnya selang hidrolik pada *arm excavator* unit CAT 320D. Penyebab pecahnya *hydraulic hose* dapat dianalisis menggunakan metode *ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA)* dan metode *fishbone* diagram. *Root Cause Analysis (RCA)* adalah metode untuk memecahkan akar masalah. Diagram *Cause and Effect* atau Diagram Sebab Akibat adalah alat yang membantu mengidentifikasi, memilah, dan menampilkan berbagai penyebab yang mungkin dari suatu masalah atau karakteristik kualitas tertentu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan penulis pada penelitian ini yaitu bagaimana menganalisa faktor penyebab pecahnya *hydraulic hose arm Excavator* Caterpillar (CAT) 320D?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah yang disajikan oleh penulis yaitu, melakukan pemeriksaan visual dan menganalisa faktor penyebab pecahnya *hydraulic hose Excavator Caterpillar (CAT) 320D*.

1.4. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

1.4.1. Tujuan Umum

Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi serta untuk memperoleh gelar Diploma III Politeknik Negeri Jakarta.

1.4.2. Tujuan Khusus

Menganalisis faktor penyebab pecahnya *hydraulic hose arm/stick Excavator Caterpillar (CAT) 320D*

1.5. Manfaat Laporan Penulisan Tugas Akhir

1.5.1. Manfaat bagi mahasiswa :

1. Bagi penulis agar dapat mengetahui faktor penyebab dari kerusakan faktor penyebab pecahnya *hydraulic hose arm Excavator Caterpillar (CAT) 320D*.
2. Agar dapat menjadi bahan referensi serta informasi untuk mahasiswa lain atau pembaca mengenai faktor penyebab kerusakan faktor penyebab pecahnya *hose hydraulic arm/stick Excavator Caterpillar (CAT) 320D*

1.5.2. Manfaat bagi perusahaan :

1. Dapat membantu mengurangi kerugian akibat sering terjadinya *trouble* pada unit 320D CAT.
2. Dapat meningkatkan kinerja operasi unit 320D CAT.

1.6. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

Berikut merupakan metode penulisan laporan tugas akhir yang digunakan, diantaranya :

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh penulis dari perusahaan dengan cara observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada kasus yang akan diteliti. Khususnya terhadap faktor penyebab pecahnya *hydraulic hose arm/stick Excavator Caterpillar (CAT) 320D*.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Data Skunder

Merupakan data yang diperoleh penulis dari sumber lain seperti, internet, jurnal dan buku referensi lainnya.

Data skunder juga dapat diperoleh langsung dari perusahaan dengan cara wawancara, kegiatan ini dilakukan dengan cara sesi tanya jawab kepada mekanik di PT. X Proyek Pembangunan Jalan Tol.

1.7. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir

Sistematika penulisan laporan tugas akhir secara garis besar terdiri dari beberapa bab yaitu :

1.7.1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan tugas akhir, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan laporan tugas akhir, manfaat penulisan laporan tugas akhir, metode penulisan laporan tugas akhir, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.

1.7.2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka serta teori dasar yang berkaitan secara langsung dengan penyusunan / penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca terkait permasalahan yang dikaji.

1.7.3. BAB III METODOLOGI

Bab ini membahas tentang diagram alir, atau metode dan langkah-langkah perencanaan pembuatan tugas akhir.

1.7.4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian teori yang dikaji, yang meliputi, rumusan masalah, pembahasan materi terkait, hasil analisis penyebab pecahnya *hydraulic hose arm Excavator Caterpillar (CAT) 320D*, serta tindakan yang akan dilakukan untuk perbaikan dan pencegahan terkait kasus yang diteliti.

1.7.5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil akhir penelitian yang menjawab faktor utama dari kasus yang diteliti, serta saran-saran yang disampaikan dari penulisan laporan Tugas Akhir.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penyebab pecahnya *hydraulic hose arm excavator* di PT X karena kurangnya perawatan, jam operasi unit yang melebihi waktu normal, tidak ada inspeksi secara berkala, dan penggunaan alat yang tidak sesuai SOP.

5.2. Saran

Setelah kesimpulan didapatkan, maka penulis memiliki saran yang diharapkan dapat mencegah terjadi kasus yang sama, diantara lain adalah :

1. Disarankan untuk membuat jadwal *daily inspection* dan perawatan berkala pada unit. dan melakukan kegiatan *daily inspect* dan *preventive maintenance* sesuai jadwal.
2. Disarankan untuk menambah ketersediaan sdm mekanik dan bengkel alat agar perawatan dan perbaikan yang dilakukan pada unit dapat maksimal.
3. Sebaiknya jam kerja unit mengikuti waktu kerja normal yaitu, maksimal 8 jam dalam sehari.
4. Serta disarankan melakukan perawatan dan perbaikan tidak di lokasi kerja.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- “345959835-CAT-320D-Manual.Pdf.”
- Ahmad, Jumal. 2018. “Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis).” *Research Gate* 5(9): 1–20.
- AKSHOY RANJAN PAUL, SANCHAYAN MUKHERJEE, PIJUSH ROY. 2005. *Engineering Thermodynamics and Fluid*.
- Arifin. 2018. “Analisa Kerusakan Sistem Hidrolik Blade Lift Cylinder Pada Bulldozer Sd23.” http://eprints.ums.ac.id/67337/17/NASKAH_PUBLIKASI1.pdf.
- Doggett, A. Mark. 2005. “Root Cause Analysis: A Framework for Tool Selection.” *Quality Management Journal* 12(4): 34–45.
- Hatch, Pada, Cover Di, M V Sri, and Wandari Indah. 2020. “ANALISIS KEBOCORAN HYDRAULIC OIL JACK.”
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2012. “Buku Informasi.” *Pelaksanaan Pekerjaan Bronjong* (2): 0–26.
- Komatsu. 2008. “Hydraulic Excavator PC3000.” 1: 1–20. <https://komatsu-mining.de/products/pc3000/>.
- Loader, Wheel. 2005. “Parts Manual Parts Manual.” 1(December): 1–491.
- Nayyira, Denta Kalla. 2018. “Diagram Fishbonde.” <https://www.dictio.id/uploads/db3342/original/3X/f/b/fb670c7b5bec91bdb7e93d910c67a2eec926cf57.png>.
- Pandu, Naufal et al. 2020. “PERBAIKAN CYLINDER ARM PADA UNIT EXCAVATOR.”
- Piter. 2020. “ANALISIS GAYA SILINDER STICK DAN SILINDER BUCKET PADA EXCAVATOR 375 CATERPILLAR AKIBAT GAYA POTONG Tugas Akhir.” *Mekanikal* 3(2).
- “Purwantono_Buku_Sistem_Hidrolik.”
- Puspa, TA. 2016. “BAB II Tinjauan Pustaka, Pengertian Sistem, Prosedur, Sistem Akuntansi.” : 19.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Ramdani, Edy, Teknik Mesin, and Politeknik Negeri. "Issn 2085-2762." : 579–86.

Reichweite, Maximale, and Maximale Grabtiefen. 1800. "320d 320d."

Riset, Kementerian, Teknologi Dan, Pendidikan Tinggi, and Politeknik Negeri Padang. 2017. "MANAJEMEN PERAWATAN 2000 JAM OPERASI EXCAVATOR 320D CATERPILLAR."

Syarifudin, Achmad, and Jeki Tri Putra. 2021. "Analisa Risiko Kegagalan Komponen Pada Excavator Komatsu 150Lc Dengan Metode Fta Dan Fmea Di Pt . Xy." *Jurnal InTent*, Vol. 4, No. 2, Juli – Desember 2021 4(2): 1–10.

Zainuri, Wahid. 2018. "Analisa Buckling Pada Rod Bucket Di Sistem Hidrolik Spider Excavator Kaiser S2 4X4 Cross." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99. http://eprints.ums.ac.id/58814/17/NASKAH_PUBLIKASI.pdf.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 *Spesifikasi Hose*

(B) Boom cylinder line (head end)		
(E) Stick cylinder line (rod end)	38000 + 1500 - 500 kPa (5500 + 218 - 73 psi)	
(C) Boom cylinder line (rod end)		
(D) Stick cylinder line (head end)		
(F) Work tool cylinder (head end)	37000 + 1500 - 500 kPa (5350 + 218 - 73 psi)	20 ± 2 N·m (14 ± 1 lb ft)
(G) Work tool cylinder (rod end)		
(H) Grapple cylinder (head)		

Spesifikasi *Hose* yang diizinkan untuk selang hidrolik *arm excavator* adalah sebesar 5645 psi, sedangkan spesifikasi *hose* yang digunakan adalah pada *arm* ini memiliki batas tekanan maksimal sebesar 6069 psi, jadi dapat disimpulkan bahwa spesifikasi *hose* yang digunakan masih sesuai dengan standar.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Rekapitulasi Alat Bulan Januari

					Formulir : Lat 04	
					Edisi : Mei 2019	Revisi : 0
LAPORAN BULANAN OPERASI ALAT						
Bulan :	Januari					
	Nama alat : Excavator 320D	HM/KM Awal :		Div./Proyek :		
NKP/ID :		HM/KM Akhir :		No. AB	: 13 16 0 19	
Tanggal	Jumlah Jam			Biaya	Hasil	Keterangan / Operator
	Persiapan	Operasi	Perbaikan	Idle	Operasi (Rp.)	Produksi (Rp.)
1		8			1.497.600	
2		8			1.497.600	
3		8			1.497.600	
4		8			1.497.600	
5		12			2.246.400	
6		12			2.246.400	
7		12			2.246.400	
8		15			2.808.000	
9		15			2.808.000	
10		15			2.808.000	
11		15			2.808.000	
12		15			2.808.000	
13		8			1.497.600	
14		8			1.497.600	
15		8			1.497.600	
16			8		-	Perbaikan
17			8		-	Perbaikan
18			8		-	Perbaikan
19			8		-	Perbaikan
20			8		-	Perbaikan
21			8		-	Perbaikan
22			8		-	Perbaikan
23			8		-	Perbaikan
24			8		-	Perbaikan
25			8		-	Perbaikan
26		8			1.497.600	
27		8			1.497.600	
28		8			1.497.600	
29		8			1.497.600	
30		8			1.497.600	
31		8			1.497.600	
Jumlah	-	215	80	-	40.248.000	

Disetujui:	Diketahui:	Sukabumi, 31 Januari 2022
Project Manager	Site Procurement, Logistic and Equipment Manager	Dibuat oleh: Equipment Superintendent

(Wawan Prasetyo)

(Hafid Farisi. ST)

(Ansor)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Rekapitulasi Alat Bulan Februari

LAPORAN BULANAN OPERASI ALAT					Formulir : Lat 04	
Bulan :	Februari				Edisi : Mei 2019	
Nama alat :	Excavator 320D	HM/KM Awal :	Div./Proyek :	Revisi : 0		
NKP/ID :		HM/KM Akhir :	No. AB	: 13 16 0 19		
Tanggal	Jumlah Jam			Biaya	Hasil	Keterangan / Operator
	Persiapan	Operasi	Perbaikan	Idle	Operasi (Rp.)	Produksi (Rp.)
1		8			1.497.600	
2		8			1.497.600	
3		8			1.497.600	
4		8			1.497.600	
5		8			1.497.600	
6		8			-	Perbaikan
7		8			-	Perbaikan
8		8			-	Perbaikan
9		8			-	Perbaikan
10		8			-	Perbaikan
11		8			-	Perbaikan
12		8			-	Perbaikan
13		8			-	Perbaikan
14		8			-	Perbaikan
15		8			-	Perbaikan
16		8			-	Perbaikan
17		8			-	Perbaikan
18		8			-	Perbaikan
19		8			-	Perbaikan
20		9			1.684.800	
21		9			1.684.800	
22		9			1.684.800	
23		9			1.684.800	
24		9			1.684.800	
25		12			2.246.400	
26		12			2.246.400	
27		12			2.246.400	
28		12			2.246.400	
Jumlah	-	133	112	-	24.897.600	
					Sukabumi, 28 Februari 2022	
Disetujui:	Diketahui:					
Project Manager	Site Procurement, Logistic and Equipment Manager			Dibuat oleh: Equipment Superintendent		
(Wawan Prasetyo)	(Hafid Farisi. ST)			(Ansor)		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Rekapitulasi Alat Bulan Maret

LAPORAN BULANAN OPERASI ALAT						Formulir : Lat 04	
						Edisi : Mei 2019	Revisi : 0
Bulan : Maret						Div./Proyek :	
Nama alat : Excavator 320D			HM/KM Awal :		Div./Proyek :		
NKP/ID :			HM/KM Akhir :		No. AB	13 16 0 19	
Tanggal	Persiapan	Operasi	Perbaikan	Idle	Biaya Operasi (Rp.)	Hasil Produksi (Rp.)	Keterangan / Operator
1		8			1.497.600		Indra
2		8			1.497.600		Indra
3		8			1.497.600		Indra
4		8			1.497.600		Indra
5		8			1.497.600		Indra
6		8			1.497.600		Indra
7		8			1.497.600		Indra
8		8			1.497.600		Indra
9		8			1.497.600		Indra
10		8			1.497.600		Indra
11		8			1.497.600		Indra
12		15			2.808.000		Indra
13		15			2.808.000		Indra
14		15			2.808.000		Indra
15			8		-		Perbaikan
16			8		-		Perbaikan
17			8		-		Perbaikan
18			8		-		Perbaikan
19			8		-		Perbaikan
20			8		-		Perbaikan
21		9			1.684.800		Indra
22		9			1.684.800		Indra
23		4	4		748.800		Indra
24		8			1.497.600		Indra
25		8			1.497.600		Indra
26		8			1.497.600		Indra
27		8			1.497.600		Indra
28		8			1.497.600		Indra
29		8			1.497.600		Indra
30		8			1.497.600		Indra
31		8			1.497.600		Indra
Jumlah	-	219	52	-	40.996.800		
						Sukabumi, 31 Maret 2022	
Disetujui:	Diketahui:				Dibuat oleh:		
Project Manager	Site Procurement, Logistic and Equipment Manager				Equipment Superintendent		
(Wawan Prasetyo)	(Hafid Farisi. ST)				(Ansor)		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 Rekapitulasi Alat Bulan April

					Formulir : Lat 04	
					Edisi : Mei 2019	Revisi : 0
LAPORAN BULANAN OPERASI ALAT						
Bulan : April						
Tanggal	Jumlah Jam			Biaya	Hasil	Keterangan / Operator
	Persiapan	Operasi	Perbaikan	Idle	Operasi (Rp.)	Produksi (Rp.)
1		8			1.497.600	
2		8			1.497.600	
3		8			1.497.600	
4		9			1.684.800	
5		9			1.684.800	
6		9			1.684.800	
7		9			1.684.800	
8		12			2.246.400	
9		12			2.246.400	
10		12			2.246.400	
11		9			1.684.800	
12		9			1.684.800	
13		8			1.497.600	
14		8			1.497.600	
15		8			1.497.600	
16				8	-	
17				8	-	
18				8	1.497.600	
19				8	1.497.600	
20				7	1.310.400	
21				8	1.497.600	
22				8	1.497.600	
23				8	-	Perbaikan
24				8	-	Perbaikan
25				8	-	Perbaikan
26				8	-	Perbaikan
27				8	-	Perbaikan
28				8	-	Perbaikan
29				8	-	Perbaikan
30					-	
Jumlah		-	177	64	1	33.134.400

Sukabumi, 30 April 2022

Disetujui: Project Manager	Diketahui: Site Procurement, Logistic and Equipment Manager	Dibuat oleh: Equipment Superintendent
(Wawan Prasetyo)	(Hafid Farisi. ST)	(Ansor)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6 Rekapitulasi Alat Bulan Mei

Formulir : Lat 04							
			Edisi : Mei 2019	Revisi : 0			
LAPORAN BULANAN OPERASI ALAT							
Bulan : Mei							
Tanggal	Jumlah Jam			Biaya	Hasil		
	Persiapan	Operasi	Perbaikan	Idle	Operasi (Rp.) Produksi (Rp.)		
1					-		
2					-		
3					-		
4					-		
5					-		
6					-		
7					-		
8					-		
9			8		-		
10			8		-		
11			8		-		
12		8			2.337.840		
13		8			2.337.840		
14		8			2.337.840		
15		8			2.337.840		
16		8			2.435.760		
17		9			2.740.230		
18		9			2.740.230		
19		9			2.740.230		
20		9			2.740.230		
21			8		-		
22		15			4.567.050		
23		15			4.567.050		
24		15			4.567.050		
25		15			4.567.050		
26		15			4.567.050		
27		15			4.567.050		
28		15			4.567.050		
29		15			4.567.050		
30		15			4.567.050		
31		15			4.567.050		
Jumlah	-	226	24	8	68.418.540		

Sukabumi, 31 Mei 2022

Disetujui:	Diketahui:	Dibuat oleh:
Project Manager	Site Procurement, Logistic and Equipment Manager	Equipment Superintendent

(Wawan Prasetyo)

(Hafid Farisi. ST)

(Anson)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7 Rekapitulasi Alat Bulan Juni

					Formulir : Lat 04	
					Edisi : Mei 2019	Revisi : 0
LAPORAN BULANAN OPERASI ALAT						
Bulan :	Juni					
Tanggal	Jumlah Jam			Biaya	Hasil	Keterangan / Operator
	Persiapan	Operasi	Perbaikan	Idle	Operasi (Rp.)	Produksi (Rp.)
1		10			2.952.000	Loading Tanah
2		10			2.952.000	Loading Tanah
3		10			2.952.000	Loading Tanah
4		12			3.542.400	Loading Tanah
5		12			3.542.400	Estafet Granular
6		12			3.542.400	Estafet Granular
7		12			3.542.400	Estafet Granular
8		12			3.542.400	Bantu Pek Bore File
9		8			2.361.600	Persiapan Pek Bore File
10		8			2.361.600	Loading Tanah
11		8			2.361.600	Loading Tanah
12		8			2.361.600	Loading Tanah
13		3			885.600	Estafet Tanah
14		8			2.361.600	Loading Tanah
15		8			2.361.600	Loading Tanah
16		8			2.448.000	Loading Tanah
17		8			2.448.000	Loading Tanah
18		9			2.754.000	Loading Tanah
19		9			2.754.000	Loading Tanah
20		9			2.754.000	Loading Tanah
21		9			2.754.000	Gali DS
22		9			2.754.000	Gali Saluran DS 5
23		9			2.754.000	Loading Tanah
24		9			2.754.000	Loading Tanah
25		8			2.448.000	Loading Tanah
26		8			2.448.000	Loading Tanah
27		8			2.448.000	Loading Tanah
28		8			2.448.000	Loading Tanah
29		4	4		1.224.000	Loading Tanah
30		8			2.448.000	Loading Tanah
Jumlah	-	264	4	-	79.261.200	

Sukabumi, 30 Juni 2022

Disetujui:
 Project Manager

Diketahui:
 Site Procurement, Logistic
 and Equipment Manager

Dibuat oleh:
 Equipment Superintendent

(Wawan Prasetyo)

(Hafid Farisi. ST)

(Ansor)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 8 Rekapitulasi Alat Bulan Juli

Formulir : Lat 04					
				Edisi : Mei 2019	Revisi : 0
LAPORAN BULANAN OPERASI ALAT					
Bulan : Juli					
Nama alat : Excavator 320D	HM/KM Awal :		Div./Proyek :		
NKP/ID :	HM/KM Akhir :		No. AB	: 13 16 0 19	
Tanggal	Jumlah Jam			Biaya	Hasil
	Persiapan	Operasi	Perbaikan	Operasi (Rp.)	Produksi (Rp.)
1			8		-
2			8		-
3			8		-
4			8		-
5			8		-
6			8		-
7			8		-
8			8		-
9			8		-
10			8		-
11			8		-
12			8		-
13		4		1.303.200	
14		7		2.280.600	
15		6		1.954.800	
16			8		-
17			8		-
18		8		2.592.000	
19		7		2.268.000	
20		6		1.944.000	
21		8		2.592.000	
22		6		1.944.000	
23		8		2.592.000	
24		3		972.000	
25		6		1.944.000	
26		4		1.296.000	
27		6		1.944.000	
28		6		1.944.000	
29		4		1.296.000	
30			8		-
31			8		-
Jumlah	-	89	64	64	28.866.600
Disetujui:	Diketahui:			Sukabumi, 31 Juli 2022	
Project Manager	Site Procurement, Logistic and Equipment Manager			Dibuat oleh: Equipment Superintendent	
(Wawan Prasetyo)	(Hafid Farisi. ST)			(Ansor)	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 9 Rekapitulasi Alat Bulan Agustus

LAPORAN BULANAN OPERASI ALAT					Formulir : Lat 04
Bulan : Agustus			Edisi : Mei 2019		Revisi : 0
Nama alat : Excavator 320D	HM/KM Awal :		Div./Proyek :		
NKP/ID :	HM/KM Akhir :		No. AB	: 13 16 0 19	
Tanggal	Persiapan	Operasi	Perbaikan	Idle	Biaya Operasi (Rp.)
1		8			2.606.400
2		8			2.606.400
3		8			2.606.400
4		8			2.606.400
5		8			2.606.400
6		8			2.606.400
7		8			2.606.400
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
21					-
22					-
23					-
24					-
25					-
26					-
27					-
28					-
29					-
30					-
31					-
Jumlah	-	56	-	-	18.244.800

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Disetujui:
Project Manager

(Wawan Prasetyo)

Diketahui:
Site Procurement, Logistic
and Equipment Manager

(Hafid Farisi. ST)

Sukabumi, 31 Agustus 2022
Dibuat oleh:
Equipment Superintendent

(Anson)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 10 Rekapitulasi Operasi Alat

					Formulir : Lat 05	
					Edisi : Mei 2019	Revisi : 0
REKAPITULASI OPERASI ALAT			Tanggal Demobilisasi :			
Proyek : Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi Seksi 2						
Nama alat : Excavator 320D			HM/KM Awal :		Divisi : Infrastruktur 2	
NKP/ID :			HM/KM Akhir :		No. AB : 13 16 0 19	
Tanggal Mobilisasi :			Hal.... Dari			
Bulan	Jumlah Jam			Jumlah Biaya	Jumlah Hasil	Keterangan / Operator
	Persiapan	Operasi	Perbaikan	Operasi (Rp.)	Produksi (Rp.)	
Januari	-	215	80	-	40.248.000	Indra
Februari	-	133	112	-	24.897.600	Indra
Maret	-	219	52	-	40.996.800	Indra
April	-	177	64	1	33.134.400	Indra
Mei	-	226	24	8	68.418.540	Indra
Juni	-	264	4	-	79.261.200	Indra
Juli	-	89	64	64	28.866.600	Indra
Agustus						Indra
Jumlah	-	1.323	400	73	315.823.140	-
Disetujui:			Diketahui:			Sukabumi, 31 Juli 2022
Project Manager			Site Procurement, Logistic and Equipment Manager			Dibuat oleh:
 Wawan Prasetyo			 (Hafid Farisi ST.)			Equipment Superintendent
 (Ansor)						



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 11 Biodata Penulis

Biodata Penulis

Nama	: Bella Tiana
Tempat Tanggal lahir	: Indramayu, 19 September 2001
NIM	: 1902311014
Jurusan / Program Studi	: Teknik Mesin / D3-Teknik Mesin
Alamat	: Jl. Jelambar Timur RT 12 RW 009. Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat. DKI Jakarta, Kode Pos. 11460
No HP	: 085794415541
E-mail	: bellatiana12@gmail.com
Riwayat pendidikan	: SDN JELAMBAR BARU 06 Petang (2007 - 2013) SMPN 83 JAKARTA BARAT (2013 - 2016) SMKN 56 JAKARTA UTARA (2016 - 2019)

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**