



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN SYSTEM PELUMASAN PADA ENGINE 7FDL8EFI CC 206 DI DEPO LOKOMOTIF BESAR A CIPINANG



PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG SYSTEM PELUMASAN PADA ENGINE 7FDL8EFI CC 206 DI DEPO LOKOMOTIF BESAR A CIPINANG

Nama : Zidan Akbar Al Hafis
NIM : 20023311011
Jurusan : Teknik Mesin
Program Studi : Teknik Mesin
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
Judul Laporan : System Pelumasan Pada Engine
7FDL8EFI CC 206 Di Depo Lokomotif
Besar A Cipinang
Tanggal Praktik : 01 Februari 2023 –
30 April 2023

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Mesin

Kepala Program Studi Teknik mesin

Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta



Dr. Eng., Muslimin, S.T., M.T.
NIP 197707142008121005

Budi Yuwono, ST.
NIP. 19636191990031002



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Di Depo Lokomotif Besar A Cipinang

Disusun Oleh :

Nama / NIM : 1. Zidan Akbar Al Hafis / 2002311011
Jurusan/Prodi : Teknik Mesin / D3-Teknik Mesin
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
Waktu Magang : 01 Februari 2023 – 30 April 2023

Telah diperiksa dan disetujui pada tanggal :

12 Juni 2023

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
Mengetahui,

Pembimbing Industri 2

Pembimbing Industri 1

Kepala Ruas Administrasi

Kepala Depo Lokomotif Cipinang

Muhajir
NIP. 45697

Susilo Anggono
NIP. 475344



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapatmenyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapang (PKL) di Depo Lokomotif Besar A Cipinang

Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat kelulusan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Program Studi D3 Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri jakarta dan untuk menambah pengalaman dan ilmu mengenai teknik mesin di industri langsung.

Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan kegiatanPraktik Kerja Lapangan, diantaranya :

1. Ibu, Bapak, serta keluarga saya yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menjalankan kegiatan OJT
2. Bapak Dr. Eng. Muslimin, S.T., M.T, selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin,
3. Bapak Budi Yuwono, ST., selaku Ketua Program Studi Teknik Mesin dan dosen pembimbing,
4. Bapak Iswahyudi selaku KDT Sarana di Depo Lokomotif Besar A Cipinang
5. Bapak Junaidi selaku KR LOS Sarana di Depo Lokomotif Besar A Cipinang
6. Bapak Muhamajir selaku KR Administrasi berserta pembimbing praktik kerja lapangan
7. Tim Maintenance Sarana Depo Lokomotif Besar A Cipinang



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada laporan ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bekasi, April 2023

Zidan Akbar Al Hafis

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I	10
PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Ruang Lingkup Perusahaan	11
1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan.....	11
1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan.....	12
1.5 Lokasi	12
BAB II	13
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	13
2.1 Sejarah Perusahaan	13
2.1.1 CC 201.....	14
2.1.2 CC 203	15
2.1.3 CC 206.....	17
2.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	18
2.3 Struktur Organisasi	19
2.4 Deskripsi Tugas.....	19



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB III.....	22
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	22
3.1 Bentuk Kegiatan PKL	22
3.1.1 Waktu dan Tempat	22
3.1.2 Bidang Kerja	22
3.1.3 Tata Tertib Praktik Kerja Lapangan	23
3.2 Prosedur Kerja.....	23
3.2.1 Alur Minyak Pelumas – Di Luar Mesin.....	25
3.2.2 Alur Minyak Pelumas – Mesin dan Sitem Terkait	26
3.3 Perawatan Terjadwal	28
3.3.1 Analisa Pelumas Mesin	28
3.3.2 Pemeriksaan Minyak Pelumas.....	29
3.3.3 Pemeriksaan dan Pengisian Minyak Pelumas.....	30
3.3.4 Pemeriksaan Tekanan Differensial Filter Minyak Pelumas	33
3.4 Prosedur Pelepasan dan Penggantian.....	34
3.4.1 Elemen Filter Minyak Pelumas	34
3.4.2 Pompa Minyak Pelumas.....	37
3.4.3 Penutup Inspeksi Bak Mesin.....	37
3.5 Data Ringkasan.....	39
3.6 Kendala Kerja dan Pemecahan	39
BAB IV.....	41
KESIMPULAN DAN SARAN	41
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran	41
LAMPIRAN.....	42



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lay out Lokasi Depo Lokomotif Besar A Cipinang.....	12
Gambar 2.1 Logo PT. Kereta Api Indonesia Persero.....	13
Gambar 2.2 Depo Lokomotif Besar A Cipinang.....	14
Gambar 2.3 Lokomotif CC 201.....	15
Gambar 2.4 Lokomotif CC 203.....	16
Gambar 2.5 Lokomotif CC 206.....	17
Gambar 2.6 Struktur Organisasi Depo Lokomotif Besar Cipinang.....	19
Gambar 3.1 Alur Minyak pelumas.....	24
Gambar 3.2 Skema Sistem Minyak Pelumas.....	25
Gambar 3.3 Pompa Minyak Pelumas.....	26
Gambar 3.4 Pipa Pengisian dan Dipstick Minyak Pelumas.....	29
Gambar 3.5 Dipstick Minyak Pelumas Mesin.....	30
Gambar 3.6 Housing Filter dan Pendingin Minyak Pelumas.....	36
Gambar 3.7 Elemen Filter Minyak Pelumas.....	36
Gambar 3.8 Penutup Inspeksi Bak Mesin.....	39
Gambar 3.9 Housing Filter Minyak Pelumas CC 206.....	40

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 3.1 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan.....</i>	22
<i>Tabel 3.2 Data Ringkasan Komponen.....</i>	39





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Jakarta merupakan salah satu kampus yang memiliki program diploma di setiap jurusan, khususnya di Jurusan Teknik Mesin. Dimana setiap mahasiswa dituntut untuk memiliki pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis di lapangan. Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta memiliki beberapa program studi, salah satunya adalah D3 Teknik Mesin, pada D3 Teknik Mesin juga terdapat beberapa konsentrasi salah satunya ialah konsentrasi Spesialis Kontruksi dan Perancangan. Konsentrasi Spesialis Kontruksi dan Perancangan adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perancangan sebuah mesin industri. Oleh karena itu, lulusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta khususnya Konsentrasi Spesialis Kontruksi dan Perancangan diharapkan memiliki keahlian dalam merancang semua jenis mesin untuk membantu tercapainya tujuan produksi perusahaan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta memiliki program Praktik Kerja lapangan (PKL). PKL merupakan salah satu bentuk pembelajaran dengan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berpartisipasi langsung di perusahaan. PKL memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dan merupakan bentuk keterkaitan antara ilmu teoritis yang diperoleh dengan praktek yang ditemui di perusahaan.

Depo lokomotif adalah bengkel perbaikan dan perawatan lokomotif, khususnya kereta api. Pada pengoperasian perkeretaapian Indonesia, khususnya yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia, depo lokomotif tidak hanya merawat lokomotif yang dialokasikan untuk depo tersebut, namun juga merawat lokomotif milik Depo lain. Hampir di setiap daerah



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

operasi, setidaknya ada satu Depo lokomotif induk yang memiliki lokomotif-lokomotif besar.

Tidak hanya lokomotif besar ataupun baru yang ada. Bahkan beberapa Depo lokomotif memiliki lokomotif langka dan lokomotif tua. Seperti di Depo Lokomotif Cirebon yang memiliki lokomotif CC200. Tidak hanya lokomotif yang lengkap, tetapi fasilitas-fasilitas penunjang yang lengkap pula, seperti *turn table* (pemutar rel) yang berfungsi untuk memutar lokomotif.

Kegiatan yang dilakukan penulis di Depo Lokomotif Besar Cipinang adalah sebagai tempat perawatan dan menyimpan sarana berupa kereta inspeksi, lokomotif, gerbong kricak, dan peralatan pemeliharaan prasarana milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan merupakan depo lokomotif terbesar se-Indonesia. Depo ini bertugas untuk menggantikan fungsi Depo Lokomotif Jatinegara (JNG) yang saat ini dipakai untuk memperluaskan DDT segmen Jatinegara-Pasar Senen.

1.2 Ruang Lingkup Perusahaan

Penulis ditempatkan pada divisi Sarana Depo Lokomotif Besar Cipinang, dimana divisi ini memiliki tugas untuk menangani perawatan dan perbaikan khususnya lokomotif. Pada pengoperasian perkeretaapian Indonesia, khususnya yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia, depo lokomotif cipinang tidak hanya merawat lokomotif yang dialokasikan untuk depo tersebut, namun juga memperbaiki lokomotif milik Depo lain.

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan di Depo Lokomotif Besar A Cipinang ini sebagai berikut :

- a) Untuk menerapkan ilmu Perawatan dan Perbaikan yang telah didapat selama kuliah di Politeknik negeri Jakarta
- b) Untuk mengetahui dan melihat langsung pekerjaan perawatan dan perbaikan di Depo Lokomotif Cipinang
- c) Untuk mendapatkan studi kasus dalam pembentukan Tugas Akhir



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta


1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Adapun manfaat Praktik Kerja Lapangan bagi penulis di Depo Lokomotif Besar A Cipinang yaitu :

1. Penulis dapat meningkatkan keahlian profesi khususnya pada bidang perawatan dan perbaikan mesin diesel lokomotif
2. Mahasiswa menjadi lebih siap kerja dan bersaing di dunia industri
3. Mahasiswa mampu bersosialisasi, berkomunikasi, dan bekerjasama dilingkungan kerja.

1.5 Lokasi

Praktek Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Depo Lokomotif Besar A Cipinang wilayah Daop 1 Jakarta dengan alamat lengkap Jl. Pisangan Lama Timur Blok petak No.122, RT007/RW009, Pisangan Timur, Kec.Pulo Gadung,Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13230. Berikut adalah denah lokasi Depo Lokomotif Besar A Cipinang



Gambar 1.1 Lay out Lokasi Depo Lokomotif Besar A Cipinang



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan yang di peroleh dari praktik kerja lapangan :

1. Mendapatkan pengalaman selama proses Praktik Kerja lapangan sehingga dapat mengerti bagaimana proses pekerjaan di Depo Lokomotif Besar A Cipinang yang sesungguhnya.
2. Diperlukan sikap disiplin, bertanggung jawab, dan mampu berkomunikasi dengan orang secara baik, serta bekerja tim yang baik untuk dapat menyelesaikan beberapa permasalahan hingga tercapainya solusi.
3. Penulis dapat mengetahui perawatan bulanan yang dilakukan pada lokomotif kereta api
4. Penulis dapat mengetahui alur system pelumasan dan juga perawatan system pelumasan pada mesin diesel Lokomotif khususnya CC 206.

4.2 Saran

Berikut adalah saran yang diperoleh dari praktik kerja lapangan :

1. Sebaiknya lebih di tingkatkan lagi fasilitas safety untuk pekerja saat dilapangan
2. Dikarenakan pekerjaan mekanik terbilang berat dan memiliki kecelakaan kerja yang cukup tinggi, maka dari itu pihak Depo Lokomotif Cipinang harus memeriksa keadaan pekerjanya minimal 2-3 bulan sekali.
3. Untuk menunjang pekerjaan mekanik sebaiknya peralatan lebih dilengkapi lagi agar mekanik dapat bekerja dengan nyaman dan mendapatkan hasil kerja yang baik.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

DAFTAR ISIAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

Nama Mahasiswa : Zidan Akbar Al Hafis

NIM : 2002311011

Program Studi : D3-Teknik Mesin

Tempat Praktik Kerja Lapangan

Nama Institusi : Depo Lokomotif Besar A Cipinang

Alamat Institusi : Jl.Pisangan Lama Timur Blok Petak No.122,

RT 007/009 Pisangan Timur,Kec.Pulo Gadung,Jakarta
Timur.



Bekasi, 26 Juni 2023

Zidan Akbar Al Hafis

NIM : 2002311011



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No	Tanggal	Uraian kegiatan	Paraf Pembimbing								
1	01/02/2023	<p>“Pengenalan depo lokomotif oleh bapak Iswahyudi”</p> <p>A) Jumlah lokomotif yang dimiliki oleh depo lokomotif Cipinang yang berjumlah 42 lokomotif.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seri</th><th>Jumlah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CC 201</td><td>12</td></tr> <tr> <td>CC 203</td><td>6</td></tr> <tr> <td>CC 206</td><td>24</td></tr> </tbody> </table> <p>B) Siklus periodik/perawatan pada Monthly Check : P1 → P3 → P6 → P12.</p> <p>C) Kegiatan pemeliharaan pada Daily Check : 1) Cek kebocoran oli,bbm,udara,pelumas & angin. 2) Memeriksa sumber suara asing.3) Mengecek fungsi-fungsi peralatan.4) Penambahan pelumas.5) Pengisian BBM.</p> <p>D) Penjelasan struktur organisasi pada Depo Lokomotif Cipinang.</p> <p>E) Penjelasan komponen-komponen pada Lokomotif</p>	Seri	Jumlah	CC 201	12	CC 203	6	CC 206	24	
Seri	Jumlah										
CC 201	12										
CC 203	6										
CC 206	24										
2	02/02/2023	<p>“Perawatan KRD,penambahan air aki,pemeriksaan oli (differential,mesin & transmisi) (S1 380 01)-JNG”</p> <p>Uraian kegiatan :</p> <p>A) KRD melakukan P1 (penambahan air aki & pemeriksaan oli (differential,mesin & transmisi).</p> <p>B) Sharing tentang KRD →Transmisi KRD ini digerakkan oleh sistem hidrolik dengan media oli/minyak. →Fan radiator juga digerakkan dengan sistem hidrolik. →Mempunyai 2 baterai dengan tegangan 24V. →Minyak pelumas diesel dan transmisi beda : a) Minyak diesel lebih kental dengan kapasitas 40L (Meditran)</p>									



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

b) Minyak transmisi lebih encer dengan kapasitas 120L (Tegula)

→ Penggantian pelumas berdasarkan jam kerja KRD dengan standar 250 jam, karena KRD jarang digunakan (sesuai carteran) penggantian pelumas diganti setiap bulan.

→ Untuk bahan bakar KRD ini membutuhkan 1L/2km karena ada 2 mesin menjadi 2L/2Km.

→ Minyak untuk menggerakan fan radiator (ATF).

→ Kapasitas bahan bakar per mesin adalah 800L.

→ Bahan bakar dipakai untuk genset dan mesin.

→ Mempunyai 2 konverter yang berbeda dimana saat KRD melaju 0-50 km/jam menggunakan konverter A lalu saat laju diatas 50 km/jam konverter A mati dan konverter B yang menyala.

→ Kecepatan maksimal KRD adalah 80 km/jam.

→ Memiliki satu turbo untuk setiap mesin.

→ Genset yang digunakan berkapasitas 150 KVA.

→ Genset memerlukan 10L untuk 1 jam pemakaian.

C) Dokumentasi



→ Pemeriksaan MV (Magnetic Valve) yang fungsinya adalah mengatur arah jalannya kereta seperti maju atau mundur. MV bertugas untuk mengatur aliran dan tekanan fluida.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



→ Pemeriksaan filter udara.




→ Pemeriksaan volume pelumas mesin.




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



→ Stik oli differential



→ Stik pelumas mesin.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

3	03/02/2023	<p>“Kelas Jum’at (materi penjelasan bagian-bagian mesin lokomotif)”</p> <p>Poin-poin materi :</p> <ul style="list-style-type: none"> → CC 206 menggunakan alternator yang menghasilkan arus AC. → Alasan traksi motor menggunakan yang DC adalah harganya lebih murah dibanding AC. → Traksi Motor bisa digunakan sebagai penggerak dan generator. → Pembacaan urutan Traksi Motor pada CC 206 dimulai dari kabin satu. → Kabin satu terletak dekat <i>Auxillary Cab</i>. → Dibutuhkan alat Rectifier sebagai pengubah arus AC menjadi DC,karena TM membutuhkan arus DC. → Traksi motor memiliki 4 kabel,yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a) A (Kabel +) b) AA (Kabel menuju field) c) F] (Kabel (-),tergantung arah putar motor) d) FF] (Kabel (-),tergantung arah putar motor) → A-AA-FF-F (Putaran Traksi Motor mundur). → A-AA-F-FF (Putaran Traksi Motor maju). → Batterai diisi melalui <i>Auxillary</i>. <p>→ Carbon brush pada alternator berfungsi sebagai media penghubung antara arus listrik dengan lamen (part yang berputar).</p> <p>→ Tipe mesin untuk lokomotif seri (CC 201,CC 203,CC 204 & CC 206) adalah 7FDL8.</p> <p>→ Lokomotif CC 204 & CC 206 tidak boleh dijumper aki,dikhawatirkan Overload arus pada <i>mikrokontroller</i>.</p> <p>→ Intercooler berfungsi sebagai merendahkan suhu udara ke suhu yang dianjurkan sebelum udara masuk ke silinder.</p> <p>→ Tipe <i>Governer</i> yang digunakan pada lok CC 201 dan CC 203 adalah <i>PG/PEEV Woodward</i>.</p> <p>→ Lokomotif memiliki 8 knot.</p>
4	06/02/2023	“P1 divisi angin,pembongkaran valve pembagi angin kabin dan pemberian grease pada piston valve pneumatik. (CC 201 83 01) ”



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Uraian kegiatan :

→Pemeliharaan Valve pembagi kabin dan Valve P2A.
→Pembongkaran Valve untuk dibersihkan dari kotoran karat pada bagian bawah seal dan piston valve lalu memberikan pelumas berupa grease.

Dokumentasi :



→Valve P2A,katup yang fungsinya untuk mengontrol penggereman.



→Valve pembagi kabin



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta


		 <p>→Pembongkaran valve pembagi kabin untuk dibersihkan dan pemberian pelumas pada piston valve.</p>	
5	07/02/2023	-	
6	08/02/2023	PB bocoran oli mesin diesel. (CC 201 83 20)-PWT  <p>→Oli rembes melalui baut 24 →Posisi baut terletak di belakang fuel pump</p>	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



→ Rumah baut tempat rembes oli



→ Metal jalan yang retak dan harus diganti




→ Metal jalan yang baru



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7	09/02/2023	P1 divisi listrik, membersihkan jamur baterai lalu memberikan protektor, membersihkan tembaga kontaktor 1500V & 70V dengan amplas 60 dan 500 dan memeriksa tegangan pada setiap sel baterai. (CC 201 92 13)-CPN	 → Pembersihan tembaga pada kontaktor 70V dengan amplas kasar 60  → Pembersihan tembaga pada kontaktor 1500V menggunakan amplas kasar 60 → Pembersihan kontak platina menggunakan amplas halus 500  → Pembersihan jamur pada baterai
---	------------	--	---



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		 <p>→ Pemeriksaan tegangan pada aki,pastikan tegangan di rentang 1,3V per sel</p>  <p>→ Pemberian protector untuk setiap kutub aki</p>	
8	10/02/2023	P1 divisi diesel,pembersihan filter udara (generator,intake manifold & spin filter) (CC 206 13 86)-CPN	
9	13/02/2023	Izin pengambilan marksheet ke kampus.	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

10	14/02/2023	P3 divisi diesel, pembersihan filter udara (generator,intake manifold & spin filter) (CC 206 13 50)-CPN	 <p>→ Filter udara untuk ke intake manifold & kompressor</p>  <p>→ Spin filter, berfungsi untuk menyaring air yang terdapat di udara dan residu. Spin Filter berjumlah 4 buah.</p>
----	------------	---	--

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		 <p>→ Filter udara ruang generator yang berjumlah 14 buah.</p>	
11	15/02/2023	 <p>→ Pembersihan filter engine menggunakan angin kompresor yang berjumlah 12 buah.</p> <p>P1 divisi diesel dan mekanik, pembersihan filter udara (generator,intake manifold & spin filter) dan membantu penggantian stang penyetel kampas rem karena mur penyetel macet (CC 203 98 03)-CPN</p>	

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta






© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

			
			
12	16/02/2023	PB pipa saluran intercooler ke turbo pecah + tangki air bocor (CC 203 98 03)-CPN Dokumentasi :	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



→Pipa udara yang retak adalah pada pipa saluaran dari blade kompressor (intake)



→Pipa udara yang retak
Permasalahan : Pipa saluran untuk mensuplai udara bakar dari blade kompressor terjadi keretakan yang mengakibatkan kurangnya campuran udara pada ruang bakar yang membuat lokomotif kurang tenaga.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		 <p>→Terdapat lubang atau keretakan pada tangki penyimpanan air untuk pendingin engine,solusi yang digunakan adalah menambal lubang/keretakan dengan las SMAW.</p>	
13	17/02/2023	Kelas Jum'at (Pembahasan trouble horsepower kurang pada lokomotif . Permasalahan : Sensor BAP (Barometric Air Pressure) bermasalah yang mengakibatkan sensor salah membaca tekanan udara atmosfer pada lokomotif yang berakibat kecepatan lokomotif dibatasi. (CC 206 13 87)-CPN	
14	20/02/2023	GCU,pemeliharaan carbon brush traksi motor yang berjumlah 48 buah dimana 8 buah per 1 traksi motor (CC 206 13 80)-CPN  <p>→Carbon brush pada traksi motor bagian atas (2 buah)</p>	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta


		 <p>→Carbon brush pada traksi motor bagian bawah (2 buah)</p>	
15	21/02/2023	<p>Melakukan P3 di bagian elektrik Kegiatan: (CC 201 92 18)-CPN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membersihkan power kontraktor dengan amplas2. Mengecek tegangan power kontraktor3. Mengecek tegangan pada batrai4. Membersihkan batrai5. Mengecek air batrai6. Mengisi air batrai yang kurang7. Menyemprot cairan pelindung pada batrai  <p>Pembersihan batrai</p>	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		 Power kontraktor	
16	22/02/2023	P1-Divisi Diesel,pembersihan filter udara (Generator,intake manifold & spin filter) (CC 203 98 08)-CPN	
17	23/02/2023	Pembuatan laporan	
18	24/02/2023	Pembuatan laporan	
19	27/02/2023	P6-Divisi mekanik.Penggantian minyak pelumas as roda pada axle pot,pembersihan wick assy dan menambahkan minyak pelumas sebanyak 24 L dimana 1.9L/axle pot dan 4L/gandar. (CC 206 13 52)-CPN	 →Axe pot,tempat penampungan minyak pelumas As roda lokomotif dan Wick assy.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



→Wick assy,berfungsi sebagai media perantara antara pelumas dengan as roda.Wick assy terbuat dari busa karpet.

→Minyak pelumas yang digunakan adalah merek Sabana.

→Wick assy diganti setiap P12.



→Standar panjang lidah wick assy yang bersentuhan dengan as roda adalah 10 mm.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

20	28/02/2023	<p>Penyampaian materi tentang diesel lokomotif dengan pak zainal</p> <p>Inti materi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan rutin Memeriksa level oli, memeriksa tutup airbox, memeriksa putaran motor diesel, memeriksa gelas duga, memeriksa system EFI (electronic fuel injection), memeriksa kerenggangan klep, memeriksa kebocoran dan suara asing, memeriksa asap exhaust. 2. Perawatan rutin 92 hari setara dengan P3 184 hari setara dengan P6 368 hari setara dengan P12 3. Identifikasi baut , nilai torsi, pelumasan baut, 4. Bongkar paasang komponen <p>Perawatan Rutin</p> <ul style="list-style-type: none"> • 368 Hari → Setara P12 <ul style="list-style-type: none"> - Scope P3 dan P6, ditambah - Penyetelan kerenggangan klep - Pemeriksaan liner - Penggantian air pendingin - Penggantian tutup tangki air pendingin <p>Contoh ppt</p>
21	1/03/2023	P1-Divisi diesel- pembersihan filter udara (CC 206 13)-CPN (Generator,intake manifold & spin filter)
22	2/03/2023	P1-Divisi diesel- pembersihan filter udara (CC 201 83 01)-CPN (Generator,intake manifold & spin filter)
23	3/03/2023	P1-Divisi mekanik (CC 203 98 08) -CPN <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penambahan pelumas pada axle pot • Melakukan pembersihan pada blok cylinder deangan air sabun



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		 <p>Exel pot mempunyai daya tamping pelumasan hingga mencapai 1,9 liter pelumasan yang digunakan dengan merek atau type Sabana</p>	
24	6/03/2023	<p>P1+GCU – Divisi mekanik. (CC 201 92 14)-CPN</p> <p>→ Mengukur diameter/keausan roda lokomotif (Standard diameter roda : Max : 920 mm Min : 840 mm) → Mengukur tinggi dan tebal flens.(standard tinggi flens 27-30 mm sedangkan standar tebal flens 30-24 mm) → Mengukur keausan coupler lokomotif. → Mengukur tinggi antara rel dan bumper lokomotif menggunakan penggaris besi. → Mengukur tinggi antara rel dengan coupler lokomotif. → Pemeriksaan blok rem roda lokomoif.</p>  <p>→ Pemeriksaan ketiggian coupler dengan rel.</p>	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



→ Alat ukur flens, posisi ini untuk mengukur ketebalan flens.



→ Posisi ini untuk mengukur tinggi flens.



→ Rem blok yang mengalami keausan tidak sempurna yang diakibatkan oleh caliper rem yang macet.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		 <p>→ Keausan blok rem yang bagus (keausan rata)</p>	
25	7/03/2023	Izin untuk bimbingan ke kampus	
26	8/03/2023	Divisi diesel	
27	9/03/2023	P3+GCU-Divisi Diesel,mengganti filter bahan bakar (1 buah) dan filter oli mesin (8 buah). (CC 201 92 19)-CPN	 <p>→ Kunci sok untuk membuka housing filter.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

→ Proses membuka baut housing filter oli engine.



→ Proses melepas filter oli mesin yang lama.



→ Pemasangan filter oli yang baru.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

- Hak Cipta :**

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		 <p>→ Filter bahan bakar.</p>	
28	10/03/2023	Evaluasi jurnal laporan harian oleh Bpk.Muhajir	
29		<p>P12-Divisi mekanik-mengganti semua wick assy yang berjumlah 12 buah dimana 2 wick assy untuk 1 gandar. (CC 206 13 74)-CPN</p>  <p>→ Membuka baut cover <i>axle pot</i></p>	
	13/03/2023	 <p>→ Busa <i>wick assy</i> baru</p>	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		 <p>→ Busah lama diganti dengan yang baru.</p>  <p>→ Posisi Axle Pot</p>
30	14/03/2023	P12-Divisi angin-maintenance kompressor (CC 206 13 74)-CPN  <p>→ Kompressor,yang berfungsi sebagai penyuplai angin pada lokomotif</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



→ Part-part yang dilakukan maintenance seperti katup in & out,cover katup,kaki segitiga penekan katup in.Part-part tersebut dibersihkan dengan menggunakan amplas kasar 60 dan halus 500.Dan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		mengganti paking pada cover katup.	 → Proses pembersihan part kompressor	
31	15/03/2023	P3+GCU-Divisi angin-Maintenace P2A & Valve pembagi kabin (CC 201 92 12)-CPN	 → Maintenance plunger angin pada handle rem dengan membersihkan grease lama dan diganti dengan yang baru.	


© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



→ Membongkar katup pembagi angin kabin dan membersihkannya dan memberikan grease pada plunger/piston valve/katup.






© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

			 <p>→Pembongkaran dan maintenance katup P2A</p>	
32	16/03/2023	PB Penggantian Traksi Motor (Roda) (CC 203 98 06) CPN	<ul style="list-style-type: none">• Membantu memasangkan dongkrak untuk pengangkatan body lokomotif• Melakukan pengopresian dongkrak• Mengamati saat pembokaran traksi motor <p>Dokumentasi :</p> 	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta


		Proses pengoprasiang dongkrak saat pengkatan body lokomotif		
33	17/03/2023	Traksi motor lama yang telah terlepas dari rangka Boggie Lokomotif Perawatan 1 bulanan (P1) + GCU (CC 201 92 18) CPN Divisi Angin <ul style="list-style-type: none">• Melepas dan mebersihkan revisian Valve P2A• Membersihkan Valve ADV (Air Drain Valve) dengan cairan <i>Contact Cleaner</i>• Memeriksa dan membersihkan <i>Pressure Switch</i> angin		




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Sebelum melepas valve P2A maka kita harus membuang angin dengan memutar kran pembuangan terlebih dahulu.



Proses pembongkaran Valve ADV
(Air Drain Valve)
Dan ketika pemasangan tutup ADV maka kran pembuangan haus ditutup juga.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		 <p>Pembersihan komponen pada ADV dengan menggunakan cairan <i>contact cleaner</i> dan majun</p>  <p>Proses pemeriksaan pada <i>pressure switch</i> dengan memastikan kekencangan baut dan platina dapat berfungsi dan ketika pemeriksaan selesai kemudian disemprot dengan <i>contact cleaner</i></p>	
34	20/03/2023	<p>P3 bagian angin (CC 201 92 12)-CPN</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Maintenace P2A & Valve pembagi kabin.	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Pencopatan double valve menggunakan kunci.




Part compressor yang akan di bongkar di lumasi white grease.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



White grease untuk melimas komponen.

35	21/03/2023	Perawatan 6 bulanan (P6 lanjutan) (CC 203 98 08) CPN	
----	------------	--	--



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		<p>Divisi diesel</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan penggantian seal pada tutup camshaft Membantu melakukan pembongkaran kompresor Membersihkan komponen compressor dengan solar <p>Dokumentasi :</p>  <p>Proses penggantian Seal karet pada tutup camshaft</p>																																																																																																																													
36	22/03/2023	Libur nyepi																																																																																																																													
37	23/03/2023	<p>P1+GCU-Divisi elektrik-maintenance kontaktor 70 V & 1500 V (CC 201 92 18)-CPN</p> <table border="1" data-bbox="659 1336 1263 1796"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th colspan="5">NAMA KOMPONEN</th> <th rowspan="2">K</th> </tr> <tr> <th colspan="5"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td colspan="5">A. BATTERY</td> <td>TOTAL : 7</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">B. VR (VOLTAGE REGULATOR)</td> <td>TOTAL : 7</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">C. TOTAL MEGER POWER KONTAKTOR</td> <td>Bx Bx =</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P1 (2)</td> <td>C</td> <td>P32 (5)</td> <td>26</td> <td>FF4</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S1</td> <td>5</td> <td>FF5</td> <td>200</td> <td>F2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P2 (1)</td> <td>u</td> <td>FF3</td> <td>180</td> <td>FF1</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P22 (3)</td> <td>u</td> <td>F1</td> <td>180</td> <td>F3</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S21</td> <td>5</td> <td>FF2</td> <td>100</td> <td>F5</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P21 (4)</td> <td>5</td> <td>F4</td> <td>92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>P31 (6)</td> <td>5</td> <td>FF6</td> <td>26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>S31</td> <td>5</td> <td>F6</td> <td>26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td colspan="5">A. GPS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">B. LOCOTRACK</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">C. DISPLAY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td colspan="5">PENGECEKAN SIMULATOR TRANSISI</td> <td>K</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">NORMAL</td> <td colspan="3">NILAI</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>→ Data tegangan kontaktor yang telah diperiksa,minimal tegangan pada kontaktor adalah 0,5 V</p>	NO	NAMA KOMPONEN					K						5	A. BATTERY					TOTAL : 7		B. VR (VOLTAGE REGULATOR)					TOTAL : 7		C. TOTAL MEGER POWER KONTAKTOR					Bx Bx =		P1 (2)	C	P32 (5)	26	FF4	92		S1	5	FF5	200	F2	100		P2 (1)	u	FF3	180	FF1	180		P22 (3)	u	F1	180	F3	180		S21	5	FF2	100	F5	200		P21 (4)	5	F4	92				P31 (6)	5	FF6	26				S31	5	F6	26			6	A. GPS							B. LOCOTRACK							C. DISPLAY						7	PENGECEKAN SIMULATOR TRANSISI					K		NORMAL		NILAI				
NO	NAMA KOMPONEN					K																																																																																																																									
5	A. BATTERY					TOTAL : 7																																																																																																																									
	B. VR (VOLTAGE REGULATOR)					TOTAL : 7																																																																																																																									
	C. TOTAL MEGER POWER KONTAKTOR					Bx Bx =																																																																																																																									
	P1 (2)	C	P32 (5)	26	FF4	92																																																																																																																									
	S1	5	FF5	200	F2	100																																																																																																																									
	P2 (1)	u	FF3	180	FF1	180																																																																																																																									
	P22 (3)	u	F1	180	F3	180																																																																																																																									
	S21	5	FF2	100	F5	200																																																																																																																									
	P21 (4)	5	F4	92																																																																																																																											
	P31 (6)	5	FF6	26																																																																																																																											
	S31	5	F6	26																																																																																																																											
6	A. GPS																																																																																																																														
	B. LOCOTRACK																																																																																																																														
	C. DISPLAY																																																																																																																														
7	PENGECEKAN SIMULATOR TRANSISI					K																																																																																																																									
	NORMAL		NILAI																																																																																																																												



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



→ Power Kontaktor yang dibersihkan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



→ *Electric Motor Cleaner*, berfungsi untuk membersihkan terminal baterai dari sisa terminal protector



→ *Terminal protector*, berfungsi sebagai pelindung terminal baterai dari karat



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

38	24/03/2023	GCU-Divisi Diesel-Membersihkan filter (CC 206 13 50)-CPN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 1) Spin filter berjumlah 4 (dicuci dengan sabun + angin) 2) Paper air filter berjumlah 12 (disemprot dengan angin) 3) Filter ruangan mesin berjumlah 8 (disemprot dengan angin)	
39	27/03/2023	Pembuatan laporan OJT	
40	28/03/2023	Pembuatan laporan OJT	
41	29/03/2023	Izin ke kampus – memberikan berkas untuk ijazah	
42	30/03/2023	Pembuatan laporan OJT	
43	31/03/2023	Pembuatan laporan OJT + kegiatan periodik sudah selesai untuk bulan Maret.	
44	Bulan April	Full mengambil data,pembuatan laporan tugas akhir,laporan OJT dan libur hari raya	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pembimbing Industri
Kepala Ruas Adminitrasi

(Bapak Muhajir)

Mahasiswa

(Zidan Akbar Al Hafis)





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENILAIAN INDUSTRI

Formulir 4


LEMBAR PENILAIAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI MAHASISWA JURUSAN TEKNIK MESIN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Nama Industri / Perusahaan : Depo Lokomotif Besar A Ciparay
Alamat Industri / Perusahaan : Jl. Pisangan Lama Tim. Blok Petak No.122,
RT 007/009, Pisangan Tim., Kec. Rlo Gadung, Jakarta Timur
Nama Mahasiswa : Zidan Akbar Al Hafis
Nomor Induk Mahasiswa : 2002311011
Program Studi : D3 - Teknik Mesin

No	Aspek Yang Dinilai	Nilai	Keterangan
1.	Sikap	85	
2.	Kerja sama	80	
3.	Pengetahuan	75	
4.	Inisiatif	83	
5.	Keterampilan	75	
6.	Kehadiran	90	
	Jumlah	489	
	Nilai Rata-rata	81,5	

Jakarta 07 Juni 2023

Pembimbing Industri


Mott Juwaidi

Catatan :

1. Nilai diberikan dalam bentuk angka
2. Dimohon segera mengirimkan ke Politeknik jika mahasiswa telah selesai praktik



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No.	Jenis Kemampuan	Tanggapan Pihak Pengguna					Keterangan
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang		
		81-100	70-80	60-69	< 60		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Integritas (etika dan moral)	90					
2	Keahlian berdasarkan bidang ilmu (kompetensi utama)		80				
3	Bahasa Inggris	85					
4	Penggunaan teknologi informasi	90					
5	Komunikasi	95					
6	Kerjasama tim	80					
7	Pengembangan diri		80				
Total		160	160				

Jakarta, 07 Juni 2023
Pembimbing Industri

Moh. Junaidi

Catatan :

1. Nilai diberikan dalam bentuk angka
2. Dimohon segera mengirimkan ke Politeknik jika mahasiswa telah selesai praktik



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENILIAN JURUSAN

Formulir 6

LEMBAR PENILAIAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI MAHASISWA JURUSAN TEKNIK MESIN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Nama Industri/Perusahaan : Diplo Lokomotif Besar A Cipinang
Alamat Industri/Perusahaan : Jl. Pisangan Lama Timur Blok Perak no. 122
Nama Mahasiswa : Pr. oon loeg Pisangan Timur, kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur
Nama Mahasiswa : Zidan Akbar Al Hafis
Nomor Induk Mahasiswa : 2002311011
Program Studi : D3 - Teknik Mesin

No	Aspek Yang Diniat	Nilai	Keterangan
1.	Hasil pengamatan dari lapangan		
2.	Kesimpulan dan Saran		
3.	Sistematika Penulisan		
4.	Struktur Bahasa		
	Jumlah	(84)	
	Nilai Rata-rata		

Catatan :

1. Nilai diberikan dalam bentuk angka
2. Dimohon segera mengirimkan ke Jurusan jika mahasiswa telah selesai praktik

Kamis , 66 Juli 2023

Pembimbing Jurusan

N.Riduan

Chp aymanu. Si.N.kom
19621101980031.004