



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KAJIAN KERUSAKAN *CUTTING TOOL RING GROOVE* DI MESIN CNC KIRIU PADA PISTON MOTORCYCLE TYPE KOJA

PT. XYZ

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh:

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Farhan Rizkian

NIM. 2002311089

PROGRAM STUDI D III TEKNIK MESIN

JURUSAN TEKNIK MESIN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

AGUSTUS, 2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KAJIAN KERUSAKAN *CUTTING TOOL RING GROOVE* DI MESIN CNC KIRIU PADA PISTON MOTORCYCLE TYPE KOJA

PT. XYZ

LAPORAN TUGAS AKHIR

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Pendidikan Diploma III Program Studi Teknik Mesin, Jurusan Teknik

Mesin
POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA
Oleh:
Farhan Rizkian
NIM.2002311089

PROGRAM STUDI D III TEKNIK MESIN

JURUSAN TEKNIK MESIN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

AGUSTUS, 2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



“Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, teman-teman yang sudah membantuku, bangsa dan almamater”



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

KAJIAN KERUSAKAN CUTTING TOOL RING GROOVE DI MESIN CNC KIRIU PADA PISTON MOTORCYCLE TYPE KOJA PT. XYZ

Oleh:

Farhan Rizkian

NIM. 2002311089

Program Studi Diploma III Teknik Mesin

Laporan Tugas Akhir telah disetujui oleh pembimbing

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Drs. Almahdi, M.T.
NIP. 196001221987031002

Drs. Darius Yuhas, S.T., M.T
NIP. 196002271986031003

Ketua Program Studi
Diploma Teknik Mesin

Budi Yuwono, S.T.
NIP. 196306191990031002



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

KAJIAN KERUSAKAN CUTTING TOOL RING GROOVE DI MESIN CNC KIRIU PADA PISTON MOTORCYCLE TYPE KOJA PT. XYZ

Oleh:
 Farhan Rizkian
 NIM. 2002311089
 Program Studi Diploma III Teknik Mesin

Telah berhasil dipertahankan dalam sidang tugas akhir di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 22 Agustus 2023 dan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Diploma III pada Program Studi DIII Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin

DEWAN PENGUJI

No.	Nama	Posisi Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Drs. Almahdi, M.T. NIP.196001221987031002	Moderator		22-08-2023
2.	Drs. Nugroho Eko Setijogiarto, Dipl.Ing., M.T. NIP. 196512131992031001	Anggota		22-08-2023
3.	Dr. Dianta Mustafa Kamal, S.T., M.T. NIP. 197312282008121001	Anggota		22-08-2023

Depok, 22 Agustus 2023

Disahkan oleh:

Ketua Jurusan Teknik Mesin



Eng. Ir. Muslimin, S.T., M.T., IWE.
NIP. 197707142008121005



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farhan Rizkian

NIM : 2002311089

Program Studi : D-III Teknik Mesin

Menyatakan bahwa yang ditulis dalam laporan Tugas Akhir ini adalah karya saya sendiri dan bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, dan temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas Akhir telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 22 Agustus 2023



Farhan Rizkian
NIM. 2002311089



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KAJIAN KERUSAKAN CUTTING TOOL RING GROOVE DI MESIN CNC KIRIU PADA PISTON MOTORCYCLE TYPE

KOJA PT. XYZ

Farhan Rizkian⁽¹⁾, Drs. Almahdi, M.T.⁽¹⁾ Drs. Darius Yuhas, S.T., M.T.⁽²⁾

Program Studi D-III Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, Kampus UI Depok, 16424

Email: farhan.rizkian.tm20@mhs.pnj.ac.id

ABSTRAK

Mesin perkakas Kiriu CNC adalah jenis perkakas mesin CNC yang diproduksi oleh Kiriu Corporation, sebuah perusahaan Jepang yang mengkhususkan diri dalam pembuatan peralatan mesin dan onderdil mobil. Salah satu komponen yang mempengaruhi proses produksi adalah *Cutting Tool Ring Groove*. Pada saat proses *machining* berlangsung alat potong *ring groove* ini sering terjadi kerusakan hingga mengakibatkan patah dikarenakan kondisi *cutting tool* yang tumpul atau mesin dalam keadaan tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kerusakan *Cutting Tool Ring Groove* dan memberi solusi guna meminimalisir kerusakan. Metode yang digunakan adalah *Root Cause Analysis* (RCA) dengan diagram *fishbone*. Setelah dilakukan analisis, teridentifikasi bahwa kerusakan yang terjadi disebabkan oleh ketidakpatuhan operator terhadap Standar Operational Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, dan juga pelaksanaan jadwal pemeliharaan yang ada tidak dijalankan dengan baik.

Kata Kunci: Mesin CNC Kiriu, *Cutting Tool Ring Groove*, *Root Cause Analysis*, *Fishbone Diagram*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KAJIAN KERUSAKAN CUTTING TOOL RING GROOVE DI MESIN CNC KIRIU PADA PISTON MOTORCYCLE TYPE

KOJA PT. XYZ

Farhan Rizkian⁽¹⁾, Drs. Almahdi, M.T.⁽¹⁾ Drs. Darius Yuhas, S.T., M.T.⁽²⁾

Program Studi D-III Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta, Kampus UI Depok, 16424

Email: farhan.rizkian.tm20@mhs.pnj.ac.id

ABSTRACT

Kiriу CNC machine tools are a type of CNC machine tool manufactured by Kiriу Corporation, a Japanese company specializing in manufacturing machine tools and auto parts. One of the components that influence the production process is the Cutting Tool Ring Groove. During the machining process, this ring groove cutting tool often occurs damage to cause fractures due to blunt cutting tool conditions or the machine is not optimal. This study aims to determine the cause of damage to the Ring Groove Cutting Tool and provide solutions to minimize damage. The method used is Root Cause Analysis (RCA) with fishbone diagrams. After analysis, it was identified that the damage caused by the operator's non-compliance with the established Standard Operating Procedure (SOP), as well as the implementation of the existing maintenance schedule was not carried out properly.

Keywords: Kiriу CNC Machine, Cutting Tool Ring Groove, Root Cause Analysis, Fishbone Diagram



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan yang memberikan berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Kajian Kerusakan Cutting Tool Ring Groove Di Mesin CNC Kiri Pada Piston Motorcycle Type Koja PT. XYZ” tepat pada waktunya. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Diploma III Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Eng. Muslimin, S.T., M.T., IWE. selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin
2. Budi Yuwono, S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi Mesin, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta
3. Drs. Almahdi, M.T., selaku dosen pembimbing Laporan Tugas Akhir
4. Drs. Darius Yuhas, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing Laporan Tugas Akhir
5. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun serta semangat di mana pun saya berada.
6. Rekan-rekan M20 yang juga sedang melaksanakan Laporan Tugas Akhir serta semua pihak yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Penulis berharap dengan menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini bisa menjadi bahan pembelajaran atau refrensi untuk Karya Ilmiah lainnya. Penulis meminta maaf jika masih terdapat kesalahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Depok, 21 Agustus 2023

Farhan Rizkian
NIM. 2002311089



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	2
1.2.1 Tujuan Umum	2
1.2.2 Tujuan Khusus	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Manfaat Penulisan	2
1.5 Metode Penulisan	3
1.6 Sistematika Penulisan	3
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Mesin CNC Kiri	5
2.2 <i>Cutting Tool</i>	6
2.2.1 Definisi dan Tujuan	6
2.2.2 Komponen Utama Alat Potong	6
2.2.3 Material Alat Potong	7
2.2.4 Perawatan dan Pemeliharaan	7
2.2.5 Penyebab-penyebab kerusakan tool	7
2.2.6 <i>Cutting Tool Ring Groove</i>	8
2.2.7 Kecepatan Putaran Mesin	8
2.3 <i>Maintenance</i>	9



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.3.1	Tujuan Pemeliharaan	9
2.3.2	Jenis-jenis pemeliharaan	9
2.4	<i>Root Cause Analysis</i>	11
2.5	Diagram <i>Fishbone</i>	12
BAB III.....		14
METODOLOGI		14
3.1	Diagram Alir Pengerjaan	14
3.2	Penjelasan Diagram Alir Pengerjaan	15
3.3	Metode Pemecah Masalah.....	16
BAB IV		17
HASIL DAN PEMBAHASAN		17
4.1	Data Kerusakan Pada <i>Cutting Tool Ring Groove</i>	17
4.1.1	Pemeriksaan Visual	18
4.2	Perhitungan Kecepatan Putaran.....	20
4.3	Hasil Analisa.....	21
4.4	Hasil Analisa Diagram <i>Fishbone</i>	27
4.5	Jadwal Pemeliharaan	28
BAB V.....		31
KESIMPULAN DAN SARAN		31
5.1	Kesimpulan.....	31
5.2	Saran	31
Daftar Pustaka.....		32
Lampiran		34



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mesin CNC Kiriu (Sumber: Dokumen Pribadi).....	5
Gambar 2.2 <i>Cutting Tool Ring Groove</i>	8
Gambar 2.3 <i>Cutting Tool Ring Groove</i>	8
Gambar 2.4 Diagram <i>Fishbone</i>	13
Gambar 3.1 Diagram Alir Penggerjaan.....	14
Gambar 4.1 Piston.....	20
Gambar 4.2 Diagram <i>Fishbone</i>	21
Gambar 4.3 Faktor <i>Material</i>	22
Gambar 4.4 Faktor <i>Method</i>	23
Gambar 4.5 Faktor <i>Man</i>	25
Gambar 4.6 Faktor <i>Machine</i>	26

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Kecepatan Potong	8
Tabel 4.1 Data Kerusakan <i>Cutting Tool Ring Groove</i> Bulan Januari 2023	17
Tabel 4.2 Data Kerusakan <i>Cutting Tool Ring Groove</i> Bulan Februari 2023	17
Tabel 4.3 Data Kerusakan <i>Cutting Tool Ring Groove</i> Bulan Maret 2023	18
Tabel 4.4 Pemeriksaan Visual	18
Tabel 4.5 Faktor <i>Material</i>	22
Tabel 4.6 Faktor <i>Method</i>	23
Tabel 4.7 Faktor <i>Man</i>	25
Tabel 4.8 Faktor <i>Machine</i>	27
Tabel 4.9 Inspeksi Harian.....	28
Tabel 4.10 Inspeksi Mingguan	29
Tabel 4.11 Inspeksi Bulanan	30

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>Working Instruction</i> Mesin CNC	34
Lampiran 2 <i>Daily Inspection Checksheet</i> Mesin CNC	35
Lampiran 3 <i>Weekly Inspection Checksheet</i> Mesin CNC	35
Lampiran 4 <i>Monthly Inspection Checksheet</i> Mesin CNC	36





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. XYZ merupakan anak perusahaan dari Astra International dibawah naungan PT. Astra Otoparts Tbk. Perusahaan ini bergerak pada produksi piston dan *non* piston. Perusahaan ini memproduksi piston untuk sepeda motor (*motorcycle*), mobil (*gasoline*, *diesel*), dan *non* piston berupa *sub tank joint*, *cylinder guide*, *axle bracket*, serta *oil ring filter*. Mulai dari tahap pengecoran hingga proses machining semuanya dilakukan disini.

Pembuatan piston dalam proses machining yang dilaksanakan di PT. XYZ dilakukan melalui 8 tahapan operasi, yaitu *Guide Bore Finish*, *Rough Turning*, *Rough Pin Hole*, *Drill Oil Hole*, *Pin Hole Finish*, *All Ring Groove*, *Out Diameter Finish*, dan *Grafir* atau *Stamping*. Setiap tahapan proses produksi (OP), memiliki jenis pekerjaan yang berbeda. Pada proses produksi pemesinan *Ring Groove* produk piston jenis koja merupakan proses pembuatan alur cincin piston.

Pada proses *machining* inilah piston diproduksi hingga jadi menggunakan mesin CNC dengan akurasi dan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Meskipun telah menggunakan mesin CNC yang sudah sesuai dengan program, tetapi masih tetap terjadi kesalahan seperti kerusakan *tool* yang diakibatkan oleh kesalahan *human error* atau dari mesin tersebut. Akibat dari kerusakan tool tersebut, tidak jarang terjadi kegagalan produk dikarenakan *cutting tool* tumpul, gempil bahkan hingga patah saat berlangsungnya proses *machining*.

Kegagalan produk tersebut terjadi akibat dari kerusakan *tool* pada saat proses berlangsung, sehingga mengakibatkan rusaknya benda kerja. Adanya kegagalan produk tersebut sudah tentu akan berdampak negatif bagi perusahaan, karena semakin banyak kegagalan produk semakin banyak pula biaya produksi yang dikeluarkan. Sehingga penulis ingin melakukan suatu penelitian dari akar masalah



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

penyebab terjadinya kerusakan *cutting tool ring groove* pada saat proses produksi berlangsung, Sehingga dapat mencari solusi dari akar permasalahan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan tersebut.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir Ini:

1.2.1 Tujuan Umum

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi D III Teknik Mesin, Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan yang diharapkan dari kajian ini adalah

1. Mengetahui penyebab utama kerusakan *tool ring groove* di mesin CNC kiri pada piston motorcycle jenis koja
2. Menentukan perawatan yang tepat guna meminimalisir kerusakan yang terjadi pada *cutting tool ring groove*

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang dibuat oleh penulis sebagai berikut :

1. Kajian materi ini hanya menggunakan metode RCA dengan diagram *fishbone* untuk mengetahui penyebab utama kerusakan *tool ring groove* di mesin CNC
2. Tidak membahas beban potong, kecepatan pemotongan dan masalah lain pada mesin CNC KIRIU selain masalah yang terjadi pada *cutting tool ring groove*.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang bagaimana cara mengidentifikasi kerusakan pada *Cutting Tool Ring Groove*.
2. Melatih mahasiswa dalam pengaplikasian ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Memahami bagaimana cara melakukan perawatan dan perbaikan pada *Cutting Tool Ring Groove* di mesin CNC.

1.5 Metode Penulisan

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain, yaitu:

1. Menentukan Topik Masalah

Langkah pertama menentukan topik permasalahan, yaitu kerusakan *Cutting Tool Ring Groove* di mesin CNC.

2. Identifikasi Masalah

Selanjutnya mengidentifikasi masalah dengan cara wawancara dengan mekanik atau operator yang bersangkutan.

3. Observasi Lapangan atau Studi Literatur

Observasi lapangan dilakukan langsung di PT. XYZ untuk dapat melihat secara langsung permasalahan yang terjadi dan studi literatur dari jurnal ilmiah, buku-buku, artikel, dan publikasi terkait lainnya.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung dan interaksi wawancara dengan mekanik atau operator yang terkait dengan topik ini.

5. Analisis Data

Pada tahap ini, setelah proses pengumpulan data selesai, seluruh data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis guna mengidentifikasi penyebab kerusakan yang terjadi dan menemukan solusi yang tepat.

6. Kesimpulan

Pada tahap ini, hasil dari analisis data yang dilakukan akan diringkas dan diambil kesimpulan berdasarkan dari penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan agar penyusunan Tugas Akhir menjadi terstruktur. Berikut adalah sistematika penulisan Tugas Akhir ini:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, tujuan, manfaat, serta penjelasan mengenai metode yang digunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori atau landasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini.

BAB III

METODE PENGERJAAN TUGAS AKHIR

Berisi metodologi yang membahas tentang metode yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir, berupa diagram alir penggerjaan tugas akhir dan metode untuk memecahkan masalah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang inti pembahasan tentang faktor-faktor penyebab masalah, dan juga pemecahan masalah dalam menemukan kemungkinan solusi sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang bertujuan dapat menjadi jawaban dari masalah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dari hasil analisa dengan menggunakan Diagram *Fishbone* dapat diketahui pemicu kerusakan *cutting tool ring groove* di mesin CNC Kiriu yaitu dikarenakan operator tidak menjalankan SOP dengan baik, dan teknisi tidak konsisten dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan mesin CNC Kiriu terutama pergantian sistem pelumasan yang tidak dilakukan dengan rutin.
2. Agar tidak terjadi kembali kerusakan tersebut maka solusi terbaik untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi pada *cutting tool ring groove* adalah menjalankan jadwal pemeliharaan dengan baik dan dilakukan secara teratur.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa yang sudah dilakukan penulis untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada *cutting tool ring groove*, disarankan kepada operator dan teknisi agar lebih konsisten dalam melaksanakan *preventive maintenance* pada mesin CNC Kiriu dan juga menjalankan SOP pengoperasian mesin dengan benar serta melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada para operator maupun teknisi untuk mengikuti SOP yang ada. Adanya pembuatan jadwal penggantian pelumas dan air pendingin untuk mencegah terjadinya kerusakan pada *cutting tool ring groove*.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Daftar Pustaka

- [1] Rohyana, S. (2000). Pekerjaan Logam Dasar. Edisi Ke-3, Jakarta: Armaco.
- [2] Situmorang, R. (2015). Alat potong mesin perkakas. Jurusan Teknik Mesin. Politeknik Negeri Bandung.
- [3] Miranto, A. (2021). PENGARUH VARIASI PUTARAN MESIN, KEDALAMAN PENYAYATAN DAN KECEPATAN POTONG TERHADAP KEKASARAN BENDA KERJA PADA MESIN CNC TURNING MATERIAL ST 37
- [4] Hasriyono, M. (2009). *Evaluasi Efektivitas Mesin dengan Penerapan Total Productive Maintenance (TPM) di PT. Hadi Baru* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- [5] Abbas, B. S., Steven, E., Christian, H., & Sumanto, T. (2009). Penjadwalan Preventive Maintenance Mesin B. Flute Pada PT. AMW. *Inasea*, 10(2), 97-104.
- [6] Prihastono, E., & Prakoso, B. (2017). Perawatan preventif untuk mempertahankan utilitas performance pada mesin cooling tower di cv. arhu tapselindo bandung. *Dinamika Teknik Industri*.
- [7] Daryus, “Manajemen Pemeliharaan Mesin,” Jakarta, pp. 1–12, 2007, [Online].https://www.academia.edu/43239478/MANAJEMEN_PERAWATAN_MESIN
- [8] Zani, F. R., & Supriyanto, H. (2021, October). ANALISIS PERBAIKAN PROSES PENGEMASAN MENGGUNAKAN METODE ROOT CAUSE ANALYSIS DAN FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK PADA CV. XYZ. In Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan (Vol. 9, No. 1, pp. 140-146).
- [9] Asmoko, H. (2013). Teknik Ilustrasi Masalah-Fishbone Diagrams. Magelang: BPPK



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- [10] Susendi, N., Suparman, A., & Sopyan, I. (2021). Kajian Metode Root Cause Analysis yang Digunakan dalam Manajemen Risiko di Industri Farmasi. Majalah Farmasetika, 6(4), 310-321.
- [11] Mantika, S. D., & Mashabai, I. (2020). PENINGKATAN KUALITAS ALAS KAKI DI PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI DENGAN METODE 7 TOOLS QUALITY. Jurnal Industri dan Teknologi Samawa, 1(1), 7-11.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran

Lampiran 1 Working Instruction Mesin CNC

WORKING INSTRUCTION		APPROVED	CHECKED	PP 17
PT. Federal Izumi Mfg		Engineering	MPD	RECEIVED
PROCESS	Ring Groove & OD.Finish	DATE	27-Jan-19	
DOC NO	05-MPD-080004	LINE	33	
		SHE	DEPT.HEAD	SEC.HEAD
				STAFF
NO	OPERATION	WORKING POINT	SAFETY POINT	
1	Persiapan proses mesin	<ul style="list-style-type: none"> *Hidupkan Power pada Box Panel Elektrik dibagian belakang mesin *Periksa Suply angin pada Regulator angin , standar tekanan angin 0.4 Mpa Bila tekanan angin kurang dari standar , mesin akan Alarm (gbr No.1) *Hidupkan Kunci Operation Power.switch pada posisi ON, Layar monitor akan hidup, Lampu Power suply dan Air pressure menyala. *Hidupkan tombol Preparation (Lampu Operate Prep menyala). gbr No.2 Menentukan posisi Zero return Axis X, Z, Y, C, A & B; *Tampilan layar monitor pada OPERATOR'S PANEL (gbr No.4) -Tekan tombol OFFSET -Tekan tombol + pada layar monitor -Tekan tombol OPR pada layar monitor -Keluar OPERATOR'S PANEL pada layar monitor *Posisikan blok MODE pada posisi REF dengan menekan tanda panah pada tombol NC. (gbr No.4) *Posisikan Selector operation pada posisi MANUAL (gbr No.3) *Posisikan Axis select pada axis X terlebih dahulu (gbr No.3) Tekan tombol + (tombol khusus untuk axis zero return), sampai nilai sumbu axis X pada layar monitor pada posisi NOL (gbr No.3) *Untuk selanjutnya Axis Z, Y, C, A, B caranya sama dengan cara zero Return Axis X , Sampai lampu ALL AXIS ZERO POS menyala (gbr No.5) 	<ul style="list-style-type: none"> * Pastikan isi oli pelumas pada level yang sudah ditentukan dan ditambahkan bila kurang *Konsentrasi coolant 5% - 7% * Jangan menggunakan platon pada waktu mesin predriving 	
2	Persiapan PROGRAM NC	<ul style="list-style-type: none"> *Lihat tabel program pastikan nomor program sesuai dengan type yg akan diproses. *Tampilkan OPERATOR'S PANEL , posisikan blok MODE pada posisi EDIT *Contoh program C0001 :tekan C0001 , tekan tanda panah arah bawah akan tampil program tersebut pada layar monitor *Posisikan kembali blok MODE pada posisi MEM (Memory) 		
3	Persiapan Proses Pre driving	<ul style="list-style-type: none"> *Tampilkan OPERATOR'S PANEL , posisikan blok MODE pada posisi MEM *Posisikan Selector operation pada posisi MANUAL *Pastikan posisi semua axis pada posisi Zero return Jangan memasang piston pada yaito bila akan mengoperasikan pre driving *Tutup pintu mesin (bila terbuka akan alarm) *Tekan tombol BREAK IN RUN satu kali (gbr No.3) , mesin akan bergerak otomatis untuk melakukan pemanasan atau pre driving *Untuk menghindarkan proses pre driving tekan tombol BREAK IN RUN satu kali mesin akan berhenti otomatis setelah habis cycle pre driving 		
REVISION		Page 1		
SYMBOL	DATE			
BY				



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Daily Inspection Checksheet Mesin CNC

PT. FEDERAL IZUMI MANUFACTURING MACHINING DEPARTMENT				DAILY INSPECTION MESIN CNC			
HAL YANG HARUS DIPERIKSA	YA	TIDAK	KETERANGAN	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4
1 Aera kerja dalam kondisi bersih dan rapi							
2 Bagian - bagian mesin berfungsi sebagai mana mestinya							
3 Kondisi mesin baik dan berfungsi dengan normal							
4 Tidak ada kebocoran oli pada mesin							
5 Teredia bak penampungan gram							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21 Note :							
22							
23							
24							
25							
Daily checksheet No 02-PM-05							

Lampiran 3 Weekly Inspection Checksheet Mesin CNC

CHECKSHEET MAINTENANCE REPORT MESIN CNC												MONTH :											
PT. FEDERAL IZUMI MANUFACTURING MACHINING DEPARTMENT												Doc No : 02-PM-05											
WEEKLY INSPECTION																							
CHECK ITEM	STANDAR CHECK											WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4								
7 1 FUNGSI TOMBOL ON/OFF	Bersihkan cover, frame mesin, pastikan tombol on/off berfungsi																						
8 2 FUNGSI TOMBOL EMERGENCY	Hidupkan mesin lalu tekan tombol emergency. Pastikan mesin berhenti operasi saat tombol emergency dilepaskan																						
9 3 KEBERSIHAN DAN KERAPIAH	Bersihkan semua permukaan mesin dari debu dan material setiap selesai digunakan																						
10 4 TOOL HOLDER DAN CLAMP	Check dan pastikan setiap holder tidak ada yang rusak, kencangan baut yang lengkap																						
11 5 GEARBOX MECHANISM TRANSMISSION	Check dan pastikan holder atau clamp dalam keadaan normal dan mudah digerakan																						
12 6 LUMAS BEARING	Lumasi bearing secara berkala agar putaran stabil																						
13 7 PASTIKAN BAGIAN YANG BERGESEKAN	Pastikan bagian yang bergesekan dilumasi secara benar																						
14 8 ABNORMAL SOUND/ OPERATION	Pastikan tidak ada suara asing yang terdengar dari mesin																						
15 9 PASTIKAN MESIN BEROPERASI NORMAL	Pastikan mesin beroperasi normal																						
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							
33																							
34																							
35																							
36																							
37																							
38																							
39																							
40																							
41																							
42																							
43																							
44																							
45																							
46																							
47																							
48																							
49																							
50																							
51																							
52																							
53																							
54																							
55																							
56																							
57																							
58																							
59																							
60																							
61																							
62																							
63																							
64																							
65																							
66																							
67																							
68																							
69																							
70																							
71																							
72																							
73																							
74																							
75																							
76																							
77																							
78																							
79																							
80																							
81																							
82																							
83																							
84																							
85																							
86																							
87																							
88																							
89																							
90																							
91																							
92																							
93																							
94																							
95																							
96																							
97																							
98																							
99																							
100																							
101																							
102																							
103																							
104																							
105																							
106																							
107																							
108																							
109																							
110																							
111																							
112																							
113																							
114																							
115																							
116																							
117																							
118																							
119																							
120																							
121																							
122																							
123																							
124																							
125																							
126																							
127																							
128																							
129																							
130																							
131																							
132																							
133																							
134																							
135																							
136																							
137																							
138																							
139																							
140																							
141																							
142																							
143																							
144																							
145																							
146																							
147																							
148																							
149																							
150																							
151																							
152																							
153																							
154																							
155																							
156																							
157																							
158																							
159																							
160																							
161																							
162																							
163																							
164																							
165																							
166																							
167																							
168																							
169																							
170																							
171																							
172																							
173																							
174																							
175																							
176																							
177																							
178																							
179																							
180																							
181																							
182																							
183																							
184																							
185																							
186																							
187																							
188																							
189																							
190																							
191																							
192																							
193																							
194																							
195																							
196																							
197																							
198																							
199																							
200																							
201																							
202																							
203																							
204																							
205																							
206																							
207																							
208																							
209																							
210																							
211																							
212																							
213																							
214																							
215																							
216																							
217																							
218																							
219																							
220																							
221																							
222																							
223																							
224																							
225																							
226																							
227																							
228																							
229																							
230																							
231																							
232																							
233																							
234																							
235																							
236																							
237																							
238																							
239																							
240																							
241																							
242																							
243																							
244																							
245																							
246																							
247																							
248																							
249																							
250																							
251																							
252																							
253																							
254																							
255																							
256																							
257																							
258																							
259																							



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 *Monthly Inspection Checksheet* Mesin CNC

CHECK ITEM		STANDAR CHECK	MONTH :	YEAR :
1	MECHANISM TRANSMISSION	Buka cover mechanism transmission dan check kondisi permukaan yang bergesekannya		
		Pastikan kondisi mechanism transmission baik dan bila ada komponen rusak segera diganti		
2	KONTROL PANEL	Pastikan tidak ada kerusakan pada bagian kelistrikan		
			INSPECTION DATE	
			INSPECTION TIME	
			INSPECTOR	
43	Note :		Prepared by	Checked by
44				Approved by
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				

Daily checksheet No. 02-PM-05

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

page 1 of 1

