

No.16/PA/TS-D3-KS/2021 PROYEK AKHIR TINJAUAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN PADA PROYEK BENDUNGAN CIAWI - BOGOR, JAWA BARAT



Disusun untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan Program D-III Politeknik Negeri Jakarta

Disusun Oleh:

Adam Fernanda

NIM. 1801321032

Ratu Shalsabilla Hanny Chandra

NIM. 1801321005

Dosen Pembimbing:

Suripto S,S.T.,M.Si.

NIP. 196512041990031003

PROGRAM STUDI KONSTRUKSI SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI JAKARTA **DEPOK**

2021



HALAMAN PERSETUJUAN

Proyek Akhir berjudul:

TINJAUAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN PADA PROYEK BENDUNGAN CIAWI-BOGOR, JAWABARAT

Yang disusun oleh:

Adam Fernanda

(1801321032)

Ratu Shalsabilla Hanny Chandra

(1801321005)

Telah disetujui dosen pembimbing untuk di pertahankan dalam Sidang Proyek Akhir Tahap II

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Dosen Pembimbing



<u>Suripto S,S.T.,M.Si.</u> NIP. 196512041990031003



ın atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

HALAMAN PENGESAHAN

Proyek akhir yang berjudul

TINJAUAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN PADA PROYEK BENDUNGAN CIAWI – BOGOR, JAWA BARAT

Disusun oleh:

- 1. Adam Fernanda NIM 1801321032
- 2. Ratu Shalsabilla Hanny Chandra NIM 1801321005

Telah dipertahankan dalam Sidang Proyek Akhir Tahap II di depan Tim Penguji pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021

	Nama Tim Penguji	Tanda Tangan
Ketua	Mursid Mufti Ahmad, S.T., M.Eng.	Many
Anggota 1	Drs. Desi Supriyan, S.T., M.M.	Sympy
Anggota 2	Denny Yatmadi, S.T., M.T.	(1)
	JAKARTA	4

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Sipil

oliteknik Negeri Jakarta

Dr. Dyah Nurwidyaningrum, S.T., M.M., M.Ars.

NIP 197407061999032001



łak Cipta

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dah hidayah—Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Proyek Akhir yang berjudul "Tinjauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Pada Proyek Bendungan Ciawi-Bogor". Proyek Akhir ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program studi D—III Konstruksi Sipil Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta.

Dalam Penelitian Proyek Akhir ini penulis mendapatkan kendala, namun berkat adanya bimbingan, saran, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak yang turut serta, maka penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan laporan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih terutama kepada Orang tua dan keluarga Penulis yang sudah memberikan dukungan moral maupun material, ucapan terimakasih juga kami ucapkan kepada :

- 1. Bapak Suripto S,S.T., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Proyek Akhir yang telah memberikan arahan saran dan masukan dalam penyusunan laporan ini.
- 2. Orang tua kami tercinta dan keluarga yang dengan kasih sayangnya selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasinya.
- 3. Bapak Zaidin H.Laher.ST.MT selaku Tenaga Ahli Lingkungan Supervisi Pembangunan Bendungan Ciawi (cipayung) yang telah membantu dalam memperoleh data-data sebagai penunjang dalam penyusunan laporan ini.
- 4. Bapak Bima Ghafarali, S.T. selaku staf PT. Brantas Abipraya yang telah membantu dalam memperoleh data-data sebagaimana penunjangan dalam penyusunan laporan ini.
- 5. Teman Teman 3 Sipil 2 yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan laporan ini.

Depok, Juli 2021

Tim Penulis



Tinjauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Pada Provek Bendungan Ciawi-Bogor, Jawa Barat

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Ratu Shalsabilla Hanny Chandra¹, Adam Fernanda², Suripto³ Program Studi Konstruksi Sipil, Politeknik Negeri Jakarta Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus Baru UI Depok, 16424 Telp: (021) 7270036. (021) 7270044, Fax: (021) 7270034

E-mail: adumbdomm@gmail.com¹, ratushalsa23@gmail.com²

ABSTRAK

Berdasarkan lokasi Proyek Pembangunan Bendungan Ciawi-Bogor yang berada di pusat kota, pembangunan tersebut akan menimbulkan berbagai dampak diantaranya terganggunya penduduk sekitar proyek akibat dari penurunan kualitas udara, kebisingan, penurunan kualitas air, dan lain-lain. Karena banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh proyek tersebut maka diperlukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer yaitu data observasi dan wawancara, serta data sekunder yaitu laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada Proyek Bendungan Ciawi-Bogor, Jawa Barat 2021 semester I. Hasil observasi dan wawancara dianalisis hingga diketahui apakah proyek telah melaksanakan apa yang tertera dalam dokumen, dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan dokumen atau tidak. Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan RKL dan RPL di Proyek Bendungan Ciawi-Bogor pada tahap konstruksi, didapatkan presentase pelakasanaan bentuk pengelolaan dan kesesuaian bentuk pengelolaan RKL 65% yaitu kebisingan, kualitas Air, keresahan masyarakat. Pelaksanaan bentuk pemantauan dan keseuaian bentuk pemantauan RPL 70% yaitu kualitas udara kebisingan, kualitas air, kesempatan kerja, keresahan masyarakat. Disimpulkan bahwa sebagian bentuk pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan sesuai rencana yang ada di dokumen RKL dan RPL. Solusi untuk pelaksanaan RKL dan RPL pada proyek ini yaitu pihak kontraktor lebih tegas dalam pelaksanaan RKL dan pihak konsultan segera melaksanakan pemantauan untuk tahun 2021.

Kata kunci: Pelaksanaan, RKL, RPL, Analisis



C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta Hak Cipta:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUANii
HALAMAN PENGESAHANiii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAKv
DAFTAR ISIvi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBARix
LAMPIRANx
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang1
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Batasan Masalah
1.4 Tujuan Penelitian
1.5 Sistematik Penulisan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Lingkungan Hidup5
2.2 Konstruksi Bendungan
2.3 Dampak Lingkungan Pada Konstruksi Bendungan
2.4 Baku Mutu Lingkungan Hidup10
2.5 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)13
BAB III METODE PENELITIAN21
3.1 Objek dan Lokasi Penelitian21



C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta Hak Cipta:

3.2	Data21
3.3	Metode Analisis Data
3.4	Diagram Alir Penelitian
BAB 1	IV DATA25
4.1	Identitas Proyek
4.2	Data Hasil Observasi
4.3	Data Hasil Wawancara
4.4	Penurunan Kualitas Udara
4.5	Peningkatan Kebisingan
4.6	Penurunan Kualitas Air
4.7	Meningkatnya Penyakit Ispa54
4.8	Meningkatnya Kesempatan Kerja
4.9	Meningkatnya Keresahan Masyarakat
- \	
BAB	V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN60
5.1	Analisis Data60
5.2	Pembahasan
	JAKARTA ///
BAB	VI PENUTUP74
6.1	Kesimpulan 74
6.2	Saran
DAFT	TAR PUSTAKA76
T.AM	PIRAN 78



DAFTAR TABEL

I
a
~
0
₹.
ĕ
2
••

○ Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 2. 1 Baku mutu udara ambien	0
Tabel 2. 2 Baku Tingkat Kebisingan Lingkungan13	1
Tabel 2. 3 Baku Tingkat Kebisingan Kejut12	2
Tabel 4. 1 Metode Sampling, Analisa dan Baku Mutu Kualitas Udara Ambien36	6
Tabel 4. 2 Hasil Pengukuran Kualitas Udara Area Gudang Logistik37	7
Tabel 4. 3 Hasil Kualitas Udara Outdoor Area Spillway38	8
Tabel 4. 4 Hasil Pengukuran Kebisingan area Spillway4	1
Tabel 4. 5 Hasil Pengukuran Kebisingan Area DPT Inlet sisi Kanan43	1
Tabel 4. 6 Hasil analisis Kebisingan 24 Jam Area Spillway43	1
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Kebisingan 24 Jam Area Gudang Logistik42	2
Tabel 4. 8 Pengukuran Ha <mark>sil Pengu</mark> jian Air Bersih pada Mata Air Tebing45	5
Tabel 4. 9 Pengukuran Ha <mark>sil Kualita</mark> s Pengujian Air Bersih pada Mata Air Gardu	1
Pandang46	6
Tabel 4. 10 Pengukuran Hasil Kualitas Pengujian Air Bersih pada Mata Air Sumur	
Mess Karyawan46	6
Tabel 4. 11 Pengukuran Hasil Kualitas Pengujian Air Bersih pada Air Limbah	
Endapan Beton46	6
Tabel 4. 12 Hasil Analisis Kualitas Air Sungai Area Hulu Sungai Ciliwung47	7
Tabel 4. 13 Hasil Analisis Kualitas Air Sungai Area Hilir Sungai Ciliwung49	9
Tabel 4. 14 Hasil Analisis Kualitas Air Bersih Area Air Bersih Lokasi Pos-153	1
Tabel 4. 15 Hasil Analisis Kualitas Air Limabah54	4
Tabel 4. 16 Sepuluh Jenis Penyakit Terbesar di Wilayah Kerja Puskesmas	ı
Sukamanah Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Cisarua56	6
Tabel 5. 1 Analisis Keseluruhan Antara Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan	ÿ
Lingkungan (RKL) Pada Proyek Bendungan Ciawi-Bogor	
Tabel 5. 2 Analisis Kesesuaian Antara Dokumen dan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan	~
(RPL) pada Proyek Bendungan Ciawi-Bogor65	כ



Hak Cipta:

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.	1 Tata Cara Penapisan Wajib Tidaknya Memiliki AMDAL1
Gambar 3.	1 Lokasi Bendungan Ciawi (Cipayung) Dray Dam2
Gambar 4.	1 Peralatan Sampling Kualita Udara Ambien3
Gambar 4.	2 Dokumentasi Kegiatan Pengukuran Kualitas Udara3
Gambar 4.	3 Melakukan Sampling Air Sungai di Area Konstruksi Bendungan4
Gambar 4.	4 Pengambilan Sampel Air Limbah dan Bersih4





LAMPIRAN

	(A)
	((1))
	0
	-
	=
	מ
	ᆽ
	ij
	0
١	2
	-
	르
	-
	77
	~~
	=
	•
	D
	=.
	_
	300
	2
	~
	.10
	9
	O
	-
	-
	_
	a
	7
	01
	=
	4
	Di

Hak Cipta:

81
82
83
86
89
92
94
96
98
99
106
110
111
114



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

C Hak Cipta mili

Pembangunan infrastruktur kini semakin berkembang di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya proyek konstruksi yang sedang berlangsung di Indonesia. Proyek konstruksi tersebut mulai dari pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, serta bendungan. Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia sudah mulai memfokuskan program pemerintah pada sektor infrastruktur yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu proyek yang menjadi program pemeritnah yakni Proyek Bendungan Ciawi yang terletak pada Kabupaten Bogor.

Proyek Bendungan Ciawi merupakan proyek yang dibangun untuk menaggulangi permasalahan banjir yang kerap terjadi di daerah jakarta. Oleh karena itu, bendungan ini dibangun pada bagian hulu Sungai Ciliwung yang berada di Kabupaten Bogor. Bendungan ini difungsikan untuk dapat menampung air dari hulu Sungai Ciliwung sebelum sampai ke Bendung Katulampa. Bendungan Ciawi direncanakan dapat menampung air hingga sebesar 6,45 juta kubik, sehingga dapat memperlambat sampainya air yang mengalir sebelum sampai ke hilir sungai (Dewi, 2020).

Bendungan Ciawi ini terletak di bagian Hulu Sungai Ciliwung yang meliputi 4 desa yakni Desa Cipayung, Desa Gadog, Desa Sukakarya, Kecamatan mega mendung, dan Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Berdasarkan lokasi Proyek Bendungan Ciawi ini terletak kurang lebih 16 km dari pusat Kota Bogor, pembangunan tersebut akan menimbulkan dampak negatif diantaranya terganggunya penduduk sekitar proyek akibat dari penurunan kualitas air, penurunan kualitas tanah akibat kegiatan pembangunan proyek, dan lain-lain.

Pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan dan pedoman yang mengatur masalah pembangunan jalan yang berwawasan lingkungan, Dalam implementasi di lapangan peraturan dan pedoman tersebut telah dimasukkan dalam pasal syarat-syarat kontrak, sehingga kontraktor sebagi penyedia jasa wajib melaksanakan pasal-pasal tersebut. Untuk mengurangi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan maka



Unit Cinta

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

dilakukan kajian kelayakan lingkungan berupa kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila telah dapat disusun rencana pengelolaan lingkungan apabila telah diketahui dampak lingkungan yang akan dibangun seperti pembangunan "Bendungan Ciawi".

Dari banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya pembangunan proyek tersebut, Adapun dampak yang timbul bagi masyarakat dan lingkungan dengan adanya Proyek Bendungan Ciawi adalah memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan yang berada di sekitar Proyek. Maka diadakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Pada proyek akhir ini dilakukan penelitian dengan judul "TINJAUAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN PADA PROYEK "BENDUNGAN CIAWI". Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang didapat maka diharapkan dapat memberikan kesimpulan mengenai dilaksanakan dan/atau tidak dilaksanakan dokumen RKL dan RPL serta kesesuaian dan/atau ketidak sesuaian pelaksanaan RKL dan RPL. Hasil proyek akhir ini diharapkan dapat berguna baik bagi civitas akademi, pemerintah, maupun masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan RKL dan RPL pada proyek pembangunan Bendungan Ciawi?
- 2) Bagaimana kesesuaian antara dokumen RKL dan RPL dengan pelaksanaannya pada Proyek Bendungan Ciawi tahapan konstruksi?
- 3) Kendala apasaja yang terjadi dalam pelaksanaan RKL dan RPL Proyek Bendungan Ciawi pada tahapan konstruksi?

22



lak Cipta

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dievaluasi adalah kesesuaian pelaksanaan RKL dan RPL pada tahapan konstruksi yaitu tentang aspekfisik-kimia, dan sosial ekonomi yang terdiri atas beberapa dampak yaitu :

- 1. Penurunan Kualitas Udara
- 2. Peningkatan Kebisingan
- 3. Penurunan Kualitas Air
- 4. Peningkatan Penyakit ISPA
- 5. Peningkatan Kesempatan Kerja
- 6. Peningkatan Keresahan Masyarakat

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis pelaksanaan RKL dam RPL Proyek Bendungan Ciawi.
- 2) Menganalisis kesesuaian antara dokumen dan pelaksanaan Proyek Bendungan Ciawi tahap konstruksi.
- 3) Menganalisis masalah atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan RKL dan RPL Proyek Bendungan Ciawi pada tahap Konstruksi pembangunan serta solusi.

NEGER

1.5 Sistematik Penulisan

Sisitematik penulisan pada laporan Proyek Akhir ini terdiri dari 6 (enam) bab yang bertujuan agar pembaca dapat memahami dan mengerti isi dari laporan ini, yang terdiri dar :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, batas masalah, tujuan penelitian, metodologi pengambilan data dan sistematika penelitian.



Нак Cipta

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang berkaitan dengan RKL dan RPL yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan dan dilengkapi dengan sumber yang dipakai.

BAB III METODOLOGI

Bab ini berisi Lokasi penelitian, jenis data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Tahapan Analisis data dan Sistematika Penelitian.

BAB IV DATA

Bab ini menjelaskan data yang didapat serta dijelaskan cara mendapatkan data yang akan digunakan.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menganalisis permasalahan untuk mencapai tujuan yang sudah dijabarkan pada BAB I, yakni terkait dengan RKL dan RPL pada Proyek Bendungan Ciawi

JAKARTA

BAB VI KESIMPULANN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis untuk menjawab tujuan pembahasan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

○ Hak Cipta mili Polit Örnik

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan RKL dan RPL di Proyek Bendungan Ciawi-Bogor, Jawa Barat pada tahap konstruksi, dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Analisis pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen RKL Proyek Bendungan Ciawi-Bogor, Jawa Barat sebagian besar telah dilaksanakan, tetapi ada beberapa pengelolaan yang tidak dilaksanakan baik itu karena tidak diperlukan lagi maupun memang tidak dilaksanakan sejak awal kegiatan berlangsung. Jumlah pengelolaan yang dilaksanakan yaitu sebanyak 11 poin dan yang tidak dilaksanakan sebanyak 6 poin. Untuk analisis pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen RPL sebagian besar telah dilaksanakan, tetapi ada beberapa pemantauan yang tidak dilaksanakan. Jumlah pemantauan yang dilaksanakan yaitu sebanyak 7 poin dan yang tidak dilaksanakan sebanyak 2 poin.
- 2. Analisis kesesuaian pelaksanaan pengelolaan lingkungan secara umum sudah dapat dikatakan sesuai dengan dokumen RKL, tetapi ada beberapa pengelolaan yang tidak sesuai dengan dokumen tersebut. Jumlah kesesuaian pelaksanaan RKL yaitu sebanyak 11 poin dan ketidak sesuaian pelaksanaan sebanyak 6 poin. Untuk analisis kesesuaiaan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen RPL, tetapi ada beberapa pemantauan yang tidak sesuai dengan dokumen tersebut. Jumlah keseuaian pelaksanaan RPL yaitu sebanyak 7 poin dan 2 poin tidak dilaksanakan.
- 3. Beberapa kendala lingkungan yang dihadapi selama pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan RKL pada bulan Januari Juni 2021
 - a. Penurunan Kualitas Udara
 - i. Penyiraman Berkala
 - ii. Pekerja tidak menggunakan masker
 - iii. Penutup bak truk dengan terpal



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Meningkatnya Kesempatakan kerja
 - i. Memberi gaji sesuai UMP Kabupaten Bogor
 - ii. Mengikutsertakan semua pekerja dalam asuransi

Beberapa kendala lingkungan yang dihadapi selama pelaksanaan rencana pemantauan lingkungan RPL pada bulan Januari - Juni 2021 adalah peningkatan penderita ISPA.

6.2 Saran

- Pihak kontraktor sebaiknya melaksanakan keseluruhan Pengelolaan lingkungan dan juga melaksanakan Rencana Pemantauan yang belum di laksanakan seperti penyiraman berkala dilokasi dengan menambah water tank disaat musim kemarau karna meningkatnya oprasional kendaraan di lokasi.
- Pihak Supervisi / KSO sebaiknya melaksanakan sosialisasi terus menerus terhadap kegiatan konstruksi dan pengendalian terhadap kegiatan yang berkaitan dengan produksi debu dan air yang tercemar.
- Pihak Kontraktor dan Supervisi segera mengatasi masalah penurunan kualitas udara, meningkatnya kesempatan kerja, dan Peningkatan penderrita ISPA.

JAKARTA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



DAFTAR PUSTAKA

- Dewanty, Rindy Astike, dan Sudarmaji. 2015. *Analisis Dampak Intensitas Kebisingan Terhadap Gangguan Pendengaran Petugas Laundry*. Kesehatan Lingkungan, 8(2), 229-230.
- Kurniawati, Irma dita, Ulfa Nurullita, dan Mifbakhuddin. 2017. *Indikator Pencemaran Udara Berdasarkan Jumlah Kendaraan dan Kondisi Iklim*. Kesehatan Masyarakat Indonesia, 12(2), 20-21.
- Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri 35

 Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang

 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air. Semarang. Amsyari, F. 1989. Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga. 2009.
- Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan. *Pedoman Konstruksi dan Bangunan No. 011/BM/2009*, 7-9.
- Rantung, Marizca Monica, A. Binilang, dan M. Wuisan. 2013. *Analisis Erosi dan Sedimentasi Lahan Di Sub DAS Panasen Kabupaten Minahasa*. Sipil Statik, 1(5), 310.
- Rosalina, A., & Mawadah, S. 2015. Studi Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Tahap Konstruksi Proyek Atlanta Residences Kota Depok. Depok: Politeknik Negeri Jakarta Jurusan Teknik Sipil.
- Sitanala, Arsyad. 2010. *Konservasi Tanah dan Air*. IPB Press. Bogor. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan.
- Sukanada, Satria, Danang Adi Nugraha. 2020. Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan Indonesia. Penegakan Hukum dan Keadilan, 1(2), 122.



 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

Widaryanti, Nadiyah, Sakti Adji Adisasmitha, dan Muralia Hustim. 2018. *Analisis*Pengurangan Tingkat Kebisingan Lalu Lintas Terhadap Rencana

Pembangunan Jalan Tol Layang Di Kota Makasar. Teknik Lingkungan, 3-4.

World Health Organization (WHO). 2014. *Ambient (Outdoor) Air Quality and Health*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999:
Pengendalian Pencemaran Udara Suripin. 2001.





- Hak Cipta: . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta





ak Cipta:

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN TEKNIK SIPIL

Formulir PA-3

LEMBAR ASISTENSI

Nama:

NIM: 1801321032 1. Adam Fernanda

2. Ratu Shalsabilla Hanny Chandra NIM: 1801321005

Program Studi : Konstruksi Sipil

Subjek Proyek Akhir: Sumber Daya Air dan Lingkungan

Judul Proyek Akhir : Tinjauan Pelaksanaan Rencana Pengeloaan Lingkungan dan

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Pada Proyek

Bendungan Ciawi-Bogor, Jawa Barat

Pembimbing : Suripto S.T., M.Si.

No.	Tanggal	Uraian	Paraf
1	29/06/21	Penjelasan tentang data apasaja yang dignakan untuk proyek akhir	74
2	07/07/21	Perhatikan masalah penulisan Perbaiki latar belakang Metode penelitian lebih di jelaskan	74

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

3 12/07/21 Asistensi BAB IV dan V tambahkan gambar tambahkan keterangan pada gambar penjelasanpada keresahan tambahkan masyarakat 4 13/07/21 Asistensi BAB V perbaiki penulisan tambahkan gambar 22/07/21 Asistensi BAB V 5 melengkapi bab V 29/07/21 Asistensi BAB VI sesuaikan kesimpulan dengan tujuan penulisan periksa kembali penulisan 7 2/08/21 Asistensi laporan Proyek Akhir Perbaikan penulisan Perbaikan tabel sesuai pedoman 5/08/21 8 Asistensi laporan Proyek akhir Lengkapi naskah sesuai dengan pedoman TA



C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta
Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh kary
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidik

PE-EI-ON DIABRIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

JURUSAN TEKNIK SIPIL

Jl.Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI Depok 16425Telpon (021) 7863532 – Telpon (021) 7270036 ext 218

e-post : sipil@pnj.ac.id

Nomor : 309/PL3.7/DA.04.10/2021

16 Juni 2021

Hal : Permohonan data

Yth: PPK Bendungan Ciawi PPK Perencanaan Bendungan Ciawi SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Ciliwung Cisadane

Dengan hormat,

Dalam rangka menyusun Tugas Akhir (TA), mahasiswa Program Studi D3 Teknik Konstruksi Sipil, semester 5 (lima), Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Jakarta, mohon dapat diterima mahasiswa sebagai berikut:

No	NAMA MAHASISWA	NIM	No HP / E-mail
1	Adam Femanda	1801321032	08124884906 / adam.fernanda.ts18@mhsw.pnj.ac.id
2	Ratu Shalsabilla Hanny Chandra	1801321005	085716145284 / ratushalsa23@gmail.com

Untuk dapat melakukan proses penyusunan Tugas Akhir (TA) dengan ini kami membutuhkan data sebagai berikut:

- 1. Data terkait RKL dan RPL Proyek Bendungan Ciawi
- Data observasi dengan wawancara stakeholder AMDAL

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Jurusan Teknik Sipil

Dr. Dyah Nurwidyaningrum, S.T., M.M., M.Ars

NIP. 197407061999032001

Lampiran 1 Surat Permohonan Data dan Wawancara (PPK Bendungan Ciawi)



łak Cipta:

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN TEKNIK SIPIL

Jl.Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI Depok 16425 Telpon (021) 7863532 - Telpon (021) 7270036 ext 218 e-post : sipil@pnj.ac.id

Nomor : 200/PL3.7/DA.04.10/2021 26 April 2021

Hal : Permohonan data

Yth: Proyek Pembangunan Bendungan Ciawi PT. Brantas Abipraya – Sacna (KSO) Jl. Panatraco Cibogo No 106, RT 01/06, Cipayung Megamendung - Bogor.

Dengan hormat,

Dalam rangka menyusun Tugas Akhir (TA) , mahasiswa Program Studi D3 Teknik Konstruksi Sipil, semester 5 (lima), Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Jakarta, mohon dapat diterima mahasiswa sebagai berikut:

No	NAMA MAHASISWA	NIM	No HP / E-mail	
1	Adam Fernanda	1801321032	08124884906 / adam.fernanda.ts18@mhsw.pnj.ac.id	
2	Ratu Shalsabilla Hanny Chandra	1801321005	085716145284 / ratushalsa23@gmail.com	

Untuk dapat melakukan proses penyusunan Tugas Akhir (TA) kami membutuhkan data sebagai berikut:

- Data terkait RKL dan RPL Proyek Bendungan Ciawi
- Data observasi dengan wawancara stakeholder AMDAL.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Junusan Teknik Sipil

Dyah Nurwidyaningrum, S.T., M.M., M.Ars

NIP. 197407061999032001

Lampiran 2 Surat Pemohonan Wawancara (Brantas Abipraya)

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CILIWUNG CISADANE Jl. Inspeksi Saluran Tarum Barat No. 58 Telepon (021) 8196945 Fax. (021) 8196145 Jakarta Timur Kode Pos 13620

PW.02.03/PPK PRB-SNVT PB.BBWS CC/VI/2021/177 Nomor

Jakarta, 18 Juni 2021

Lampiran 1 (Satu) Lembar

Perihal Tindak Lanjut Konfirmasi Permohonan Data

Kepada Yth.

1. Team Leader

2. Tenaga Ahli Lingkungan

Supervisi Pembangunan Bendungan Ciawi (Cipayung) Lanjutan Yodya Indra Indah- KSO

di-

Tempat

Menindaklanjuti surat Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta Nomor: 309/PL3.7/DA.04.10/2021 tanggal 16 Juni 2021 perihal Permohonan Data, bersama ini disampaikan agar dapat menerima dan memfasilitasi mahasiswa tersebut dalam memenuhi data untuk proses penyusunan TA.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PPK Perencanaan Bendungan SNVT Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

Pungky Yuliansyah Yunarno, ST., MPSDA NIP. 198207042010121001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

- Kepala SNVT Pembangunan Bendungan, BBWS Ciliwung Cisadane,
- PPK Bendungan Ciawi, BBWS Ciliwung Cisadane,
- 3. Direksi Supervisi Pembangunan Bendungan Ciawi (Cipayung) Lanjutan;
- 4 Direksi Pekerjaan Pembangunan Bendungan Ciawi (Cipayung);
- 5. Arsip.

Lampiran 3 Surat Tindak Lanjut Permohonan Data



lak Cipta:



SEAMEO BIOTROP SERVICES LABORATORY

Jl. Raya Tajur Km. 6, Bogor, Indonesia Phone: 62-251-8357175 Fax: 62-251-8357175 : http://www.biotrop.org email: services.lab@biotrop.org



: 319/SP/III/2021

Website

Kepada:

To

PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN

CIAWI (CIPAYUNG)

Jl. Panatraco Cibogo 2, Cipayung Datar Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor

Provinsi Jawa Barat

Berkaitan dengan / regarding to

Surat/Permohonan Analisis Tanggal

Letter/Analysis

Request dated

Nomor Order

: 319/AU/II/2021

Request Number

Halaman / Page

: 1 dari/of 3

Tanggal penerbitan : 22 Maret 2021

Date of issue

Dengan hormat kami sampaikan hasil pengujian Kindly be informed the result of testing

Contoh / Sample (s)

: Udara Outdoor

Untuk pengujian / For analysis

: TSP, SO2, CO, NO2, O3, H2S, NH3, Kebisingan 24 Jam

Keterangan contoh / Description : Kemasan dalam botol kaca sebanyak 2 contoh,

No. contoh: 1211 s/d 1212

of sample

Diambil dari / Taken from ; PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA

PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)

Jl. Panatraco Cibogo 2, Cipayung Datar

Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Oleh / By

: Dika Zulkarnaen, S.Si. & Ahmad Muhamad

Tanggal penerimaan contoh / date of sample recipient

: 24 Februari 2021

Tanggal pelaksanaan analisis /

: 24 Februari s/d 22 Maret 2021

dateof analysis

Pengambilan contoh / Sampling : 23 Februari s/d 24 Februari 2021

Sebagai lampiran / As the attachment

Atas perhatian dan kerja samanya 'diucapkan terimakasih/Thank you for your attention and cooperation.

> Services Laboratory SEAMEO BIOTROP

Manajer

Santi Ambarwati, MSi. NIP. 196811252007012001



Hak Cipta: . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

SEAMEO BIOTROP SERVICES LABORATORY

Jl. Raya Tajur Km. 6, Bogor, Indonesia Phone: 62-251-8357175 Fax: 62-251-8357175

Website : http://www.biotrop.org email : services.lab@biotrop.org



LAPORAN HASIL PENGUJIAN

TEST RESULT

No. Order / Request Number : 319/AU/II/2021

No. Contoh / Sample Number 1211 Halaman / Page 2 dari/of 3

HASIL ANALISIS KUALITAS UDARA OUTDOOR

P		HASIL 1211	Baku Mutu PPRI- No.22 Tahun 2021	Metoda
Parameter Analisis	Satuan			
		unisis U-1	U-1	Lampiran VII
FISIKA			100	
Suhu udara*	"C	26,0		SL-MU-AU-SUA01
Arah angin dominan	-	Barat	-	Kompas
Kecepatan angin	m/dtk	0,1 - 2,8	-	Anemometer
Kelembaban udara	96	71	-	Thermohygrometer
Tekanan Udara	mmHg	711		Barometer
Partikel Debu (TSP)*	µg/Nm ³	33,4	230	SNI 7119.3:2017
KIMIA				
Sulfur Dioksida (SO2)*	µg/Nm ³	56,4	150	SNI 7119.7:2017
Karbon Monoksida (CO)	µg/Nm³	415	10000	SNI 19-4845-1998
Nitrogen Dioksida (NO2)*	µg/Nm ³	20,0	200	SNI 7119.2:2017
Oksidan (O ₃)*	µg/Nm ²	57,5	150	SNI 7119.8:2017
KIMIA			Baku Mutu Kebauan KEPMENLH-No.50-1996	
Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	ppm	0,002	0.02	SNI 19-4844-1998
Amonia (NH ₂)*	ppm	0,266	2,0	SNI 19-7119.1-2005
THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO				

HASIL ANALISIS KEBISINGAN 24 JAM

No.	PENGUKURAN Tingkat Analisis Kebisingin	Satuan	HASIL	NAB **)	Metoda Analisis
1	06.00 - 09.00	dB(A)	56,79		SNI 8427:2017
2	09.00 - 11.00		57,62		
3	14.00 - 17.00		56,90	70	
4	17.00 - 22.00		52,36		
5	22.00 - 24.00		47,98		
6	24.00 - 03.00		48,64		
7	03.00 - 06.00		50,13		
	L siang		54,88		
	L malam		49,13		
	L sm		54,64	70/24 jam	

NAB **): KEP-MENLH -48/Tahun 1996- Baku Mutu : KEP-MENLH-48-1996-Outdoor =70 dB(A)

Kode lokasi : U-1= Area Gudang Logistik - (S: 06° 39' 21.7"

PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA

PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)

Panatraco Cibogo 2, Cipayung Datar
Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
 Telah terakreditasi oleh KAN:LP-221-IDN

Bogor, 22 Maret 2021

Supervisor Lab dan Udara

Budi Cahyadi, SSi. MM.

2



lak Cipta:



SEAMEO BIOTROP SERVICES LABORATORY

Jl. Raya Tajur Km. 6, Bogor, Indonesia Phone: 62-251-8357175 Fax: 62-251-8357175

Website : http://www.biotrop.org email: services.lab@biotrop.org



LAPORAN HASIL PENGUJIAN

TEST RESULT

No. Order / Request Number : 319/AU/II/2021

No. Contoh / Sample Number: 1212 Halaman / Page 3 dari/of 3

HASIL ANALISIS KUALITAS UDARA OUTDOOR

Parameter		HASIL	Baku Mutu	Metoda	
Analisis	Satuan	1212	PPRI- No.22 Tahun 2021		
Anansis	(1500000000 U	U-2	Lampiran VII	Analisis	
FISIKA					
Suhu udara*	°C	28,0		SL-MU-AU-SUA01	
Arah angin dominan		Barat		Kompas	
Kecepatan angin	m/dtk	0,1 - 4,5		Anemometer	
Kelembaban udara	%	86		Thermohygrometer	
Tekanan Udara	mmHg	710		Barometer	
Partikel Debu (TSP)*	µg/Nm ²	130	230	SNI 7119.3:2017	
KIMIA					
Sulfur Dioksida (SO ₂)*	μg/Nm ³	58,9	150	SNI 7119.7:2017	
Karbon Monoksida (CO)	μg/Nm ³	915	10000	SNI 19-4845-1998	
Nitrogen Dioksida (NO2)*	µg/Nm3	16,1	200	SNI 7119.2:2017	
Oksidan (O ₃)*	µg/Nm ²	64,7	150	SNI 7119.8:2017	
KIMIA			Baku Mutu Kebauan KEPMENLH-No.50- 1996		
Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	ppm	0,003	0,02	SNI 19-4844-1998	
Amonia (NH ₂)*	ppm	0.974	2,0	SNI 19-7119.1-2005	

HASIL ANALISIS KEBISINGAN 24 JAM

No.	PENGUKURAN Tingkat Analisis Kebisingin	Satuan	HASIL	NAB **)	Metoda Analisis
1	06.00 - 09.00	dB(A)	54,29		SNI 8427:2017
2	09.00 - 11.00		60,60	70	
3	14.00 - 17.00		57,17		
4	17.00 - 22.00		54,12		
5	22.00 - 24.00		51,86		
6	24.00 - 03.00		51,04		
7	03.00 - 06.00		50,46		
	L siang		55,71		
	L malam		51,06		
	L sm		55,83	70/24 jam	

NAB **): KEP-MENLH -48/Tahun 1996- Baku Mutu : KEP-MENLH-48-1996-Outdoor =70 dB(A)

Kode lokasi: U-2 = Area Spill Way - (S: 06° 39' 36,6" E: 106° 52' 48,6")

PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA

PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)

Jl. Panatraco Cibogo 2, Cipayung Datar

Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Telah terakreditasi oleh KAN:LP-221-IDN

Bogor, 22 Maret 2021

Supervisor Lab dan Udara

Budi Cahyadi, SSi, MM

2

Lampiran 4 Hasil Pengukuran Kualitas Udara dan Kebisingan



ak Cipta: Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



SEAMEO BIOTROP SERVICES LABORATORY

Jl. Raya Tajur Km. 6, Bogor, Indonesia Phone: 62-251-8357175 Fax: 62-251-8357175 Website : http://www.biotrop.org email: services.lab@biotrop.org



Nomor Seri Serial Number : 322/SP/IV/2021 Kepada:

To

PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN

CIAWI (CIPAYUNG)

Jl. Panatraco Cibogo 2, Cipayung Datar Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor

Provinsi Jawa Barat

Berkaitan dengan / regarding to

Surat/Permohonan Analisis Tanggal

Nomor Order

: 322/AU/II/2021

Request Number

Letter/Analysis Request dated

Halaman / Page

: 1 dari/of 3

Tanggal penerbitan : 7 April 2021

Date of issue

Dengan hormat kami sampaikan hasil pengujian Kindly be informed the result of testing

Contoh / Sample (s)

: Air Sungai

Untuk pengujian / For analysis

: PPRI No. 82 Tahun 2001

Keterangan contoh / Description

: Kemasan dalam jerigen sebanyak 2 contoh, No. contoh: 1218 s/d 1219

of sample

Diambil dari / Taken from

PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)

Jl. Panatraco Cibogo 2, Cipayung Datar

: PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA

Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Oleh / By

: Dika Zulkarnaen, S.Si. & Ahmad Muhamad

Tanggal penerimaan contoh /

date of sample recipient

: 24 Februari 2021

Tanggal pelaksanaan analisis /

: 24 Februari s/d 7 April 2021

dateof analysis

Pengambilan contoh / Sampling

: 23 Februari s/d 24 Februari 2021

Sebagai lampiran / As the attachment

Atas perhatian dan kerja samanya 'diucapkan terimakasih/Thank you for your attention and cooperation.

> Services Laboratory SEAMEO BIOTROP

Manajer

Santi Ambarwati, MSi. NIP, 196811252007012001



 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta Hak Cipta:



SEAMEO BIOTROP SERVICES LABORATORY

Jl. Raya Tajur Km. 6, Bogor, Indonesia Phone : 62-251-8357175 Fax : 62-251-8357175 : http://www.biotrop.org email: services.lab@biotrop.org

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

TEST RESULT

322/AU/II/2021 No. Order/ Request Number

No. Contoh / Sample Number 1218 Halaman / Page 2 dari/of 3

HASIL ANALISIS KUALITAS AIR

No	Parameter	Satuan	HASIL 1218			Mutu Air Tahun 200		Metoda
110	Analisis	Satuati	BAP-1	1	11	111	IV	Analisis
	FISIKA							
1	Temperatur*	°C	21	±3	±3	#3	65	SN1 06-6989,23-2005
2	TDS	mg/l	64.1	1000	1000	1000	2000	SL-MU-AU-TDSM01
3	TSS*	mg/l	8,4	50	50	400	400	SNI 6989.3:2019
4	Debit	m ³ /dt	2,24				-	Flow meter
	KIMIA	7.11						100000000000000000000000000000000000000
5	pH*		7,59		6,0 -	9.0		SN1 6989.11:2019
6	BOD*	mg/l	12,0	2	3	6	12	SNI 6989,72:2009
7	COD*	mg/l	30.7	10	25	50	100	SNI 6989.2:2019
8	DO*	mg/l	4,8	6	- 4	3	0	SNI 06-2425-1991
0	Total Fosfat (P)	mg/l	1,18	0.2	0,2	1	. 5	SNI 06-6989.31-2005
10	Nitrat (NO ₁ -N)	mg/l	1.24	10	10	20	20	SM 23rd.4500-NO; B-2017
11	Amonia (NH ₁ -N)	mg/l	0.024	0.5	(-)	(-)	(-)	SNI -6989.30-2005
12	Arsen (As)#	mg/l	0.0003	0.05	1	(-)	1	SM 23rd 3125-B-2017
13	Kobalt (Co)#	mg/l	< 0.00003	0.2	0,2	0.2	0.2	SM 23rd.3125-B-2017
14	Barium (Ba)#	mg/I	0.07	- 1	(-)	(-)	(+)	SM 23rd.3125-B-2017
15	Boron (B)#	mg/l	0.02	- 1	1	1	-1	SM 23rd 3125-B-2017
16	Selenium (Se)#	mg/I	<0,00004	0.01	0.05	0.05	0,05	SM 23rd.3125-B-2017
17	Kadmium (Cd)#	mg/l	< 0.0002	0.01	0.01	0.01	0,01	SM 23rd.3125-B-2017
18	Kromium 6 (Cr ^{6*})	mg/I	0.004	0.05	0.05	0.05	1	SM 23rd.3500-Cr B-2017
19	Tembaga (Cu)#	mg/l	0.001	0.02	0.02	0.02	0.2	SM 23rd.3125-B-2017
20	Besi (Fe)#	mg/I	0,04	0.3	(+)	(-)	(-)	US EPA 6020.A: 1998
21	Timbal (Pb)#	mg/l	0,0006	0.03	0.03	0,03	1	SM 23rd.3125-B-2017
22	Mangan (Mn)#	mg/I	0.002	0.1	(-)	(+)	(-)	SM 23rd.3125-B-2017
23	Air Raksa (Hg)#	mg/I	0.0007	100,0	0,002	0,002	0.005	US EPA 6020.A: 1998
24	Seng (Zn)#	mg/l	0.02	0.05	0.05	0.05	2	SM 23rd 3125-B-2017
25	Klorida (CI)	mg/l	2,40	600	(+)	(-)	(-)	SNI-6989.19-2009
26	Sianida (CN)	mg/L	< 0.01	0.02	0.02	0.02	(-)	SNI -6989.77-2011
27	Fluorida (F)	mg/l	< 0.03	0.5	1,5	1.5	(-)	SNI 06-6989 29-2005
28	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/l	0.018	0,06	0.06	0,06	(-)	SNI 06-6989.9-2004
29	Sulfat (SO ₄)	mg/I	5,10	400	(-)	(+)	(-)	SNI -6989.20-2009
30	Klorin bebas (Cl ₂)	mg/I	<0.01	0,03	0,03	0,03	(-)	SM 23rd.4500-Cl ₂ B-2017
31	Belerung (H ₂ S)	mg/I	<0.01	0,002	0.002	0,002	(-)	SNI 6989.70:2009
32	Minyak dan lemak	mg/l	<2	1	1	1	(-)	SNI 6989.10:2011
33	Deterien (MBAS)	mg/l	0,371	0,2	0.2	0.2	(-)	SN106-6989.51-2005
34	Fenol	mg/I	<0,001	0,001	0.001	0,001	(-)	SNI 06-6989.21-2004
9.4	MIKROBIOLOGI			11007	3,000			AND THE PERSON AND THE
35	Fecal Coliform	MPN/100 ml	14	100	1000	2000	2000	SM 23rd, 9221-2017
36	Coliform	MPN/100 ml	14	1000	5000	10000	10000	SM 23rd 9221-2017

Keberangan:

#)Annalisa lugarn aubkon ke PT. SKY PACIFIC INDONESTA

(-) = tidak dipensyeretken

Koole concent at: BAP-1 = Hutu Sungan Citiwong (S. 96° 39° 20.5° E.100° 53° 44.7°)

PT, BRANTAS ABIPRAYA-SACNA PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)

B. Panatraco Cibogo 2, Cipayung Datar, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa flurat * Telah terakreditmi oleh KAN:LP-221-4DN

Bogor, 7 April 2021 Supervisor Lab Air dan Udara





SEAMEO BIOTROP SERVICES LABORATORY

Jl. Raya Tajur Km. 6, Bogor, Indonesia Phone : 62-251-8357175 Fax : 62-251-8357175

Website: http://www.biotrop.org email: services.lab@biotrop.org

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

TEST RESULT

No. Order/ Request Number

322/AU/II/2021

No. Contoh / Sample Number Halaman / Page

1219 3 dari/of 3

HASIL ANALISIS KUALITAS AIR

No	Parameter	Satuan	HASIL 1219			Mutu Air Tahun 200		Metoda Analisis
	Analisis	Satuan	BAP-2	1	- 11	111	IV	
	FISIKA							
1	Temperatur*	°C	21,5	±3	+3	+3	#5	SNI 06-6989.23-2005
2	TDS	mg/l	66,8	1000	1000	1000	2000	SL-MU-AU-TDSM01
3	TSS*	mg/l	202,8	50	50	400	400	SNI 6989.3:2019
4	Debit	m³/dt	3,98	+			-	Flow meter
	KIMIA							
5	pH*	-	7,57		6.0	9.0		SNI 6989.11:2019
6	BOD*	mg/l	11,2	2	3	6	12	SNI 6989.72:2009
7	COD*	mg/l	29,7	10	25	50	100	SNI 6989.2:2019
8	DO*	mg/l	5,2	- 6	4	3	0	SNI 06-2425-1991
9	Total Fosfat (P)	mg/l	1,20	0,2	0.2	1	5	SNI 06-6989.31-2005
10	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/l	1,91	10	10	20	20	SM 23rd.4500-NO ₂ B-2017
11	Amonia (NH ₁ -N)	mg/l	< 0.014	0.5	(-)	(-)	(-)	SN1 -6989.30-2005
12	Arsen (As)#	mg/l	0,0003	0.05	1	(-)	1	SM 23rd.3125-B-2017
13	Kobalt (Co)#	mg/l	0,0002	0.2	0.2	0.2	0,2	SM 23rd.3125-B-2017
14	Barium (Ba)#	mg/l	0.09	1	(-)	(-)	(-)	SM 23rd.3125-B-2017
15	Boron (B)@	mg/l	< 0,003	1	1	1	1	SM 23rd.3125-B-2017
16	Selenium (Se)#	mg/I	< 0.0004	0.01	0,05	0,05	0,05	SM 23rd,3125-B-2017
17	Kadmium (Cd)#	mg/l	< 0.0002	0.01	10,0	0.01	0,01	SM 23rd.3125-B-2017
18	Kromium 6 (Cr64)	mg/l	0.021	0,05	0,05	0.05	- 1	SM 23rd.3500-Cr B-2017
19	Tembaga (Cu)#	mg/I	0,002	0.02	0.02	0.02	0.2	SM 23rd.3125-B-2017
20	Besi (Fe)#	mg/l	0.26	0.3	(-)	(-)	(-)	US EPA 6020.A: 1998
21	Timbal (Pb)#	mg/l	0,0007	0.03	0.03	0,03	1	SM 23rd 3125-B-2017
22	Mangan (Mn)#	mg/l	0,009	0.1	(-)	(-)	(-)	SM 23rd 3125-B-2017
23	Air Raksa (Hg)#	mg/l	0,0008	0,001	0,002	0,002	0,005	US EPA 6020.A: 1998
24	Seng (Zn)#	mg/l	0.02	0,05	0,05	0.05	2	SM 23rd.3125-B-2017
25	Klorida (CI)	mg/l	1.44	600	(-)	(-)	(-)	SNI -6989,19-2009
26	Sianida (CN)	mg/l	0,001	0,02	0,02	0.02	(-)	SNI -6989.77-2011
27	Fluorida (F)	mg/l	< 0.03	0,5	1.5	1.5	(-)	SNI 06-6989,29-2005
28	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/l	0.021	0,06	0,06	0,06	(-)	SNI 06-6989.9-2004
29	Sulfat (SO ₄)	mg/l	6,00	400	(-)	(-)	(+)	SNI -6989.20-2009
30	Klorin bebas (Cl ₂)	mg/l	<0.01	0,03	0,03	0.03	(-)	SM 23rd.4500-Cl ₂ B-2017
31	Belerang (H ₂ S)	mg/l	<0.01	0.002	0.002	0,002	(+)	SNI 6989.70:2009
32	Minyak dan lemak	mg/l	<2	1	1	1	(-)	SNI 6989.10:2011
33	Deterjen (MBAS)	mg/l	0,515	0,2	0.2	0,2	(-)	SNI 06-6989.51-2005
34	Fenol	mg/l	<0,001	0,001	0,001	100,0	(-)	SNI 06-6989.21-2004
	MIKROBIOLOGI							100 C
35	Fecal Coliform	MPN/100 ml	20	100	1000	2000	2000	SM 23rd, 9221-2017
36	Coliform	MPN/100 ml	20	1000	5000	10000	10000	SM 23rd.9221-2017

Keterangan:

*/Analisa logam subkon ke PT. SKY PACIFIC INDONESIA

(-) "sidak dipenyarakar

kode contoh air : BAP-2 = Halir Sungai Ciliwung (S: 00" 39" 32,3" E: 100" 52" 38,4")

PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA

PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)

Prinatrico Cibogo 2, Cipayung Datar, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Burat Telah terukreditasi oleh KAN:LP-221-IDN

Bogor, 7 April 2021 Supervisor Lab. Air dan Udara

Lampiran 5 Hasil Pengukuran Kualitas Air sungai



Tak Cipta:

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



SEAMEO BIOTROP SERVICES LABORATORY

Jl. Raya Tajur K.m. 6, Bogor, Indonesia Phone: 62-251-8357175 Fax: 62-251-8357175 : http://www.biotrop.org email:service



Nomor Seri Serial Number : 324/SP/IV/2021

Kepada: To

PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN

CIAWI (CIPAYUNG)

Jl. Panatraco Cibogo 2, Cipayung Datar Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor

Provinsi Jawa Barat

Berkaitan dengan / regarding to

Surat/Permohonan

Analisis Tanggal

Nomor Order Request Number : 324/AU/II/2021

Letter/Analysis Request dated

Halaman / Page

: 1 dari/of 3

Date of issue

Tanggal penerbitan : 7 April 2021

Dengan hormat kami sampaikan hasil pengujian

Kindly be informed the result of testing

Contoh / Sample (s)

: Air Bersih

Untuk pengujian / For analysis

: PERMENKES No. 32/2017

Keterangan contoh / Description : Kemasan dalam jerigen sebanyak 2 contoh,

of sample

No. contoh: 1221 s/d 1222

Diambil dari / Taken from

: PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)

Panarraco Cibogo Z, Cipuyung Datar Kecamatan Megamendong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Oleh / By

: Dika Zulkarnaen, S.Si. & Ahmad Muhamad

Tanggal penerimaan contoh /

date of sample recipient

: 24 Februari 2021

Tanggal pelaksanaan analisis /

dateof analysis

: 24 Februari s/d 7 April 2021

Pengambilan contoh / Sampling : 23 Februari s/d 24 Februari 2021

Sebagai lampiran / As the attachment

Atas perhatian dan kerja samanya "diucapkan terimakasih/Thank you for your attention and cooperation.

> Services Laboratory SEAMEO BIOTROP

Manajer

Santi Ambarwati, MSi. NIP. 196811252007012001



Hak Cipta:

SEAMEO BIOTROP SERVICES LABORATORY

Jl. Raya Tajur Km. 6, Bogor, Indonesia Phone: 62-251-8357175 Fax: 62-251-8357175

Website : http://www.biotrop.org email: services.lab@biotrop.org

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

TEST RESULT

No. Order / Request Number

324/AU/II/2021

No. Contoh / Sample Number

1221

Halaman / Page

2 dari / of 3

HASIL ANALISIS KUALITAS AIR

			HASIL	Baku Mutu	DWGWW=2
		1	1221	Air Bersih	
No	Parameter Analisis	Satuan	AB-1	PERMENKES No.32/Tahan 2017 Lamp. IA Air Untuk Keperluan Higiene Sanitmi	Metoda Analisis
	FISIKA				
J	Warna	TCU	<0,80	50	SNI 06-6989.24-2005
2	Bau		Tak berbau	Tidak berbau	Organoleptik
3	Rasa.		Tak berasa	Tidak berasa	Organoleptik
4	Temperatur*	°C	24	Suhu udara ±3 "C	SNI 06-6989.23-2005
5	Kekeruhan	NTU	< 0,3	2,5	SNI 06-6989.25-2005
6	Residu terlarut, TDS*	mg/L	96.6	1000	SL-MU-AU-TDSM01
	KIMIA				
7	pH*		6,71	6,5 - 8,5	SN1 6989.11;2019
8	Kesadahan (CaCO ₂)	mg/L	66,1	500	SNI 06-6989.12-2004
9	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	2,59	10	SM 23rd.Ed.4500-NO ₃ -B-2017
10	Nitrit (NO ₂ -N)*	mg/L	< 0,002	1	SNI 06-6989.9-2004
11.	Sianida (CN)	mg/L	<0.01	0,1	SNI -6989,77-2011
12	Sulfat (SO ₄)*	mg/L	12,8	400	SNI -6989.20-2019
13	Detergent (MBAS)*	mg/L	<0,03	0,05	SNI 06-6989.51-2005
14	Besi (Fe)#	mg/L	0,04	1	US EPA 6020.A: 1998
15	Mangan (Mn)#	mg/L	0.02	0,5	SM 23rd.Ed.3125-B-2017
16	Seng (Zn)#	mg/L	0,1	15	SM 23rd.Ed.3125-B-2017
17	Kromium (Cr/**)	mg/L	0,002	0,05	SM 23rd.Ed.3500-Cr B-2017
18	Kadmium (Cd)#	mg/L,	<0,0002	0,005	SM 23rd.Ed.3125-B-2017
19	Timbal (Pb)#	mg/L	0,0005	0,05	SM 23rd.Ed.3125-B-2017
20	Arsen (As)#	mg/L	0.0001	0.05	SM 23rd.Ed.3125-B-2017
21	Air Raksa (Hg)#	mg/L	0,0007	100,0	US EPA 6020.A: 1998
22	Selenium (Se)#	mg/L	0,0007	0,01	SM 23rd.Ed.3125-B-2017
23	Fluoride (F)*	mg/L	<0,03	1,5	SNI 06-6989.29-2005
	MIKROBIOLOGI	100			Committee of the Commit
24	Coliform	MPN/100 ml	<1.8	50	SM 23rd.Ed.9221-2017
25	E.coli	MPN/100 ml	<1.8	0	SM 23rd.Ed.9221-2017

ASSERBRUM

**ANABISSA TOPONESSA

Kode combol sur: AB-1 = Air Bersin Lokasi POS-1 (S. 06° 39° 13.4" | E. 100° 52° 49.6")

PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA

PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)

Jl. Panatraco Cibogo 2, Cipayung Datar Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat * Telah terakreditasi oleh KAN:LP-221-IDN

Bogor, 7 April 2021

ðir dan Udara Supervisor Lab.

Budi Cahyadi, SSi. MM. NIP. 197501142008101001



lak Cipta:

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



SEAMEO BIOTROP SERVICES LABORATORY

Jl. Raya Tajur Km. 6, Bogor, Indonesia Phone: 62-251-8357175 Fax: 62-251-8357175 Website: http://www.biotrop.org email: services.lab@biotrop.org

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

TEST RESULT

No. Order / Request Number

324/AU/II/2021

No. Contoh / Sample Number

1222

Halaman / Page

3 dari / of 3

HASIL ANALISIS KUALITAS AIR

			HASIL.	Baku Mutu	
	\$2000000000000000000000000000000000000		1222	Air Bersik PERMENKES	Metoda
No	Analisis	Parameter Satuan Analisis	AB-1	No.32/Tahun 2017 Lamp JA Air Umuk Keperluan Hujiane Samitasi	Analisis
	FISIKA				
1	Warna	TCU	<0.80	50	SNI 06-6989.24-2005
2	Bau		Tak berbau	Tidak berbau	Organoleptik
3	Rasa		Tak berasa	Tidak berasa	Organoleptik
4	Temperatur*	,C	24	Suhu udara ±3 °C	SNI 06-6989.23-2005
5	Kekeruhan	NTU	<0.30	2.5	SNI 06-6989.25-2005
6	Residu terlarut, TDS*	mg/L	91,1	1000	SL-MU-AU-TDSM01
	KIMIA				
7	pH*		7,04	6,5 - 8,5	SNI 6989.11:2019
8	Kesadahan (CaCO ₁)	mg/L	60,0	500	SNI 06-6989.12-2004
9	Nitrat (NO ₂ -N)	mg/L	1,51	10	SM 23rd.Ed.4500-NO ₁ -B-2017
10	Nitrit (NO ₂ -N)*	mg/L	0,012		SNI 06-6989.9-2004
11	Sianida (CN)	mg/L	<0.01	0,1	SN1-6989.77-2011
12	Sulfat (SO ₄)*	mg/L	8,50	400	SN1 -6989.20-2019
13	Detergent (MBAS)*	mg/L	0,016	0,05	SNI 06-6989 51-2005
14	Besi (Fe)#	mg/L	0.02		US EPA 6020.A: 1998
15	Mangan (Mn)#	mg/L	0.2	0,5	SM 23rd.Ed.3125-B-2017
16	Seng (Zn)#	mg/L	0,02	15	SM 23rd.Ed.3125-B-2017
17	Kromium (Cr ⁶ *)	mg/L	< 0,001	0,05	SM 23rd.Ed.3500-Cr B-2017
18	Kadmium (Cd)#	mg/L	<0,0002	0,005	SM 23rd.Ed.3125-B-2017
19	Timbal (Pb)#	mg/L	0.0004	0,05	SM 23rd.Ed.3125-B-2017
20	Arsen (As)#	mg/L	8,0000,0	0,05	SM 23rd.Ed.3125-B-2017
21	Air Raksa (Hg)#	mg/L	0.0009	0,001	US EPA 6020.A: 1998
-22	Selenium (Se)#	mg/L	< 0.00004	0,01	SM 23rd Ed 3125-B-2017
23	Fluoride (F)*	mg/L	<0.03	1,5	SNI 06-6989.29-2005
-	MIKROBIOLOGI				
24	Coliform	MPN/100 ml	<1,8	50	SM 23rd.Ed.9221-2017
25	E.coli	MPN/100 ml	<1.8	0	SM 23rd Ed.9221-2017

550 magain subkot ke PT. SKY PACIFIC INDONESIA
Kinde comité sir AB-2 = Air Bersit Lokasi Mess (S. 06° 39' 24.4" E: 106° 52' 49.8")
PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA
PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)
IL Panarrese Cibogo 2, Cipaysing Datus
Secannasa Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
* Telah terakreditasi oleh KAN-LP-221-IDN

Bogor, 7 April 2021

Supervisor Lab. Air dan Udara

Budi Cahyadi, SSi, MM. NIP. 197501142008101001

n

Lampiran 6 Hasil Pengukuran Kualitas Air Bersih

lak Cipta:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



SEAMEO BIOTROP SERVICES LABORATORY

Jl. Raya Tajur Km. 6, Bogor, Indonesia Phone: 62-251-8357175 Fax: 62-251-8357175 : http://www.biotrop.org



Nomor Seri Serial Number : 323/SP/III/2021

Kepada:

PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN

CIAWI (CIPAYUNG)

Jl. Panatraco Cibogo 2, Cipayung Datar Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

Berkaitan dengan / regarding to

Surat/Permohonan

Nomor Order

: 323/AU/II/2021

Analisis Tanggal

Request Number

: 1 dari/of 2

Letter/Analysis Request dated

Halaman / Page

Tanggal penerbitan

: 22 Maret 2021

Date of issue

Dengan hormat kami sampaikan hasil pengujian

Kindly be informed the result of testing

Contoh / Sample (s)

: Air Limbah

Untuk pengujian / For analysis

: PERMENLHK No. 68 Tahun 2016

Keterangan contoh / Description

Diambil dari / Taken from

: Kemasan dalam jerigen sebanyak 1 contoh, No. contoh: 1220

of sample

PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA

PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)

Jl. Panatraco Cibogo 2, Cipayung Datar Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Oleh / By

: Dika Zulkarnaen, S.Si. & Ahmad Muhamad

Tanggal penerimaan contoh /

date of sample recipient

: 24 Februari 2021

Tanggal pelaksanaan analisis /

: 24 Februari s/d 22 Maret 2021

dateof analysis

Pengambilan contoh / Sampling ±23 Februari s/d 24 Februari 2021

Sebagai lampiran / As the attachment

Atas perhatian dan kerja samanya 'diucapkan terimakasih/Thank you for your attention and

cooperation.

Services Laboratory SEAMEO BIOTROP

Manajer

Santi Ambarwati, MSi. NIP. 196811252007012001



Hak Cipta:

SEAMEO BIOTROP

SERVICES LABORATORY
Jl. Raya Tajur Km. 6, Bogor, Indonesia
Phone: 62-251-8357175 Fax: 62-251-8357175

: http://www.biotrop.org email: services.lab@biotrop.org



LAPORAN HASIL PENGUJIAN

TEST RESULT

No. Order / Request Number

323/AU/II/2021

No. Contoh / Sample Number

1220 2 dari/of 2

Halaman / Page

HASIL ANALISIS KUALITAS AIR LIMBAH

	100000000000000000000000000000000000000		HASIL	BAKU MUTU	Metoda
No	Parameter Analisis	Satuan	1220	PERMENLHK	
7.00		7555400	AL-1	No.68-2016 Domestik	Analisis
	FISIKA			-	
1	Residu Tersuspensi (TSS)*	mg/L	10,8	30	SNI 6989.3:2019
	KIMIA		117.50		
2	pH*		7.60	6-9	SNI 6989.11:2019
3	BOD ₅ *	mg/L	15,5	30	SNI 6989.72:2009
4	COD*	mg/L	51.7	100	SNI 6989.2:2019
5	Amonia (NH ₃ -N)*	mg/L	<0.01	10	SNI 06-6989.30-2005
6	Minyak dan lemak	mg/L	<2	- 3	SNI 6989.10:2011
1,17	MIKROBIOLOGI				
7	Total Bakteri Coliform	MPN/100 mL	15	3000	SM 23rd Ed. 9221-201

Keterangan; Kode contoh air: AL-1 = Air Limbah (S: 06° 39° 24,5" E: 106° 53' 01,1")

PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA

PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)

Jl. Panatraco Cibogo 2, Cipayung Datar

Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat * TelahterakreditasiolehKAN:LP-221-IDN

Bogor, 15 Maret 2021

Supervisor Lab. Ajdan Udara

Budi Cahyadi, SSi. MM. NIP. 197501142008101001

Lampiran 7 Hasil Pengukuran Air Limbah

94



lak Cipta:

SEAMEO BIOTROP SERVICES LABORATORY

Jl. Raya Tajur Km. 6, Bogor, Indonesia Phone: 62-251-8357175 Fax: 62-251-8357175

Website : http://www.biotrop.org email: services.lab@biotrop.org

Nomor Seri Serial Number : 321/SP/III/2021

Kepada : To

PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN

CIAWI (CIPAYUNG)

Jl. Panatraco Cibogo 2, Cipayung Datar Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor

Provinsi Jawa Barat

Berkaitan dengan / regarding to

Surat/Permohonan

Nomor Order

: 321/AU/II/2021

Analisis Tanggal

Request Number

Letter/Analysis

Halaman / Page

: 1 dari/of 2

Request dated

Date of issue

Tanggal penerbitan : 22 Maret 2021

Dengan hormat kami sampaikan hasil pengujian

Kindly be informed the result of testing

Contoh / Sample (s)

: Udara Emisi Kendaraan

Untuk pengujian / For analysis

: Opasitas

Keterangan contoh / Description

: Sebanyak 3 contoh,

of sample

No. contoh: 1215.A s/d 1217

Diambil dari / Taken from

: PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA

PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)

Jl. Panatraco Cibogo 2, Cipayung Datar

Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Oleh / By

: Dika Zulkarnaen, S.Si. & Ahmad Muhamad

Tanggal penerimaan contoh /

: 24 Februari 2021

date of sample recipient

Tanggal pelaksanaan analisis /

dateof analysis

: 24 Februari s/d 22 Maret 2021

: 23 Februari s/d 24 Februari 2021 Pengambilan contoh / Sampling

Sebagai lampiran / As the attachment

Atas perhatian dan kerja samanya 'diucapkan terimakasih/Thank you for your attention and

cooperation.

Services Laboratory SEAMEO BIOTROP

Manajer

Santi Ambarwati, MSi. NIP. 196811252007012001

HASIL PENGUIIAN INI TIDAK UNTUK DIGANDAKAN DAN HANYA BERLAKU UNTUK CONTUH-CONTOH TERSEBUT DIATAS



lak Cipta:

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

SEAMEO BIOTROP SERVICES LABORATORY

Jl. Raya Tajur Km. 6, Bogor, Indonesia Phone: 62-251-8357175 Fax: 62-251-8357175

Website : http://www.biotrop.org email: services lab@biotrop.org

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

TEST RESULT

No. Order / Request Number 320/AU/II/2021 No. Contoh / Sample Number 1213 s/d 1214 Halaman / Page 2 dari/ of 2

Hasil Analisis Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak

	Parameter Analisis		HASIL	Baku Mutu PERMENLHK	
No.		Satuan	1213	No.P.15/MENLHK/ SETJEN /KUM.1/4/2019	Metoda Analisis
			UE-I	Kapasitas : ≤ 570 KW	
	FISIKA				
1	Laju Alir	m/dt	43.0	- 4	SL-MU-AU-GA01
2	Opasitas	76	<20		SL-MU-AU-OPS01
3	Partikulat	mg/Nm	38.7		Gravimetri
	KIMIA				
3	Sulfur Dioksida (SO ₂)	mg/Nm3	<1		SL-MU-AU-GA01
4	Nitrogen Oksida (NOx)	mg/Nm ³	1082	1400	SL-MU-AU-GA01
5	Karbon Monoksida(CO)*	mg/Nm3	228	600	SL-MU-AU-GA01

200	HILLAND STATE OF THE STATE OF T		HASIL	Baku Mutu PERMENLIIK	10.00.0000000	
No.	Parameter Analisis	Satuan	1214	No.P.15/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/4/2019	Metoda Analisis	
			UE-2	Kapasitas : ≤ 570 KW		
	FISIKA					
1	Laju Alir	m/dt	25.8		SL-MU-AU-GA01	
2	Opasitas	76	<20		SL-MU-AU-OPS01	
3	Partikulat	mg/Nm	47.3		Gravimetri	
	KIMIA					
3	Sulfur Dioksida (SO ₂)	mg/Nm	<1		SL-MU-AU-GA01	
4	Nitrogen Oksida (NOx)	mg/Nm3	787	1400	SL-MU-AU-GA01	
5	Karbon Monoksida(CO)*	mg/Nm³	297	600	SL-MU-AU-GA01	

UE-1 = Cerobong Genset-No.2-125 KVA (100KW) (S: 06° 39' 36,6" E:106° 52' 48,6")

UE-2 = Cerobong Genset-No.1- 120 KVA (100KW) (S: 06° 39' 32,9" E:106° 52' 54.2")

PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA

PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)

31. Panatraco Cibogo 2. Cipayung Datar

Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

* Telah terakreditasi oleh KAN:LP-221-IDN

Bogor, 22 Maret 2021 Supervisor Lab. Ais dan Udara

n Budi Cahyadi, SSi. MM. NIP. 197501142008101001

HASIL PENGUJIAN INI TIDAK UNTUK DIGANDAKAN DAN HANYA BERLAKU UNTUK CONTOH-CONTOH TERSEBUT DIATAS

Lampiran 8 Hasil Pengukuran Udara Emisi



ak Cipta:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



SEAMEO BIOTROP SERVICES LABORATORY

Jl. Raya Tajur Km. 6, Bogor, Indonesia Phone: 62-251-8357175 Fax: 62-251-8357175

Website : http://www.biotrop.org email: services.lab@biotrop.org

Nomor Seri Serial Number : 321/SP/III/2021

To

Kepada:

PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN

CIAWI (CIPAYUNG)

Jl. Panatraco Cibogo 2, Cipayung Datar Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor

Provinsi Jawa Barat

Berkaitan dengan / regarding to

Surat/Permohonan

Analisis Tanggal

Nomor Order Request Number : 321/AU/II/2021

Letter/Analysis Request dated

Halaman / Page

: 1 dari/of 2

Tanggal penerbitan : 22 Maret 2021

Date of issue

Dengan hormat kami sampaikan hasil pengujian Kindly be informed the result of testing

Contoh / Sample (s)

: Udara Emisi Kendaraan

Untuk pengujian / For analysis

: Opasitas

Keterangan contoh / Description

: Sebanyak 3 contoh,

of sample

No. contoh: 1215.A s/d 1217

Diambil dari / Taken from

: PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA

PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)

Jl. Panatraco Cibogo 2, Cipayung Datar

Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Oleh / By

: Dika Zulkarnaen, S.Si. & Ahmad Muhamad

Tanggal penerimaan contoh /

: 24 Februari 2021

date of sample recipient Tanggal pelaksanaan analisis /

: 24 Februari s/d 22 Maret 2021

dateof analysis

Pengambilan contoh / Sampling

: 23 Februari s/d 24 Februari 2021

Sebagai lampiran / As the attachment

Atas perhatian dan kerja samanya 'diucapkan terimakasih/Thank you for your attention and

cooperation.

Services Laboratory SEAMEO BIOTROP

Manajer

Santi Ambarwati, MSi.

NIP. 196811252007012001

HASIL PENGUITAN INI TIDAK UNTUK DIGANDAKAN DAN HANYA BERLAKU UNTUK CONTOH-CUNTOH TERSEBUT DIATAS





SEAMEO BIOTROP SERVICES LABORATORY

Jl. Raya Tajur Km. 6, Bogor, Indonesia Phone: 62-251-8357175 Fax: 62-251-8357175

Website : http://www.biotrop.org email: services.lab@biotrop.org

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

TEST RESULT

No. Order / Request Number No. Contoh / Sample Number 321/AU/II/2021 1215.A s/d 1217 2 dari / of 2

Halaman / Page

HASIL ANALISIS EMISI KENDARAAN SOLAR

			HASIL	Baku Mutu	Metoda	
No.	Parameter Analisis	Satuan	1215.A	KEP-MENLH	Analisis	
		Analisis OF	OP-1	No.05/2006		
1	Opasitas	9/0	14.0	50	SL-MU-AU-OPM01	

	Table University of the		HASIL	Baku Mutu	Metoda	
No.	Parameter Analisis	Satuan	1216 OP-2	KEP-MENLH	Analisis	
A CONTRACTOR				No.05/2006		
1	Opasitas	%	1.0	50	SL-MU-AU-OPM01	

	CART - V VI VI VI VI VI		HASIL	Baku Mutu	Metoda	
No.	Parameter	Satuan	1217	KEP-MENLH	Analisis	
6000	Analisis	ists	OP-3	OP-3	No.05/2006	
1	Opasitas	%	22.0	50	SL-MU-AU-OPM01	

Keterangan :

Kode contoh kendaraan:

OP-1=DUMP TRUCK HD 083-15

OP-2=EKSKAVATOR CE-008

OP-3=DOZER BL034-20

PT. BRANTAS ABIPRAYA-SACNA

PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)

Jl. Panatraco Cibogo 2, Cipayung Datar

Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Bogor, 22 Maret 2021

Supervisor Lab

2

r dan Udara

Budi Cahyadi, SSi. MM. NIP. 197501142008101001

HASIL PENGUIAN INI TIDAK UNTUK DIGANDAKAN DAN HANYA BERLAKU UNTUK CONTOH-CONTOH TERSEBUT DIATAS



PETA RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN Ar Tener 4: 700270.249 Area Konstruksi = 36,49 Ha Area Genangan = 29,22 Ha Area Green Belt = 21,63 Ha (Green Belt 50 m mendatar) Area Jalan Mesuk = 1,20 Ha Area Fasilitas Umum = 0,88 Ha =89,42

Lampiran 10 Peta Lokasi Proyek Bendungan Ciawi



ak Cipta:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa

Penurunan Kualitas Udara

a. Penyiraman berkala di lokasi

Pertanyaan:

Apa pihak kontraktor melakukan penyiraman dilokasi proyek dan kapan saja dilakukan?

Jawaban:

Kami selalu melalukan kegiatan penyiraman di proyek terutama disaat musim kemarau, dikarenakan operasi kendaraan disaat musim kemarau meningkat namun disaat kemarau itu hanya dilakukan penyiraman sebanyak dua kali dalam sehari, dan juamlah watre tank yang kurang menyebabkan cepat terjadinya pengeringan pada jalan di proyek. (Pak Sahid)

Kami melakukan penyiraman setiap hari sesuai dengan jam operasi dan diutamakan ketika kondisi cuaca panas terus. (Pak Bima)

b. Penggunaan Masker

Pertanyaan:

Apa pihak kontraktor sudah mengajukan para pekerja untuk menggunakan masker di lapangab?

Jawaban:

Kita sebelum Covid-19 juga sudah selalu menerapkan pemakaian amsker dikarenakan banyak nya polusi disekitar proyek, dan penggunaan masker sudah termasuk dalam bagian APD. Namun memang terkadang banyak pekerja yang bandel tidak memakai masker alasan mereka terkadang biasa nya karna panas, pengap dll. (Pak Sahid)

Untuk semua pekerja tidak diwajibkan menggunakan masker kalau seperti flagman, kuli, checker wajib cuma kalau operatornya tidak wajib karena berada di ruangan seperti kabin tertutup. (Pak Bima)

c. Menutup Bak Truk Dengan Terpal

Pertanyaan:

Apa pihak kontraktor melaksanakan penutupan bak truk dengan terpal? Jawaban:



Saat material dibawa dari luar lokasi supir truk menutup dengan terpal, namun saat dilokasi tidak dilakukan penutupan dikarenakan jika dilakukan penutupan dengan terpal dapan menghambat jam oprasional pekerjaan. (Pak Sahid)

Saat material dibawa dari luar ke lokasi proyek ditutup terpal karena itu sudah SOP dari operator, namun seperti pemindahan tanah menggunakan truck di dalam proyek bendungan tidak ditutup terpal untuk efesiensi waktu. (Pak Bima)

d. Pemeliharaan peralatan dan kendaraan

Pertanyaan:

Apa pihak kontraktor selalu melakukan pemeliharaan peralatan dan kendaraan? Jawaban:

Untuk pemeliharaan peralatan dan kendaraan selalu dilakukan pengecekan jiaka ada kendaraan yang memiliki masalah, kendaraan itu tidak diizinkan untuk beroprasi, dan untuk pengecekan dilakukan 3 bulan sekali untuk mengetahui kendaraan itu masih layak pakai atau tidak. (Pak Sahid)

Untuk pemeliharaan peralatan itu selalu dilakukan pemeriksaan ringan sebelum memulai pekerjaan seperti oli, air radiator, dan kelistrikan cuma kalau untuk mesin itu dipelihara oleh bagian teknisi mesin, dan untuk pengecekan dilakukan 3 bulan sekali. (Pak Bima) DLITEKNIK

Peningkatan Kebisingan

a. Menggunaka peralatan dan kendaraan yang kondisi masih baik (tidak menimbulkan <u>JAKARTA</u> keisingan)

Pertanyaan:

Apakah pihak kontraktor selalu menggunakan peralatan dan kendaraan yang kondisinya masih baik?

Jawab:

Untuk peralatan dan kendaraan selalu dicek terlebih dahulu sebelum melaksanakan pekerjaan, jika kendaraan dinyatakan tidak layak pakai maka kendaraan itu tidak akan digunakan karna akan menimbulkan kebisingan. (Pak Sahid)

Untuk peralatan dan kendaraan kadang ditemukan masalah-masalah ringan pada dumptruck external dan kami selalu melaporkan kepada atasan untuk masalah tersebut untuk ditindak lebih lanjut. (Pak Bima)



: Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

b. Memasang pagar pembatas

Pertanyaan:

Apa pihak kontraktor memasang pagar pembatas antara pemukiman dan lokasi proyek?

Jawaban:

Kami pasti akan memasang pagar pembantas untuk lokasi kita yang berdekatan dengan pemukiman warga dan juga untuk menandai batasan wilayah proyek dan pemukiman. (Pak Sahid)

Kalau pager pembatas dari pemukiman ke proyek kami pasang tapi untuk memasang secara keseluruan tidak bisa karena bisa mempblokir akses jalan masyarakat setempat (Pak Bima)

Pengoprasian alat jauh dari pemukiman

Pertanyaan:

Apakah kegiatan menggunakan peralatan yang menimbulkan kebisingan jauh dari pemukiman warga?

Jawaban:

Iyaa karna kebanyakan pengoprasian kendaraan yang menimbulkan kebisingan dilakukan jauh dari pemukiman. (Pak Sahid)

Untuk masalah kebisingan pengoprasian kendaraan dan alat berat cukup jauh dari pemukiman warga. Waktu pengoprasian juga dibatasi paling sore jam 5 sore dan paling malam jam 8 malam. (Pak Bima)

Ganguan Terhadap Penurunan Kualitas Air

a. Peletakan material hasil galian di area disposal

Pertanyaa:

Apakah pihak kontraktor telah melakukan peletakan hasil galian bendungan di area disposal?

Jawaban:

Kami selalu melakukan peletakan material hasil galian di area yang sudah di tentukan. (Pak Sahid)



Kami sudah melakukan peletakan peletakan kotor dan bersih biasanya untuk yang kotor biasanya kita ambil dulu sampah2nya kalau memang sudah bersih bisa langsung diangkut. (Pak Bima)

b. Penutupan material dengan terpal

Pertanyaan:

Apakah pihak kontraktol melakukan penutupan paterial dengan terpal sebelum di gunakan?

Jawaban:

Kami pasti akan selalu menutupi material dengan terpal untuk mencegah hanyut nya material terbawa air, dan dikarenakan daerah yang sering hujan. (Pak Sahid) Kami menutup material dengan terpal agar material tidak terbawa oleh air dan menjaga kadar air dalam tanah. (Pak Bima)

Pembuatan saluran drainase

Pertanyaan:

Apa pihak kontraktor telah membuat saluran drainase di area disposal?

Jawaban;

Iya kami telah membuat saluran drainase untuk mengalirkan aliran air hujan agar tidak terjadi genangan. (Pak Sahid)

Ada drainase untuk melindungi aliran dari luar. (Pak Sahid)

Peningkatan Penderita ISPA

a. Melakukan penyiraman secara berkala dilokasi kegiatan pembangunan untuk mengurangi hamburan debu yang menjadi penyebab utama penyakit ISPA

Pertanyaan:

Apakah pihak kontraktor melakukan penyiraman dilokasi proyek dan kapan saja dilakukan?

Jawaban:

Kita selalu melakukan kegiatan penyiraman di lokasi proyek dan sekitar proyek dikarenakan debu proyek pada saat kegiatan berlangsung, kegiatan ini dilakikan setiap 2 kali sehari. (Pak Sahid)

Kami selalu melakukan kegiatan penyiraman di lokasi proyek 2-3 kali sehari di karenakan debu proyek pada saat kegiatan proyek berlangsung. (Pak Bima)



Para pekerja menggunakan penutup hidung (masker) untuk mencegah masuknya debu ke saluran pernafasan

Pertanyaan:

Apakah pihak kontraktor sudah menganjurkan para pekerja menggunakan masker pada saat di lapangan?

Jawaban:

Kami selalu memberi aturan tegas terhadap pelanggaran APD. (Pak Sahid)

Dari sebelum pandemi kami selalu mewajibkan pekerja menggunakan masker dan menjadikan masker sebagai APD. (Pak Bima)

c. Menutup bak truk kendaraan pengangkut material dengan terpal atau kanyas untuk mencegah debu berhamburan.

Pertanyaan:

Apakah pihak kontraktor melaksanakan penutupan bak truk dengan terpal?

Jawaban:

Biasanya supir truk pengangkut material menutup dengan terpal pada saat keluar lokasi. (Pak Sahid)

Untuk pengangkutan dari luar proyek atau masuk kedalam proyek menggunakan penutup terpal karena melewati jalan raya dan tol. (Pak Bima)

Kesempatan Kerja

a. Mempekerjakan seoptimal mungkin (memberikan prioritas) bagi tenaga kerja lokal yang tersedia untuk menjadi tenaga kerja proyek pada tahap konstruksi sejauh keahlian atau keterampilan memenuhi persyaratan yang di tentukan

Pertanyaan:

Apakah pihak kontraktor memberi perioritas terhadap tenaga kerja lokal khususnya untuk penduduk lokal untuk diterima sebagai tenaga kerja konstruksi dan operasi sejauh keahlian atau keterampilan memenuhi persyaratan yang ditentukan?

Jawaban:

Iya kami memberikan kesempatan untuk warga lokal tetapi dengan persyaratan dan ketentuan, sesuai keahlian yang dimiliki (Pak Sahid)

Iya kami memberikan kesempatan kerja untuk warga sekitar sebanyak kurang lebih 40% itu dari warga lokal. (Pak Bima)



Menginformasikan lowongan kerja kepada aparat kecamatan dan dinas tenaga kerja setempat

Pertanyaan:

Apa sebelum proyek dilaksanakan sudah menginformasikan dengan aparat kecamatan dan dinas tenaga kerja setempat untuk perekrutan pekerja lokal?

Jawaban:

Iya pihak kontraktor sudah bekerja dengan lurah setempat agar warga lokal ikut berpartisipasi dalam pembangunan Bendungan Ciawi. (Pak Sahid)

Kami biasanya langsung menarik langsung dan mencari warga tersebut sesuai kebutuhan ketenaga kerjaan proyek. (Pak Bima)

Memberi upah/gaji minimal sebesar UMP Kabupaten Bogor yang sedang berlaku Pertanyaan:

Apa pihak kontraktor memberi upah gajih seuai dengan UMP Kab. Bogor?

Untuk memberi upah gaji belum sesuai dengan UMP Kab. Bogor. (Pak Sahid) Untuk upah gaji tidak sesuai dengan UMP Kabupaten Bogor. (Pak Bima)

d. Mengikutsertakan semua pekerja dalam asuransi tenaga kerja dan memberi hak hak pekerja sesuai peraturan tenaga kerja yang berlaku

Pertanyaan:

Jawaban:

Apa para pekerja diberi asuransi selama bekerja di proyek ini?

Jawaban:

Untuk sampai saat ini kami tidak memberi asuransi, karena kami memiliki kelinik dan pekerja bisa langsung pergi ke- kelinik. (Pak Sahid)

Untuk asuransi di proyek ini tidak ada tapi ada system klaim. (Pak Bima)

Meningkatnya Keresahan Masyarakat

a. Melakukan perubahan presepsi masyarakat dan ada atau tidaknya complain yang terjadi akibat kegiatan operasi

Pertanyaan:

Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat untuk pembangunan Proyek Bendungan Ciawi?



lak Cipta:

Kami melakukan sosialisasi kepada warga setempat untuk pembangunan proyek bendungan ciawi secara door to door (Pak Sahid)

Kami sudah melakukannya ke warga sekitar (Pak Bima)



Dokumen Saat Wawancara Melalui Media Online



Dokumen Saat Wawancara Melalu Media Online Dengan Pihak Kontraktor

Lampiran 11 Hasil Wawancara



Hak Cipta:

I. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta:

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN TEKNIK SIPIL

Formulir PA-3

LEMBAR ASISTENSI

Nama:

3. Adam Fernanda NIM : 1801321032

4. Ratu Shalsabilla Hanny Chandra NIM : 1801321005

Program Studi : Konstruksi Sipil

Subjek Proyek Akhir: Sumber Daya Air dan Lingkungan

Judul Proyek Akhir : Tinjauan Pelaksanaan Rencana Pengeloaan Lingkungan dan

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Pada Proyek

Bendungan Ciawi-Bogor, Jawa Barat

Penguji : Drs. Desi Supriyan, S.T., M.M.

- 1				
No.	Tanggal		Uraian	Paraf
1	23/8/21	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Perbaiki spasi tulisan abstrak, menjadi 1 spasi. Subbab pada daftar isi tidak menggunakan huruf besar semuanya. Rapihkan cara penulisan daftar table, daftar gambar. Subbab 1.5 judulnya ganti menjadi sistematika penulisan. Subbab 3.1 judul rubah menjadi Objek dan Lokasi Penelitian. Hurufnya tidak menggunakan huruf besar semuanya. Subbab 3.3, isi tidak jelas, misalnya no 1 terkait dengan pelaksanaan RKL da RPL, bagaimana cara menganalisisnya, begitu juga dengan yang lainnya. Perbaiki	dsp
2	24/8/21	1. 2. 3.	Poin no 3, ok	dsp

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

3

25/8/21

Hak Cipta:

5.6.7.8.	Poin 6 ok, akan tetapi bukan hanya subbab 3.1, semua subbab dan turunannya. Yang menggunakan hurup capital semua hanya pada judul bab saja. (silahkan sdr konsultasikan dengan pembimbing). Poin 7 ok Poin 8 ok Revisi ok, dengan catatan perbaiki poin-poin yang	
	masih kurang, termasuk cara penulisan daftar pustaka.	
	Revisi laporan proyek akhir, acc.	dsp





ak Cipta:

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

: Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **POLITEKNIK NEGERI JAKARTA** JURUSAN TEKNIK SIPIL

Formulir PA-3

LEMBAR ASISTENSI

Nama:

5. Adam Fernanda NIM: 1801321032

6. Ratu Shalsabilla Hanny Chandra NIM: 1801321005

Program Studi : Konstruksi Sipil

Subjek Proyek Akhir: Sumber Daya Air dan Lingkungan

Judul Proyek Akhir : Tinjauan Pelaksanaan Rencana Pengeloaan Lingkungan dan

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Pada Proyek

Bendungan Ciawi-Bogor, Jawa Barat

Penguji : Denny Yatmadi, S.T., M.T.

No.	Tanggal	Uraian	Paraf
1	24/08/21	 Dijelaskan data kuantitatif dan kualitatif pada Abstrak tambahkan data kontroling seblum proyek mulai 	8
2	25/08/21	Dijelaskan data kuantitatif dan kualitatif pada Abstrak - belum terlihat jelas uraiannya	87
3	26/08/21	 Abstrak tambahkan lebih ddetail metode nya Bab 5 tambahkan penulisan pada tabel dan beri sumber Revisi sesuai , bisa di kumpulkan 	84
4.	26/08/21	Revisi Laporan Akhir, Acc	84

Lampiran 12 Lembar Asistensi Revisi Dosen Penguji



U-b Cinta

Yang bertanda t Nama NIP Jabatan Dengan ini men 1. Adam Ferna

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN TEKNIK SIPIL

Formulir PA-4

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suripto S,S.T.,M.Si.

NIP : 196512041990031003

Jabatan : Pembimbing Proyek Akhir

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa di bawah ini:

1. Adam Fernanda NIM: 1801321032

2. Ratu Shalsabilla Hanny Chandra NIM: 1801321005

Program Studi : Konstruksi Sipil

Subjek Proyek Akhir : Sumber Daya Air dan Lingkungan


Judul Proyek Akhir : Tinjauan Pelaksanaan Rencana Pengeloaan Lingkungan dan

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Pada Proyek

Bendungan Ciawi-Bogor, Jawa Barat

	POLITEKNIK
	Sudah dapat mengikuti Ujian Sidang Proyek Akhir
1	NECEDI
٧	Sudah dapat menyerahkan Revisi Naskah Proyek Akhir
	JAKARTA

Depok, 26 Agustus 2021 Yang menyatakan,



H

(.Suripto, S.T., M.Si.)

Lampiran 13 Lembar Presetujuan Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN TEKNIK SIPIL

Formulir PA-5

PERSETUJUAN PENGUJI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Mursid Mufti Ahmad, S.T., M.Eng

NIP

0

: 195911301984031001

Jabatan

: Penguji Sidang Proyek Akhir

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Adam Fernanda

NIM: 1801321032

Ratu Shalshabilla Hanny Chandra

NIM: 1801321005

Program Studi

: D-III Konstruksi Sipil

Subjek Proyek Akhir : Sumber Daya Air dan Lingkungan

Judul Proyek Akhir : Tinjauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan

dan Rencana Pemantauan Linngkungan Pada Proyek

Bendungan Ciawi - Bogor, Jawa Barat

Sudah dapat menyerahkan Revisi Naskah Proyek Akhir

Keterangan:

Beri tanda cek (J untuk pilihan yang dimaksud

Depok, Yang menyatakan,

112



Dilarang mengutip sebagi ian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN **TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN TEKNIK SIPIL

Formulir PA-5

PERSETUJUAN PENGUJI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desi Supriyan, Drs, S.T., M.M

NIP : 195912311987031018

Jabatan : Penguji Sidang Proyek Akhir

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa di bawah ini:

1. Adam Fernanda NIM: 1801321032

NIM: 1801321005 2. Ratu Shalsabilla Hanny Chandra

: D3 – Konstruksi Sipil Program Studi

Subjek Proyek Akhir : Sumber Daya Air dan Lingkungan

Judul Proyek Akhir : Tinjauan Pelaksanaan Rencana Pengeloaan Lingkungan dan

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Pada Proyek

Bendungan Ciawi-Bogor, Jawa Barat

V

Sudah dapat menyerahkan Revisi Naskah Proyek Akhir

Depok, 25 Agustus 2021 Yang menyatakan,

Keteranga	an:	
	Beri tanda cek (√) pilihan yang dimak	

(Desi Supriyan, Drs, S.T., M.M.)



Unit Cinta

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

PO, ITENNIK NESERI JAKARTA

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA JURUSAN TEKNIK SIPIL

Formulir PA-5

PERSETUJUAN PENGUJI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Denny Yatmadi, S.T., M.T.

NIP : 195712271987101001

Jabatan : Penguji Sidang Proyek Akhir

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Program Studi : D-III Konstruksi Sipil

Subjek Proyek Akhir : Sumber Daya Air dan Lingkungan

. Tinjauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan

Rencana Pemantauan Linngkungan Pada Proyek Bendungan

Ciawi - Bogor, Jawa Barat

Judul Proyek Akhir

Sudah dapat menyerahkan Revisi Naskah Proyek Akhir

JAKARTA

Keterangan:

Beri tanda cek ($\sqrt{}$) untuk pilihan yang dimaksud

Depok, 26 Agustus 2021 Yang menyatakan,

(Denny Yatmadi.. ST. MT)

Lampiran 14 Lampiran Persetujuan Penguji